РАСЧЕТ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ



# РАСЧЕТ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Издание второе, исправленное и дополненное



«ЭНЕРГИЯ» ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1973 6П2, 12 Е 74

УДК 621.313.36.026.44.001.24

# Ермолин Н. П.

Е74 Расчет коллекторных машин малой мощности. Изд. 2-е. Л., «Энергия», 1973.

216 с. с ил.

6D2.12

Рецензент В. А. Прозоров.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ко второму изданию	. 5 . 7 . 11
Глава первая. Расчет машин постоянного тока малой мощности с электромагнитным возбуждением	ı . 13
<ol> <li>Требования, предъявляемые к машинам малой мощности, в их конструктивное оформление</li> </ol>	_
1-2. Основные размеры машины	18
1-3. Обмотка якоря	25
1-4. Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря	28
1-5. Коллектор, щеткодержатели и щетки	
1-6. Магнитная система машины	47
1-7. Расчет обмотки возбуждения	56
I-8. Потери и коэффициент полезного действия машины	
1-9. Расчет двигателей постоянного тока со стабилизацией скоро-	
сти вращения центробежным вибрационным регулятором .	
<ol> <li>1-10. Расчет исполнительных двигателей постоянного тока малой мощности</li> </ol>	
<ol> <li>1-11. Особенности расчета исполнительного двигателя для ревер-</li> </ol>	
сивной установки постоянного тока	
Глава вторая. Расчет процессов безреосхатного пуска и реверса цвигателей постоянного тока малой мощности	97
✓ 2-1. Расчет безреостатного пуска п реверса электроденгателей не- зависимого и параллельного возбуждения при предварительно включенной в сеть обмотке возбуждения. 2-2. Расчет безреостатного пуска и реверса электроденгателей па-	98
раллельного и смешанного возбуждения при одповременном включении в сеть обмоток якоря и возбуждения	102
2-3. Расчет безреостатного пуска и реверса электрольнгателей по-	
следовательного возбуждения	104
2-4. Упрощенный расчет процессов безреостатного пуска и реверса малых двигателей постоянного тока независимого и парал- лельного возбуждения при предварительно включенной в сеть обмотке возбуждения	
Глава третья, Расчет серии электронвигателей постоянного тока	

1\*

Глава четвертая. Расчет маниин постояного тока с позбуждением постоянными магнитами	4
4-1. Характеристики постоянных магнитов	-
магнитами и реакция якоря в этих машинах	6
4-6. Порядок расчета машин с постоянными магичтами	
Глава пятая. Расчет электроманинных усилителей малой мощности с поперечным полем	8
5-1. Задание на проектирование	0
5-2. Основные размеры ЭМУ 5-3. Обмотка якоря и коллектор	_
5-3. Обмотка якоря и коллектор	2
5-4. Магнитиая система ЭМУ	2
Глава шестая, Расчет одноякорных преобразователей малой мощ-	
ности	4
6-1. Задапие на проектирование	
6-2. Основные размеры преобразователя	_
6-3. Обмотка якоря	Ö.
Глава седьмая. Расчет универсальных колжиторных двигателей	
малой мощности	t
7-1. Задание на проектирование	7
7-1. Задание на проектирование	77
7-1. Задание на проектирование	77
7-1. Задание на проектирование	7 8 81
7-1. Задание на проектирование	7 8 81
7-1. Задание на проектирование	7831
7-1. Задание на проектирование	7831
7-1. Задание на проектирование	77 78 31 33
7-1. Задание на проектирование	77 78 31 33 39
7-1. Задание на проектирование	77 78 33 33 39 31 
7-1. Задание на проектирование	78 31 33 39 31 22 33
7-1. Задание на проектирование	7831 33 39 31 — 22 33 —
7-1. Задание на проектирование	781 33 39 11 22 36

# предисловие ко второму изданию

За период с момента выхода в свет первого издання книги (1955 г.) и до настоящего времени теорня и расчет коллекторных машин малой мощности в диапазоне мощностей от долей ватта до нескольких сотен ватт получили свое дальнейшее уточнение и развитие. В настоящее время эти машины нмеют широкое и разнообразное применение в различных областях новой техники — в автоматических устройствах, летательных аппаратах и многих других областях, а также в ряде приборов домашнего быта.

Производство и выпуск малых коллекторных машин указанного днавазона мопностей в Советском Союзе и других странах исчисляется сейчас многими миллионами штук в год. Это связано с огромным расходом активных материалов — листовой электротехнической стали, обмоточной меди н алгоминия, электронзоляционных и других материалов — на изготовление этих машин. При организации массового производства и выпуска их возникают вопросы рационального проектирования таких машин для различного назначения в целях получения технически и экономически обоснованных габаритных, весовых и других показателей.

В связи с этим во втором издании настоящей книги получили свое отражение современные вопросы проектирования малых коллекторных машин постоянного и переменного тока. Так как в книгу включены дополнительные вопросы по расчету коллекторных машин, то структура второго издания ее несколько отличается от первого: кроме изложения в переработанном виде рассмотренных в первом издании вопросов расчета малых коллекторных машин, введены новые дополнения по проектированию этих машин, как, например, расчет электромациинных усилителей с полеречным полем, исполнительных двигателей постоянного тока при разных режимах работы, расчет малых двигателей со стабилизацией скорости вращения посредством центробежного вибрационного регулятора и др.

В отличие от первого издания книги для количественной оценки различных электрических, магнитных и тепловых величин в данной книге применяется Международная система единиц СИ по ГОСТ 9867—61. Основными единицами этой системы являются: метр, килограмм, секунда, Ампер, Кельвин и Кандела. Однако в целях удобства измерения некоторых величии Международная си-

стема единиц и указанный Государственный стандарт предусматривают также использование на практике кратных и дольных единиц, образуемых умножением или делением основных или производных единиц на степень числа 10.

Так как в данной книге рассматриваются коллекторные машины малой мощности в диапазоие мощностей от долей ватта до нескольких сотен ватт, то габаритные размеры их обычно измеряются величинами порядка нескольких сантиметров, а отдельные их детали — долями сантиметра. Поэтому в целях практического удобства для измерения линейных размеров этих машин и ряда других величин пелесообразно использовать допускаемые Государственным стандартом дольные единицы длины. Так, например, в качестве дольных единиц длины в книге приняты: для измерения размеров и некоторых других величин рассматриваемых машин I см = = 1 · 10<sup>-2</sup> м, а для размеров обмоточных проводов, толщины изоляции и других малых величин 1 мм =  $1 \cdot 10^{-3}$  м. Кроме того. в книге сохранены также некоторые внесистемные единицы по ГОСТ 7664—61, имеющие широкое практическое распространение. Например, для измерения скорости вращения электрической машины в книге сохраиены обороты в минуту (1 об/мин  $=\frac{\pi}{30}$  рад/с), а для измерения температуры машины и ее частей — градус Цельсия (°С).

Замечання и пожелания по книге просьба направлять по адресу: 192041, Ленинград, Марсово поле, д. 1, Ленинградское отделение

издательства «Энергия».

Aemop

# основные обозначения

ток с нейтрали

якоря C — машинная постоянная c — постоянная обмотки якоря  $D_{\rm H2},\ D_{\rm K}$  — диаметры якоря и коллектора

 $A_2$  — линейная нагрузка якоря  $B_{\bf 6_1}$   $B_{\bf 8_2}$ ,  $B_{\bf c_2}$ ,  $B_{\bf H}$   $B_{\bf c_1}$  — индукции в воздушном зазоре, зубцах и сер-

дечнике якоря, сердечнике полюса и станийе  $B_r$ — остаточная индукция в постоянном магните b— действительная полюсиая дуга  $b_{\Pi^2}$ — шарина наза якоря  $b_{\Pi}$ — ширина наза якоря  $b_{\Pi}$ — ширина сердечника полюса  $b_{K}$ — ширина комумутационной зоны

 $b_{\rm m}$  — ширина щетки по окружности коллектора  $b_{\rm B}$  — приведенный к окружности якоря сдвиг ще-

 $b_{{
m s}2}^{'}$ ,  $b_{{
m s}2}^{''}$  — максимальная и минимальная ширина зубца

```
d_{\rm s},\ d_{\rm I} — диаметры проводов обмоток якоря и возбуж-
                             дения
            d_{\rm D}, d_{\rm BJ} — диаметры паза якоря п вала E, E_{\rm H}, E_{\rm B} — э. д. с. якоря (H — низшее, B — высшее
                             напряжение)
                       e_a — э. д. с от поля якоря в короткозамкнутой
                             секции
                       ер — средняя реактивная э. д. с. в секции

 е — среднее значение результирующей э. д. с.

                             в секции
                       e_I — трансформаторная э. д. с. в секцип
            F_0 — м. д. с. возбуждення на пару полюсов F_0, F_0, F_0, F_{\rm K} — поперечная, продольная и коммутационная
                              м. д. с. якори
                      F_R — суммарная м. д. с. якоря
F_{6},\ F_{32},\ F_{c2},\ F_{n},\ F_{c1}^{n} — м. д. с. для воздушного зазора, зубцов и сер-
                             дечника якоря, сердечников полюсов и ста-
                       f_2 — частота перемагничивания стали якоря f_1 — частота сети переменного тока
                   f_0, f_0' — технологические коэффициенты, учитываю-
                              шие неточности укладки проводов в пазы
                              якоря и намотки рядов в катушке возбужде-
                             HHH
   G_{c2},\ G_{32},\ G_{c1},\ G_{c-1} — массы (вес) стали сердечника и зубцов якоря,
```

станины и полюсов,  $H_{32},\ H_{C2},\ H_{D},\ H_{C1}$  — удельные м. д. с. отдельных участков си-

стемы

```
Н<sub>с</sub> — коэрцитивная сила в постоянном магните
h_{\rm c2},\ h_{\rm fig},\ h_{\rm p},\ h_{\rm c1} — высоты сердечника и паза якори, сердечника
                     полюсов и станины
               h_{\rm HI} --- высота щетки
            I_2, I_6 — токи якоря и возбуждения
                І<sub>ті</sub> — ток парамлельного возбуждення
                І<sub>я</sub> — относительное значение тока якоря в долях
                      номинального значения
               і<sub>2т</sub> — кратность пускового тока в долях номиналь-
                      ного тока якоря
                 I — момент инерции якоря
        ј<sub>2</sub>, ј<sub>1</sub>, ј<sub>11</sub> — плотности тока в проводниках обмоток якоря
                      и возбуждения и под щетками
                K — число коллекторных пластик
              k_{\rm n,u} — коэффициент заполнения паза якоря изоли-
                      рованным проводом
                k_0 — коэффициент воздушного зазора
               L_{\circ} — индуктивность обмотки якоря
```

 $L_{c2},\ L_{32},\ L_{n},\ L_{c1}$  — средние длины путей магнитного поля в сердечнике и зубцах якоря, сердечниках полюсов и станине

 $l_0,\ l_{\rm K},\ l_{\rm H},\ l_1$  — осевые длины пакета якоря, коллектора, полюса и станины  $l_{{
m cp}_2}$  — средняя длина проводника обмотки якоря

 $l_{
m cp1}$  — средняя длина витка обмотки возбуждения М<sub>2</sub> — полезный вращающий момент двигателя

М<sub>о</sub> — момент магнитных и механических потерь

двигателя та — кратность наибольшего пускового момента по отношению к номинальному вращающему MOMENTY

N<sub>n</sub> — число проводников обмотки якоря

N<sub>па</sub> --- число проводников в пазу якоря п — скорость вращения машины

P<sub>2</sub> — номинальная полезная мощность машикы

Pa — расчетная мощность машины  $P_{\text{м2}},\ P_{\text{м1}},\ P_{\text{ц1},\ \text{к}},\ \Sigma\,P_{\text{c}},\ P_{\text{мx}}$  — потерш в обмотках якоря и возбуждения, переходном контакте щеток и коллектора, магнитные в стали якоря и механические

р — число пар полюсов машины

 $Q_{\rm H}$  — площадь паза якоря

 $Q_{\rm m}, \; Q_{\rm c1}$  — поперечные сечения сердечника полюса и станины

Q<sub>в</sub> — площадь окна для размещення обмотки возбуждения q — удельная тепловая загрузка поверхности

якоря  $q_2q_1$  — поперечные сечения голых проводов обмо-

ток якоря и возбуждения  $R_{\rm HI}$  — среднее переходное сопротивление контакта

шеток r<sub>2</sub>, r<sub>B</sub> — омическое сопротивление обмоток якоря и возбуждения

S<sub>щ</sub> — площадь сечения щетки

 $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ .  $S_4$  — соответствующие поверхности охлаждения катушки возбуждения

 $S_{{f c}^i}^{'} \ S_{{f c}}^{''} -$  внутренняя и наружная поверхности охлаждения станины  $S_{\rm H2},\ S_{\rm E},\ S_{\rm D} \longrightarrow \text{поверхности охлаждения якоря, коллектора}$ 

и катушки возбуждения

s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub> — корни карактеристического уравнения

 $T_{\rm K}$  — период коммутации тока в секции якоря  $T_{\rm 2}, T_{\rm C}$  — постоянные времени целей якоря, основной и последовательной обмоток возбуждения  $T_{\rm SC}$  — общая постоянияя времени последовательной

ценн якоря и обмотки возбуждения  $T_{\rm M}$  — электромеханическая постоянная времени

якоря двигателя  $T_{\rm p}, T_{\rm R}$  — постоянные времени нагревания и охлажде-

 $t_m$  — время наступлення максимума пускового

тока двигателя  $t_2, t_2'$  — влаги по вершинам и основаниям зубцов якоря

 $t_2,\ t_2$  — цлаги по вершинам и основаниям зубцов якоря  $U,\ U_{\rm H},\ U_{\rm B}$  — номянальные напряжения на зажимах машины

 и — мгиовенное относительное значение напряжения на зажимах двигателя в долях номинального значения его

 $u_{\mathbf{K}^{\bullet}}$ ,  $u_{\mathbf{H}^{\bullet}}$ ,  $u_{\mathbf{B}}$  — числа секционных сторон в одном слое наза якоря

 $v_2,\ v_K$  — окружные скорости вращения якоря и коллектора

 $W_{\mathbf{c}}, W_{\mathbf{IU}}$  — число витков обмотки возбуждения на полос  $w_{\mathbf{c}_0}$  — число витков в секции обмотки якоря

 $w_{\rm M2}, w_{\rm C2}$  — удельные потери в обмотке и стали якоря  $y, y_1, y_2$  — результирующий, первый и второй частич-

ные шаги обмотки якоря по секциям  $y_{\rm n},\ y_{\rm K}$  — шаги обмотки якоря по пазам и коллектору

2<sub>2</sub> — число пазов якоря по цазам и коллен

с — коэффициент полюсного перекрытия

 с' — коэффициент теплоотдачи поверхности якоря в спокойной среде

са
то же вращающегося якоря

 $lpha_{c}, lpha_{c}'' =$ коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей станины

 $\alpha_{_{\rm K}}, \, \alpha_0^{''} =$  коэффициенты теплоотдачи поверхностей коллектора и катушки возбуждения

 $\alpha_0'$ ,  $\beta_0'$ ,  $\gamma_0$  — начальные относительные значення тока якоря, полезного магнитного поля и угловой скорости вращения якоря в долях номинальных значений их

 Б — общая толщина изоляции от меди до стенки паза якоря

 $\Delta U_{\mathrm{III}}$  — переходное падение напряжения в контактах щеток

 б — длипа одностороннего воздушного зазора машины

 ${f \epsilon}_{,}$   ${f \epsilon}_{,1}$  ,  ${f \epsilon}_{,1}$  — ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПАДЕНИЯ ВАПРЯЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  ${f \epsilon}_{,MO}$  .  ${f \epsilon}_{,M}$  — ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ НО-

минальных условиях п — коэффициент полезного действия машины

 $\xi$  — отношение  $l_0/D_{112}$ 

п'. &', Ç' — установнышиеся относительные значеняя тока якоря, полезного магнитного поля и угловой скорости вращения якоря в долях номинальных значений их.

- А<sub>2</sub> удельная магнитная проводимость для полей рассеяния секции обмотки якоря
- жэффициент теплопроводности междувитковой и пазовой изоляции
- s, v корин карактеристического уравнения
- о коэффициент магнитного рассениия машины
   о полезное магнитное поле полюса в возлушь
- Ф<sub>б</sub> полезное магнитное поле полюса в воздущном зазоре
  - ф относительное значение полезного поля в долях номинального значения его
- о -- относительное значение утловой скорости вращения якоря в долях номинального значения ее
- т, -- полюсный шаг

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование электрической машины слагается из расчета и конструирования ее. Расчет машины в общем представляет собой математически неопределенную задачу со многими решениями, так как число определяемых неизвестных больше числа уравнений, связывающих их. Вследствие этого в процессе расчета электрической машины приходится задаваться определенными значениями некоторых исходных электроматитных и конструктивных величии, базируясь на опыте построенных машин. В связи с этим при проектировании новой машины обычно получается несколько расчетных вариантов ее, из которых и выбирается наивыгоднейций.

Результаты расчета электрической машины достаточно согласуются с опытом лишь при проектировании машии средней и больпой мощности. В этом случае расчетные данные могут расходиться, с соответствующими опытивми значениями построенной машины в среднем на ± 10% (характеристика колостого кода, потери, ток возбуждения, ток колостого кода электродвигателей переменного тока и т. д.). Расхождение между расчетными и опытными данными машины вызывается в основном непостоянством свойств применяемых в ней магнитных материалов и вензбежными погрешностями технологического процесса взготовления ее.

Еще менее точным оказывается расчет малых электрических машин в двапазоне мощностей от долей ватта до нескольких сотен ватт, так как в этих машинах относительно возрастают побочные явления (падения напряжения, отдельные потери и т. д.), не все поддающиеся точному расчету. Достаточно указать, что потери в малых электродвитателях могут составлять от 40 до 95% подводномой мощности вз сети.

Кроме того, в отличие от производства машин средней и большой мощности погрешности технологического процесса при изготовлении машин малой мощности проявляются в значительно большей степени. Поэтому в целях уменьшения этих погрешностей при производстве указанных машин для обработки и сборки их деталей применяются методы высокого класса точности.

Электрические машины малой мощности применяются на практике преимуществению в качестве электродвитателей, котя встречаются специальные установки, в которых имеют применение также в генераторы, и преобразователи малой мощности.

Так, иапример, в связи с автоматизацией управления рабочими процессами и механизмами в ряде отраслей промышлениости и установках специального назначения широкое применение получили различные малые электродвигатели в диапазоне мощностей от долей ватта до нескольких сотеи ватт. В частности, большое значение в них имеют электродвигатели постоянного тока малой мощности.

Разисобразное применение в практике получили также малые универсальные коллекторные электродитатели, работающие от сетей постоянного и переменного тока. Они широко используются, например, в телеграфных аппаратах, в устройствах автоматики и телемеханики, в часовой промышленности и т. д. Коллекториыс двигатели переменного тока находят большое применение и в установках домашнего быта, как-то: в вентиляторах, швейных машвиах, пылесосах и др.

Однако иаряду с широким и разнообразным использованием для практических целей указанных электродвигателей малой мощности в ряде областей техники имеют применение также малые генераторы, электромашниные усилители с поперечным полем и преобразователи постоянного тока мощностью в несколько десятков или сотен ватт. К этим областям относятся, например, некоторые

установки проводной связи, радиоустройства и др.

Настоящая книга имеет своей целью дать систематизированный расчет генераторов и электродвигателей постоянного тока малой мощности, электромашинных усилителей, одноякорных преобразователей постоянного тока и универсальных коллекторных двигателей в диапазоне мощностей до нескольких сотен ватт. Для облегчения проектирования этих машии отдельные этапы расчета их разделены на позиции, расположенные в логической последовательности друг за другом.

В книге рассматриваются основные требования, предъявляемые к проектируемым типам малых машии, дается краткое описание конструктивных особенностей их, приводятся расчетные формулы, необходимые кривые и таблицы с соответствующими пояснениями

к иим и даны примеры расчета некоторых машии.

Для того чтобы иметь возможность рассчитать электрическую машину малой мощности, проектирующий ее должен иметь в распоряжении исходные данные для расчета в виде определенного за-

дания или технических требований.

Расчетный формуляр проектируемого генератора, электродвигателя, электромашинного усилнтеля или преобразователя, кроме данных расчета, должен содержать: 1) эскиз паза якоря в разрезе с обмоткой и изоляцией в масштабе; 2) развернутую схему обмотки якоря; 3) эскиз магиитной цени машины в масштабе; 4) рабочие характеристики машины.

Проектирование этих машин заканчивается выполнением в масштабе чертежей конструкции их в соответствующих видах.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

# РАСЧЕТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗБУЖЛЕНИЕМ

# 1-1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАШИНАМ. МАЛОЙ МОЩНОСТИ, И ИХ КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

# Электродвигатели

Малые электродвигатели постоянного тока мощностью от долей ватта до нескольких сотен ватт широко применяются для привода механизмов в различных автоматических устройствах. К таким электродвигателям предъявляются разнообразные требования в отношении режима работы, пусковых и рабочих свойств в зависимости от условий их эксплуатации.

В ряде случаев эти электродвигатели работают в кратковременном нли повторно-кратковременном режимах с рабочим периодом в предслах от одной до пяти—десяти минут и частым реверсированием. Вместе с тем они нередко должны обладать большим пусковым вращающим моментом и возможно малой электромеханической постоянной времени.

В других случаях требуются малые электродвигатели, постоянного тока, работающие продолжительно при постоянной скорости вращения, как, например, в гироскопических устройствах, приводе

вентиляторов, снрен, дрелей и т. д.

В конструктивном отношении электродвигатели постоянного тока малой мощности, ссобенно двигатели для привода различных механизмов автоматических устройств и бытового изаначения, в настоящее время выполняются закрытого типа. В них должна предусматриваться соответствующая защита и экранировка металлическими оболочками всех электрических частей в целях ограничения радиопомех, создаваемых этими двигателями при работе.

Магнитная система малых двигателей постоянного тока выполияется или в виде сплошной стальной станны с отъемными цельными или шихтованными полюсами (рис. 1.13, а), или же в виде шихтованной станины вместе с полюсами (рис. 1.13, б). При мощностях электродвигателей примерно до 150—200 вт магнитная система делается двухполюсной; при больших же мощностях выгодно выполнять ее четырехполюсной, так как этим достигается некоторое

уменьшение массы (веса) машины и длины коллектора.

Однако в настоящее время при проектировании и наготовлении электродвигателей постоянного тока малой мощности специального назначения намстилась тещенция к выполнению их четырехполюсниками даже при малых мощностих, измеряемых единицами ватт. Это обстоятельство обусловлено стремлением к повышению вадежности работы цеточного узла двигателей за счет параллельной работы на коллекторе двух одноименных щеток из общего числа (четырех) щеткодержателей.

Возбуждение этих электродвигателей большей частью последовательное, так как при этом обеспечивается высокая кратность пускового вращающего можента по отношению к номинальному и облегчается безреостатный пуск двигателей. Однако в тех случаях, когда требуется относительно постоянная скорость вращения их, применяется и параллельное возбуждение, а в специальных случаях также и смешанное, или же возбуждение постоянными магнитами.

Следует отметить, что за последние годы разработка малых электродвигателей постоянного тока в двапазоне мощностей от долей ватта до нескольких сотен ватт характеризуется повышением их технико-экономических показателей. Например, благоприятными результатами в этой области являются:

1) разработка ряда серий малых электродвигателей постоянного

тока с большой степенью унификации основных узлов;

 увеличение срока службы и повышение надежности работы многих типов двигателей;

 разработка способов стабилизации скорости вращения малых пнигателей;

улучшение пусковых и рабочих характеристик их и др.
 Вместе с этим развитие подшининковой промышленности, хи-

мин и некоторых других отраслей создает условия для дальнейшего улучшения технических данных малых электрических машин в связи с возможностью повышения их скорости вращения и тепловых нагрузок.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает большое количество развых типов малых электродвигателей постоянного тока специального назвачения. Ниже дается краткая характеристика ряда типов этих двигателей, используемых в спепиальной технике.

Электродвигатели постоянного тока типов Д, ДП, СД и ДРВ, применяемые в авиационной технике [15], работают при цироком изменении температуры окружающей среды в условиях высотности, повышенной влажности в вибрациях мест установки. Они имеют закрытое исполнение с повышенной прочностью щеткодержателей. Для уменьшения электромеханической постоянной времени элек-

тродвигатели указаиных типов выполняются с удлиненными якорями. Они используются в качестве приводных и исполнительных

двигателей в авиационной аппаратуре.

Электродвигатели типа Д имеют двухполюсное исполнение с параллельным, последовательным и смещанным возбуждением. Они используются как приводные двигатели. Крепление их фланцевое со стороны выходного вала. Напряжение питания 27 В, полезная мощность на валу от 1 до 55 Вт при скоростях вращения от 7000 до 2000 об/мин. Условные обозначения применяемых типов этих двигателей: Д-1, Д-7, Д-25, Д-35, Д-55, где цифра после буквы Д соответствует мощности на валу.

Электродвигатели типа ДП представляют собой малогабаритные исполнительные двигатели с возбуждением постоянными магнитами. Они используются в маломощных следящих автоматических системах. Напряжение питания 27 В, полезная мощность на валу от 1 до 10 Вт при скоростях вращения от 8000 до 4000 об/мин. Эти двигатели используются также с центробежным вибрационным ре-

гулятором скорости как приводные двигатели.

Электродвигатели типа СД представляют собой двух- и четырехполюсные машины с параллельным или последовательным возбуждением. Оин используются для привода авиационной аппаратуры. Крепленне двигателей фланцевос со стороны выходного вала. Напряжения питания 27 и 60 В, полезиая мощность на валу от 8 до

250 Вт при скоростях вращения 7500 и 6000 об/мин.

Электродвигатели типа ДРВ являются двухполюсиыми машииами с параллельным, последовательным и смешаниым возбуждением и с центробежным вибрационным регулятором скорости. Крепление двигателей фланцевое со стороны выходного вала, Эти двигатели со стабилизированиой скоростью вращения применяются в качестве приводных в авиационной аппаратуре. Напряжение питания 27 В, полезиая мощность на валу от 20 до 300 Вт при скоростях вращения 10000, 7500 и 6000 об/мин.

Электродвигатели постоянного тока типа ПЛ представляют собой малогобаритные машины защищенного исполнения с параллельным возбуждением. Эти двигатели используются в системах автоматики как приводные для различных приборов. Они имеют два способа крепления — фланцевое и на лапах. Напряжения питания 110 и 220 В, полезные мощности иа валу от 80 до 600 Вт при скоростях вращения 2700 в 1400 об/мин (приложение IX).

Электродвигатели постоянного тока типа СЛ имеют двухполюсное исполнение с независимым, параллельным и последовательным возбуждением. Эти двигатели широко применяются в схемах корабельной автоматики, в следящих системах и различных регуляторах в качестве вспомогательных и исполнительных двигателей.

Конструктнвно эти двигатели выполияются в виде цилиндра без крепежных лап, вмеют защищенное исполнение и условный трехцифровой шифр, в котором первая цифра обозначает габарит двигателя, вторая — длину и третья — схему включения двигателя.

Напряжения питания двигателей СЛ 24, 110 и 220 В, полезные мощности на валу от 5 до 230 Вт при скоростях вращения от 5200 до 2400 об/мин.

Имеются исполнения этих двигателей со стабилизированной скоростью вращения посредством центробежного вибрационного регулятора скорости. Напряжения питания 24 и 110 В, полезные мощности на валу от 3 до 80 Вт при стабилизпрованных скоростях

вращения 4500-3000 об/мии (приложение X).

Электродвигатели постоянного тока типа МИ имеют волозащищенное и закрытое исполнение и четырехполюсную магнитную систему с независимым и параллельным возбуждением. Они используются в судовых системах автоматического управления и силовом следящем электроприводе с электромашинным усилителем. Двигатели параллельного возбуждения применяются в качестве приводных, а независимого возбуждения — как исполнительные двигатели с якорным управлением. Эти двигатели имеют фланцевое крепление со стороны приводного вала или на лапах.

Напряжения питания двигателей типа МИ первых трех габаритов 60 и 110 В, полезиые мощности на валу от 100 до 760 Вт при ско-

ростях вращения 3000, 2000 и 1000 об/мин.

Электродвигатели постоянного тока серии ДПМ и ДПР с возбуждеинем постоянными магнитами [17] в диапазоне мощностей от долей ватта до нескольких десятков ватт имеют широкое применеиие для привода различных механизмов и в системах автоматического управления в качестве исполнительных двигателей.

Электродвигатели серии ДПМ являются двухполюсными машинами закрытого исполнения с возбуждением от внешнего кольцевого постоянного магнита. Они имеют обыкновенный якорь с пазами с уложенной в иих простой петлевой обмоткой. Эта серия двигателей построена на четырех габаритах, наружный диаметр корпусов которых, выраженный в миллиметрах, входит в обозначение двигателя (например, ДПМ-20, ДПМ-25 и т. д.).

Двигатели серии ДПМ имеют разные конструктивные исполие-

иия: с одним выходным концом вала (исполнение Н1), с двумя концами вала (Н2) и с одинм концом вала и встроенным центробежным регулятором скорости (НЗ). В каждом из этих исполнений предусмотрено выполиение двигателей с разными номинальными данными: иапряжение питания 6, 12 и 27 В, момент нагрузки 0,02-2 Н см

и скорость вращения 9000—2500 об/мин (приложение XI).

Электродвигатели серии ДПР являются двухполюсными машинами закрытого исполнения с возбуждением от внутреннего цилинпрического постоянного магнита. Они имеют полый бескаркасный якорь, внутри которого располагается упомянутый двухполюсный цилиндрический магиит, и наружный магнитопровод в виде цилиндра для замыкания магнитного поля. Даниые двигатели имеют более высокий к. п. д., меньшую электромеханическую постоянную времени и больший срок службы. Серия двигателей ДПР построена на шести габаритах и охватывает диапазон мощностей от 0.12 по 37 Вт. За исходный параметр для построения данной серни здесь также принят наружный диаметр корпуса двигателей. Наименьший днаметр корпуса принят 15 мм; днаметр корпуса каждого следую-

щего габарита возрастает на 5 мм.

Двигатели серии ДПР имеют разшые коиструктивные исполнения: с одним выходным концом вала (исполнение Н1), с двумя концами вала (112); фланцевос с одним концом вала (Ф1) и фланцевос с двумя концами вала (Ф2). В каждом из этих исполнений предусмотрено выполнение двигателей с разными номинальными данными 171.

# Генераторы

Генераторы постоянного тока мощностью в несколько десятков нля сотен ватт применяются в некоторых установках проводной связи, радноустройствах, автомашинах и др. В зависимости от типа установки эти генераторы работают в продолжительном или кратковременном режиме. Для вращения их применяется как двигательный, так и ручной привод. Применение ручного привода для малых генераторов возможно только при мощностях их не более нескольких десятков ватт.

Генераторы постоянного тока малой мощности обычно выполняются закрытого типа в целях экранировки электрических частей

для ограничення радиопомех.

Так, например, радногенераторы постоянного тока малой мощности имеют закрытое исполнение и двух- или четырех-полюсную магнитную систему. Они обычно строятся с двумя рабочими обмотками в общих пазах якоря и двумя коллекторами— на инвшее и высшее напряжения. Низшее напряжение предназначается для питания цепей накала, а высшее — анодных цепей радиоустройств. Эти генераторы имеют параллельное возбуждение от коллектора инвшего напряжения. Ввиду общей магнитной системы и одной обмотки возбуждения генератора самостоятельная регулировка каждого напряжения его невозможна. Поэтому в малых радиогенераторах регулирование напряжений обычно не применяются.

Для вращения радиогенераторов обычно применяются двигатели внутреннего сгорания, но при самых малых мощностях иногда ис-

пользуется также и ручной привод.

В другнх малых генераторах постоянного тока для создания рабочего магнитного поля применяется как независимое и параллельное возбуждение, так в возбуждение постоянными магнитами. Последнее находит применение, например, в тахогенераторах и

некоторых других случаях.

Ко всем электродвигателям и генераторам постоящного тока малой мощности предъявляются как общие, так и специальные технические требования. Последние определяются особыми техническими условиями заказа на данный тип двигателя или генератора в зависимости от специального их назывчения. Главнейшими общими техническими требованиями к этим машинам являются:

а) высокая падежность работы машин при всех условиях эксплуатации;

 б) благоприятная коммутация машин при любых режимах работы;

в) получение необходимых показателей рабочих характеристик машин:

 г) обеспечение большой краткости пускового вращающего момента электродвигателя по отношению к номицальному и в случае исполнительных двигателей получение малой электромеханической постоянной времени;

д) обеспечение возможного постоянства иапряжения на зажимах генератора при различных режимах работы;

е) высокий коэффициент полезного действия генератора;

ж) способность тенератора выдерживать короткие замыкания; з) достижение минимальных габаритов и массы (веса) машии;

 и) наличие защиты и экранировка электрических частей машин для ограничения радиопомех, создаваемых ими при работе;

 к) правильное использование активных материалов и рациональная организация технологии производства малых машии в целях уменьшения их стоимости.

# Задание на проектирование

Основой для расчета малых машин постоянного тока являются следующие данные: 1) полезная мощность машины  $P_a$ ,  $B_7$ ; 2) напряжение на зажимах U,  $B_7$ ; 3) скорость вращения n, об/мин; 4) возбуждение (последовательное, парадлюльное, смещанное, постоянными магнитами); 5) режим работы (продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный); 6) исполнение (закрытое, защиненное).

При расчете радиогенераторов задаются два значения рабочего напряжения и мощность каждого коллектора. Малые электродвитатели постояниого тока, всобще говоря, строятся на разные напряжения, а именио: 6, 12, 27, 110, и 220 В. Однако в зависимости от иззначения и области применения этих двигателей не все указанные напряжения имеют одинаковое распространение. Малые двигатели постоянного тока целесообразно строить по возможности более высокоскоростиыми, так как при этом получаются выгодными значения к. п. д., массы (веса) и габаритов двигателя.

Употребительными напряженнями малых радиогенераторов являются: низшее напряжение — 4 и 15 В, высшее — 220, 500, 750 1000 и 1500 В.

# 1-2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

Определение основных размеров машины — диаметра и длины якоря — является одним из важнейших этапов в ходе расчета ее, так как правильно выбранные размеры якоря обеспечивают наи-

более рациональное использование применяемых в машиие материалов и более совершенную конструкцию ее в целом.

Якорь малого электродвигателя или генератора постоянного тока представляет собой пакет, собранный из дисков, напитампованных из листовой электротехнической стали толщиной 0,35 мм. О,5 мм. Для сборки пакета якоря применяются два способа. По одному из них пакет якоря собирается отдельно от вала на специальмом кондукторе-оправке, отдельные днски пакета покрываются бакелитовым лаком, пакет прессуется и затем запекается в печи. В процессе запекания при температуре 120—150° С бакелитовым лак полимеризируется, пакет становится механически прочным и после этого насаживается из вал. По другому способу покрытые лаком диски пакета якоря поодиночке насаживаются на вал, имеющий иакатку под пакетом, пакет прессуется и скрепляется двумя нажниньым шайбами, запрессованными на накатку вала.

#### 1. Расчетная мощность машины

а. Электродвигатели. Расчетная, или внутренияя, мощность электродвигателей постоянного тока  $P_{\rm a}$ , равиая произведению s. д. с. при нагрузке и тока якоря, может быть определена следующим образом:

$$P_{\rm a} = EI_2 = UI_2$$
  $I_2^2 r_2 - \Delta U_{\rm m} I_2 = \frac{P_2}{\eta} - P_{\rm m+m}$ .

Қак показывает расчет и опыт, потери в обмотках и коитактах щеток  $P_{\mathsf{N}+\mathsf{q}_1}$  малых электродвигателей продолжительного режима работы в большинстве случаев составляют в среднем около двух третей общих потерь в иих:

$$P_{\text{N+III}} = \frac{2}{3} \sum P = \frac{2}{3} P_2 \left( \frac{1 - \eta}{\eta} \right);$$

тогда расчетная мощность указанных двигателей будет

$$P_{a} = \frac{P_{z}}{\eta} - \frac{2}{3} P_{z} \left( \frac{1 - \eta}{\eta} \right) = \frac{1 + 2\eta}{3\eta} P_{z}, B_{T}.$$

В малых двигателях повторно-кратковременного или кратковременного режимов работы потери в обмотках и контактах щегок большей частью составляют в среднем около трех четвертей общих потерь, поэтому для определения расчетной мощности этих двигателей предыдущая формула принимает вид:

$$P_{\rm a} = \frac{1 + 3\eta}{4\eta} P_{\rm 2}$$
, Br.

6. Генераторы. В генераторах постояниюто тока малой мощности продолжительного режима работы потери в обмотках и контактах щеток в большинстве случаев составляют в среднем около половнны общих потерь, поэтому расчетная мощность такого генератора может быть определена по следующей формуле:

$$\begin{split} P_{\rm a} = & EI_2 = UI + UI_{\rm b} + I_{\rm gf}^2 + \Delta U_{\rm u}I_2 = P_2 + P_{\rm N-H} = \\ & = P_2 + \frac{1}{2} \cdot P_2 \left(\frac{1-\eta}{\eta}\right) = \frac{1+\eta}{2\eta} P_2, \ {\rm BT}, \end{split}$$

где  $P_{\rm 2}$  — номинальная полезная мощность электродвигателя или генератора в ваттах по заданию; в двухколлекториом генераторе




Рис. 1.1. Крвые к. п. д. малых машин постоянного тока в зависимости от полезной мощности на валу

под величиной  $P_2$  понимается суммарная мощность двух обмоток якоря;  $\eta = \kappa$ . п. д. электродвигателя или генератора, предварительно выбираемый по кривым рис. 1.1 в зависимости от полезной мощности и режима работы машниы.

Для машин повторно-кратковременного режима работы к. п. д. на 5—10% больше значения, определяемого по кривой рис. 1.1 для машин кратковременного режима гой же мощности.

Следует отметить, что некоторос отклонение величны к. п. д. электродвигателя или генератора от негинного значения или же отклонение распределения потерь от принятого выше среднего распределения незначительно влияет на изменение величниы днаметра якоря или внутрешнего днамстра полюсов, так как последний со-

гласно позиции 4 пропорционален кубическому корню из величины расчетной мощности:

$$D_{\rm H2} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\rm a}}{\xi n}} \equiv \sqrt[3]{P_{\rm a}}.$$

Так, например, при отклонении величины к. п. д. машины от истинного значения на  $\pm$  10% отклонение расчетного диаметра якоря от точного значения составляет не более  $\pm$  2% при  $\eta$ <0,40 и менее + 1% — при  $\eta$ >0,40. Точно так же при возможном отклонении распределения потерь в машине от принятых средних распределений на  $\pm$  10% отклонение расчетного диаметра якоря от величины его при этих распределениях потерь в данном значения к. п. д. составляет не более  $\pm$  5% при  $\eta$ <0,40 и менее  $\pm$  3% — при  $\eta$ >0,40.

Таким образом, приведенные формулы для вычисления расчетной мощности малых электродвигателей и генераторов с достаточной

точностью определяют значение этой мощности.

# 2. Ток и э. д. с. якоря при нагрузке машины

а. Ток якоря электродвигателя при последовательном возбуждении

$$I_2 = \frac{P_2}{\eta U}$$
, A;

при параллельном возбуждении

$$I_2 = \frac{P_2}{nI} - I_{\text{cu}}$$
, A.

 б. Ток якоря генератора с одним коллектором на якоре и параллельным возбуждением

$$I_2 = \frac{P_2}{I_1} + I_m$$
, A;

с двумя коллекторами на якоре и параллельным возбуждением

$$I_{2\mathrm{H}} = \frac{P_{2\mathrm{H}}}{U_{\mathrm{H}}} + I_{\mathrm{m}}; \ I_{2\mathrm{B}} = \frac{P_{2\mathrm{B}}}{U_{\mathrm{B}}}, \ \mathrm{A},$$

где U,  $U_{\rm H}$  и  $U_{\rm B}$ — номинальные напряжения соответствующих машин по заданию (Н — низшее, В — высшее);  $P_{2^*}$   $P_{2^{\rm H}}$  и  $P_{2^{\rm B}}$ — номинальные мощности машин по заданию;  $\eta$  — берется из позиции 4.

Величина тока возбуждения  $I_{\rm m}$  малых электродвигателей и генераторов постоянного тока паравлельного возбуждения обычно составляет 10-20% от величины номинального нагрузочного тока машины, причем больший процент этого тока относится к меньшим

мощностям. В отдельных случаях возможно отклонение тока возбуждения в сторону меньшей или большей величины от указанного значения.

в. Э. д. с. якоря электродвигателя при нагрузке предварительно может быть определена, исходя из вышеприведенных выражений для расчетной мощности, по следующим формулам:

для продолжительного режима работы при последовательном возбуждении

$$E = \frac{P_a}{I_a} = \frac{1+2\eta}{3}U$$
, B;

при параллельном возбуждении

$$E = \frac{P_{\rm B}}{I_2} = \frac{1 + 2\eta}{3\left(1 - \frac{I_{\rm BH}}{I}\right)}U$$
, B;

для кратковременного режима работы при последовательном возбуждении

$$E = \frac{1+3\eta}{4} U$$
, B;

при парадлельном возбуждении

$$E = \frac{1 + 3\eta}{4\left(1 - \frac{I_{\text{LL}}}{I}\right)} U, B,$$

где I — потребляемый двигателем параллельного возбуждення ток из сети:

$$I = \frac{P_2}{\eta U}$$
, A,

при этом в среднем, как указывалось,

$$\frac{I_{\text{ni}}}{I_{\text{n}}} = 0,1 \div 0,2.$$

г. Э. д. с. якоря генератора с одиим коллектором на якоре и парадлельным возбуждением

$$E = \frac{P_a}{I_b} = \frac{1+\eta}{2\eta \left(1 + \frac{I_w}{I}\right)} U, B,$$

с двумя коллекторами на якоре низшего и высшего напряжения и параллельным возбуждением

$$E_{\rm H} = \frac{1+\eta}{2\eta \left(1 + \frac{I_{\rm IM}}{I_{\rm H}}\right)} U_{\rm H}; \quad E_{\rm B} \approx 0.9 \frac{1+\eta}{2\eta} U_{\rm B}, \ {\rm B},$$

где отдаваемый генератором ток

$$I = \frac{P_2}{U}$$
 или  $I_{\rm H} = \frac{P_{\rm 2H}}{U_{\rm H}}$ , A,

при этом в среднем

$$\frac{I_{\text{tit}}}{I}$$
 или  $\frac{I_{\text{tit}}}{I_{\text{H}}} = 0,1 \div 0,2.$ 

#### 3. Манинная постоянная

Машинная постоянная C определяет диаметр якоря машины  $D_{\rm re2}$  н расчетную длину его  $I_0$  в зависимости от расчетной мощности  $P_{\rm av}$  скорости вращения n, индукции в воздушном зазоре под полюсом




Рис. 1.2. Кривые индукции в воздушном зазоре и линейной нагрузки якоря малых машин постоянного тока в зависимости от отношения полезной мощности и скорости вращения

 $B_{\delta}$  и лицейной нагрузки якоря  $A_2$ . Связь между этими величинами выражается следующим образом [11]:

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha B_b A_2} - \frac{D_{H2}^2 I_0 n}{P_n}$$
,

где  $B_6$  — индукция в воздушном зазоре под полюсом при нагрузке,  $T;\;A_3$  — линейная нагрузка якоря,  $A/\mathrm{cm};\;\alpha=0.60\div0.70$  — ко-

эффициент полюсного перекрытия.

Индукция  $B_6$  и линейная нагрузка  $A_2$  выбираются в зависимости от отношения полезной мощности к скорости вращения и режима работы машны по кривым рис. 1.2; для машн повторнократковременного режима работы можно производить этот выбор также по кривым для кратковременного режима, уменьшив полученные по ним значения этих величии соответственно на 5-7 и 15-20%.

В случае двухколлекториого генератора под  $A_{\rm 2}$  понимается суммарная линейная нагрузка двух обмоток якоря.

#### 4. Пиамето и расчетная плина якоря

В электродвигателях и генераторах постоянного тока малой мощности отношение длины  $l_0$  пакета якоря к его диаметру или внутреннему диаметру полюсов  $D_{\rm n1}$  обычно находится в пределах:

$$\xi = \frac{I_0}{D_{\rm m}} = 0,4 \div 1,6$$
, или в среднем  $\xi = 1$ .

Однако при проектировании серии малых машин постоянного тока шкала мощностей их обычно строится на ограниченном числе диаметров якорей, причем для получения различных мощностей на каждом диаметре принимается две или три длины якоря. В этом случае отношение  $I_0/D_{n1}$  может достигать значения, равного 2—2,4.

В управляемых исполнительных двигателях малой мощности для уменьшения момента инерции якоря указаиное отношение обычно принимается  $\xi = 1.4 \div 2.4$ , или в среднем  $\xi = 1.8$ .

Если по техническим требованиям задания требуется обеспечить определенную кратность наибольшего пускового момента электродвигателя по отношению к номинальному, то, согласно уравнениям (1-12) или (1-13) и (1-16) позиции 67, диаметр якоря должен быть ограниченным, следовательно, ξ ≥ 1.

Внутренний диаметр (расточка) полюсов и расчетная длина па-

кета якоря будут:

$$D_{\rm n1} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\rm a}}{\xi n}}$$
, cm;  $l_0 = \xi D_{\rm n1}$ , cm,

где n берется по заданию,  $P_a$  — из позиции 1, C — из позиции 3. Действительная длина якоря в малых двигателях и генераторах может быть принята равной расчетной длине якоря, так как в па-

кете якоря отсутствуют вентиляционные каналы.

Расчетные значения внутреннего диаметра полюсов  $D_{\rm n1}$  и длины пакета якоря  $I_{\rm 0}$  обычно округляются до ближайших стандартных чнеел согласно ГОСТ 6636—69 (приложение VIII), при этом оком-чательный диамстр якоря  $D_{\rm n2} = D_{\rm n1} = 26$ , где  $\delta$  — длина воздушного зазора между внутренией поверхностью наконечников полюсов и якорем по позиции 33 (гл. 1).

### 5. Окружная скорость вращения якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2}$$
, M/c,

где n берется по заданию,  $D_{\rm H2}$  — из позиции 4.

Окружная скорость якоря малых двигателей и генераторов постоянного тока при 5000—8000 об/мин может достигать 20—25 м/с, а иногда и выше,

#### 6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$\tau_2 = \frac{\pi D_{\text{H2}}}{2p}$$
,  $b_0 = \alpha \tau_2$ , CM,

где  $2\rho$  — число полюсов машниы; в малых электродвигателях и генераторах оно равно 2 при мощностях до 150-200 Вт и 4 — съвще 200 Вт; в настоящее время в двигателях специального навлачения число полюсов  $2\rho$  — 4 берется также и при мощностях в несколько ватт для повышения надежности работы щеткодержателей за счет параллельной работы двух одноименных щеток;  $\alpha$  берется из позиции 3;  $D_{\rm ng}$  — из позиции 4.

Следует отметить, что длина расчетной полюсной дуги  $b_0$  малых машин вследствие насыщения тонких полюсных наконечников обычно на 2-3% меньше длины действительной полюсной дуги b, поэтому

$$b = (1,02 \div 1,03) b_0$$

#### 7. Частота перемагничивания стали якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60}$$
,  $\Gamma$ u.

#### 1-3. ОБМОТКА ЯКОРЯ

В электродвигателях и генераторах постоянного тока малой мощности при двухполюсном исполнении применяется простая петлевая обмотка, а при четырехполюсном — простая волновая обмотка якоря.

Намотка этой обмотки на якорь может производиться или вручную — путем обматывания якоря непрерывной проволокой с выпуском отпаек (петель) к коллектору, или же на станке, когда отдельные секции обмотки изготовляются на нем и затем укладываются в пазы якоря. После укладки обмотки в пазы и припайки соответствующих концов ее к коллекторным пластинам она вместе с якорем пропитывается изолирующим лаком и просушивается. Затем производится динамическая балансировка якоря.

Вылет лобовой части обмотки по оси вала обычно составляет

$$l_{\rm sl}^{\prime} \approx (0.3 \div 0.5) D_{\rm sl2}$$

где  $D_{\mathfrak{n}\mathfrak{L}}$  берется из позиции 4.

8. Полезное магнитное поле полюса в воздушном заворе при нагрузке машины

$$\Phi_{\delta} = B_{\delta} b_0 t_0 \cdot 10^{-4}$$
, B6,

где  $B_{\delta}$  берется из позиции 3,  $I_0$  — из позиции 4,  $b_0$  — из позиции 6.

# 9. Число проводников обмотки якоря

$$N_2 = \frac{60aE}{pn\Phi_0}$$
,

где a=1; n берется по заданию, E — из позиции 2, p — из позиции 6,  $\Phi_6$  — из позиции 8.

В случае двухколлекторного генератора число проводников якоря определяется отдельно для обмоток низшего и высшего напряжения.

# 10. Число назов якоря

При выборе числа пазов якоря в электродвигателях и генераторах малой мощности необходимо учитывать то, что слишком малос число их в генераторах может явиться одной из причин заметных колебаний- напряжения на коллекторе, а большое число пазов может привести к значительному уменьшению ширины зубца.

В радкогенераторах и тахогенераторах для уменьшения амплитуды и повышения частоты зубцовых пульсаций напряжения на коллекторе число пазов якоря обычно выбирается возможно больпим и нечетным.

Вообще для уменьшения зубцовых пульсаций напряжения на коллекторе и ослабления явления «прилипания» якоря к полюсным наконечникам число пазов якоря у малых машин целесообразно выбирать нечетным. Кроме того, для дополнительного ослабления этих явлений эффективным средством может служить применение скоса пазов якоря или полюсных наконечииков на одно пазовое деление или менее. Однако при применении скоса пазов якоря следует иметь в виду, что в этом случае происходит некоторое уменьшение площади паза и увеличение ширины коммутационной зоны. Это может вызвать, с одной стороны, определенные затруднения при укладке обмотки в пазы из-за недостатка места в них, а с дру-

 гой — некоторое ухудшение условий коммутации тока в коммутирующих секциях якоря вследствие большего влияния на них поля полюсов.

Для уменьшення этих затруднений вместо скоса пазов якоря при необходимости может быть применен скос краев полюсных наконечников. Решение вопроса о необходимости применения скоса пазов якоря или полюсных наконечников в проектируемой машине в основном зависит от ее назначения и характера специальных требований, предъявляемых к ней.

Выбор числа пазов якоря (по опыту построенных электродвигателей и генераторов малой мощности) можно производить по следующему приближенному соотношению:

$$z_2 \approx (3 \div 4) D_{n2}$$

с округлением до ближайшего целого нечетного числа, где  $D_{\mathrm{u}2}$  берется из позиции 4.

# 11. Число коллекторных пластин

В машинах малой мощности число коллекторных пластин принимается:  $K = (1 \div 3) z_s$ ;

при этом обычно

$$K = 2z_2$$
 при  $2p = 2$ ;

 $K = z_2$  или  $3z_2$  при 2p = 4,

так как в последием случае применяется простая волновая обмотка якоря, которая выполняется симметричной только при нечетном числе коллекторных пластин; здесь  $z_2$  берется из позиции 10

# 12. Число витков в секции обмотки якоря

$$w_{c2}' = \frac{N_2}{2K}$$
,

где  $N_2$  — берется из позиции 9, K — из позиции 11.

В настоящей позиции принимается окончательное значение  $N_2$  определяющее целое  $w_{c2}$ 

В случае двухколлекторного генератора число витков в секцин определяется отдельно для обмоток низшего и высшего напряжения.

# 13. Число проводников в пазу якоря

$$N_{\rm n2} = \frac{N_2}{z_g} = 2w'_{\rm c2} \frac{K}{z_0}$$
,

где  $z_2$  берется на позиции 10, K — из позиции 11,  $w_{\rm c2}'$  — из позиции 12.

В двухколлекторном генераторе число проводинков в пазу определяется для каждой обмотки якоря в отдельности.

# 14. Шаги обмотки якоря по секциям и коллектору

Для простой петлевой обмотки якоря

$$y_1 = \frac{K}{2p} \mp \epsilon; y_2 = y_1 - 1; y - 1; y_K = 1.$$

Для простой волновой обмотки

$$y = \frac{K-1}{p}$$
;  $y_{K} = y$ ;

а) 
$$y_1 = y_2 = \frac{y}{2}$$
, если  $y$ —четное число;

б) 
$$y_1 = \frac{y + 1}{2}$$
;  $y_2 = \frac{y - 1}{2}$ , если  $y$ —нечетное число.

Шаг этих же обмоток по пазам

$$y_n = \frac{z_2}{2p} \mp \varepsilon$$
,

где є - нуль или правильная дробь, делающая  $y_1$  или  $y_n$  целым числом;  $2\rho$  берется из позиции 6; K — из позиции 11.

После этого составляется таблица обмотки и вычерчивается ее схема.

# 15. Линейная нагрузка якоря

$$A_2 = \frac{N_2 I_2}{2\pi D_{R2}}$$
, A/cm,

где  $I_{\rm 2}$  берстся из позиции 2;  $N_{\rm 2}$  — околчательное значение из позиции 12.

Полученная здесь величина  $A_2$  не должна отличаться от предварительно принятой в нозиции 3 более чем на  $\pm$  5%.

В двухколлекториом генераторе линейная нагрузка определяется для каждой обмотки якоря в отдельности.

# 1-4, РАЗМЕРЫ ЗУБЦОВ, ПАЗОВ И ПРОВОДОВ ОБМОТКИ ЯКОРЯ

В машниах постоянного тока малой мощности применяются почти исключительно полузакрытые пазы якоря круглой, овальной, трапецендальной и прямоугольной формы.

На рис. 1.3 представлены наиболее употребительные формы пазов якоря этих машин. Круглая форма пазов упрощает и удещевляет изготовление штампа для якоря, что снижает стоимость изготовления машины.

В радиогенераторах и тахогенераторах в целях уменьшения зубцовых пульсаций напряжения на коллекторе применяется скос пазов якоря на одно пазовое деление. Обмотка якорей электродвигателей и генераторов постоянного ком малой мощности выполияется преимущественно из круглого медного обмоточного провода с изолящией марок ПЭЛ, ПЭТ, ПЭФ-2, ПЭВ-2, ПЭТВ, ПЭЛШО и ПЭЛШКО, а иногда марки ПБД. Лишь в относительно мощных машинах инзкого напряжения приходится прибетать к ининой обмотке якоря, применяя для этой цели полузакрытые пазы прямоугольной формы (рис. 1.3, a).

Размеры и марка изоляции обмоточных проводов определяются государственными общесоюзными стандартами (ГОСТ) и ведомственными техническими условиями. Так, перечисленные марки про-

водов расшифровываются следующим образом:




Рис. 1.3. Формы пазов якоря малых машин: a — круглый паз; b — трапецендальный; e — прямоугольный

ПЭЛ — провод эмалированный лакостойкий;

 ПЭТ — провод эмалированный лакостойкий с повышенной теплостойкостью.

ГОСТ 7262 - 54 (приложение I):

ПЭВ-2 — провод, изолированный высокопрочной эмалью в два слоя.

ГОСТ 6324- 52 (приложение I):

ПЭЛШО — провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слосм обмотки из натурального шелка;

ПЭЛШКО — провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слосм обмотки из капрона;

ПБД — провод, изолированный двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи;

Ведомственные технические условия:

MPTУ 2-43-12—61 (приложение I):

ПЭТВ — провод эмалированный лакостойкий с высокой теплостойкостью.

MИО-003 -- 63 (приложение I):

 $\Pi \ni \Phi \cdot 2$  — провод, изолированный фторопластовой эмалью в два слоя.

ГОСТ 7019-60 (приложение I):

ПЭТКСОТ — провод эмалированный теплостойкий со стекловолокном в один слой.

Провода марок ПЭТВ, ПЭФ-2 и ПЭТКСОТ иринадлежат к категорин теплостойких обмоточных проводов, допускающих длительно температуру нагрева до 180-200° С. Эти провода применяются в теплостойких малогабаритных электрических машинах специального назначения.

Провода марок ПЭЛ, ПЭТ, ПЭВ-2 обеспечивают высокий коэффициент заполнения паза, но не всегда достаточно надежны в отношении изолянии, в особенности при относительно высоких иапряжениях машины. Провода марок ПЭЛШО и ПЭЛШКО дают достаточно высокий коэффициент заполнения паза и надежны в отношении изоляции. При напряженнях машины 6—12 В можно ограиичиться проводами марок ПЭЛ и ПЭТ, при напряжениях 12— 30 В — проводами марок ПЭЛ, ПЭТ, ПЭВ-2 и при иапряжениях 110 В и выше — проводами марок ПЭЛШО, ПЭЛШКО или ПБД.

# 16. Предварительный выбор изотности тока в обмотке якоря

В электродвигателях и генераторах постоянного тока малой мощности допустимая плотность тока в обмотке якоря выбирается в зависимости от режима работы, типа исполнения и условий охлаждения и применення машины. Как известно, тепловой режим машины постоянного тока в основном определяется величиной произведения линейной нагрузки якоря на плотность тока в обмотке его А і в и условиями теплоотдачи.

 $\hat{\Pi}$ ри допустимой плотности тока в обмотке якоря  $i_2$  для даниого режима работы машины наибольшее превышение температуры якоря над температурой окружающей среды не будет превосходить попустимого значения. Для установления условий выбора этой плотности тока при различиых режимах работы можно воспользоваться известными из теории кривыми нагревания во времени якоря машины при продолжительном, повторно-кратковремениом и кратковременном режимах работы ее. При этом характер повторнократковременного режима определяется заданным графиком работы.

На рис. 1.4 для примера представлены графики повторио-кратковременного режима работы для малых электродвигателей постоянного тока некоторых механизмов. Как известно, повторно-кратковременный режим работы электродвигателя во времени характеривуется определениым циклом  $t_{
m u}$ , состоящим из рабочего периода  $t_{
m p}$ и времени остановки или перерыва  $t_{\rm m}$ , так что цикл

$$t_{\rm u} = t_{\rm p} + t_{\rm n}$$

Число таких циклов работы малых электродвигателей обычно ограничено и задается условиями работы механизма. Оно может составлять от 3 до 10 при продолжительности никла:

$$t_n = t_0 + t_n = 1 + 9 = 10$$
 Multi  $t_n = 5 + 5 = 10$  C (PMC. 1.4).


После указанного числа циклов работы электродвигатель останавливается до прихода в практически холодное состояние.

Каждый цикл повторио-кратковременного режима работы электродвигателя характеризуется так называемой продолжительностью включения, обозначаемой условно *ПВ*. Так, в приведенном примере эта продолжительность включения будет:

$$IIB_{\%} = \frac{t_p}{t_p + t_n} 100 = \frac{1}{1+9} 100 = 10\%;$$

$$IIB_{\%} = \frac{t_p}{t_n + t_n} 100 = \frac{5}{5+5} 100 = 50\%.$$

Кратковременный режим работы электродвигателя во времени характеризуется определенным рабочим периодом  $t_{
m p}$ , после чего двигатель останавливается до



прихода в практически холодиое состояние, т. е. время перерыва работы  $t_{\rm H}=\infty$  (рис. 1.7).




Рис. 1.4. Примеры повторно-кратковременного режима работы с реверсированием малых донгателей постоянного тока: a — при  $IIB_{9c}$  = 10%; 6 — при  $IIB_{9c}$  = 50%

Рис. 1.5. Кривая нагревания якоря электродвигателя продолжительного режима работы

На рис. 1.5 представлена кривая нагревания якоря электродвигателя продолжительного режима, на рис. 1.6 — апалогичная кривая двигателя повторно-кратковременного режима и на рис. 1.7 то же двигателя кратковременного режима работы.

В первом случае— при продолжительном режиме работы электродвигателя— превышение температуры якоря его над температурой окружающей среды достигает своего предельного допустимого установившегося значения  $\Delta \theta_m$  в течение продолжительного времени.

Во втором случае — при повторно-кратковременном режиме — превышение температуры якоря достигает предельного допустимого значения  $\Delta \Phi_m$  в течение заданного числа циклов m, после чего дви-

гатель должен останавливаться (рис. 1.6). После прихода его в практически холодное состояние он может быть снова пущен в ход и работать с тем же числом циклов.





Рис. 1.6. Кривая патревания якоря электродвигателя повторискратковременного режима работы при заданном числе циклов mI— нагревание орещнощейся вящины; 2 — сохляждение ценодиожной машины

Наконец, в третьем случае — при кратковременном режиме работы — предельное превышение температуры якоря  $\Delta \theta_m$  достигается через промежуток рабочего времени  $I_p$  (рис. 1.7), после чего двигатель должен остана-



Если воспользоваться кривыми рис. 1.5 — 1.7 и известными уравненнями теории нагревания и охлаждения электрических машин, то для удельной

вливаться.

Рис. 1.7. Кривая нагревания якоря электродвигателя кратковременного режима работы за время  $t_{\rm p}$ 

 1 — нагревание вращающейся мащины; 2 — охлаждение исподвижной машим;

Костенко М. П. Электрические машины. Специальная часть. М.—Л., 1949. с. 581—586.

тепловой загрузки поверхиости якоря можно получить следующие соотношения:

при продолжительном режиме работы машины

$$q = \alpha' \Delta \vartheta_m (1 + 0, lv), BT/cM^2;$$
 (1-1a)

при повторно-кратковременном режиме

$$q = \frac{\alpha' \Delta \theta_m (1 + 0.1v)}{f\left(\frac{t_p}{T_p}\right) \psi\left(\frac{t_p}{T_p}\right)}, \text{ Br/cm}^3;$$
 (1-16)

при кратковременном режиме

$$q = \frac{c'\Delta\theta_m(1+0.1v)}{I\left(\frac{I_p}{T_p}\right)}$$
, B7/cm², (1-1e)

где  $\Delta \theta_m$  — предельное допустимое превышение температуры якоря над температурой окружающей среды, которое для обычных малых машин по ГОСТ 183—66 составляет  $\Delta \theta_m$  - 65° С; для машин специального назначения это превышение температуры допускается более высоким;  $v=v_{\rm S}$  — окружная скорость якоря, м/с — в машинах без встроенного вентилятора, или результирующая скорость течения охлаждающего воздуха относительно поверхности якоря — в машинах с встроенным вентилятором, равная

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_0^2}$$
, M/c (1-2)

при этом

$$v' = (0.4 \div 0.5) v_{\rm o}$$
, M/c;  $v_{\rm e} = \frac{\pi D_{\rm e} n}{60} \cdot 10^{-2}$ , M/c, (1-3)

где  $D_{\rm B}\approx D_{\rm H\,2}$   $(1+2\lambda'')$  — диаметр колеса центробежного вентнлятора,  $\lambda''=h_n/D_{\rm H\,2}=0.25\div0.40;\,n$  — скорость вращения якоря об/мин;

$$f\left(\frac{t_{\rm p}}{T_{\rm p}}\right) = \left(1 - e^{-\frac{t_{\rm p}}{T_{\rm p}}}\right);\tag{1-4}$$

$$\psi\left(\frac{t_{\mathbf{p}}}{T_{\mathbf{p}}}\right) = \left[1 + e^{-a_{\mathbf{i}} \cdot \frac{t_{\mathbf{p}}}{T_{\mathbf{p}}}} + e^{-2a_{\mathbf{i}} \cdot \frac{t_{\mathbf{p}}}{T_{\mathbf{p}}}} + \dots + e^{-(m-1)a_{\mathbf{i}} \cdot \frac{t_{\mathbf{p}}}{T_{\mathbf{p}}}}\right],$$

при этом  $t_{\rm p}$ —рабочий период, с (рнс. 1.6 и 1.7);  $T_{\rm p} \approx \frac{0.9D_{\rm H2}}{c'(1+0.1c)}$ —постоянная времени нагревания вращающегося якоря, с;  $a_1==\left(1+\frac{T_{\rm p}}{T_{\rm n}}\frac{t_{\rm n}}{t_{\rm p}}\right)$ ; m—число щиклов;  $T_{\rm n} \approx \frac{0.9D_{\rm H2}}{c'}$ — постоянная времени охлаждения неподвижного якоря, с;  $D_{\rm H2}=-$  диаметр якоря, см; c'— коэффициент теплоотдачи поверхности якоря в спокойной среде, который в малых машинах постоянного тока по опытиьм

данным при нормальном давлении воздуха  $0,101~\mathrm{MH/m^2}$  (760 мм рт. ст.) в среднем имеет следующие значения:  $c_0' = 0,0014 \div 0,0018~\mathrm{Br/(cn^2 \cdot rpan)}$  при закрытом исполнении машины без вентилятора,  $c_{10}' = 0,0036 \div 0,0044~\mathrm{Br/(cn^2 \cdot rpan)} —$  при защищенном исполнении машины с встроениым вентилятором. В машинах постоянного тока малой мощности, применяемых

В машинах постоянного тока малой мощности, применяемых в авиации, коэфициент теплоогдачи поверхности якоря с уменьшается с увеличением высоты полета самолета. Значение этого коэфенциента, например, для закрытых невеитилируемых электродвигателей в зависимости от высоты можно приближению определить по следующей эмпирической формуле, получениой по опытным данным теплового испытания электродвигателей постояниого тока малой мощности в термобарокамере при разряженности воздуха, соответствующей данной высоте:

$$\alpha' = \frac{\alpha'_0}{1 + 0.06H}$$
, Вт/(см²-град), (1-5)

где H — высота над уровнем моря, км.

В случае защищенных электродвигателей с встроенным центробежным вентилятором значение коэффициента теплоотдачи поверхности якоря в зависимости от высоты можно приближению определить эмпирической формулой, получениюй по опытным данным;

$$\alpha'_{n} = \frac{\alpha'_{n0}}{1 + 0.2H}$$
, Bt/(cm<sup>2</sup>·rpan). (1-6)

Произведение  $\alpha' \Delta \theta_m$  в уравнениях (1-1a) — (1-1b) при неподвижиом якоре и H=0 можно в среднем положить: в случае закрытого исполиения машины без вентилятора:

$$\alpha'\Delta\vartheta_m\approx 0.12$$
 Bt/cm² πρη  $\Delta\vartheta_m=65^{\circ}$  C;  $\alpha'\Delta\vartheta_m\approx 0.15$  Bt/cm² πρη  $\Delta\vartheta_m=90^{\circ}$  C;

и в случае защищенного исполнения машины с вентилятором:

$$\alpha'\Delta\vartheta_m\approx 0.26$$
 Вт/см² при  $\Delta\vartheta_m=65^\circ$  С;  $\alpha'\Delta\vartheta_m\approx 0.36$  Вт/см² при  $\Delta\vartheta_m=90^\circ$  С.

Удельная тепловая загрузка q поверхности по уравнениям (1-1a) — (1-1b) представляет собой отношение общих потерь в обмотке и стали якоря и потерь от трения его о воздух к наружной цилиндрической поверхности пакета якоря.

Если учесть предельные превышения температуры якоря по нормам, то среднюю допустимую плотность тока в обмотке якоря обычных малых машии можно определить по следующим соотношенням [12]:  $\pi p H 2 \rho = 2$ 

до 5000 об/мин 
$$j_2' = \frac{1700q}{A_2}$$
,  $A/мм^2$ ; от 5000 до 10 000 об/мин  $j_2' = \frac{1400q}{A_2}$ ,  $A/мм^2$ ; (1-7a) от 10 000 до 15 000 об/мин  $j_2' = \frac{1200q}{A}$ ,  $A/мм^2$ ;

при 2p = 4

до 5000 об/мин 
$$j_2' = \frac{1300q}{A_2}$$
,  $A/_{\rm MM}^3$ ; от 5000 до 10 000 об/мин  $j_2' = \frac{1100q}{A_2}$ ,  $A/_{\rm MM}^2$ ; от 10 000 до 15 000 об/мин  $j_2' = \frac{1000q}{A_2}$ ,  $A/_{\rm MM}^2$ .

Здесь удельная тепловая загрузка якоря *q* определяется по уравнеииям (1-1a) — (1-1e) в зависимости от режима работы машины.

Отклонения от среднего значения допустимой плотности тока  $j_2$ , получению по уравнениям (1-7а) и 1-76), при окончательном выборе сечения провода обмотки якоря могут составлять  $\pm$  15%.




Рис. 1.8. Кривые допустимых плотностей тока в обмотке якоря двухполюсных малых машин псстоянного тока закрытого исполнения в зависимости от вращающего момента при разных режимах работы

 разных режимах разоты
 продолжительный режим; 2 — кратковременный режим до 5 мин

Предварительное значение плотности тока в обмотке якоря двухполюсных малых электродвигателей закрытого исполнения можно выбирать также по кривым рис. 1.8 в зависимости от полезного вращающего момента при разных их режимах работы.

Вращающий момент малого электродвигателя определяется по уравнению

$$M_2 = 955 \frac{P_2}{n}$$
, H-cm,

где  $P_2$  и n — номинальные значения мощности и скорости вращения электродвигателя по заданию.

#### 17. Сечение и диаметр провода обмотки якоря

Предварительно

$$q_{2}^{'} - \frac{I_{2}}{2j_{0}^{'}}$$
 , MM<sup>2</sup>,

где  $I_2$  берется из позиции 2,  $j_2'$  — из позиции 16.

Сечение и диаметр провода окончательно выбираются по ближайшим даиным ГОСТ из приложения I:

$$q_2-\ldots, d_2/d_{2n}=\ldots$$

В двухколлекториом генераторе сечение и днаметр провода определяются отдельно для каждой обмотки якоря.

18. Окончательная плотность тока в проволнике обмотки якоря

$$j_2 = \frac{I_2}{2q_0}$$
, A/MM<sup>2</sup>,

где  $I_2$  берется из позиции 2,  $q_3$  — из позиции 17.

#### 19. Площадь сечения паза якоря

а. Площадь, занимаємая изолирова и и ы м и проводника м и

$$Q_{\text{n. n}} = \frac{N_{\text{n2}} \cdot d_{2\text{H}}^2}{f_0}$$
, MM<sup>2</sup>,

где  $N_{\rm n2}$  берется из позиции 13,  $d_{\rm 2n}$ — из позиции 17;  $f_{\rm 0}=-0.70\doteq0.74$ — техиологический коэффициент, учитывающий петочности и неплотности укладки проводников в пазы.

В двухколлекториом генераторе площадь сечения наза определяется с учетом числа проводников в назу двух обмоток.

б. Площадь, заиммаемая назовой изоляцией

$$Q_{\rm n,u} \approx \delta_{\rm p} \Pi$$
, mm<sup>2</sup>,

где  $\delta_u=0.10\div 1.0$  мм — толщина пазовой изоляции из кабельной бумаги, лакированной ткани или электрокартоиа, выбираемая в зависимости от напряжения машины:

В высоковельтных радиогенераторах напряжением 750—1500 В  $\delta_{\rm n}-0.8\div1.0$  мм; периметр паза  $\Pi=$  (0.6  $\div$  0.8)  $D_{\rm n2}$ , где  $D_{\rm n2}$  берется из позиции 4.

в. Площадь, занимаемая клииом

$$Q_{\text{п. K}} = b_{\text{кл}} h_{\text{кл}}$$
, mm²,

где можио прииять ширииу клина по дуге окружности якоря  $b_{\rm KR}=3\div 6$  мм и высоту его  $h_{\rm KR}=0.5\div 1.0$  мм.

г. Общая требуемая площадь паза якоря

$$Q_{\Pi} = Q_{\Pi, \Pi} + Q_{\Pi, \Pi} + Q_{\Pi, K}, \text{ MM}^2.$$

#### 20. Коэффициент заполнения паза

В практике расчета машни малой мощиости пользуются обычно понятием коэффициента заполнения паза и волированиым проводом в виде отношения

$$k_{n.H} = \frac{N_{\text{H2}}q_{\text{2H}}}{O_{\text{Pl}}}$$
,

где  $q_{2n}^2=\pi d_{2n}^2/4$  — площадь поперечного сечения провода с изолящий, мм²;  $N_{n2}$  берется из позиции 13,  $d_{2n}$ — из позиции 17,  $Q_n$  — из позиции 19.

Величина коэффициента  $k_{\text{n. w}}$  составляет 0,30  $\div$  0,48.

#### 21, Размеры паза и зубцов якори

а. В случае к р у г л о й формы диаметр паза якоря (рис. 1.3,а)

$$d_{\rm n} = \sqrt{\frac{4Q_{\rm n}}{\pi}} - 1.13 \sqrt{Q_{\rm n}}, \text{ MM}.$$

Если в машиие предусматривается скос пазов якоря на одно пазовое деление, то для сохранения требуемой площади паза диамето его должен быть:

 $d_{\rm u}' = \frac{d_{\rm u}}{V \cos v}$ ,

где косинус угла скоса пазов

$$\cos \gamma = \frac{\Gamma l_0}{\sqrt{t_2^2 + l_0^2}};$$

при этом  $t_2$  — зубцовый шаг по окружиюсти якоря,  $l_0$  берется из позиции 4,  $Q_0$  — из позиции 19.

б. В случае овальной или трапецендальной формы паза с одинаковой толщиной зубца по его высоте (рис. 1.3, 6) для определения ширины и высоты паза удобнее сначала выбрать минимальную толщину зубца  $b_{\rm s2}$ , исходя из максимальной допустимой индукции в нем. При этом по соображениям механической прочности толщина зубца не должна быть менее 1 мм.

Затем вычерчивается в масштабе 2 : 1 или более крупном часть окружности якоря с зубцовым шагом и наиосится толщина  $b_{\sigma}^{''}$  относительно осей двух соседних зубцов (рис. 1.9). После этого выбирается соответствующая высота паза  $h_{nz}$ , исходя из требуемой площади его Q<sub>п</sub>. При скошенных пазах потребная площадь паза должна быть  $Q_{\mathbf{n}}/\cos \gamma$ .

При выборе  $h_{02}$  следует иметь в виду необходимую высоту сердечника якоря в отношении допустимой индукции и механической прочности. Вообще, согласно опыту построениых машин малой мощ-

ности, высота паза якоря обычно составляет




Рис. 1.9. К определению размеров паза якоря

$$h_{\rm n2} \approx (0.25 \div 0.35) D_{\rm n2}$$

в. В случае прямоугольного трапецеидальных зубцов (рис. 1.3, a) высота паза  $h_{n,2}$  ориентировочно выбирается из предыдущего выражения, а ширина паза булет

$$b_{\rm n2} = \frac{Q_{\rm n}}{h_{\rm np}}$$
 is in  $b_{\rm n2} = \frac{Q_{\rm n}}{h_{\rm np}\cos\gamma}$ .

Ширина прорези паза (рис. 1.3) принимается  $a_{-}\approx (2\div 8)d_{-}$ 

где большие значения коэффициента перед  $d_{2\mu}$ относятся к более тонким проводам.

Зубновые шаги по вершинам, серединам и основаниям зубнов якоря:

$$\begin{split} t_2 &= \frac{\pi D_{\text{H2}}}{z_2} \;; \\ t_{\text{cp}} &= \frac{\pi \left(D_{\text{H2}} - h_{\text{P2}}\right)}{z_2} \;; \\ t_2' &= \frac{\pi \left(D_{\text{H2}} - 2h_{\text{P2}}\right)}{z_2} \;, \end{split}$$

где в случае круглых пазов  $h_{n2} = d_n + 0.5$  мм.

Размеры зубца:

круглый паз (рис. 1.3, а)

$$b'_{s2} = t_2 - d'_{rr};$$
  
 $b'_{s2} = t_{cp} - d_{rr};$   
 $b_{rs} = t'_{s};$ 

овальный или трапецеидальный паз (рис. 1.3, б)

$$b'_{s2} = t_2 - a_n$$
;  $b'_{s2}$  — согласно рис. 1.9;

прямоугольный паз (рис. 1.3, в)

$$b'_{s2} = t_2 - a_n;$$
  
 $b_{cp} = t_{cp} - b_{n2};$   
 $b''_{s2} = t'_2 - b_{n2};$ 

где  $D_{\rm H2}$  берется из позиции 4,  $z_2$  — из позиции 10.

Проверка максимальной индукции в минимальном сечении зубца:

$$B_{\rm S2\;MRKC} = \frac{B_b t_2}{0,93 b_{\rm S2}''}$$
 , T,

где  $B_{\delta}$  берется на позиции 3; 0,93 — коэффициент, учитывающий лаковую изоляцию между листами пакета якоря.




Рис. 1.10. Укладка проводов обмотки якоря в пазы

Максимальная индукция  $B_{\rm 32\,Make}$  в зубцах якоря малых электродвигателей и генераторов постоянного тока по технологическим условиям обычно получается в пределах 1,3-1,5 Т — при продолжительном режиме и 1,5-1,7 Т — при кратковременном режиме работы. В отдельных случаях возможно некоторое превышение этих значений.

Эскизы пазов якоря с укладкой обмотки даны на рис. 1.10.

### 22. Средняя длива одного проводника обмотки якоря

При 
$$2p=2$$
  $l_{\rm cp2}\approx l_0+1,2D_{\rm res}$ , см; при  $2p=4$   $l_{\rm cp2}\approx l_0+0,8D_{\rm res}$ , см, где  $D_{\rm res}$  и  $l_0$  берутся из позиции 4.

23. Сопротивление обмотки якоря в нагретом состоянии

$$r_2 = k_0 \frac{N_2 l_{\mathrm{CP} \; 2}}{5700 \cdot 4 q_2}$$
 , OM,

где  $N_2$  берется из позицин 12,  $q_2$  — из позиции 17,  $l_{\rm cp2}$  — из позиции 22;  $k_{\rm 0}=1$  — 0.004 (0 — 20) — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления обмотки при нагревании ее от 20 до ð°C.

24. Падение напряжения в обмотке якоря при полной нагрузке

$$\Delta U_3 = I_2 r_2$$
, B,

где  $I_2$  — берется из позиции 2,  $r_2$  — из позиции 23.

Падение иапряжения в обмотке якоря электродвигателей и генераторов малой мощности составляет примерио 10-20% иоминального изпряжения машины в зависимости от величины этого иапряжения и режима работы машины. Меньшие значения падения иапряжения относятся к машинам продолжительного режима работы и напряжением 110 В и выше.

В случае двухколлекторного генератора сопротивления и падения иапряжения определяются для каждой обмотки якоря в отдельиости.

### 1-5. КОЛЛЕКТОР, ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ И ЩЕТКИ

В конструктивном, производствениом и эксплуатационном отношениях коллектор представляет собой наиболее ответственную часть машины. Коллекторные пластины в электродвигателях и генераторах малой мощности изготовляются из твердотянутой меди и изолируются друг от друга миканитом или пластмассой, а от корпуса машины - миканитом или изолирующей пластмассой.

В целях устранения механических причин искреиня коллектор должен иметь строго цилиндрическую и гладкую поверхность, коиструкция щеткодержателя должна обеспечивать правильное положение и работу щеток на коллекторе.

Конструкции коллекторов электродвигателей и генераторов постоянного тока малой мощности представлены на рнс. 1.11.

Толщина тела малого коллектора обычно составляет

$$\delta_{\kappa} \approx (0.1 \div 0.2) D_{\kappa}$$

Щеткодержатели в рассматриваемых малых электродвигателях и генераторах применяются трубчатого и коробчатого типов. В иих щетка расположена перпендикулярно к коллектору и давление пружины на нее действует непосредственно в радиальном направлении. В трубчатых щеткодержателях это давление осуществляется с помощью винтовой пружины, а в коробчатых — спиральной.

В высокоскоростных машинах малой мощности при скоростях вращения порядка 10 000 об/мии и выше заметно усиливаются механические вибрации щеток на коллекторе под влиянием биения его из-за наличия некоторого эксцентриситета, нецилиндричности поверхности и других механических факторов. Вследствис этого происходит усиление искрення под щетками. Қак показывает опыт,




Рис. 1.11. Қоллекторы малых машин: a — развальцованный ноллектор;  $\delta$  — коллектор с втулкой из пластмассы




Рис. 1.12. Щеткодержатели малык машин: a — трубчатый  $\delta$  — коробчатый

металлическая втужа;
 пружина;
 подпитинковый при;
 коллектор;
 пред приможение;
 приможение;</li

для уменьшения вибраций щеток в этом случае целесообразно применять так называемые реактивные щеткодержатели, в которых щетки располагаются под некоторым углом к поверхности коллектора в направлении вращения последнего.

Втулки трубчатых и обоймы коробчатых щеткодержателей выполняются прямоугольной формы. На рис. 1.12 представлены по

одному из типов трубчатого и коробчатого щеткодержателей машин малой мощности. Длина щетки во втулке или обойме берется в прелелах 1.5 — 2 ширины щетки по оси коллектора. Щетка выступает нз втулки нли обоймы на 1-2 мм.

#### 25. Предварительный диаметр коллектора

Диаметр коллектора  $\dot{D_{\kappa}}$  предварительно выбирается из соотношения

$$D_{\rm w} \approx (0.5 \div 0.9) D_{\rm wo}$$
, cm.

где  $D_{ns}$  берется из позиции 4.

### 26. Ширина коллекторной пластины

Коллекторное деление

$$t_{\rm K}' = \frac{\pi D_{\rm K}'}{\kappa}$$
,

где K берется из позиции  $11,\,D_{\kappa}'$  — из позиции  $25;\,$  в машинах малой мощности ширина коллекторных пластин обычно  $\beta_{\kappa} =$  $= 0.2 \div 0.5$  cm.

Толщина миканитовой или пластмассовой изоляции между коллекторными пластинами в зависимости от напряжения составляет:

 $eta_n = 0.4 \div 0.6$  мм при напряжении до 30 В;  $eta_n = 0.6 \div 0.8$  мм при напряжении 110 В и выше.

После выбора  $\beta_{\kappa}$  и  $\beta_{\mu}$  окончательное коллекториое деление

$$t_{\kappa} = \beta_{\kappa} + \beta_{\mu}$$
, cm.

27. Окончательный диаметр коллектора и его окружная скорость

Диаметр коллектора

$$D_{\rm R} = \frac{K t_{\rm R}}{\pi}$$
, cm.

Окружная скорость коллектора

$$v_{\rm K} = \frac{\pi D_{\rm K} n}{60} \cdot 10^{-2}$$
, M/c,

где n берется по заданию, K — из позицин 11,  $t_{\kappa}$  — из позицин 26. Окружная скорость коллектора составляет 0,5 - 0,9 величины окружной скорости якоря, указанной в позиции 5.

### 28. Сорт шеток и плотность тока под шетками

В низковольтных электродвигателях постоянного тока малой мощности применяются преимущественно медно-графитные щетки марок М-1, М-6 и МГ. В высоковольтных электродвигателях

Группа щеток	Марка щеток	Допустимая плотность тока /ш, А/См	Переходное падение магажения из пару щегом при по- минальном токе и окружной ексорости 15 м/с	Максималь- ная окруже- ная скорость Ук.М/с	Коэффициент трекия при u = 15 м/с ке более	Удельное нажатие $ ho_{ ext{II}_1}$ Н/см
Угольно-графитовые	T-6 yr-2	88	2±0,5 2±0,4	10	0,30 0,25	1,96 → 2,35
рафитные		, 10 11 11	2,2年0,51,9年0,440,44	255	6,0,0 8,88	1,96 + 2,35
Электрографитные	31-8 31-8 31-14	999	2,44 2,44 2,54 10,5 5	25.04	0,20 0,28 74 0,78	1,96 -÷ 3,92
Медно-графитовые	M-1 M-6 M-6	5525	1,18,1 1,887,1 1,840,0 4,00,48	2002	0,28 0,28 0,20	1,47 ⋅ 1,96
	Mr Mr-4	20 15	0,2±0,1 1,1±0,5	202	0,20	1,96 2,35
Броизо-графитовые	Bľ	20	0,3±0,1	20	0,25	1,68 + 2,16

Примечания. 1. В некоторых специальных электродвигателях и генераторах удельное нажатие щеток прини-мается разным 3,92 → 5,87 Н/см².

Таблица 1.2

Ширина по окружиести коллектора b <sub>щ</sub> ,мм	Длина по осн коллектора ещ, мм	Высота <i>h</i> щ-мм	Шарива по окружности коллектора $b_{ m HI}$ , мм	Длина но оси коллектора о <sub>щ</sub> , мы	Высота И <sub>Щ</sub> , яви
1.0	1.6	6,3	4,0	5,0	[12.5]
	!	5,0		6,3	. ,12.0]
		6,3		10,0	16.0
1,6	2,0	8,0	5.0	6,3	12,5
1,0		10.0			16,0
		6,3		8.0	20,0
	2,5	8,0		[	25.0
	1 -10		}		[6,0
	- !	10,0		10.0	20,0
2,0	3,2	6,3		-	25,0
		8.0	6.3	10.0	20,0
	4,0	10,0		ļ-	25,0
	3,2	0.8			32,D
	<u> </u>	10.0		<del></del>	20,0
	4.0	0,8		12.5	25,0
2,5		10,0		"	32,0
-,-	5.0	12,5		<u> </u>	
	6.3	12,5		-	20,0
	""	16,0		10.0	25,0
	10,0	32,0	<b>i</b>		32,0
		6,3	80	12,5	25.0 32.0
		6,3 8,0 12,5	25.0		
3,2	5.0	0,01			32,0
		12,5		20.0	25.D
		16,0			32,0
		10.0		12.5	25.0
		16,0			32.0
		10.0			40.0
		12,5	10.0	25.0	50.0
		16,0		<del>-</del>	
		20,0	1	40,0	40,0
	1		I		50.0

(110—220В) находят применение также и другие сорта щеток, кроме указанных, папример графитные марок Г-3 и Г-8 и электрографи-

тированные марок ЭГ-8 и ЭГ-14.

В радногенераторах на низковольтном коллекторе применяются медио-графитные цетки марок М-1, М-3 и М-6, а на высоковольтном — электрографитированные цетки марок ЭГ-2 и ЭГ-14 и угольно-графитиве марок Т-6 и УГ-2.

Физические свойства и плотности тока указанных сортов щеток, а также их номинальные размеры по ГОСТ 2332—63 и ГОСТ 1232—71 представлены соответственно в табл. 1.1 и 1.2.

#### 29. Площадь сечения щетки и размеры се

Площадь сечения

$$S_{\rm uq} = \frac{I_2}{pj_{\rm uq}}$$
, cm<sup>2</sup>,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $j_{\mathrm{rq}}'$  — из позиции 28; p — число пар полюсов.

Размеры щетки

$$S_{iij} = a_{iij}b_{iij}$$

где  $b_{\rm nq}=(1\div3)$   $\beta_{\rm K};$   $a_{\rm nq}=\frac{S_{\rm nq}}{b_{\rm nq}},$  при этом  $a_{\rm nq}$  — длина щетки по оси коллектора;  $b_{\rm nq}$  — ширина щетки по дуге окружности коллектора.

Высота щетки

$$h_{\rm m} = (1,5 \div 2,0) a_{\rm m}$$

30. Окончательная плотность тока под щетками

$$J_{\rm inj} = \frac{I_2}{\rho a_{\rm inj} b_{\rm inj}}$$
, A/cm<sup>2</sup>,

где  $I_2$  берется из позиции 2,  $a_{\rm m}$  и  $b_{\rm m}$  — из позиции 29.

### 31. Длина коллектора

Активная длина коллектора по оси вала, см

$$l'_{k} = (1,5 \div 2,0) \ a_{m}$$

Полная длина коллектора по оси вала, см

$$l_{\kappa} = l'_{\kappa} + (3 \div 5) d_{2}$$

где  $d_{\mathbf{2}}$  берется из лозиции 17,  $a_{\mathbf{n}\mathbf{i}}$  — из позиции 29,

#### 32. Проверка коммутации

Так как в рассматриваемых машинах постоянного тока малой мощности добавочные полюсы в коммутационной зоне отсутствуют и щетки на коллекторе обычно располагаются соответственно положению геометрической нейтрали, то процесс коммутации тока в короткозамкнутых секциях якоря получается замедленным из-за наличия в них реактивной э. д. с.  $e_p$  и э. д. с. поля якоря  $e_a$ . Обе эти э. д. с. суммируются и вызывают в цепи короткозамкнутой секции добавочный ток, способствующий увеличению плотности тока на сбегающем крае щетки.

В момент размыкання цепи секции при наличин в ней указанных 9, д. с. и тока между краем щетки и сбетающей коллекториой пластиной возникают небольшие электрические дуги в виде мелких искр. Интенсивность этих искр зависит от величины результирующей э. д. с. в короткозамкнутой секции  $e = e_{\rm p} + e_{\rm a}$ . Во избежание недопустимого искрения под щетками величина э. д. с. в секции тока в секции может также ухущинться вследствие влияния поля полюсов, если ширина коммутационной зоны будет близка к расстоянию между краями наконечинков двух соседних полюсов.

Ширина коммутационной зоны

$$b_{\kappa} = b'_{\text{LL}} + \left[ u_{\kappa} + \left| \frac{K}{2p} - y_{\text{I}} \right| - \frac{a}{p} \right] t'_{\kappa}, \text{ cm,}$$

где  $u_{\scriptscriptstyle K} = K/z_2$  — число секционных сторон в одном слое паза;

$$b'_{\rm inj} = b_{\rm inj} \frac{D_{\rm H2}}{D_{\rm in}}; \quad t'_{\rm in} = t_{\rm inj} \frac{D_{\rm H2}}{D_{\rm inj}}; \quad \alpha = 1;$$

 $D_{\mathrm{H}2}$  берется из позиции 4;  $\rho$  — из позиции 6;  $z_{\mathrm{g}}$  — из позиции 10; K — из позиции 11;  $y_{\mathrm{I}}$  — из позиции 14;  $t_{\mathrm{K}}$  — из позиции 26;  $D_{\mathrm{K}}$  — из позиции 27;  $b_{\mathrm{m}}$  — из позиции 29.

из позиции 27;  $b_{\rm nj}$  — из позиции 29. Для благоприятной коммутации необходимо соблюдать соотношение  $b_{\rm N} < 0.8$  ( $\tau_2 - b_0$ ), где  $\tau_2$  и  $b_0$  — берутся из позиции 6.

Удельная магнитная проводимость для полей рассеяния обмотки якоря при трапецеидальных пазах приближению определяется по следующей формуле:

$$\lambda_2 = \left[0.6 \frac{2h_{\text{PS}}}{b_{\text{PS}}' + b_{\text{PS}}''} + \frac{l_{\text{PS}}}{l_0} + 0.92 \log \left(\frac{\pi l_2}{a_{\text{PS}}}\right)\right] \cdot 10^{-8}, \quad \text{B6/(A·cm),}$$

где  $I_{n2}=1,2$   $D_{\rm H2}$  при  $2\rho=2;$   $I_{n3}=0,8$   $D_{\rm H2}$  при  $2\rho=4;$  при этом в случае круглых пазов нужно положить

$$\frac{b_{n2}+b_{n2}}{2}=d_{n}$$

н прямоугольных

$$\frac{b'_{n2}+b''_{n2}}{9}=b_{n2}$$
.

Среднее значение реактивиой э. д. с. в короткозамкнутой секции якоря

 $e_{\rm p} = 2w_{\rm c2}'\lambda_2 l_0 A_2 v_2 \cdot 10^2$ , B.

Как указывалось, в короткозамкнутой секции якоря, помимо реактивной э. д. с., индуктируется еще э. д. с. поля якоря. Эта э. д. с. может быть определена по следующей формуле [5]:

$$e_a = \frac{0.4\pi w_{c2}' A_2 v_2 l_0 v_2 \cdot 10^{-6}}{\delta_0} \; , \; \; \text{B}. \label{eq:ea}$$

Среднее значение результирующей э. д. с. в короткозамкнутой секции якоря

 $e = e_p + e_a$  B,

здесь  $D_{\rm H3}$  и  $t_{\rm p}$  берутся из позиции 4,  $v_2$  — из позиции 5,  $\tau_2$  — из позиции 6,  $w_{\rm c2}$  — из позиции 12,  $A_2$  — из позиции 15,  $t_{\rm p}$   $a_{\rm n}$ ,  $h_{\rm n2}$ ,  $b_{\rm n2}$  и  $b_{\rm n2}$  — из позиции 21.

Средияя длина силовой линии поперечного поля якоря в междуполюсном пространстве машины

$$\delta_{\!\scriptscriptstyle 0}\!pprox\!rac{ au_{\!\scriptscriptstyle 2}\!-b_{\!\scriptscriptstyle 0}}{2}$$
 , cm.

Для благоприятной коммутации машин малой мощности необходимо, чтобы значение результирующей э. д. с. в секции якоря составляло:

e < 0.5 B в низковольтных машинах (30 В и ниже):

 $e < 1.5 \, \text{В}$  в высоковольтных машинах (110 В и выше).

В случае двухколлекторного генератора расчет коллектора и щеток и проверка коммутации по позициям гл. 1 производятся для каждой обмотки якоря в отдельности.

#### 1-6. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА МАШИНЫ

Целью расчета магнитной системы электродвигателей и генераторов постоянного тока малой мощности является:

- определение размеров магнитной системы машины сечения и длины полосов и станины, сечения сердечника якоря;
  - 2) определение необходимой м. д. с. возбуждения;

3) построение кривой намагинчивания машины.

Имеются разнообразные конструкции магиитных систем электродвигателей и генераторов постоинного тока малой мощности, однако не все они в одинаковой мере распростраиены. Наиболее часто встречающиеся из них представлены на рис. 1.13.

Магнитная система малых электродвигателей постоянного тока общов выполняется или в виде списшной стальной станины с отъемными цельными или шихтованиыми полюсами (рис. 1.13, *a*), или же в виде шихтованной станины вместе с полюсами (рис. 1.13, *b*).

Расход медн на обмотку возбуждения при шихтованной станице получается несколько большим, чем при отъемных полюсах вследствие увеличениой средней длины вытка катушки. Шихтованная станина и полюсы штампуются из листовой электротехнической стали толщиной 0,5 мм.




Рис. 1.13. Қонструкции магнитных систем малык машин: a-c отъемными полюсами;  $\delta-$  шихтованная система

Магнитная система генераторов постоянного тока малой мощности обычно выполняется в виде сплошного стального корпуса с отъемными цельными или шихтованными полюсами (рис. 1.13,a). Катушки обмотки возбуждения заготовляются предварительно

иа шаблоне и затем укладываются на полюсы при сборке машины.

# 33. Длина воздушного зазора под полюсом

В машинах постоянного тока малой мощности длина воздушного зазора может быть определена по следующим приближенным формулам:

для электродвигателей продолжительного режима работы

$$\delta \approx 0.25 \frac{\tau_2 A_2}{B_A} \cdot 10^{-4}$$
, cm;

для электродвигателей кратковременного режима работы

$$\delta \approx 0.15 \frac{\tau_2 A_2}{B_{\delta}} \cdot 10^{-4}$$
, cm;

для генераторов

$$\delta \approx 0.4 \frac{\tau_3 A_2}{B_0} \cdot 10^{-4}$$
, cm;

здесь  $B_6$  берется из позиции 3,  $\tau_2$  — из позиции 6,  $A_2$  — из позиции 15.

В двухколлекторном генераторе под  $A_2$  понимается суммарная линейная нагрузка двух обмоток якоря.

#### 34. Высота сердечника якоря

$$h_{\mathrm{c}2} = rac{D_{\mathrm{B}2} - (2h_{\mathrm{B}2} + d_{\mathrm{BH}})}{2}$$
 , CM,

где диаметр вала по опыту построенных машин малой мощности можно принять

 $d_{\rm eff} \approx (0.18 \div 0.24) D_{\rm eff}$  cm.

Проверка индукции в сердечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 h_{colo}}$$
, T,

где  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$  берутся из позиции 4;  $\Phi_{\delta}$  — из позиции 8;  $h_{\rm n2}$  — из позиции 21; 0,93 — коэффициент, учитывающий лаковую изоляцию между листами пакета якоря.

Максимальная индукция в сердечинке якоря  $B_{\rm cs}$  допускается до 1,3 — 1,5 Т.

#### 35. Размеры полюса

Осевая длина полюса в малых машинах

$$l_n = l_0$$
, cm.

Высота сердечинка полюса малых машин предварительно может быть принята:

$$h_n = (0.25 \div 0.40) D_{H2}$$
, cm,

где  $D_{{\bf H}{\bf 2}}$  и  ${\bf l}_{{\bf 0}}$  берутся из позицин 4.

Окончательная высота полюса уточияется при размещении обмотки возбуждения на полюсе.

Индукция в сердечнике полюса  $B_{\rm n}$  в машинах для продолжительного режима работы принимается в пределах 1,0 — 1,5 T, а в машинах для кратковременного режима — в пределах 1,2—1,6 T.

Тогда поперечное сечение сердечинка полюса будет

$$Q_{\rm D} = \frac{\Phi_{\rm \delta} \sigma \cdot 10^4}{B_{\rm D}}$$
, cm<sup>2</sup>.

Ширниа сердечника полюса

$$b_{\mathrm{n}}{=}rac{Q_{\mathrm{n}}}{k_{\mathrm{g}}l_{\mathrm{n}}}$$
, cm,

где  $\Phi_{\delta}$  берется на позиции 8;  $\sigma=1.08\div1.12$  — коэффициент магиитного рассеяния для малых машии;  $k_{z}=0.95$  — коэффициент заполнения сечения полюса сталью при шихтованных полюсах; в случае цельики полюсок  $k_{z}=1.0$ .

Поперечное сечение станины

$$Q_{\rm c1} = \frac{\Phi_6 \sigma \cdot 10^4}{2B_{\rm ct}}$$
, cm<sup>2</sup>,

где индукция в станипе  $B_{\rm c1}$  в машинах для продолжительного режима работы принимается в пределах 1.0 — 1.4 Т, а в машинах для кратковременного режима этот предел может быть повышен до 1,5 Т.

Осевая длина станины (в сантиметрах) обычно:

у станины с отъемными полюсами (рис. 1.13, а)

$$l_1 = l_0 + (3 \div 5),$$

у шихтованной станины (рис. 1.13, б)

$$l_1 = l_0$$

Высота станины

$$h_{\mathrm{cl}} = \frac{Q_{\mathrm{ci}}}{k_{\mathrm{c}} l_{\mathrm{l}}}$$
 , cm,

где  $l_0$  берется из позиции 4;  $\Phi_\delta$  — из позиции 8;  $\sigma$  — из позиции 35. В случае шихтованной станины

$$k_2 = 0.95$$
;

Е СЛУЧАЕ ЦЕЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ СТАНИНЫ

$$k = 1.0.$$

### 37. Эскиз магнитной системы машины (в масштабе)

Из эскиза магнитной системы машины окончательно определяются средние длины путей (в сантиметрах) магнитного поля в каждом участке:

а) длина станины  $L_{c1}$ ;

б) длина сердечников полюсов  $L_{\rm n}=2h_{\rm n};$  в) длина воздушного зазора  $L_{\rm b}=2\delta;$  г) длина зубцов якоря  $L_{\rm sp}=2h_{\rm sp};$ 

д) длина сердечника якоря

$$L_{
m c2}{pprox} rac{\pi \left(D_{
m H2} - 2h_{
m H2} - h_{
m c2}
ight)}{2
ho}$$
 ,

где  $D_{
m n2}$  берется из позиции 4; 2p — из позиции 6;  $h_{
m n2}$  — из позиции 21; h<sub>с2</sub> — из позиции 34.

# 38. М. д. с. для воздушеого зазора

Коэффициент воздушного зазора

$$k_{\delta} = \frac{t_2 + 10_{\delta}}{b_{\alpha 0}' + 10\delta}.$$

М. д. с. для воздушного зазора

$$F_{\delta} = 1.6B_{\delta}k_{\delta}\delta \cdot 10^4$$

где  $B_{\delta}$  берется на позицин 3;  $t_2$  и  $t_{32}'$  — из позицин 21;  $\delta$  — на позиции 33.

#### 39. М. д. с. для зубцов якоря

Индукция (в теслах) по трем сечениям зубцов якоря в случае прямоугольного или круглого паза

$$B_{s2\text{MHK}} = \frac{B_6 t_2}{0.93 b_{s2}'};$$
 $B_{s2\text{CP}} = \frac{B_6 t_2}{0.93 b_{s2}};$ 
 $B_{s2\text{MBKC}} = \frac{B_6 t_2}{0.93 b_{s2}'}.$ 

М. д. с. для зубцов

$$F_{\rm s2} = \frac{H_{\rm 32MBH} + 4H_{\rm 32CP} + H_{\rm 32M8KC}}{6} L_{\rm s2},$$

где  $t_2$ ,  $b_{32}$ ,  $b_{32}$ ,  $b_{32}^{*}$  берутся из позндии 21;  $L_{32}$  — из позидин 37;  $H_{\rm s2mnu}$ ,  $H_{\rm s2cp}$ ,  $H_{\rm s2mnu}$ — из крнвой иамагиичнаяння рис. 1.30. В случае трапецеидальных пазов с одинаковой толщиной зубца по высоте определяется только одно значение индукции и удельной м. д. с. в зубле.

### 40. М. д. с. для сердечника якоря

Индукция в сердечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\varpi_{\delta} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 h_{c2} l_0}$$
, T.

М. д. с. для сердечника якоря

$$F_{c2} = H_{c2}L_{c2},$$

где  $I_0$  берется из позиции 4;  $\Phi_6$  — из позиции 8;  $h_{cz}$  — из позиции 34;  $L_{cz}$  — из позиции 37;  $H_{cz}$  — из кривой измагничивания рис. 1.30.

# 41. М. д. с. для сердечников полюсов

Индукция в сердечнике полюса

$$B_{\rm n} = \frac{\Phi_0 \sigma \cdot 10^3}{h_2 b_{\rm n} l_{\rm n}} , T.$$

М д. с. для сердечника якоря

$$F_{\rm n} = H_{\rm n}L_{\rm n}$$

где  $k_2$ ,  $\sigma$ ,  $b_n$  и  $l_n$  берутся из позиции 35;  $L_n$  — из позиции 37;  $H_n$  — из кривой намагиичивания рис. 1.30 или 1.31.

#### 42. М. д. с, для станины

Индукция в станине

$$B_{\mathrm{cl}} = \frac{\Phi_{\delta} \sigma \cdot 10^4}{2k_{\mathrm{p}} h_{\mathrm{cl}} l_1}$$
 , T.

М. д. с. для станины

$$F_{c1} = H_{c1}L_{c1},$$

где  $\Phi_6$  берется из позиции 8; с — из позиции 35;  $k_2$ ,  $h_{c1}$  и  $l_1$  — из позиции 36;  $L_{c1}$  — из позиции 37;  $H_{c1}$  — из кривой намагничивания рис. 1,30 или 1,31.

#### 43. М. д. с. для воздушного зазора в стыке между станиной и отъемными полносами

Индукция в зазоре стыка

$$B_{cb} = B_{cb}$$
, T.

М. д. с. для воздушного зазора в стыке

$$F_{cb} = 1.6B_{rb}\delta_{c} \cdot 10^{4}$$

где  $B_{\pi}$  берется из позиции 41; длина эквивалентного воздушного зазора в месте стыка при шлифованных поверхностях соприкосновения станины и полюса может быть в среднем принята;

$$\delta_c = 0.0035 \div 0.0040$$
 cm.

#### 44. Характеристика колостого хода мащины

Под характеристикой холостого хода машины понимается зависимость э. д. с. якоря от тока или м. д. с. возбуждения при постоянной скорости вращения и токе якоря, равиом иулю.

С помощью этой характеристики определяются: у электродвигателей — характеристики скорости и вращающего момента, у

генераторов — виешияя характеристика.

Расчет характеристики холостого хода машины для удобства обрано сводится в табл. 1.3. В основной столбец ее, соответствующий иоминальной  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ . с. якоря E, вписываются значения полезного доля в воздушном зазоре и индукций отдельных участков магиитной системы из позиций  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ , 40, 41, 42 и 43. Остальные столбцы таблицы заполияются значениями этих величин, изменениыми пропорционально величинам  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{g}$ . с.

Далее для каждого участка магнитной системы машины по соответствующим значениям индукции и кривым намагничивания рис. 1.30 и рис. 1.31 определяются удельные м. д. с. и вписываются в соответствующие строку и столбец табл. 1.3.

Таблица 1.3

Величина		kE				
Велична	0,5£	0.8E	E	1,15E	1,3E	
$\Phi_{\delta}$	· '	İ				
$B_{\delta}$						
$B_{320000}$	1					
$B_{32cp}$	1					
B <sub>S2Makc</sub>	l '	İ				
$B_{\mathbf{c}2}$	ì	ì	1			
$B_{\Pi}$			1	i		
$B_{\mathbf{c_1}}$				1		
$B_{\mathbf{c}\delta}$						
Н <sub>зэмии</sub>	İ	İ		İ		
и замии Н <sub>азер</sub>	1	1		1		
H <sub>32Maxo</sub>	1		1			
$H_{32} = \frac{H_{32^{MHH}} + 4H_{32^{Cp}} + H_{32^{MAKC}}}{H_{32^{Cp}} + H_{32^{MAKC}}}$	4			l		
I <sub>32</sub> = =	ļ.					
$H_{c_2}$	l		1	1		
$H_{\rm n}$	1			l '	1	
$H_{\mathbf{c}_1}$					ŀ	
$F_{\delta} = 1,6B_{\delta}k_{\delta}\delta \cdot 10^{\circ}$	i	i	İ	i	i	
$F_{82} = H_{99}L_{99}$	1		i	ŀ		
$F_{\mathbf{c}_2} = H_{\mathbf{c}_2} L_{\mathbf{c}_2}$	ì	1	l	1	1	
$F_{\rm p} = H_{\rm p} L_{\rm p}$			1			
$F_{c_1} = H_{c_1} L_{c_1}$	1	l	l			
$F_{c\delta} = 1.6B_{c\delta}\delta_c \cdot 10^4$						
	i	<del>i                                    </del>	i –	<del>.                                      </del>		

Затем производится умножение удельных м. д. с. на средние длины соответствующих участков. Сложение этих произведений дает общую м. д. с. возбуждения на пару полюсов:

$$F_{\rm B} = F_{\delta} + F_{\rm s2} + F_{\rm c2} + F_{\rm n} + F_{\rm c1} + F_{\rm c\delta}$$

Наконец, строится характеристика холостого хода (рис. 1.15).

$$E = f(F_{\rm B})$$
.

Реакция якоря в машинах постоянного тока, оказывающая определенное влияние на рабочие свойства машины, в общем случае может проявляться в виде: а) поперечной составляющей м. д. с., якоря  $F_q$ , б) продольной составляющей ее  $F_{\rm B}$  и в) продольной м. д. с. добавочных коммутационных токов короткозамкнутых секций обмотки якоря при ускоренной или замедленной коммутации тока в них  $F_{\rm B}$ .

В машинах постоянного тока без добавочных полосов и положении щеток на геометрической нейтрали процесс коммутацин тока в короткозамкнутых секциях якоря получается замедленным.




Рис. 1.14. Переходная карактеристика машины

В этом случае коммутационная м. д. с. якоря у электродвигателей усиливает поле полюсов, а у генераторов — ослабляет его.

С другой стороны, поперечная м. д. с. якоря всегда ослабляет поле полюсов, продольная же м. д. с. у малых электродвигателей обычно усиливает, а у генераторов ослабляет его, ввиду этого суммарамая м. д. с. якоря машины будет

$$\dot{y}$$
 электродвигателей  $F_R = F_q - F_\beta - F_\kappa$ ,  $\dot{y}$  генераторов  $F_R = F_q + F_\beta + F_\kappa$ .

 $\Pi$  о перечная составляющая м. д. с. якоря  $F_q$  определяется по так называемой переходной характеристике мацины

$$B_{\delta} = f \frac{(F_{\delta} + F_{32})}{2}$$
,

построение которой производится по данным табл. 1.3.

Определение  $F_q$  показано на рис. 1.14, где примоугольник abdc с основанием  $b_0A_2$  передвивается вправо так, чтобы площади заштрихованных криволинейных треугольников были равны, тогда искомая полеречияя м. Д. с. якоря на пару полюсов будет

$$F_a = 2mn$$
.

В случае двухколлекторного генератора в произведенин  $b_0A_2$  под величиной  $A_3$  понимается суммариая линейная нагрузка двух обмоток якоря.

Продольная составляющая м. д. с. якоря  $F_{\beta}$  возникает вследствие самопроизвольного сдвига щеток с геометрической нейтрали по механическим причинам и неточиостям установки и в ма-

лых машинах, вообще говоря, незначительна. Она определяется по известиой формуле

$$F_{\beta} = 2b_{\beta}A_{2}$$

где  $b_{\mathrm{B}}=0.015\div0.030$  см;  $A_{\mathrm{B}}$  берется из позиции 15. Продольная коммутационная м. д. с. якоря  $F_{\mathrm{K}}$  в машинах малой мощности возникает благодаря смещению нейтральной точки обмотки с геометрической нейтрали при замедленной коммутацин тока в короткозамкнутых секциях. Ее величина может быть определена по следующей формуле [5]:

$$F_{\rm K} = b_{\rm K} A_{2{\rm B}} \frac{i_2^2 \omega}{a_0' + b_0' i_2 + \omega i_2} \left( 1 + \frac{0.2 \text{svr}_2}{\delta_0 \lambda_2} \cdot 10^{-6} \right),$$

где  $i_2 = III_2$  — относительная величния тока якоря в долях номинального значения;  $\omega = \Omega/\Omega_{_{\rm H}}$  - относительная величина угловой скорости вращения якоря в долях номинального значения; A<sub>20</sub> — линейная нагрузка якоря при номинальном токе согласно позиции 15:

$$a'_{0} = \frac{1.7a'A}{\Delta U_{\tilde{m}_{1}}}; \quad b'_{0} = \frac{1.7b'A}{\Delta U_{m_{1}}},$$

при этом

$$A = \frac{R_{\rm m}T_{\rm K}}{L_{\rm o}}$$
;  $R_{\rm m} = \frac{\Delta U_{\rm m}}{2I_{\rm m}}$ ;  $T_{\rm K} = \frac{b_{\rm m}}{v_{\rm K}}$ ;

 $L_{\sigma} = rac{w_{c2}^{'}\lambda_{2}A_{2h}l_{0}l_{m}^{'}}{l_{cot}}$  — средняя эквивалентная индуктивность секции якоря,  $\Gamma_1^{^{198}} \Delta U_{\mathrm{m}}$  — переходное падение напряжения в контакте двух разнонменных щеток,  $\mathrm{B};\ I_{\mathrm{m}}=I_2/p$  — ток одной щетки,  $\mathrm{A};\ I_{\mathrm{2H}}=I_2/2a;\ I_0$  берется из позиции 4;  $\tau_2$  — из позиции 6;  $w_{c2}'$  — из позиции 12,  $v_{\kappa}$  — из позиции 27;  $b_{m}$  — из позиции 29;  $b_{\kappa}$ ,  $b'_{m}$ ,  $\lambda_{2}$ н  $\delta_0$  — из позиции 32.

Переходное падение напряжения в коитакте щеток при номинальных плотностях тока в них в среднем можно принять:

щетки М-1, М-6: 
$$\Delta U_{\rm m}=$$
 1,5 B;  $a'=$  0,8 B;  $b'=$  0,7 B; » MГ-4:  $\Delta U_{\rm m}=$  1 B;  $a'=$  0,6 B;  $b'=$  0,4 B; » ЭГ-2, ЭГ-8:  $\Delta U_{\rm m}=$  2,5 B;  $a'=$  2,1 B;  $b'=$  0,4 B.

гле a' и b' — составляющие переходного падения напряжения в контакте шеток согласно 151.

В случае двухколлекторного генератора коммутационная м. д. с. определяется отдельно для каждой обмотки якоря и затем суммируется.

46. Полная м. д. с, возбуждения машины при нагрузке на пару полюсов

Последовательное возбуждение электродвигателей

$$F_{\rm B} = F_{\delta} + F_{32} + F_{c2} + F_{c1} + F_{c1} + F_{c\delta} + F_{R}$$

где  $F_6$ ,  $F_{82}$ ,  $F_{c2}$ ,  $F_{m}$ ,  $F_{c1}$ ,  $F_{c3}$ ,  $F_R$  берутся из позиций 38—43 и 45 или из основного столбда табл. 1.3, поскольку расчет этой м. д. с. произведен для значений поля и




Рис. 1.15. Характеристика колостого хода машины

 $F_{\mathbf{p}}'$  — результирующая м. д. с. для дви-гателя;  $F_{\mathbf{p}}^{''}$  — то же для генератора

индукций, соответствующих э. д. с. якоря Е при нагрузке двигателя.

Паралленьное возбуждение электродвигателей и генераторов.

Э. д. с. якоря двигателя  $E = U - \Delta U_3 - \Delta U_{11} =$  $=U-\Delta U$ ; с помощью этой э. д. с. и характеристики холостого хода (рис. 1.15) определяется результирующая м. д. с.  $F_{\rm p}^{\prime}$  и полная м. д. с. возбуждения

$$F_{\rm p} = F_{\rm p}' + F_{\rm p}$$
.

Э. д. с. якоря генератора  $E = U + \Delta U_2 + \Delta U_{\text{in}} = U +$  $+\Delta U$ ; аналогично предыдущему из рис. 1.15 определяется результирующая м. д. с.  $F_{\rm p}^{''}$  и полиая м. д. с. возбуждения.

$$F_{\rm p} = F_{\rm p}'' + F_{\rm p}$$

где U берется по заданию;  $\Delta U_z$  — из позиции 24;  $\Delta U_{\rm m}$  — из табл. 1.1 позиции 28 согласно принятой марки щетки;  $F_R$  — из позиции 45;  $F_{\rm p}$  и  $F_{\rm p}^{"}$  — из рис. 1.15.

### 1-7. РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖЛЕНИЯ

Расчет обмоток возбуждения электродвигателей и генераторов постоянного тока заключается в определении числа их витков на полюс и сечения провода и соответствующем размещении обмотки на сердечниках полюсов.

# Электропвигатель послеповательного возбуждения

47. Число витков последовательной обмотки возбуждения на полюс

$$W_{\rm c} = \frac{F_{\rm B}}{2I_{\rm 2}}$$
,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $F_n$  — из позиции 46.

### 48. Сечение и диаметр провода обмотки возбуждения

Предварительно

$$q_1' = \frac{I_2}{i_1'}$$
, MM<sup>2</sup>,


где  $I_2$  берется из позиции 2;  $j_1'$  — предварительное значение плотности тока в обмотке возбуждения, выбираемое по кривым рис. 1.16 в зависимости от режима работы, типа исполнения и вращающего момента электродвигателя, определяемого в позиции 16.

По ГОСТ из приложения I окончательно выбираются ближайшие сечение и диаметр провода;

$$q_1 = \ldots; d_1/d_{1n} = \ldots$$

Рис. 1.16. Кривые допустимых плотностей тока в обмогке возбуждения жялых машин постоянного тока закрытого исполнения в зависимости от вращающего момента при разных режимах работы

 продолжительный режим; 2 — кратковременный режим;



49. Окончательная плотность тока в проводнике обмотки возбуждения

$$j_1 = \frac{I_9}{c_1}$$
,  $A/MM^2$ ,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $q_1$  — из позиции 48.

50. Сопротивление последовательной обмотки возбуждения в нагретом состоянии при  $\vartheta^{\circ} C$ 

$$r_{\rm c} = k_{\rm O} \, \frac{2pW_{\rm c}l_{\rm cpl}}{5700a_{\rm r}}$$
, Om;

где 2p — число полюсов машины;  $W_{\rm c}$  берется из позиции 47;  $q_1$  — из позиции 48;  $k_0=1+0.004$  ( $\theta-20$ ) — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления обмотки при нагревании ее от 20 до  $\theta$ ° C;  $l_{\rm cp1}$  — средняя длина витка обмотки возбуждения, определяемая по эскизу расположения обмотки на полюсе, см.

В случае отъемных полюсов (рис. 1.13, a) внутренний периметр катушки возбуждения определяется размерами поперечного сечения сердечника полюса  $b_n$  и  $I_n$ ; в случае же шихтованной станины, (рис. 1.13, b) нужно размер  $b_n$  увеличить из величну ( $b_0 - b_n$ )/2 для того, чтобы было возможным надевание катушки на сердечник полюса со стороны полюсного наконечника. Здесь  $b_0$  берется из позиции  $b_n$   $b_n$  и  $b_n$  — из позиции  $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$   $b_n$ 

51. Падение напряжения в обмотке возбуждения

$$\Delta U_1 = I_2 r_{c}$$
, B,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $r_c$  — из позиции 50.

52. Проверка величины э. д. с. якоря при нагрузке

$$E = U - \Delta U_2 - \Delta U_{13} - \Delta U_1$$
, B,

где U берется по заданию;  $\Delta U_2$  — из позиции 24;  $\Delta U_{\rm at}$  — из табл. 1.1 позиции 28 согласно принятой марки щеток;  $\Delta U_1$  — из позиции 51.

Полученияя адесь величина э. д. с. Е не должна отличаться от предварительного значения ее в позиции 2 более чем иа  $\pm$  3%. При большем отклюиении ее от предварительного значения и для получения заданной скорости вращения нужно виести поправку в величину требуемой м. д. с. возбуждения электродвигателя. Для этого по полученному в данной позиции значению э. д. с. Е и характеристике холостого хода (рис. 1.15) определяется результирующая м. д. с. Е помощью ее поливя м. д. с. возбуждения

$$F_{\rm e} = F_{\rm p} + F_{\rm R}$$

После этого производится окончательный перерасчет величин позиций 47, 50, 51 и 52.

53. Потребная площадь окна для размещения обмотки возбуждения на полюсе

$$Q_{c}' = \frac{W_{c}d_{1n}^{2}}{f_{0}'}$$
, mm<sup>2</sup>,

где  $\int_0'=0.82\pm0.88$  — коэффициент, учитывающий возможные неточностн намотки рядов проволоки в катушке;  $W_{\mathbf{c}}$  берется на позиции 47;  $d_{1\mathrm{H}}$  — из позиции 48.

54. Фактическая площадь окна для размещения обмотки возбуждения  $Q_c\!pprox\!(1,1\div1,2)\,Q_{\rm c}^\prime$ ,  ${
m Mn}^2$ ,

где  $Q_c'$  берется из позицни 53.

На основании этих данных и выбраниой конструкции магинтной системы производится размещение обмотки возбуждения и уточнение высоты сердечника полюса.

Электродвигатель и генератор параллельного возбуждения

55. Сечение и диаметр провода обмотки возбуждения

Сечение  $q_1$  определяется по формуле:

$$q_1 = k_\Theta \frac{\rho F_0 l_{\rm cpi}}{5700 U}$$
, MM<sup>2</sup>,

где U берется по заданию; p — из позиции 6;  $F_{\rm n}$  — из позиции 46;  $k_0$  — из позиции 50;  $l_{\rm ep1}$  — средняя длина витка обмотки возбуждения определяемая так, как указано в позиции 50, см.

По ГОСТ из приложения I окончательно выбираются ближай-

шие сечение и лиаметр провода:

$$q_1 = \ldots; d_1/d_{1n} = \ldots$$

56. Плотность тока в обмотке возбуждения

$$j_1 = \frac{I_{\text{III}}}{q_1}$$
, A/MM<sup>2</sup>,

где  $I_{\rm m}$  берется из позиции 2;  $q_1$  — из позиции 55. Величина плотности тока в обмотке возбуждения, в зависимости от режима работы и вращающего момента машины, должна соответствовать данным рис. 1.16. Если полученная в этой позиции плотность тока не вполне согласовывается с данными рисунка, то нужно соответствению несколько изменить величину тока возбуждения  $I_{\rm m}$  предварительно принятого в позиции 2.

57. Число витков обмотка возбуждения на полюс

$$W_{\rm m} = \frac{F_{\rm B}}{2I_{\rm m}}$$
,

где  $I_{\rm m}$  берется из позиции 2 с уточнением в позиции 56;  $F_{\rm g}$  — нз позиции 46.

58. Размещение обмотки возбуждения на сердечнике полюса

Это размещение обмотки производится так же, как указано в позициях 53 и 54.

59. Сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состояния

$$r_{\rm m} = k_{\rm B} \frac{2pW_{\rm m}l_{\rm cpi}}{5700q_{\rm i}}$$
 , OM,

где 2p — берется из позиции 6;  $q_1$  — из позиции 55;  $W_m$  — из повицин 57;  $L_{\rm col}$  уточняется после размещения обмотки возбуждения на сердечнике полюса.

Полученное здесь сопротивление обмотки возбуждення должно при задаином напряжении машины определять установленное в позиции 56 значение тока возбуждения

$$I_{m} = U I r_{m}$$
, A.

### 1-8. ПОТЕРИ И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ

Потери в электродвигателях и генераторах постоянного тока малой мощности слагаются из следующих видов потеры:

1) потери в обмотках якоря и возбуждения машины;

2) переходные потери в контактах щеток и коллектора;

 магнитные потери на гистерезис и вихревые токи в стали яиоря;

 механические потери (трение в подшипниках, якоря о воздух, щеток о коллектор);

5) добавочные потери.

### 60. Потери в обмотках якоря и возбуждения

а. Потери в обмотке якоря

$$P_{M2} = I_2^2 r_2$$
, Br.

б. Потери в последовательной обмотке возбуждення

$$P_{\rm N,c} = I_{\rm 2}^2 r_{\rm c}$$
, Bt.

в. Потери в параллельной обмотке возбуждения

$$P_{_{\rm M,\, III}} = I_{_{\rm III}}^2 r_{_{\rm III}} = U I_{_{\rm III}}$$
, Br.

В этих формулах  $I_2$  берется из позиции 2;  $r_2$  — из позиции 23;  $r_{\rm c}$  — из позиции 50;  $I_{\rm m}$  — из позиции 56;  $r_{\rm m}$  — из позиции 59.

В двухколлекторном генераторе потери в якоре определяются для двух обмоток его и затем суммируются.

61. Переходные потери в контактах щеток и коллектора

$$P_{\text{uq. K}} = I_2 \Delta U_{\text{uq.}} \text{ Br,}$$

где  $I_2$  берется на позиции 2;  $\Delta U_{\rm nq}$  — из табл. 1.1 позиции 28 согласно принятой марки щеток.

В двужколлекторном генераторе эти потери вычисляются для каждого коллектора н суммируются.

- 62. Магнитные потери на гистерезис и вихревые токи в стали якоря
  - а. Масса стали сердечника якоря

$$G_{c2} = 5.5 (D_{H2} - 2h_{H2})^2 I_0 \cdot 10^{-3}$$
, Kr.

б. Масса стали зубцов якоря

$$G_{a2} = 7.8z_2b_{a2}h_{n2}l_0 \cdot 10^{-3}$$
, KF,

где  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$  берутся из позиции 4;  $z_2$  — из позиции 10;  $b_{\rm 32}$  и  $h_{\rm n2}$  — из позиции 21.

 в. Потери на гистерезисе и вихревые токи в стали сердечника якоря

 $P_{c2} = p_{c2} B_{c2}^2 G_{c2}$ , Bt.

г. Потери из гистерезис и внхревые токи в стали зубцов якоря

$$P_{a2} = p_{a2}B_{a2}^2G_{a2}$$
, Br.

д. Полные потери на гистерезис и вихревые токи в стали якоря

$$\Sigma P_{c} = P_{c2} + P_{s2}$$
, Br,

где  $B_{\rm 32}$  берется из позиции 39;  $B_{\rm c2}$  — из позиции 40. e. Удельные потери в стали

$$p_{c2} = 2\varepsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 2.5\rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2$$
, BT/KF;

$$p_{\rm s2} = 1,5 \epsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 3 \rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2$$
, Вт/кг,

при этом  $f_2$  берется из позиции 7;  $\epsilon$  и  $\rho$  — из табл. 1.4.

Таблица 1.4

Марка стали по ГОСТ 802—58	Толщина ли- ста, мм	ε	Ð
311	0,50	4,1	5,1
312	0,50	3,5	4,4
331	0,35	1,8	2,1
344	0,35	1,1	1,4
344	0,20	0,8	1,3

#### 63. Механические потери в машине

Потери на треине щеток о коллектор

$$P_{\tau,\mathbf{u}} = \mu p_{\mathbf{u}} S_{\mathbf{u}}' v_{\mathbf{k}}, B_{\mathsf{T}}.$$

В двухколлекторном генераторе эти потери вычисляются для каждого коллектора и суммируются.

Потери на трение в шарикоподшипниках можио приближенно определить по формуле 1.

$$P_{\text{T. II}} = k' \frac{G_a}{d} v_2 \cdot 10^{-3} = k_m G_a n \cdot 10^{-3}$$
, Bt.

Коэффициент  $k_m$  для малых машин с шарикоподшилниками (по опытным даниым) составляет  $k_m=1 \div 3$ , при этом большее его значение относится к иижнему пределу рассматриваемого здесь диапазона мощностей.

Масса (вес) якоря

$$G_a = \frac{\pi}{4} \left( D_{u2}^2 l_0 \gamma_a + D_u^2 l_k \gamma_k \right) \cdot 10^{-3}$$
, KT.

Средняя удельная масса якоря и коллектора

$$\gamma_a = \gamma_K \approx 8.5 \text{ r/cm}^8$$
.

<sup>1</sup> СЭТ, т. V, отд. 33, стр. 92.

Потери на трение якоря о воздух вообще не поддаются точному учету; для машин малой мощности при скоростях вращения примерио до 12 000 об/мин их можно приближенно определить по следующей формуле:

$$P_{\text{T. B}} \approx 2D_{\text{H2}}^3 n^3 l_0 \cdot 10^{-14}$$
, Bt,

а при скоростях вращения более 15 000 об/мин — по формуле

$$P_{\text{\tiny T-B}} \approx 0.3 D_{\text{\tiny H2}}^5 \Big( 1 + 5 \frac{l_0}{D_{\text{\tiny H2}}} \Big) n^3 \cdot 10^{-16}$$
, Bt.

Полные механические потери в машние (без вентиляции)

$$P_{\text{MX}} = P_{\text{T, III}} + P_{\text{T, III}} + P_{\text{T, III}}$$
 Bt.

Здесь  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$  берутся на позицин 4;  $D_{\rm K}$  и  $v_{\rm K}$  — на позицин 27;  $\mu$  и  $P_{\rm H2}$  — на табл. 1.1 позиции 28 согласно принятой марки щеток;  $S_{\rm m}$  — общая площадь прилегания к коллектору всех щеток, определяемая по данным позиции 29;  $l_{\kappa}$  берется из позиции 31; n скорость вращения по запанию.

### 64. Общие потери в машине при полной нагрузке

$$\Sigma P = \zeta (P_{M2} + P_{M1} + P_{HI-K} + \Sigma P_{c} + P_{MX}), B_{T},$$

где  $P_{\rm M2}$  и  $P_{\rm M3}$  — берутся из позиции 60 (для соответствующей обмотки);  $P_{\rm M3}$  — из позиции 61;  $\sum P_{\rm c}$  — из позиции 62;  $P_{\rm NN}$  — из позиции 63.

Қоэффициент  $\xi = 1.08 \div 1.12$  учитывает добавочные потери в машине.

#### 65. Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке машины

У электродвигателей

$$\eta = \frac{UI - \Sigma P}{UI} \cdot 100,$$

у генераторов

$$\eta = \frac{UI}{UI + \Sigma P} \cdot 100$$
,

где  $I=I_2$  — в электродвигателях последовательного возбуждения;  $I=I_2+I_{\rm m}$  — в электродвигателях параллельного возбуждения;  $I=I_2-I_{\rm m}$  — в генераторах параллельного возбуждения. При этом  $I_2$  и  $I_{\rm m}$  берутся из поэнцин 2;  $\sum P$  — из позиции 64.

В случае двухколлекторного радиогенератора

$$UI = P_{2H} + P_{2R}$$

Если полезная мощность электродвигателя, определенная из соотношения  $P_{2}=UI-\sum P_{1}$ , будет несколько отличаться от заданной номинальной, то для получения последней следует определить соответствующее ей новое значение тока якоря из уравнения

$$I_2 = \frac{A}{2} - \sqrt{\frac{A^2}{4} - B};$$

после этого нужно внести поправку в значение потерь  $P_{\text{м2}}$ ,  $P_{\text{м1}}$ ,  $P_{\text{иц. K}}$  и  $\sum_{i}P$  по позициям 60, 61 и 64 и вычнелить окончательное значение к. п. д. электродвитателя.

Коэффициенты для электродвигателя последовательиого возбуждения

$$A = \frac{\frac{U}{\xi} - \Delta U_{\text{II}}}{\frac{r_2 + r_c}{r_2 + r_c}}; \quad B = \frac{\frac{P_2}{\xi} + \Sigma P_c + P_{\text{MX}}}{\frac{r_2 + r_c}{r_c}};$$

для электродвигателя параллельного возбуждения

$$A = \frac{\frac{U}{\zeta} - \Delta U_{\text{ut}}}{r_2}; \quad B = \frac{\frac{P_2}{\zeta} + \Sigma P_c + P_{\text{tot}} + U I_{\text{tot}} \left(1 - \frac{1}{\zeta}\right)}{r_2};$$

при этом  $P_2$  и U берутся по заданию;  $I_{\rm nr}$ — из позиции 2;  $r_2$ — из позиции 23;  $\Delta U_{\rm nr}$ — из табл. 1.1 позиции 28 согласно принятой марки щеток;  $r_{\rm e}$ — из позиции 50;  $\sum P_{\rm e}$ — из позиции 62,  $P_{\rm mx}$ — на позиции 63;  $\zeta$ — из позиции 64.

### 66. Рабочие карактеристики электродвигателей

Под рабочими характеристиками электродвигателей постоянного тока малой мощности понимаются графически нзображенные зависимости тока якоря, потребляемой мощности, скорости вращения, полезной мощности на валу и к. п. д. от полезного вращающего момента прв постоянном напряжении на зажимах (рис. 1.17):

1.7 19, 2, 7

$$I_2 = f(M_2);$$
  $P_1 = f(M_2);$   $n = f(M_2);$   
 $P_0 = f(M_0);$   $n = f(M_0).$ 

Расчет рабочих характеристик электродвигателей для удобства можно свести в табл. 1.5. В столбец ее, соответствующий иоминальному потребляемому двигателем току из сети, выписываются значения отдельных величии из позиций 24, 28, 44, 45 и 60—65. При этом суммариая м. д. с. реакции якоря  $F_R$  по позиции 45 принимается пропорциональной току якоря, а величииа полезного поля полюса  $\Phi_{\delta}$ , для каждого значения потребляемого тока опре-




Рис. 1.17. Рабочне характеристики малого двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

			140.	nugu 1.c
Величина	Потре	бляемый из с	двигателе ети. А	M TOK
220/James	0,51	18,0	ı	1,2/
	}			!
I <sub>10</sub> Λ <sup>1</sup>	ļ '			
$I_2 = I - I_{\text{tt}} \dots \dots A^2$				
$\Delta U_2 = I_2 I_2 \dots$ B				
$\Delta U_{\mathbf{c}} = I_{\mathbf{g}} r_{\mathbf{c}}$ , $\mathbf{B}^{\mathbf{s}}$				ľ
$\Delta U_{\mathrm{ni}} = \ldots$ B				
$\Delta U = \Delta U_2 + \Delta U_{\text{tt}} + \Delta U_{\text{c}} . \qquad B^{\text{a}}$		i		
$E = U - \Lambda U$ , B				
$F_{\rm B}=2W_{\rm c}I_{\rm 2}^{5}$				
$F_R = \dots \dots$				
$F_{\mathbf{p}}' = F_{\mathbf{p}} - F_{\mathbf{R}} \dots \dots$				
$\Phi_{\delta} = \dots $ B6	'			
$n = \frac{60aE}{pN_2\Phi_0}$				
$P_{\text{M2}} = I_2^2 r_2 \dots $ Br				
$P_{\mathrm{ml}} = I_2^2 r_{\mathrm{c}} \dots \dots $ Br <sup>6</sup>				
$P_{\mathrm{u}_{i},\mathrm{K}} = I_{2} \Delta U_{\mathrm{u}_{i}} \ldots \ldots B_{\mathrm{T}}$				
$\Sigma P_{\mathbf{c}} = \dots$ Br				
$P_{\text{MX}} = \dots B_{\text{T}}$				
$\Sigma P = \zeta (P_{M2} + P_{M1} + P_{ULK} +$				
$+ \Sigma P_c + P_{MX}$ ) Br				
$P_1 = UI$ Br				l
$P_2 = UI - \Sigma P \dots B_T$			l	1
$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100  \dots  \%$				
$M_2 = 955 \cdot \frac{P_2}{n}$ H-cm				

<sup>1</sup> Для двигателя параллельного возбуждения.

<sup>2</sup> Для двигателя параплельного возбуждення; при последовательном возбуждении  $I_2 = I$ .

Для двигателя последовательного возбуждения.

<sup>4</sup> Для двигателя последовательного возбуждення; при параллельном

возбужденин  $\Delta U_{\mathbf{c}}=0$ . Е Для двигателя последовательного возбуждения; при параллельном возбужденин  $F_{\rm B} = 2W_{\rm HI}I_{\rm ID}$ .

<sup>6</sup> Для двигателя последовательного возбуждения; при параллельном возбуждения  $P_{\text{MI}} = UI_{\text{III}}$ .

деляется по характеристике холостого хода рис. 1.15 с помощью результирующей м. д. с.  $F_p = F_B - F_R$ . По даиным табл. 1.5 строятся кривые рабочих характеристик

двигателя, как показано на рис. 1.17.

#### 67. Кратность наибольшего пускового момента электропвигахеля

При пуске в ход электродвигателей постоянного тока малой мощности требуемый от иих пусковой вращающий момеит обусловливается характером нагрузки на валу и условиями разгона механизма. Обычно пусковой момент таких двигателей должен зиачительно превосходить номинальный, с тем чтобы он был способен преодолевать повышенный нагрузочный момент на валу. У электродвигателей постоянного тока кратность наибольшего пускового момента по отношению к номинальному должна быть не менее 4-5, а в ряде случаев и более.

Как известно, вращающий момеит электродвигателя постоян-

ного тока определяется следующим уравнением:

$$M = \frac{N_9}{2\pi} \frac{p}{a} \cdot 10^2 \cdot \Phi_b I_2$$
, H·cm, (1-8)

где  $N_2$  — число проводников обмотки якоря; 2a и 2p — числа параллельных ветвей обмотки якоря и полюсов электродвигателя;  $\Phi_{\delta}$  — полезное поле полюса в воздушиом заворе, Вб;  $I_2$  — ток якоря. А.

Как показывает уравнение (1-8), при даниых параметрах якоря кратность наибольшего пускового вращающего момента электродвигателя по отношению к номинальному, очевидно будет иметь место при наибольшем поле в воздушном зазоре и максимальном токе якоря, получающихся при его неподвижном состоянии:

$$m_{\rm ri} = \frac{M_{\rm nm}}{M} = \varphi_{\rm ri} i_{2m} \tag{1-9}$$

где  $\phi_n = \Phi_{\delta n}/\Phi_{\delta}$  — относительное значение полезного поля полюса в воздушном зазоре при пуске в ход двигателя в долях его иоминального значения;  $i_{2m} = I_{2m}/I_2$  — кратность пускового тока в долях номинального тока якоря, составляющая

$$i_{2m} = \frac{1 - \epsilon_{\text{au}}}{\epsilon_2}; \qquad (1-10)$$

при этом  ${f e}_2=I_2r_2lU$  — относительное падение иапряжения в цепи якоря;  ${f e}_{\rm nl}=\Delta U_{\rm nl}lU$  — относительное падение напряжения в контакте щеток и коллектора; U — напряжение на зажимах двигателя, В;  $r_{o}$  — омическое сопротнеление цепи якоря, Ом;  $\Delta U_{m}$  — падение напряжения в контактах двух разноименных щеток и коллектора, В.

Характер зависимости кратности пускового момента от параметров электроденгателей в значительной мере определяется способом

нх возбуждения.

## Электродвигатель параллельного возбуждения

В этом случае, пренебрегая влиянием м. д. с. якоря на полезное поле полюса в воздушном заворе и предполагая предварительно включенной в сеть обмотку возбуждення, можно положить  $\phi_n = 1$ . Тогда кратность наибольшего пускового момента электродвигателя параллельного возбуждения по отношению к номинальному по уравнению (1-9) будет

$$m_{\alpha} = i_{2m}$$
 (1-11)

Если выразить омическое сопротивление якоря через обмоточные данные и размеры последнего, то с учетом уравнений (1-10) н (1-11) кратность наибольшего пускового момента рассматриваемого двигателя

$$m_{\rm rt} = \frac{5700 (1 - \epsilon_{\rm int}) UI_2}{\pi D_{\rm RZ}^2 (\xi + k) A_2 i_2},$$
 (1-12)

где k=1,2 при  $2p=2;\ k=0,8$  при  $2p-4;\ U$  берется по заданию;  $I_2$  — из позиции  $2;\ D_{n3}$  и  $\xi$  — из позиции  $4;\ A_2$  — из позиции  $15;\ j_2$  — из позиции 18

Таким образом, кратность наибольшего пускового момента электродвигателя параллельного возбуждения по отношению к его номинальному вращающему моменту при постоявном произведении ливейной нагрузки на плотность тока в обмотке якоря обратно пропорциональна квадрату диаметра якоря, или же при давном диаметре якоря — обратно пропорциональна указаниому произведению  $A_{21}$ 2.

# Электродвигатель последовательного возбуждения

В этом случае при пуске в ход электродвигателя полезное поле полясса в воздушном зазоре вместе с током якоря достигает нан-большего значения, поэтому  $\phi_n > 1$ , и кратность наибольшего пускового момента электродвигателя последовательного возбуждемия будет определяться уравнением (1-9).

Control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Рис. 1.18. Кривая намагничивания двигателя последовательного возбуждения

Величина полезного поля полюса при пуске  $\Phi_{6m}$  как показывает рис. 1.18, опредсляется кривой намагичивания электродвигателя. Оченицию, это поле соответствует измесольшему значению тока якоря  $I_{2m}$ .

Если выразить омическое сопротивление цепи якоря через обмоточные данине и его размеры, а также зерез систему возбуждения, то кратность пускового тока рассматриваемого двигателя будет

$$i_{2m} = \frac{5700 (1 - \epsilon_{11}) U I_2}{\pi D_{112}^2 [(\xi + h) A_2 i_2 + \rho k_p F_p i_1]},$$
(1-13)

где  $k_n=l_{\rm cpl}(\pi D_{\rm n2}^2); D_{\rm n2}$  берется из позиции 4; p — из позиции 6;  $F_{\rm n}$  — из позиции 40;  $j_1$  — из позиции 49;  $l_{\rm cpl}$  — из позиции 50. Для определения кратиости полезного поля полюса в воздушном

зазоре при пуске электродвигателя  $\phi_\pi = \Phi_{\delta\pi}/\Phi_{\delta}$  можно кривую намагшчивания (рис. 1.18) приближенно представить аналитически следующим уравнением:

$$\Phi_{\scriptscriptstyle 0} = a_{\scriptscriptstyle 0} I_{\scriptscriptstyle 2}^{\gamma}, \tag{1-14}$$

где

$$a_c = \frac{\Phi_b}{I_c^{\gamma}}; \quad \gamma = \frac{\log \xi_m}{\log I_m};$$

при этом, как показано на рис. 1.18,  $i_m=I_2'/I_2;\;\xi_m=\Phi_0'/\Phi_0.$  Значения тока  $I_2'$  и поля  $\Phi_0'$  соответствуют точке расчетной нли опытной кривой намагинчивания электродвигателя, возможно дальше отстоящей от начала координат.

Тогда кратность полезиого поля при пуске будет

$$\varphi_n = i_{2m}^{\gamma} \tag{1-15}$$

После этого кратиость наибольшего пускового момента электродвигателя последовательного возбуждения по уравнению (1-9) будет

$$m_n = \varphi_n i_{2m} = i_{2m}^{1+\nu}.$$
 (1-16)

### 68. Электромеханическая постоянная времени электродвигателей

Пля электропвигателей малой мощности кратковременного или повторно-кратковременного режима работы и с частым реверсированием большое значение имеет величина электромеханической постоянной времени  $T_{\rm MZ}$  которая в этом случае должна быть возможно меньшей. Эту постоянную можно определить по следующему уравиению I121:

$$T_{\rm M} = \frac{Jn^2 \cdot 10^{-5}}{9.2m_{\rm B}P_{\rm B}}$$
, c,

где  $P_{2}$  — иоминальная мощность на валу двигателя по заданию,  $\mathrm{Br};$ вращения якоря по заданию, об/мин.;  $J \approx$ n — скорость  $pprox 8D_{n}^4l_0\cdot 10^{-4}$  — момент инерции якоря, кг $\cdot$ см $^2$ ;  $D_{n2}$  и  $l_0$  — диаметр и длина пакета якоря, см;  $m_n$  — кратность пускового момента двигателя по уравнеииям (1-12) или (1-16) позиции 67.

### 69. Внешняя карактеристика генератора параллельного возбуждения

Под внешней характеристикой генератора параллельного возбуждения понимается графически изображенияя зависимость напряжения на зажниях от тока якоря при постоянных значениях сопротивления цепи возбуждения и скорости вращения:

$$U = f(I_2)$$
 npn  $r_m = \text{const}$ ;  $n = \text{const}$ .

На рис. 1.19 представлено построение внешней характеристики рассматриваемого генератора с помощью характеристики холостого хода и характеристического треугольника *abe*, стороны которого




Рис. 1.19. Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения

принимаются пропорциональными току якоря  $I_3$ . Построение этой характеристики удобнее начинать с точки  $f_1$  соответствующей номинальному напряжению при номинальном токе якоря  $I_2$ .

Построив характеристический треугольник abc при данном напряжении и токе якоря  $I_2 - I + I_{uv}$ , как указано на рис. 1.19, проводят через точку a линию падения напряжения в цепи возоуждения Oa. Пересечение этой линии с характеристикой холостого хода в точке  $a_0$  определит напряжение на зажнымх генератора  $U_0$  при полной его разгрузке. Тогда

относительное повышение напряжения на зажимах генератора при переходе от номинальной нагрузки к колостому коду его будет

$$\Delta U_{75} = \frac{U_0 - U}{U} \cdot 100 = \frac{A_0 a_0 - Bf}{Bf} \cdot 100.$$

### 1-9. РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕНТРОБЕЖНЫМ ВИБРАЦИОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Во многих областях техники встречаются различные механизмы и устройства автоматики, в которых используются малые двигатели постоянного тока со стабилизированной скоростью вращения. К инм относятся, например, программные механизмы, телеизмерительные устройства, системы записи и воспроизведения звука и др.

Для стабилизации скорости вращения этих двигателей при переменных условиях их работы применяются специальные регуля-

торы скорости вращения.

Они воздействуют или на напряжение или на ток возбуждения и поддерживают постоянство скорости вращения двигателя с определенной степенью точности.

Устройства стабилизации скорости вращения малых двигателей постоянного тока могут быть подразделены на:

- а) системы с центробежным регулятором скорости;
- б) то же в сочетании с полупроводниковыми приборами;

 в) устройства с регуляторами скорости на полупроводниковых приборах.

Стабилизация скорости вращения посредством центробежного вибрационного регулятора применяется в двигателях постоянного тока параллельного возбуждения при мощностях от нескольких единиц до сотен ватт и в двигателях последовательного возбуждения или с возбуждением постоянными магнитами при мощностях от долей до нескольких ватт.

В двигателях парадлельного возбуждения стабилизация скорости вращения осуществляется изменением тока возбуждения за счет периодического шунтирования добавочного сопротивления




Рис. 1.20. Скема двигателя параллельного возбуждения с регулятором скорости

диск;
 место крепления пружины;
 установочный контакт;
 установочный контакт;
 ностановочный контакт;
 ностановочный контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт,
 контакт

в цепи возбуждения вибрирующими контактами центробежного регулятора (рис. 1.20). При вибрации контактов регулятора в установившемся режиме сопротивление цепи возбуждения двигателя скачкообразно совершает периодические колебания от минимальной величины  $r_{\rm m}$  до максимальной  $r_{\rm m}+\rho$  около некоторого среднего эффективного значения [12]:

$$r_{\text{in} \rightarrow \phi} = r_{\text{in}} + \rho \tau_{\text{p}}$$
, OM, (1-17)

где  $r_{\rm nr}$ — сопротивление параллельной обмотки возбуждения, Ом;  $\rho$ — добавочное сопротивление в ее цепи, Ом (рис. 1.20);  $\tau_p = t_p/(t_p + t_s)$ — относительвая разомкнутость контактов регулятора  $t_s$  и  $t_p$ — время замкнутого и разомкнутого состояния его контактов, с.

Эффективное сопротивление  $r_{\text{из-эф}}$  определяет среднее значение тока возбуждения, обеспечивающего стабилизируемую скорость вращения при данном режиме работы:

$$I_{\rm m} = \frac{U}{r_{\rm m} + \rho \tau_{\rm p}} , \text{ A.} \qquad (1-18)$$

При изменении режима работы двигателя постоянство его скорости вращения поддерживается автоматическим изменением относительной разомкнутости контактов регулятора, способствующим соответствующему изменению эффективного сопротивления цепи возбуждения  $r_{\rm th}$ . Относительная разомкнутость контактов регулятора  $\tau_{\rm p}$  в предельных режимах работы изменяется от значения  $\tau_{\rm p} \approx 0$ — при работе двигателя вхолостую, наибольшем напряжении на его зажимах  $U_{\rm минс}$  и максимальной температуре нагрева до всличины  $\tau_{\rm p} = 1$ — при работе его с полной иагрузкой и наименыших значениях напряжения  $U_{\rm мин}$  и температуры нагрева.

Если в цепи параллельной обмотки возбуждения двигателя (рпс. 1.20) зашунтировать добавочное сопротивление ρ, то при соб-




Рис. 1.21. Схема двигателя последовательного возбуждения с регулятором скорости

Рвс. 1.22. Схема двигателя с возбуждением яостоянными магнитами и регулятором скорости

ственном сопротивлении ее  $r_{\rm m}$  скорость вращення якоря двигателя будет минимальной  $n_{\rm мил}$ . Эта скорость получила название с о б - с т в е н н о й с к о р о с т и в р а щ е н и я двигателя, которая при номниальном напряженни на его зажимах обычно находится в следующих пределах:

$$0.8n_0 \leqslant n_{\text{MHB}} < n_0,$$
 (1-19)

где  $n_0$  — заданная стабилизнруемая скорость вращения якоря, об/мин.

Выбор собственной скорости вращения двигателя  $n_{\rm мин}$ , сопротивления параллельной обмотки возбуждения  $r_{\rm m}$  и добавочного сопротивления  $\rho$  в этой цепи ниже производится из условия обеспечения постоянства заданной скорости вращения двигателя при указанных предельных режимах его работы в отношенни изменения напряжения, нагрузки из валу и температуры нагрева.

В двигателях последовательного возбуждения (рис. 1.21) н с возбуждением постоянными магнитами (рис. 1.22) стабилизация скорости вращения осуществляется изженением напряжения на зажимах двигателя путем периодического шунтирования добавочного сопротивления в цепи якоря вибрирующими контактами центробежного регулятора (рис. 1.21). В этом случае эффективное добавочное сопротивление в цепи якоря  $\rho \tau_p$  автоматически изменяется при изменении режима работы двигателя за счет изменения величины относительной разомкнутости  $\tau_p$  контактов регулятора. В предельных режимах работы двигателя эта велична здесь принимает следующие значения:  $\tau_p=1$ — при работе двигателя вхолостую, наибольшем напряжении на его зажимах  $U_{\rm макс}$  и максимальной температуре нагрева и  $\tau_p\approx0$ — при работе сто с полной иагрузкой и наименьших значениях иапряжения  $U_{\rm мак}$  и температуры нагрева, Как показывает анализ этого вопроса, величина добавочного сопротивления  $\rho$  в цепи якоря двигателя, обеспечивающего стабилизацию его скорости вращения при колебаниях питающего напряжения в пределах  $U_{\rm мак}=1$ , I U и  $U_{\rm мак}=0$ ,9 U, при изменениях нагрузки на валу от нуля до полной и заданной температуре нагрева, составляет: для двигателей последовательного возбуждения (рис. 1.21):

$$\rho = \frac{1.1 - 0.9\zeta_0}{\beta_0} \frac{U}{I_2} + \frac{\zeta_0 - \beta_0}{\beta_0} (r_2 + r_c), \text{ OM};$$
 (1-20)

для двигателей с возбуждением постоянными магнитами (рис. 1.22);

$$\rho = \frac{0.2}{\beta_0} \frac{U}{I_2} + \frac{1 - \beta_0}{\beta_0} r_2, \text{ OM}, \qquad (1-21)$$

где U — номинальное напряжение питания, B;  $I_2$  — номинальный потребляемый якорем ток, A;  $r_2$  — сопротивление обмотки якоря и щеточных контактов, Oм;  $r_c$  — сопротивление последовательной обмотки возбуждения, Oм;  $\beta_0 = I_{20}/I_2$  — отношение тока холостого хода двигателя к номинальному току якоря;  $\xi_0 = \Phi_{b0}/\Phi_b$  — отношение магнитных полей полюса в воздушном зазоре, создаваемых соответственно токами холостого хода и нагрузки якоря.

Если в цепи якоря двигателя последовательного возбуждения (рис. 1.21) зашунтировать добавочное сопротивление  $\rho$ , то при сопротивлении якоря  $r_2$  и последовательной обмотки возбуждения  $r_c$  собственная скорость вращения якоря двигателя  $n_{\text{мякс}}$  будет больше стабилизируемой скорости  $n_0$ . Эта скорость при номинальном напряжении на зажимах двигателя обычно составляет:

$$n_{\text{Makc}} \geqslant (1, 1 \div 1, 2) n_0$$
, ob/Mih. (1-22)

Ниже дается определение основных размеров электродвигателей постоянного тока со стабилизированной скоростью вращения посредством центробежного вибрационного регулятора и расчет их обмоток возбуждения.

### Основные размеры стабилизирующего электродвигателя

В случае малых двигателей постоянного тока параллельного возбуждения со стабилизованной скоростью вращения центробежным регулятором (рис. 1,20) днаметр их якоря при одинаковой полезной мощности на валу  $P_2$  получается относительно большти,

чем рассмотренных в позиции 4 нестабилизируемых двигателей. Это объясивется тем, что для обеспечения необходимой точности стабилизации скорости вращения в заданных пределах при колебаниях напряжения источника питания от  $U_{\text{макс}}$  до  $U_{\text{минг}}$ , изменения нагрузки на валу от 0 до 100% и инроком изменении температуры окружающей среды магнитиая система стабилизируемого двигателя параллельного возбуждения должна быть относительно ненасыщенной и омическое сопротивление обмотки якоря возможно малым.

# 70. Диаметр и расчетная длина якоря

Анализ данного вопроса показывает, что при одинаковой полезной мощности на валу  $P_2$  и равной осевой длине якорей нестабилнзируемого и стабилизируемого двигателей параллельного возбуждения внутренний диаметр полюсов последнего  $D_{\mathrm{nl}}'$  определяется следующим образом:

при соотношении потерь в обмотках и контактах щеток с общими потерями в двигателе  $P_{\rm M+H} \approx \frac{1}{L} \Sigma P$ :

$$D'_{\rm nl} = D_{\rm nl} \sqrt[3]{\frac{2\gamma_0}{(1+\eta)(1+i_{\rm in})}}$$
, cm,

при соотношении этих потерь  $P_{\mathrm{min}} \approx \frac{2}{3} \; \Sigma P$ :

$$D'_{\rm nl} = D_{\rm nl} \sqrt[3]{\frac{3y_0}{(1+2\eta)(1+i_{\rm nl})}}$$
, cm,

где  $D_{n1}$  — внутремний диаметр полюсов нестабилизируемого двигателя, определяемый по уравиению позиции 4;  $\eta$  — к. п. д. нестабилизируемого двигателя для полезной мощности  $P_2$  (рис. 1.1);  $t_{\rm in}=I_{\rm in}/I=0.1\div0.2$ ;  $\gamma_0=U_{\rm sone}/U_{\rm sum}=1.225$  — при колебаниях напряжения в пределах  $\pm$   $10^{9}$  от номинального значения.

Расчетное значение внутреннего диаметра полюсов  $D_{\rm nl}'$  округляется до ближейшего стандартного числа согласио ГОСТ 6636—69 (приложение VIII); при этом окончательный диаметр якоря  $D_{\rm nl} = D_{\rm nl}' - 2\delta$ , где  $\delta$  — длина воздушного зазора между полюсами и якорем по позиции 33, а длина пакета якоря  $l_0$  принимается равной значению ее в позиции 4.

Далее производится определение других данных двигателя по позициям 5—46 и затем расчет обмотки возбуждения его с учетом стабилизации скорости вращения центробежным регулятором.

# Расчет обмотки возбуждения

ДВИГАТЕЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ (Рис. 1.20)

# 71. Выбор собственной скорости вращения двигателя

Величина собственной скорости вращения якоря двигателя выбирается из уравнения (1-19).

Наибольшее и наименьшее значения полезных магнитных полей
полюса в воздушном зазоре при указанных выше
предельных режимах работы двигателя

$$\begin{split} \Phi_{\delta \,_{\text{MBH}}} = & \frac{1,1 U - I_{20} r_2 - \Delta U_{\text{III}} \frac{I_{20}}{I_2}}{c_E r_{\text{MBH}}}, \;\; \text{B6;} \\ \Phi_{\delta \,_{\text{MBH}}} = & \frac{0.9 U - I_{2} r_2 - \Delta U_{\text{III}}}{c_E r_0} \;, \;\; \text{B6,} \end{split}$$

где  $I_{20}/I_2=0.12=0.20$  — отношение тока холостого двигателя к номинальному току якоря;  $c_E=\frac{p}{60}\frac{N_2}{a}$ ; a=1; U и  $n_0$  берутся по заданию;  $I_2$  — из позиции 2; p — из позиции 6;  $N_2$  — из позиции 12;  $r_2$  — из позиции 23;  $\Delta U_{\rm RL}$  — из табл. 1.1 позиции 28;  $r_{\rm MHR}$  — из позиции 71.

 Наибольшая и наименьшая м. д. с. возбуждения на пару полюсов при указанных выше предельных режимах работы двигателя

Наибольшая  $F_{\mathrm{m.-макс}}$  и наименьшая  $F_{\mathrm{m.-ман}}$  м. д. с. возбуждения двигателя на пару полюсов определяются по кривой намагничивания двигателя  $\Phi_6 = f(F)$  (рис. 1.15) с помощью магнитных полей  $\Phi_{6\,\mathrm{mark}}$  и  $\Phi_{6\,\mathrm{mark}}$  полученных в позиции T2.

74. Сечение и диаметр провода обмотки возбуждения

Сечение провода обмотки возбуждения в этом случае определяется по формуле

 $q_1 - k_{\Theta} \frac{pF_{\text{ML-MARC}}l_{\text{CP }1}}{5700 \cdot 1.1U}$ , MM<sup>2</sup>,

где U берется по заданню; p — из позиции 6;  $k_{\Theta}$  — как в позиции 50;  $I_{\rm cp1}$  — средняя длина витка параллельной обмотки возбуждения в сантиметрах, определяемая, как указано в позиции 50.

По ГОСТ из приложения I окончательно выбираются подходящие сечение и диаметр провода;

$$q_1 = \ldots; d_1/d_{1_R} = \ldots$$

75. Максимальный ток возбуждения двигателя

$$I_{\text{III. Make}} = j_{1 \text{ Make}} q_1, A,$$

где  $j_{\rm 1макс}$  — максимальная плотность тока в параллельной обмотке возбуждения, принимается на 15—20% больше выбираемой по кривым рис. 1.16 в зависимости от режима работы и вращающего момента двигателя,  $q_1$  берется из позиции 74.

76. Число витков парадлельной обмотки возбуждения на полюс

$$W_{\rm in} = \frac{F_{\rm in, Marc}}{2I_{\rm virture}}$$

где  $F_{\mathrm{m.\,MRKC}}$  берется из позицни 73;  $I_{\mathrm{m.\,MRKC}}$  — из позиции 75.

77. Размещение обмотки возбуждения на сердечнике полюса

Обмотка размещается так же, как указано в позициях 53 н 54.

 Сопротивление параллельной обмотки возбуждения в нагретом состоянии при θ°C

$$r_{\rm m} \! = \! k_{\Theta} \frac{2 p W_{\rm m} l_{\rm cp \, I}}{5700 q_{\rm I}}$$
 , Om,

где 2p берется из позиции  $6;\ k_\Theta$  — как в позиции  $50;\ q_1$  — из позиции  $74;\ W_{_{12}}$  — из позиции  $76;\ l_{_{\mathbf{C}^{\mathbf{D}}}}$  уточняется после размещения обмотки возбуждения на сердечнике полюса.

Полученное здесь сопротивление параллельной обмотки возбуждения должно при повышенном напряжении на зажимах двигателя определять значение тока возбуждения согласно позиции 75:

$$I_{\text{m-make}} = \frac{1.1U}{r_{\text{m}}}$$
, A,

где U берется по заданию,

79. Минимальный ток нозбуждения двигателя

$$I_{\text{m. MBH}} = \frac{F_{\text{m. MBH}}}{2W_{\text{m.}}}$$
, A,

где  $F_{\mathrm{m.\,MBH}}$  берется из позиции 73;  $W_{\mathrm{m}}$  — из позиции 76.

80. Наименьшая величина добавочного сопротивления в цепи возбуждения

$$\rho = \frac{0.9U}{I_{max}} - r_{m0}$$
, OM,

где U берется по заданию,  $I_{\rm II... MHB}$  — из позиции 79;  $r_{\rm int} = r_{\rm int}/k_{\rm B}$ — сопротивление обмотки возбуждения в холодиом состоянии при 20° С, при этом  $k_{\rm B}$  — как в позиции 50;  $r_{\rm II}$  — из позиции 78.

81. Номинальный ток возбуждения двигателя

$$I_{\mathrm{m}} = \frac{F_{\mathrm{m}}}{2W_{\mathrm{m}}}$$
, A,

где  $W_{\rm m}$  берется из позиции 76,  $F_{\rm m}$  определяется по кривой намагничивания двигателя  $\Phi_0=f(F)$  (рис. 1.15) с помощью номинального полезного магнитного поля полюса  $\Phi_0$  в воздушном заворе, полученного в позиции 8.

 Среднее эффективное сопротивление цепи возбуждения двигателя при установнящемся поминальном режиме работы (уравнения (1-17) и (1-18)

 $r_{\text{m. s}\phi} = r_{\text{m}} + \rho \tau_{\text{p}} = \frac{U}{L_{\text{m}}}$ , Om,

где U берется по заданию;  $I_{\rm m}$  — из позицин 81.

83. Относительная разомкнутость контактов центробежного вибрационного регулятора скорости вращения при установившемся номинальном режиме работы двигателя

$$au_{
m p} = rac{r_{
m LLL. \ s \varphi} - r_{
m LLL}}{
ho}$$
 ,

где  $r_{
m 10^{-3}0}$  берется из позиции 82;  $r_{
m m}$  — из позиции 78; ho — из позиции 80.

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗВУЖДЕНИЯ

Определение числа витков и сечення провода последовательной обмотки возбуждения электродвигателя со стабилизацией скорости вращения центробежным регулятором в цепи якоря (рис. 1.21) про-изводится так же, как обычного малого двигателя последовательного возбуждения по формулам позиций 47-54. Однако для получения в соответствии с уравнением (1-22) собственной скорости вращения стабилизируемого двигателя  $n_{\text{маке}}$  при зашунтированном добавочном сопротивлении о в цепи якоря величина его э. д. с. при нагрузке по поэнции 52 должна быть на 10-20% больше значения на румк по измени 2. Это можно обеспечить надлежащим выбором сопротивления  $r_{\rm c}$  последовательной обмотки возбуждения. Тогда необходимая величина добавочного сопротивления в цепи якоря двигателя, обеспечивающая стабилизацию его скорости вращения, определится из уравнения (1-20). После этого по формулам позиций 60—65 определяются потери

и к. п. д. двигателя со стабилизацией скорости вращения.

.

# 1-10. РАСЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ постоянного тока малой мощности

Исполнительные управляемые двигатели постоянного тока в настоящее время широко используются в различных схемах автоматической отработки. В таком режиме работы эти двигатели обладают устойчивой механической характеристикой, лицейностью регулировочной характеристики и достаточным быстродействием.

Принципиально управление исполнительным электродвигателем постоянного тока может осуществляться как со стороны цепи якоря, так и цепи возбуждения. Как показывают теоретические исследования и опыт, преимуществом обладает способ управления двигателем со стороны цепи якоря. Поэтому в настоящее время исполиительные двигатели постоянного тока малой мощности обычно нмеют независимое возбуждение или же возбуждение их постоянными магнитами и управляются со стороны цепи якоря.

На рис. 1.23 представлена принципиальная схема такого двигателя. В этой схеме обмотка возбуждения двигателя включается на неизменное напряжение источника постоянного тока. При установившейся температуре нагрева обмотки возбуждения и пренебрежении влиянием реакции якоря эта обмотка будет создавать неизменное магнитное поле  $\Phi_{\delta}$  в воздушном зазоре двигателя. При включении управляющего напряжения  $U_{\gamma}$  на зажимы якоря (рис. 1.23) в нем потечет ток  $I_2$ . Взаимодействие этого тока с магнитным полем в воздушном зазоре  $\Phi_{\delta}$  будет создавать электромагнитный врацающий момеит  $M_{\gamma}$  величина которого составляет 1121:

$$M = \frac{c_{\rm N}c_{\rm Q}U_{\rm E}^2}{r_{\rm g}} (\alpha - c_{\rm E}c_{\rm Q}n), \text{ H-cm}, \qquad (1-23)$$

где  $U_{\rm B}$  — напряжение на зажимах обмотки возбуждения, В; n — скорость вращения якоря двигателя, об/мин;  $r_{\rm 2}$  — омическое сопротивление якоря с учетом переходиого сопротивления контактов




Рис. 1.23. Схема исполнительного двигателя постоянного тока с управлением со стороны цепи якоря

щеток и коллектора, Ом;  $\alpha=U_y/U_B$  — коэффициент управляющего сигнала;  $c_\phi = \Phi_b/U_B$  — постоянный коэффициент, Вб/В;  $c_{\rm M} = \frac{N_2}{2\pi} \frac{p}{a} \cdot 10^a$ ;  $c_F = \frac{N_2}{60} \frac{p}{a}$  — постояные коэффициенты; при этом  $N_2$  — число проводников обмотки якоря; a=1; p — число пар полюсов двигателя.

Максимальный пусковой момент исполнительного двигателя при неподвижном якоре, когда скорость вращения n=0, и коэффициенте управляющего сигнала  $\alpha=1$  из уравиения (1-23) будет

$$M_{\rm min} = \frac{c_{\rm N} c_{\rm \Phi} U_{\rm B}^2}{c_{\rm z}}$$
, H-c<sub>M</sub> (1-24)

и механические характеристики этого двигателя m=f(q) в относительных едипицах при разных коэффициентах сигнала  $\alpha$  будут

$$m = \frac{M}{M_{\text{DM}}} = \alpha - q, \qquad (1-25)$$

где  $q=n/n_0$  — относительная скорость вращения якоря;  $n_0=H(t_{\rm E}c_0)$  — скорость вращения якоря, об/мин, при теоретическом колюстом ходе двигателя, когда противо-э. д. с. якоря  $E_{\rm Y}=U_{\rm Y}=U_{\rm B}$ .

Регулировочные характеристики исполнительного двигателя  $q=f(\alpha)$  при разных значениях момента m из уравнения (1-25) имеют вид:

$$q = \alpha - m. \tag{1-26}$$

Наконец, подная механическая мощность этого двигателя в относительных единицах с учетом уравнения (1-25)

$$p_2 = mq = \alpha q - q^2$$
. (1-27)

На рис. 1.24 и 1.25 представлены по уравиениям (1-25) и (1-26) механические и регулировочные характеристики, а на рис. 1.26 даны

по уравнению (1-27) кривые полной механической мощности исполнительного двигателя постоянного тока.

Расчет управляемых исполнительных двигателей постоянного тока малой мощности производится, так же как и рассмотренных выше обычных малых электродвигателей параллельного возбуждения, по формулам позиций 1—44 и 55—65.

При определении внутреннего диаметра полюсов, а также диаметра и длины пакета якоря исполнительного двигателя по формулам поянции 4 нужно выбирать отношение  $\xi = l_0 I D_{n1}$  в пределах  $\xi = 1.4 \div 2.4$  для получения удлиненного пакета якоря  $l_0$  с ограниченным диаметром  $D_{n2}$  в целях уменьшения его момента инерции  $J = 8 D_{n0}^4 s_0 \cdot 10^{-4}$ . Кг. см².







Рнс. 1.24. Механические характеристики нсполнительного двигателя

Рис. 1.25. Регулировочные характеристики исполнительного двигателя

Рис. 1.26. Кривые зависимости полной межанической мощности исполиительного двитателя от скорости вращения

Электромеханическая постоянная времени  $T_{\rm m}$  неполнительного двигателя, наименьшая величина которой характеризует его быстродействие, может быть определена по уравнению [12]

$$T_{\rm M} = \frac{J_{\rm 10} \cdot 10^{-2}}{M_{\rm nm}}$$
, c, (1-28)

где  $\omega=2\pi n/60$  — установившаяся угловая скорость вращения якоря, рад/с;  $M_{\rm nm}$  — максимальный пусковой момент двигателя по уравнению (1-24), H-см.

После этого по уравиениям (1-25), (1-26) и (1-27) строятся механические и регулировочные характеристики и кривые полной механической мощности исполнительного двигателя (рис. 1.24, 1.25 и 1.26).

# 1-11. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РЕВЕРСИВНОЙ УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В некоторых областях техники встречаются реверсивные установки мощностью до нескольких десятков или сотен ватт с относительно большим моментом инерции на валу исполнительного элек-

тродвигателя и с частотой реверса порядка 0,5—5 Гц или несколько более. Обычно это установки постояниого тока (рис. 1.27). Питание реверсивного исполнительного двигателя *I* такой установки может осуществляться или от сети постояниого тока с релейным способом реверсирования напряжения из зажимах якоря двигателя или же от электромащиимого усилителя с поперечным по-




Рис. 1.27. Схема реверсивной установки с двигателем постоянного тока

лем соизмеримой мощиости с реверсированием выходного напряжения током управлеиня. В обоих случаях исполинтельный двигатель имеет 
постоянное независимое возбуждение (постоянными магинтами.

При реверсивиой работе исполнительного двигателя этой установки нагрузка на его валу 3 обычно совершает

относительно ero оси через редуктор 2 колебательные движения с указаниой частотой и амплитудой размаха в пределах некоторого заданного сектора с углом  $\alpha_0$  (рис. 1.28). При этом херактер колебання нагрузки за полупериод определяется видом задан-




Рис. 1.28. Трапецендальный график изменения скорости вращения нагрузки на валу двигателя

Рис. 1.29. Сипусондальный график изменения скорости вращения на грузки на валу двигателя

иото графика работы установки. Эти графики могут быть приблизительно трапецеидального или же синусоидального характера (рис. 1.28 и 1.29). За полупериод реверса двигатель после разгона достигает своей установившейся скорости вращения, а затем происходит его торможение. Нагрузка же за этот полупериод описывает только часть дуги окружности, соответствующую углу  $\alpha_0$ . Ввиду этого механическая связь вала исполнительного двигателя

с валом нагрузки при таком режиме работы осуществляется через редуктор с определенным передаточным числом. В этом случае основные размеры двигателя данной установки зависят от ряда факторов, а имению: вида графика изменения скорости вращения вала нагрузки, величины ее момента инерции  $J_{\rm H}$ , угла размаха колебания  $\alpha_0$  и др.

Так, например, в случае теоретически трапецеидального графика изменения скорости вращения вала нагрузки (рис. 1.28) разгон двигателя до установившейся скорости за время  $t_1$  в действительности будет происходить по экспоненциальному закону (штриховая кривая) с электромеханической постоянной времени

$$T_{\rm M} = \frac{I_{\rm O} \cdot 10^{-2}}{M_{\rm D}} \leqslant \frac{1}{3} t_{\rm I}, c,$$
 (1-29)

где  $J-J_R+J_R'$ — общий момент инерции якоря двигателя и нагрузки, приведенный к валу двигателя, кг-см²;  $J_R$ — момент инерции якоря, кг-см²;  $J_{\rm i}=J_{\rm it}$ — то же нагрузки, приведенный к валу двигателя, кг-см²; k— передаточное число редуктора;  $\omega-k\omega_0$ — установившаяся угловая скорость вращення двигателя, рад/с;  $\omega_0$ — наибольшая угловая скорость гращення вала нагрузки (рис. 1.28), рад/с;  $t_1$ — время разгона системы, с;  $M_{\rm it}$ — пусковой момент двигателя, H-см.

Уравнения угловых скоростей вращения на участках разгона и торможения за полупернод  $t_0 = \frac{1}{2f}$ , с по штриховому графику

рис. 1.28 будут:

$$\omega_1 = \omega_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{T_M}} \right); \quad \omega_3 = \omega_0 e^{-\frac{t}{T_M}}. \tag{1-30}$$

В случае синусоидального графика рис. 1.29 эта скорость за период  $2t_0$  будет

$$\omega = \omega_0 \sin \nu t. \tag{1-31}$$

Требуемый от исполнительного двигателя рассматриваемой установки пусковой момент численно слагается из следующих составляющих

$$M_{\rm n} = M_{\rm o} + M_{\rm g} + M_{\rm J}, \text{ H-cm},$$
 (1-32)

где  $M_0$  — тормозяций момент механических и магнитных потерь двигателя,  $H\cdot \mathrm{cm};\ M_u$  — статический нагрузочный момент, приведениый к валу двигателя,  $H\cdot \mathrm{cm};\ M_J$  — средний момент ускорения при разгоне системы,  $H\cdot \mathrm{cm}.$ 

... Как показывает теоретический аиализ процессов пуска исполнительного двигателя в данной системе, для получения наименьшей величины момента ускорения наивыгоднейшее значение передаточного числа редуктора должно быть [10]:

$$k = \sqrt{\frac{J_{\rm R}}{J_{\rm R}}},\tag{1-33}$$

т. е.  $J_{\rm p} = J_{\rm H} \frac{1}{t_0} = J_{\rm H}'$ , а величина этого момента будет: а) при трапецендальном графике (рис. 1.28)

$$M_J = \frac{-2\omega_0 \cdot 10^{-2}}{T_N} \sqrt{J_{\mu}J_{u}}, \text{ H-cm,}$$
 (1-34)

где  $\omega_0 = \frac{2\alpha_0 f}{1 - E_0}$ ;  $\zeta_3 = \frac{f_1}{f_0}$ ;  $\alpha_0$  — угол сектора колебания нагрузки (рис. 1.28), рад; f — частота реверса двигателя, Гц; б) при синусоидальном графике (рис. 1.29)

$$M_J = 2\omega_0 v \cdot 10^{-2} V \overline{J_B J_B}, \text{ H-cm,}$$
 (1-35)

при этом  $\omega_0 = \pi \alpha_0 f$ ;  $\nu = 2\pi f = \frac{\pi}{t}$ .

В соответствии с этим средияя мощность ускорения за время разгона системы будет [10]:

а) при трапецеидальном графике (рис. 1.28):

$$P_J = \frac{0.8}{\zeta_1 (1 - \zeta_5)^2} J_{11} \alpha_0^{2f3} \frac{10^3}{g}$$
, B<sub>T</sub>, (1-36)

где  $\zeta_1 = \frac{t_1}{t_1} \approx \zeta_3$ ;  $t_0 = \frac{1}{9t}$ , c; g = 981 см/с²;

б) при синусоидальном графике (рис. 1.29):

$$P_J = 4J_{\rm E}\alpha_0^{2f3} \frac{10^3}{g}$$
, Br, (1-37)

при этом  $J_{\mathfrak{q}}$  — момеит инерцин нагрузки на выходном валу редук-

тора, кг см2.

Для определения основных размеров и других параметров реверсивных исполиительных электродвигателей постоянного тока исходными даиными являются следующие:

напряжение питания U, B;

мощность статической нагрузки на валу двигателя  $P_2$ ,  $B_7$ ;

момент инерции изгрузки  $J_{\rm H}$ , кг-см<sup>2</sup>;

частота реверса системы f. Гц;

угол размаха колебания нагрузки α<sub>0</sub>, рад;

вид графика колебання нагрузки: трапецеидальный, синусоидальный.

Так как исполнительный электродвигатель реверсивной устаиовки при частоте реверса порядка 0,5 — 5 Гц практически работает в непрерывном неустановившемся режиме, то для определения основных размеров его нужно в величину расчетной или габаритной мощности двигателя включать также и среднюю мощность ускорения системы. В этом случае расчетная мощность реверсивного исполнительного двигателя будет

$$P_a = P'_a + P_J = \zeta P_J$$
, Br, (1-38)

где  $P_a'=\frac{1+2\eta}{3\eta}P_2$ — часть расчетной мощности двигателя, соответствующая мощности статической нагрузки на его валу  $P_2$ , Вт;  $P_J$ — средняя мощность ускорения системы по уравнению (1-36) илн (1-37), Вт;  $\eta$ — к. п. д. двигателя, соответствующий мощности  $P_2$  и определяемый по кривым рис. 1.1;  $\zeta=1+\frac{P_a'}{R}$ .

В соответствин с исходными данными и учетом уравнения (1-38) расчет реверсивного исполнительного двигателя постоянного тока может быть произведен в следующем порядке.

84. Определяется часть расчетной мощности двигателя, соответствующая мощности статической нагрузки на ваду

$$P_a' = \frac{1+2\eta}{3n} P_2$$
, B<sub>T</sub>,

где  $P_2$  берется по звданию;  $\eta$  — по кривым рис. 1.1 по заданной мощности  $P_2$ .

## 85. Наименьшая мощность ускорения системы

 $P_J$  определяется по уравнению (1-36) — при трапецеидальном графике (рис. 1.28) или по уравнению (1-37) — при синусоидальном графике (рис. 1.29).

#### Полная расчетная или габаритная мощность реверсивного исполнительного двигателя

 $P_{n}$  рассчитывается по уравнению (1-38):

# 87. Диаметр и длина пакета якоря

Если воспользоваться формулой машинной постоянной и выраженнем для расчетной мощности двигателя через среднюю мощность ускорения системы, то после соответствующих преобразований получаются следующие формулы для определения внутреннего диаметра полюсов  $D_{\rm ret}$  и длины пакета якоря  $I_0$  реверсивного исполнительного двигателя [10]:

а) при трапецеидальном графике (рис. 1.28):

$$D_{\rm n1}\!=\!\frac{1,4\xi^2J_{\rm n}C^2\alpha_0^2\xi^4\!\cdot\!10^{-6}}{g\xi\xi_1^2\left(1-\xi_3\right)^2}\ ,\ {\rm cm};\ \ l_0\!=\!\xi D_{\rm n1},\ {\rm cm};$$

б) при синусондальном графике (рис. 1.29):

$$D_{\rm nl} = \frac{14 \xi^2 J_{\rm n} C^2 \sigma_0^2 \zeta^4 \cdot 10^{-6}}{g \xi}$$
 , cm;  $l_0 = \xi D_{\rm nl}$  , cm,

где  $J_{\rm H}$ ,  $\alpha_0$  и f берутся по заданию;  $\xi=1,4\div2,0$ ;  $\zeta=$  из позиции 86;  $\zeta_1$  и  $\zeta_3=$  в соответствии с уравнением (1-36); g=981 см/с $^2$ . Машинная постоянная

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha B_0 A_0},$$

при этом  $\alpha=0.6\div0.7$ ;  $B_{\delta}=0.3\div0.4$  Т;  $A_2=100\div120$  А/см—при расчетных мощностях двигателя  $P_a\leqslant200$  Вт;  $B_{\delta}=0.4\div0.5$  Т;  $A_2=120\div180$  А/см—при расчетных мощностях его  $200< P_a<1000$  Вт.

Расчетные значения внутреннего диаметра полюсов  $D_{\rm n1}$  н длины пакета якоря  $I_{\rm 0}$  обычко округляются до ближайших стандартных чисел согласно ГОСТ 6636—69 (приложение VIII); при этом окончательный диаметр якоря  $D_{\rm n2}=D_{\rm n1}-2\delta$ , где  $\delta$ —длина воздушного зазора между полюсами и якорем по позидин 33.

# 88. Момент инерции якоря двигателя

$$J_{\rm m} \approx 8D_{\rm m2}^4 l_0 \cdot 10^{-4}$$
, kg·cm<sup>2</sup>,

где  $D_{{
m H}2}$  и  $l_0$  берутся из позиции 87.

89. Наивыгоднейшее значение передаточного числа редуктора

Определяется по уравнению (1-33), где  $J_{\rm R}$  берется по заданию:  $J_{\rm R}$  — из позиции 88.

- 90. Максимальная угловая скорость вращения вала нагрузки
- а. При трапецеидальном графике (рис. 1.28):

$$\omega_0 = \frac{2\alpha_0 f}{1 - \zeta_3}$$
, pan/c,

б. При синусоидальном графике (рис. 1.29):

$$\omega_0 = \pi \alpha_0 f$$
, pag/c,

где  $a_0$  и f берутся по заданию;  $\zeta_8$  — в соответствии с уравнением (1-34).

91. Установившаяся рабочая скорость вращения реверсивного исполнительного двигателя

$$n = k \frac{30\omega_0}{\pi}$$
, об/мин,

где k берется из позиции 89;  $\omega_0$  — из позиции 90.

После определення основных размеров  $D_{n2}$ ,  $l_0$  и скорости вращения n реверсивного исполнительного электродинателя производится расчет других его элементов и параметров изложенным выше методом по формулам позиций 5—46: 55—65.

# Пример расчета электродвигателя постоянного тока малой мошности

#### Задание

Полезная мощность на ввлу  $P_2 = 40~{\rm Br}$ , напряжение на завжимах  $U = 110~{\rm B}$ ; скорость вращения  $n = 4000~{\rm of/мив}$ ; способ возбуждения — последовательное; режим работы — продолжительный; тип исполнения — закрытое.

#### Основные размеры электродвигателя

1. Расчетная мощность

$$P_a = \frac{1+2\eta}{3\eta} P_2 = \frac{1+2\cdot0.54}{3\cdot0.54} \cdot 40 = 51.4 \text{ BT},$$

где согласно кривой на рис. 1.1  $P_2 = 40$  Вт;  $\eta = 0.54$ .

2. Ток и э. д. с. якоря:

$$I_2 = \frac{P_2}{\eta U} = \frac{40}{0.54 \cdot 110} \approx 0.67 \text{ A};$$

$$E = \frac{1+2\eta}{3}U = \frac{1+2\cdot0.54}{3} \cdot 110 = 76 \text{ B}.$$

3. Машинная постоянная

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha B_b A_2} = \frac{6 \cdot 10^4}{0.67 \cdot 0.35 \cdot 75} = 3420$$

где принято  $\alpha=0.67$  и согласно крнвым рис. 1.2  $\frac{P_2}{n}=10\cdot 10^{-3}$ :

$$B_0 = 0.35 \text{ T}; A_2 = 75 \text{ A/cm}.$$

4. Внутренний диаметр полюсов и расчетная длина пакета якоря:

$$D_{\mathrm{III}} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\mathrm{n}}}{\xi_{\mathrm{n}}}} = \sqrt[3]{\frac{3420 \cdot 51.4}{1 \cdot 4000}} \approx 3.5 \text{ cm};$$
 $t_0 = \xi D_{\mathrm{nL}} = 1 \cdot 3.5 = 3.5 \text{ cm},$ 

rne  $\xi = 1.0$ .

Окончательно по ГОСТ 6636---69 (приложение VIII) принимаем:

 $D_{\rm HI} = 36$  MM;  $D_{\rm HI2} = 36 - 2 \cdot 0.25 = 35.5$  MM;  $l_0 = 36$  MM;  $\delta = 0.25$  MM.

Материал якоря — листовая электротехническая сталь марки 311 толщиной 0.5 мм (ГОСТ 802-58, приложение IV)

5. Окружная скорость вращения якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 3,55 \cdot 4000}{60} \cdot 10^{-2} = 7,43 \text{m/c}.$$

6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$au_3 = rac{\pi D_{12}}{2 
ho} = rac{\pi \cdot 3.55}{2} pprox 5.6 \ {
m cm}; \ b_0 = a au_2 = 0.67 \cdot 5.6 pprox 3.8 \ {
m cm},$$

где принято 2p = 2.

Действительная полюсиая дуга

$$b = 1.02b_0 = 1.02 \cdot 3.8 \approx 3.9$$
 cm.

7. Частота перемагничивания якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60} = \frac{1.4000}{60} \approx 67 \text{ Fg.}$$

#### Обмотка якоря

Полезное магнитное поле полюса в воздушном зазоре при нагрузке двигателя

$$\Phi_{\delta} = B_{\delta}b_0l_0 \cdot 10^{-4} = 0,35 \cdot 3,8 \cdot 3,6 \cdot 10^{-4} = 0,48 \cdot 10^{-3} \text{ B6}.$$

9. Число проводинков обмотки якоря

$$N_9 = \frac{60aE}{cm\Omega_B} = \frac{60 \cdot 1.76}{1.4000 \cdot 0.48 \cdot 10^{-3}} = 2375$$
.

10. Число пазов якоря

$$z_2 = (3 \div 4) D_{H2} = (3 \div 4) \cdot 3,55 = 11 \div 14;$$

принимаем  $z_2 = 13$ .

11. Число коллекторных пластни принимаем:

$$K = 2z_0 = 2 \cdot 13 = 26$$

12. Число витков в секции обмотки якоря

$$w'_{c_2} = \frac{N_2}{2K} = \frac{2340}{2 \cdot 26} = 45$$

где окончательно принято  $N_2=2340$ .

13. Число проводников в пазу якоря

$$N_{\rm H2} = \frac{N_2}{z_2} = \frac{2340}{13} = 180.$$

14. Шаги обмотки якоря по секциям и коллектору

$$y_1 = \frac{K}{2\rho} - \varepsilon = \frac{26}{2} - 0 = 13;$$

$$y_2 = y_1 - 1 = 13 - 1 = 12; y = 1; y_K = 1.$$

После этого вычерчивается в развернутом виде схема обмотки якоря. 15. Окончательная величина линейной нагрузки якоря

$$A_2 = \frac{N_2 I_2}{2\pi D_{\rm H2}} = \frac{2340 \cdot 0.68}{2\pi \cdot 3.55} \approx 71$$
 A/cm,

что близко соответствует ранее выбранному значению.

## Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря

16. Предварительный выбор плотности тока в обмотке якоря. Упельная тепловая загрузка якоря при прополжительном режиме работы пвигателя по уравненню (1-1а):

$$q = \alpha' \Delta \theta_m (1 + 0.1 \cdot v_2) = 0.12 (1 + 0.1 \cdot 7.43) \approx 0.21 \text{ BT/cm}^2.$$

Допустимая плотность тока в обмотке якоря в среднем:

$$j_2' = \frac{1700q}{A_0} = \frac{1700 \cdot 0,21}{71} = 5.0 \text{ A/mm}^2.$$

Как указано в позиции 16, отклонения от значения  $j_2'$  могут составлять ±15%.

17. Сечение и диаметр провода обмотки якоря

$$q_2' = \frac{I_2}{2j_2'} = \frac{0.68}{2 \cdot 5.0} = 0.068 \text{ mm}^2.$$

По ГОСТ 6324—52 (приложение I) окончательно привимаем:

$$q_2 = 0.0572 \text{ mm}^2$$
;  $d_2/d_{25} = 0.27/0.37 \text{ mm}$ ;

марка провода ПЭЛШО.

18. Окончательная плотность тока в обмотке якоря

$$j_2 = \frac{I_2}{2q_2} = \frac{0.68}{2 \cdot 0.0572} - 5.95 \text{ A/mm}^2.$$

19. Площадь сечения паза якоря:

а) площадь паза якоря, занимаемая изолированными проводинками,

$$Q_{\text{n. n}} = \frac{N_{\text{n2}}d_{2\text{n}}^2}{f_0} = \frac{180 \cdot 0.37^2}{0.74} \approx 33 \text{ Mm}^2,$$

где  $f_0 = 0.74$ .

б) площадь паза, занимаемая пазовой изоляцией,

$$Q_{\rm B-H} = \delta_{\rm B} \Pi = 0.25 \cdot 22 \approx 6 \text{ mm}^2$$

где периметр паза  $\Pi=0.62~D_{\rm H2}=0.62\cdot35.5=22$  мм. Тоящина пазовой нзоляции  $\delta_{\rm H}=0.25$  мм состоит из лакоткани ЛШС — 0,10 мм (ГОСТ 2214--60, приложение II) и электрокартона ЭВ - 0,15 мм (ГОСТ 2824-60, приложение III).

в) площадь паза, занимаемая клином

$$Q_{\rm B-K} = b_{\rm KJ} h_{\rm KJ} = 4 \cdot 0.8 \approx 3 \, \, {\rm mm}^2$$

где принято  $b_{\text{к.л}}=4$  мм;  $h_{\text{к.л}}=0.8$  мм. r) общая требуемая площадь сечення паза якоря

$$Q_n = Q_{n-n} + Q_{n-n} + Q_{n-k} = 33 + 6 + 3 = 42 \text{ mm}^2$$
.

20. Қоэффициент заполиения паза изолированным проводом

$$k_{\rm H. H} = \frac{N_{\rm H2}q_{\rm 2H}}{Q_{\rm H}} = \frac{180 \cdot 0.107}{42} \approx 0.46,$$

что допустимо.

21. Размеры паза и зубцов якоря. Ввиду того, что потребная площадь паза по позиции 19 получилась относительно большой, то при ограниченном диаметре якоря здесь целесообразно выбрать транецендальные назы с одина-ковой толщиной зубца по его высоте (рнс. 1, 36). Минимальная толщина зубна будет

$$b_{\rm g2}^{"} = \frac{B_0 t_2}{0.93 B_{\rm 22Makc}} = \frac{0.35 \cdot 0.86}{0.93 \cdot 1.6} \approx 0.20 \text{ cm},$$

где зубцовый шаг якоря

$$t_2 = \frac{\pi D_{\rm H2}}{z_2} = \frac{\pi \cdot 3,55}{13} \approx 0.86$$
 cm.

Тогда после вычерчивания в масштабе паза согласно рнс. 1.9 размеры его получаются:

$$h_{n2} = 10.0 \text{ mm}; \quad b'_{n2} = 5.8 \text{ mm}; \quad b''_{n2} = 2.2 \text{ mm}.$$

Ширину прорезн паза примем:

$$a_{11} = 4.3d_{20} = 4.3 \cdot 0.37 \approx 1.6 \text{ MM};$$

размеры зубца (рис. 1.3. б)

$$b_{s0}' = t_2 - a_n = 0.86 - 0.16 = 0.70 \text{ cm}; \ b_{s0}'' = 0.20 \text{ cm}.$$

22. Средняя длина одного проводника обмотки якоря і

$$l_{\text{CD2}} = l_0 + 1.2 \cdot D_{\text{H2}} = 3.6 + 1.2 \cdot 3.55 \approx 7.9 \text{ cm}.$$

23. Сопротивление обмотки якоря в нагретом состоянии при 75° С

$$r_z = 1,22 \frac{N_z I_{\text{CPS}}}{57004q_2} = 1,22 \frac{2340 \cdot 7,9}{5700 \cdot 4 \cdot 0,0572} = 17,3 \text{ OM.}$$

24. Падение напряжения в обмотке якоря

$$\Delta U_2 = I_2 r_2 = 0.68 \cdot 17.3 \approx 11.7 \text{ B},$$

что составляет

$$\frac{12}{110} \cdot 100 = 11\%$$
.

# Коллектор и щетки

25. Предварительная величина диаметра коллектора

$$D_{\rm K}' = (0.5 \div 0.9) D_{\rm H2} = 0.7 \cdot 35.5 = 25 \text{ mm}.$$

26. Ширина коллекторной пластины

$$t'_{\rm K} = \frac{\pi D_{\rm K}}{K} = \frac{\pi \cdot 25}{26} = 3.0 \text{ mm};$$

примем  $\beta_K=2.8$  мм;  $\beta_H=0.6$  мм; окончательное коллекторное деление будет  $I_K=\beta_K+\beta_H=2.8+0.6=3.4$  мм. 27. Окончательный дваметр коллектора и окружная скорость его

$$D_{K} = \frac{Kt_{K}}{\pi} = \frac{26 \cdot 0.34}{\pi} = 2.8 \text{ cm};$$

$$v_{K} = \frac{\pi D_{K} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 2.8 \cdot 4000}{60} \cdot 10^{-2} = 5.85 \text{ m/c}.$$

 Сорт щеток и плотность тока под щетками. Так как проектируемый двигатель высоковольтный, то можно привять сорт щеток марки ЭІ-8; тогда согласно табл. 1.1 данные этих щеток;

$$j_{\rm m}'=10$$
 A/cm²;  $\Delta U_{\rm m}=2.4$  B;  $\mu=0.25;$   $p_{\rm m}=2.3$  H/cm² (0.25 kg/cm²).

29. Площадь сечения щетки и ее размеры

$$S'_{\text{inj}} = \frac{I_3}{p j'_{\text{inj}}} = \frac{0.68}{1.10} \approx 0.07 \text{ cm}^2;$$

примем

$$b_{\rm HI} = (1 \div 3) \, \beta_{\rm K} = 1,14 \cdot 2,8 = 3,2 \, \text{mm}; \, a_{\rm HI} = 4 \, \text{mm} \, (\Gamma {\rm OCT} \, 12232 \cdot 71),$$

тогда окончательно:

$$S_{\text{HI}} = 0.32 \cdot 0.4 = 0.13 \text{ cm}^2;$$

$$h_{\rm inj} = (1,5 \div 2,0) a_{\rm inj} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ mm};$$

что соответствует ГОСТ 12232-71.

30. Окончательная плотность тока под щетками

$$f_{\rm HI} = \frac{I_2}{pS_{\rm HI}} = \frac{0.68}{1 \cdot 0.13} = 5.2 \,\text{A/cm}^2.$$

31. Длина коллектора

$$l_{\nu}' = (1.5 \div 2.0) a_{\nu} = 2.4 = 8 \text{ MM};$$

$$l_{\rm H} = l_{\rm K} + (3 \div 5) d_2 = 8 + 5 \cdot 0.27 \approx 9.4 \text{ MM}.$$

примем  $l_{\rm K}$  равной 9,5 мм.

32. Проверка коммутации. Ширина коммутацконной зоны

$$\begin{split} b_{\mathrm{K}} &= b_{\mathrm{LL}}' + \left[ u_{\mathrm{K}} + \left| \frac{K}{2p} - y_{1} \right| - \frac{a}{p} \right] t_{\mathrm{K}}' = \\ &= 0.41 + \left[ 2 + \left| \frac{26}{2} - 13 \right| - \frac{1}{1} \right] \cdot 0.43 = 0.84 \text{ cm}, \end{split}$$

что вполне допустимо, так как

$$b_{\rm K} < 0.8 (\tau_2 - b_0) = 0.8 (5.6 - 3.8) = 1.44$$
 cm;

при этом:

$$b_{\rm LLL}' = b_{\rm LLL} \frac{D_{\rm H2}}{D_{\rm K}} = 0.32 \frac{3.55}{2.8} \approx 0.41$$
 cm;

$$t_{\rm K}' = t_{\rm K} \frac{D_{\rm 02}}{D_{\rm cc}} = 0.34 \frac{3.55}{2.8} = 0.43 \text{ cm}.$$

Удельная магиктная проводимость для полей рассеяния обмотки якоря

$$\begin{split} &\lambda_2 = \left[0.6 \frac{2 h_{\text{TR}}}{b_{\text{tR}}^2 + b_{\text{tR}}''} + \frac{l_{\text{tR}}}{l_0} + 0.92 \log \left(\frac{\pi t_2}{a_{\text{tR}}}\right)\right] \cdot 10^{-8} = \\ &= \left[0.6 \frac{2 \cdot 10}{5.8 + 2.2} + \frac{1.2 \cdot 3.55}{3.6} + 0.92 \log \left(\frac{\pi t_2}{0.16}\right)\right] \cdot 10^{-8} = 3.8 \cdot 10^{-8} \text{ B6/(A \cdot \text{CM})}. \end{split}$$

Среднее значение реактивной э. д. с. в коммутирующей секции якоря

$$e_{\rm p} = 2w_{\rm c2}^2 \lambda_2 A_2 I_0 v_2 \cdot 10^2 = 2 \cdot 45 \cdot 3.8 \cdot 10^{-8} \cdot 71 \cdot 3.6 \cdot 7.43 \cdot 10^2 \approx 0.65 \text{ B}.$$

Э. д. с. от поля якоря в этой секции

$$e_{a} = \frac{0.4\pi w_{c2} A_{2} \tau_{2} I_{0} \nu_{2} \cdot 10^{-6}}{\delta_{0}} = \frac{0.4\pi \cdot 45 \cdot 71 \cdot 5.6 \cdot 3.6 \cdot 7.43 \cdot 10^{-6}}{0.9} \approx 0.67 \text{ B,}$$

где 
$$\delta_0 \approx \frac{\tau_3 - b_0}{2} = \frac{5.6 - 3.8}{2} = 0.9$$
 см.

Результирующая э. д. с. в короткозамкнутой секции якоря

$$e = e_0 + e_3 = 0.65 + 0.65 = 1.33 \text{ B},$$

что вполне допустимо, так как e < 1,5 в.

#### Расчет манничной системы двигателя

Принимаем коиструкцию магнитной системы проектируемого двигателя с отъемными полюсами (рис. 1.13, а).

33. Длина воздушного зазора под полюсом

$$\delta = 0.25 \frac{7_2 A_2}{B_K} \cdot 10^{-4} = 0.25 \frac{-5.6 \cdot 71}{0.35} \cdot 10^{-4} \approx 0.028 \text{ cm};$$

примем  $\delta = 0.25$  мм.

34. Высота сердечника якоря

$$h_{\text{C2}} = \frac{D_{\text{H2}} - (2h_{\text{D2}} + d_{\text{BJ}})}{2} = \frac{35.5 - (2 \cdot 10 + 6.5)}{2} = 4.5 \text{ mm};$$

где принято  $d_{\rm BR}\approx 0.183\cdot35.5=6.5$  мм. Проверка индукции в сердечнике

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta} \cdot 10^4}{2.0.93 \cdot h_{cs}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2.0.93 \cdot 3.6 \cdot 0.45} = 1.6 \text{ T},$$

что допустимо.

Размеры полюса (рис. 1.13, a).

Осевая длина

$$l_{\rm D} = l_{\rm 0} = 3.6$$
 cm.

Высота

$$h_0 = (0.25 \div 0.40) D_{102} = 0.31 \cdot 3.55 = 1.1 \text{ cm};$$

Примем  $B_{\rm rr} = 1.2$  T, тогда сечение полюса

$$Q_{\rm H} = \frac{\Phi_0 \sigma \cdot 10^3}{B_{\rm H}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{1.2} = 4.4 \text{ cm}^2;$$

$$b_{\rm H} = \frac{Q_{\rm H}}{h I} = \frac{4.4}{0.05 \cdot 3.6} \approx 1.3 \text{ cm};$$

Полюсы выполняются шихтованными; материал — листовая электротехническая сталь марки 911 толщиной 0,5 мм (ГОСТ 802—58, приложение IV).

36. Размеры станины.

Сечение

$$Q_{\rm c1} = \frac{\Phi_{\delta} c \cdot 10^3}{2B_{\rm c1}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{2 \cdot 1.2} = 2.2 \text{ cm}^2.$$

где  $B_{c1} = 1.2$  Т.

Осевая длина  $l_1 = l_0 + 3$  см = 3,6 + 3 = 6,6 см.

Высота

$$h_{\rm cl} = \frac{Q_{\rm cl}}{h_2 l_1} = \frac{2.2}{1-6.6} \approx 0.33$$
 cm,

примем h<sub>c1</sub> = 0,35 см; материал — корпусная сталь 10. 37. Эскиз магнитной системы двигателя в масштабе (рис. 1.13, a). Из эскиза получаются следующие средние длины путей магнитного поля в каждом участке:

$$L_{\rm cl} = 10.0$$
 cm;  $L_{\rm n} = 2h_{\rm n} = 2 \cdot 1.1 = 2.2$  cm;

$$L_{32} = 2h_{32} = 2 \cdot 1.0 = 2.0$$
 cm;  $L_{02} = 1.7$  cm.

38. М. д. с. для воздушного вазора.

Коэффициент воздушного зазора

$$k_{\delta} = \frac{t_2 + 10\delta}{b'_{32} - 1 - 10\delta} = \frac{0.86 + 10 \cdot 0.025}{0.70 + 10 \cdot 0.025} = 1.17.$$

$$F_{\delta} = 1.6B_{\delta}k_{\delta}\delta \cdot 10^{1} = 1.6 \cdot 0.35 \cdot 1.17 \cdot 0.025 \cdot 10^{4} = 164.$$

М. д. с. для зубнов якоря

Индукция в зубце

$$B_{\text{SQNBKC}} = \frac{B_6 t_3}{0.93 \cdot b_{32}} = \frac{0.35 \cdot 0.86}{0.93 \cdot 0.20} = 1.62 \text{ T.}$$

М. д. с.  $F_{32}=H_{32}L_{32}=44\cdot 2.0=88$ . где  $H_{32}=44$  — согласно крн-вой рис. 1.30 для стали марки ЭП1.

40. М. д. с. для сердечника якоря.

Индукция в сердечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot I_0 \cdot h_{c2}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 3.6 \cdot 0.45} = 1.6 \text{ T.}$$

М. д. с.  $F_{\rm c2}=II_{\rm c2}L_{\rm c2}=24\cdot 1.7=41$ , где  $II_{\rm c2}=24$  — согласно кривой рис. 1.30 для стали марки 911.

41. М. д. с. для сердечников полюсов.

Индукция в сердечнике полюса

$$B_{\rm n} = \frac{\Phi_{\rm b} \sigma \cdot 10^4}{h_2 b_{\rm n} l_{\rm n}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{0.95 \cdot 1.3 \cdot 3.6} = 1.18 \text{ T}.$$

М. д. с.  $F_{\rm p}=H_{\rm p}L_{\rm p}=5.8\cdot 2.2\approx 13$ , где  $H_{\rm p}=5.8$  — согласно кривой рис, 1.30 для стали марки ЭП.

М. д. с. для станины

Индукция в станине

$$B_{\rm Cl} = \frac{\Phi_6 \sigma \cdot 10^4}{2 \cdot k_2 l_1 h_{\rm Cl}} = \frac{0.48 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{2 \cdot 1 \cdot 6.6 \cdot 0.35} = 1.14 \text{ T}.$$

М. д. с.  $F_{c1} = H_{c1}L_{c1} = 5.8 \cdot 10 = 58$ , где  $H_{c1} = 5.8 -$ согласно крнвой рис. 1.31 для стали 10.

•




Рис. 1.30. Кривые намагничивания листовой электротехнической сталн марок Э12, Э11, Э31, Э44




Рис. 1.31. Кривая намагничивания корпусной стали 10

43. М. д. с. для воздушного зазора в стыке между ставиной и полюсами. Индукция в зазоре стыка  $B_{\rm c0}=B_{\rm n}=1.18$  Т. М. д. с.

$$F_{c\delta} = 1.6B_{c\delta}\delta_c \cdot 10^4 = 1.6 \cdot 1.18 \cdot 0.004 \cdot 10^4 \approx 75$$

 Характеристика холостого хода двигателя. Эта характеристика рассчитывается согласно позиции 44 и табл. 1.3.

45. М. д. с. якоря.

Поперечная м. д. с. якоря. Из переходной характеристики, построенной по данным табл 1.3, согласно рис. 1.14 для проектируемого двигателя получается F<sub>q</sub> = 62.

Продольная м. д. с. якоря

$$F_{\rm B} = 2b_{\rm B}A_2 = 2 \cdot 0.025 \cdot 71 \approx 4.$$

Коммутационная м. д. с. якоря

$$\begin{split} F_{\rm K} &= b_{\rm K} A_{\rm 2H} \frac{i_2^2 \omega}{a_0^\prime + b_0^\prime i_2 + \omega i_2} \left(1 + \frac{0.2 \pi \tau_2 \cdot 10^{-8}}{\lambda_2 \delta_0}\right) = \\ &= 0.84 \cdot 71 \frac{1}{2.55 + 0.51 + 1} \left(1 + \frac{0.2 \pi \cdot 5.6 \cdot 10^{-8}}{3.8 \cdot 10^{-8} \cdot 0.9}\right) \approx 30 \ ; \\ L_{\rm G} &= \frac{w_{\rm C}^\prime \lambda_2 A_2 l_0 b_{\rm H}^\prime}{i_{\rm GH}} = \frac{45 \cdot 3.8 \cdot 10^{-8} \cdot 71 \cdot 3.6 \cdot 0.41}{0.68} \approx 5.3 \cdot 10^{-4} \ \Gamma; \\ R_{\rm HI} &= \frac{\Delta U_{\rm HI}}{2I_{\rm HI}} = \frac{2.4}{2 \cdot 0.68} = 1.76 \ {\rm OM}; \qquad T_{\rm K} = \frac{b_{\rm HI}}{v_{\rm K}} = \frac{0.32}{585} = 0.545 \cdot 10^{-3} {\rm c}; \\ A &= \frac{R_{\rm H} T_{\rm K}}{L_{\rm G}} = \frac{1.76 \cdot 0.545 \cdot 10^{-3}}{5.3 \cdot 10^{-4}} \approx 1.8; \qquad a_0^\prime = \frac{1.7 a^\prime A}{\Delta U_{\rm HI}} = \frac{1.7 \cdot 2 \cdot 1.8}{2.4} = 2.55; \\ b_0^\prime &= \frac{1.7 b^\prime A}{\Delta U_{\rm HI}} = \frac{1.7 \cdot 0.4 \cdot 1.8}{2.4} = 0.51. \end{split}$$

Суммарная м. д. с. якоря для двигателя будет

$$F_R = F_o - F_b - F_v = 62 - 4 - 30 = 28.$$

 Полкая м. д. с. возбуждения двигателя при нагрузке на пару полюсов

$$\begin{split} F_{\text{D}} &= F_{\delta} + F_{\text{S2}} + F_{\text{c2}} + F_{\text{n}} + F_{\text{c1}} + F_{\text{c5}} + F_{R} = \\ &= 164 + 88 + 42 + 13 + 58 + 75 + 28 = 468. \end{split}$$

#### Расчет обмотки возбуждения

47. Число витков последовательной обмотки возбужденяя на полюс

$$W_{\rm c} = \frac{F_{\rm D}}{2I_{\rm p}} = \frac{468}{2 \cdot 0.68} = 344 \,(390)$$
.

48. Сечение и диаметр провода обмотки возбуждения. Плотность тока в обмотке предварительно выбираем по кривой рис. 1.16 для

$$M_2 = 955 \frac{P_2}{n} = 955 \frac{40}{4000} = 9,55 \text{ H} \cdot \text{cm}$$

и закрытого исполнения двигателя продолжительного режима

$$i_1 = 5.6 \text{ A/mm}^2$$
;

предварительно

$$q_1' = \frac{I_3}{j_1'} = \frac{0.68}{5.6} = 0.121 \text{ mm}^3.$$

По ГОСТ 6324—52 (приложение 1) окончательно принимаем:

$$q_1 = 0.113 \text{ Mm}^2$$
;  $d_1/d_{10} = 0.38/0.49 \text{ MM}$ ,

марка провода ПЭЛЩО.

49. Окончательная плотность тока в проводнике обмотки возбуждения

$$j_1 = \frac{I_2}{q_1} = \frac{0.68}{0.113} = 6.0 \text{ A/mm}^2.$$

50. Сопротивление обмоти возбуждения в нагретом состоянии при 75° С. Средняя длина витка катушки (согласно рис. 1.13, a)

$$l_{\text{cpl}} = 2(b_{\text{H}} + l_{\text{H}} + 2\delta_{\text{K}}) = 2(1,3 + 3,6 + 2\cdot 1,2) - 14,6 \text{ cm},$$

где предварительно принято  $\delta_{\rm K}=$  1,2 см.

Сопротивление последовательной обмотки возбуждения

$$r_{\rm c} = 1.22 \frac{2\rho W_{\rm c} l_{\rm cp1}}{5700 \cdot q_1} = 1.22 \cdot \frac{2 \cdot 344 \cdot 14.6}{5700 \cdot 0.113} = 19.0 \, \, {\rm Cm} \, \, (21.5 \, \, {\rm Cm}).$$

51. Падение напряжения в обмотке возбуждения

$$\Delta U_1 = I_2 r_c = 0.68 \cdot 19.0 = 13 \text{ B (15 B)}.$$

52. Проверка величины э. д. с. якоря при нагрузке.

$$F = U - \Delta U_2 - \Delta U_{14} - \Delta U_1 = 110 - 12.0 - 2.4 - 13.0 = 82.6 \text{ B} (80.6 \text{ B}),$$

Так как полученная здесь величина э. д. с. E отклоняется от предварительного значения ее в позпини 2 более чем на + 3%, то для полученняя заданной скорости вращения нужно внести поправку в величину необходимой м. д. с. возбуждення двигателя. Для этого по полученному в данной позиции значению э. д. с. E и характеристике колостого хода (рис. 1.15) определяем  $F_{\rm p}'=510$  и политую м. д. с. возбуждения:

$$F_{\rm p} = F_{\rm p}' + F_{\rm p} = 510 + 28 = 538.$$

После этого производится окончательный перерасчет величии позиций 47, 50, 51 и 52 (окончательные данные указаны в скобках).

 Потребная площадь окна для размещения обмотки возбуждения на полюсе

$$Q_{c}^{'} \approx \frac{W_{c}d_{1H}^{2}}{f_{c}^{'}} = \frac{390 \cdot 0.49^{2}}{0.86} \approx 110 \text{ MM}^{2},$$

где принято  $f_0' = 0.86$ .

54. Фактическая площадь окна для размещения обмотки возбуждения

$$Q_c = (1,1 : 1,2) Q_c^1 = 1,1 \cdot 110 = 120 \text{ mm}^2,$$

т. е. примерио 8·15 = 120 мм<sup>2</sup>.

Укладка обмотки на полюсе (рис. 1.13, а)

$$h_{\rm K} = h_{\rm C} - 3 \text{ MM} = 11 - 3 - 8 \text{ MM}.$$

Число витков по высоте катушки

$$m'' = \frac{h_{\rm K} - 0.8 \text{ MM}}{d_{\rm JH}} - \frac{8 - 0.8}{0.49} \approx 15.$$

Число слоев в катушке

$$m' = \frac{W_c}{m''} = \frac{390}{15} = 26.$$

Толщина катушки

$$\delta_{\rm K} = d_{\rm TB} m' = 0.049 \cdot 26 \approx 1.3$$
 cm.

# Потери и к. п. д. двигателя

55. Потери в обмотках якоря и возбуждения

$$P_{M2} = I_{2/2}^2 = 0.68^2 \cdot 17.3 = 8.0 \text{ BT};$$
  
 $P_{M1} = I_{2/2}^2 = 0.68^2 \cdot 21.5 = 9.9 \text{ BT}.$ 

56. Переходные потери в контактах щеток и коллектора

$$P_{\text{HJ}-K} = I_2 \Delta U_{\text{HJ}} = 0.68 \cdot 2.4 = 1.63 \text{ Bt.}$$

57. Магнитные потери на гистерезис и вихревые токи в стали якоря. Масса стали

$$\begin{split} G_{\rm c2} = & 5.5 \, (D_{\rm H2} - 2h_{\rm re2})^2 \, l_0 \cdot 10^{-3} = 5.5 \, (3.55 - 2 \cdot 1.0)^2 \cdot 3.6 \cdot 10^{-3} \approx 0.048 \ \ {\rm kr}; \\ G_{\rm g2} = & 7.8 z_0 b_{\rm c2}' h_{\rm re2} l_0 \, 10^{-3} = 7.8 \cdot 13 \cdot 0.20 \cdot 1.0 \cdot 3.6 \cdot 10^{-3} = 0.073 \ \ {\rm kr}. \end{split}$$

Потери

$$\begin{split} &P_{c2} = p_{c2}B_{c2}^{\prime 2}G_{c2} = 11,2 \cdot 1,69^2 \cdot 0,048 = 1,54 \text{ Br}; \\ &P_{s2} = p_{s2}B_{s2}^{\prime 2}G_{s2} = 11,0 \cdot 1,72^2 \cdot 0,073 = 2,37 \text{ Br}; \\ &\Sigma P_{c} = P_{c2} + P_{32} = 1,54 + 2,37 = 3,91 \text{ Br}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} p_{\text{c2}} &= 2\varepsilon \left(\frac{f_{\text{s}}}{100}\right) + 2.5\rho \left(\frac{f_{\text{s}}}{100}\right)^2 - 2\cdot 4.1 \left(\frac{67}{100}\right) + 2.5\cdot 5.1 \left(\frac{67}{100}\right)^2 \approx 11.2 \text{ Bt/kr;} \\ p_{\text{s2}} &= 1.5\varepsilon \left(\frac{f_{\text{s}}}{100}\right) + 3\rho \left(\frac{f_{\text{s}}}{100}\right)^2 = 1.5\cdot 4.1 \left(\frac{67}{100}\right) + 3\cdot 5.1 \left(\frac{67}{100}\right)^2 = 11.0 \text{ Bt/kr;} \\ B'_{\text{c2}} &= B_{\text{c2}} \frac{E'}{E} = 1.6 \frac{80.6}{76} = 1.69 \text{ T;} \\ B'_{\text{s2}} &= B_{\text{s2}} \frac{E'}{E} = 1.62 \frac{80.6}{26} = 1.72 \text{ T.} \end{split}$$

58. Механические потери в двигателе

$${}^{L}P_{\tau, \text{til}} = \mu p_{\text{til}}S_{\text{til}}^{\prime}v_{\text{ti}} = 0.25 \cdot 2.45 \cdot 2 \cdot 0.13 \cdot 5.85 \approx 0.93 \text{ BT;}$$
  
$$P_{\tau, \text{til}} = k_{m}G_{n}n \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 0.35 \cdot 4000 \cdot 10^{-3} = 4.2 \text{ BT,}$$

rae  $k_m = 3$ :

$$\begin{split} G_a &= \frac{\pi}{4} \left( D_{12}^2 I_0 + D_{11}^2 I_R \right) \gamma_a \cdot 10^{-3} = \\ &= \frac{\pi}{4} \left( 3.55^2 \cdot 3.6 + 2.8^2 \cdot 0.95 \right) 8.5 \cdot 10^{-3} \approx 0.35 \text{ kg}; \\ P_{T, T} &= 2 D_{12}^3 I_0^3 I_0 \cdot 10^{-14} = 2 \cdot 3.55^3 \cdot 4000^3 \cdot 3.6 \cdot 10^{-14} \approx 0.20 \text{ Bg}; \\ P_{NX} &= P_{T, TH} + P_{T, TH} + P_{T, TH} = 0.93 + 4.2 + 0.20 \approx 5.33 \text{ Bg}. \end{split}$$

59. Общие потери в двигателе

$$\Sigma P = \zeta \left( P_{\text{M2}} + P_{\text{M1}} + P_{\text{UI, K}} + \Sigma P_{\text{C}} + P_{\text{MN}} \right) -$$

$$= 1,12(8,0+9,9+1,63+3,91+5,33) \approx 32,4 \text{ Br.}$$

 Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке двигателя

$$\eta = \frac{UI - \Sigma P}{UI} \cdot 100 = \frac{110 \cdot 0.68 - 32.4}{110 \cdot 0.68} \cdot 100 = \frac{42.6}{75} \cdot 100 = 57\%.$$

Так как полезная мощность на валу двигателя при токе якоря  $I_2=0.68$  А оказалась больше заданной, то следует определить новое значение потребляемого двигателем тока соответствению поминальной мощности его  $P_2=40~\mathrm{Br}$ 

$$A = \frac{\frac{U}{\zeta} - \Delta U_{\text{ut}}}{r_2 + r_c} = \frac{\frac{110}{1,12} - 2.4}{17.3 + 21.5} = 2.46;$$

$$B = \frac{\frac{P_2}{\zeta} + \Sigma P_c + P_{\text{MX}}}{\frac{r_2 + r_c}{\zeta}} = \frac{\frac{40}{1,12} + 3.91 + 5.33}{17.3 + 21.5} = 1.16,$$

тогла

$$I_2' = \frac{A}{2} - \sqrt{\frac{A^2}{4} - B} = \frac{2,46}{2} - \sqrt{\frac{2,46^2}{4} - 1,16} \approx 0,65 \text{ A}$$

H K. fl. H.

$$\eta' = \frac{UI' - \Sigma P'}{UI'} \cdot 100 = \frac{110 \cdot 0.65 - 31.5}{110 \cdot 0.65} \cdot 100 = \frac{40}{71.5} \cdot 100 = 56\%,$$

где  $I'=I_2'=0.65$  А;  $\Sigma$  P'=31.5 и вычислена с учетом уменьшения потерь  $P_{\rm Mg}$ ,  $P_{\rm ML}$  в  $P_{\rm HL}$  к соответственно новому значению тока.

61. Рабочие характеристики двигателя. Эти характеристики могут быть вычислены с помощью табл. 1.5 позиции 63.

62. Кратность наибольшего пускового момента двигатели

$$\varepsilon_{\text{iij}} = \frac{\Delta U_{\text{iij}}}{U} = \frac{2.4}{110} = 0.022; \quad k_{\text{c}} = \frac{t_{\text{cp.1}}}{\pi D_{\text{ii2}}^2} = \frac{14.6}{\pi \cdot 3.55^2} = 0.37;$$

$$\begin{split} i_{2m} &= \frac{5700 \left(1 - \varepsilon_{\text{til}}\right) U I_2}{\pi D_{\text{til}}^2 \left[ \left( \hat{\xi} + k \right) A_2 i_2 + p k_c F_p i_1 \right]} = \\ &= \frac{5700 \left(1 - 0.022\right) \cdot 110 \cdot 0.65}{\pi \cdot 3.55^2 \left[ (1 + 1.2) \cdot 71.5 \cdot 5.5 \cdot 95 + 1.0 \cdot 37 \cdot 510 \cdot 61 \right]} = 4.9. \end{split}$$

Кратность наибольшего пускового момента по отношению к номинальному

 $m_{\rm ri} = i_{2m}^{1+V} = 4,9^{1+0.28} = 7,7.$ 

#### Тепловой расчет электродвигателя (по формулам гл. 8)

 Превышение температуры якоря двигателя. Удельные потери в обмотке и стали якоря, приходящиеся на один наз

$$w_{\text{M2}} = \frac{I_{2}^{2}r_{2}}{z_{2}I_{\text{Cp}\;2}} = \frac{0.65^{2} \cdot 17.3}{13 \cdot 7.9} = 0.071 \text{ By/cm};$$

$$w_{\text{c}} = \frac{\Sigma P_{\text{c}}}{z_{2}I_{\text{c}}} = \frac{3.91}{13 \cdot 3.6} \approx 0.084 \text{ By/cm};$$

 $\alpha_a = \alpha' (1 + 0.1 \cdot v_2) = 0.0020 (1 + 0.1 \cdot 7.43) \approx 0.0035$  Вт/(см²-град);

$$\lambda' = 0.0012$$
 Вт/(см<sup>3</sup>-град);  $\Pi = 2.2$  см;

$$k_{c} = 1 + 4\left(\frac{d_{2}}{d_{28}} - 0.4\right) = 1 + 4\left(\frac{0.27}{0.37} - 0.4\right) = 2.3;$$

$$\beta_{2} = \frac{m_{d}}{4} \frac{d_{28}}{k_{c}} = \frac{7}{4} \frac{0.037}{2.3} = 0.028 \text{ cm};$$

$$\beta = \beta_{1} + \beta_{2} - 0.03 + 0.028 = 0.058 \text{ cm}.$$

Среднее превышение температуры обмотки якоря над окружающей сре-

$$\Delta \theta_{a} = \frac{\left(1 + \alpha_{a} b_{32}^{\prime} \frac{\beta}{NH}\right) w_{b/2} + w_{c}}{\alpha_{a} b_{32}^{\prime}} = \frac{\left(1 + 0.0035 \cdot 0.70 \cdot \frac{0.058}{0.0012 \cdot 2.2}\right) \cdot 0.071 + 0.084}{0.0025 \cdot 0.7} = 65^{\circ} \text{C},$$

что допустимо.

64. Превышение температуры коллектора двигателя. Полные потери на коллекторе

 $P_{\rm K} = P_{\rm BL, K} + P_{\rm Y, BL} = 1.63 + 0.93 = 2.56 \, \text{Bt.}$ 

Поверхность охлаждения коллектора

$$S_K = \pi D_K l_K = \pi \cdot 2, 8 \cdot 0, 95 = 8,3 \text{ cm}^2.$$

Среднее превышение температуры коллектора над окружающей средой

$$\Delta \theta_{\rm K} = \frac{P_{\rm K}}{\alpha_{\rm K} (1 + 0.1 v_{\rm K}) S_{\rm K}} = \frac{2,56}{0,006 (1 + 0.1 \cdot 5.85) \cdot 8.3} \approx 33^{\circ} \, \rm C,$$

что вполне допустимо.

Превышение температуры обмотки возбуждения двигателя. Потери в одной катушке возбуждения

$$w_{\text{MI}} = \frac{P_{\text{MI}}}{2p} = \frac{0.65^2 \cdot 21.5}{2} = 4.53 \text{ Bt.}$$

Поверхности охлаждения одной катушки (рис. 1.13, а);

$$S_1 = 2(b_0 + l_0 + 4\delta_K)h_K = 2(1.3 + 3.6 + 4.1.3)0.8 \approx 16 \text{ cm}^2$$
;

$$S_2 = 2(b_0 + l_0 + 2\delta_K) \delta_K + 2l_0 \delta_K = 2(1.3 + 3.6 + 2.1.3) 1.3 +$$

$$+2.3.6\cdot1.3\approx29$$
 cm<sup>2</sup>;

$$S_3 = 2(b_n + 2\delta_k) \delta_k = 2(1.3 + 2.1.3) 1.3 = 10 \text{ cm}^2;$$
  
 $S_4 = 2(b_n + l_n) h_k = 2(1.3 + 3.6) 0.8 \approx 8 \text{ cm}^2.$ 

Толщины изоляции:

$$\beta_9' = \frac{m'}{4} \frac{d_{10}}{k_0} = \frac{26}{4} \cdot \frac{0.049}{2.5} = 0.127 \text{ cm};$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta' + \beta_2' = 0.011 + 0.127 = 0.138 \text{ cm};$$

$$\beta_{\rm s}'' = \frac{m''}{4} \cdot \frac{d_{\rm lif}}{k_{\rm c}} = \frac{15}{4} \cdot \frac{0.049}{2.5} \approx 0.074 \text{ cm};$$

$$\beta_2 = \beta_3 = \beta^{''} + \beta_5^{''} = 0.011 + 0.074 = 0.085 \text{ cm};$$

$$S_{c}' = \frac{\pi D_{1} l_{1}}{2p} - S_{2} = \frac{\pi \cdot 5.8 \cdot 6.6}{2} - 29 = 31 \text{ cm}^{2};$$

$$S_{c}'' = \frac{\pi D_{m} I_{1}}{2p} = \frac{\pi \cdot 6.5 \cdot 6.6}{2} = 67 \text{ cm}^{2}.$$

Коэффициенты:

$$A = \frac{1}{\alpha'_{c}S'_{c} + \alpha''_{c}S'_{c}} + \frac{1}{\lambda_{2} \cdot \frac{S_{2}}{\beta_{2}} + \lambda_{4} \cdot \frac{S_{4}}{\beta_{4}}} = \frac{1}{0,00055 \cdot 31 + 0.00115 \cdot 67} + \frac{1}{0.00085 \cdot \frac{29}{0.085} + 0.00085 \cdot \frac{8}{0.138}} = 13.6;$$

$$B = \frac{\lambda_{1}\alpha_{0}^{"}S_{1}}{\lambda_{1} + \alpha_{0}^{"}S_{1}} + \frac{\lambda_{3}\alpha_{0}^{"}S_{3}}{\lambda_{3} + \alpha_{0}^{'}\beta_{3}} = \frac{1}{0.00085 \cdot 0.00085 \cdot 16} = \frac{1}{0.00085 \cdot 0.00085 \cdot 0.0085 \cdot 10} = 50,5.$$

Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над окружающей средой

 $\Delta \theta_{\rm c} = \frac{AB}{A+B} w_{\rm M1} = \frac{13.6 \cdot 50.5}{13.6 + 50.5} 4.53 = 48^{\circ} \,{\rm C}.$ 

что допустимо.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ

# РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ БЕЗРЕОСТАТНОГО ПУСКА И РЕВЕРСА ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В автономных электрических установках постоянного тока с с весьма ограничениой мощностью источника энергии при питании электродвигателей малой мощности, работающих в основном в иеустановившихся режимах, важное значение имеет проблема ограничения толчков тока при частых пусках и реверсах двигателя и повышения к. п. д. его.

Решение данной проблемы связано с правильным выбором типа двигателя в отношении продолжительности режима работы в соответствии с заданным графиком. Двигатель постоянного тока для продолжительного режима работы с высоким к. п. д., будучи использованным в условиях частых пусков и реверсов, имеет высокую кратность пускового тока и значительное увеличенные потери в обмотке якоря по сравненно с номинальным режимом. Наоборот, двигатель той же мощности, во для кратковременного режима работы с высоким использованием активных материалов, имеет меньшие массу (вес) и габариты и значительно меньшие кратность пускового тока и средние потери в обмотке якоря по сравнению с предыдущим двигателем.

В основу расчета безреостатного пуска и реверса положены дифференциальные уравнения переходных процессов в машинах по-

стоянного тока [5] при следующих упрощениях.

Если заменить кривую намагничивания двигателя спрямленной карактеристикой, пренебречь реакцией якоря, вихревыми токами и остаточным магнетизмом в магнитной системе и принять лицейную зависимость нагрузочного момента на валу двигателя от скорости вращения, то уравиения переходных процессов в относнтельных единицах для малых двигателей независимого, параллельиого и смешанного возбуждений будут иметь следующий вид [5]:

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{\varepsilon_2}{T_2} i_2 + \frac{\varepsilon_n T_c}{T_2 T_b} \varphi - \frac{1}{T_2} \varphi \omega + \frac{(\varepsilon \omega - \varepsilon_{nl}) T_b - \varepsilon_b T_c}{T_2 T_b};$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\varepsilon_n}{T_b} \varphi + \frac{\varepsilon_n}{T_v};$$

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{\varepsilon_{nl}}{T_{nl}} \omega + \frac{1}{T_{nl}} \varphi i_3 - \frac{\varepsilon_{hlo}}{T_{nl}},$$
(2-1)

и для малых двигателей последовательного возбуждения:

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{\epsilon_2}{T_{\text{sc}}} i_2 - \frac{1}{T_{\text{sc}}} \omega i_2 + \frac{\epsilon_{tt} - \epsilon_{tt}}{T_{\text{sc}}};$$

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{\epsilon_{\text{N}}}{T_{\text{sc}}} \omega + \frac{1}{T_{\text{N}}} i_2^{\nu} - \frac{\epsilon_{\text{ND}}}{T_{\text{N}}},$$
(2-2)

где  $i_2$ , ф и  $\omega$  — относительные значения тока, полезного поля в воздушном заворе и скорости вращения якоря в долях номинальных значений; остальные обозначения дань инже.

В случае двигателей независимого и параллельного возбуждений с предварительно включенной в сеть обмоткой возбуждения нужно в уравненнях (2-1) положить:

$$T_{\rm c} = 0$$
;  $\varphi = 1$  и  $\frac{d\varphi}{dt} = 0$ ,

тогда решение полученной системы уравнений нмеет вид [5]: при апериодическом процессе

$$i_2 = \eta' + \alpha_1 e^{s_1 t} + \alpha_2 e^{s_2 t};$$

$$\omega = \xi' + \gamma_1 e^{s_1 t} + \gamma_2 e^{s_2 t};$$
(2-3)

при пернодическом процессе

$$i_2 = \eta' + \alpha_0 e^{st} \sin(\nu t + \delta');$$
  

$$\omega = \xi' + \gamma_0 e^{st} \sin(\nu t + \psi').$$
(2-4)

2-1. РАСЧЕТ БЕЗРЕОСТАТНОГО ПУСКА И РЕВЕРСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМОГО И ПАРАЛІЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕТЬ ОБМОТКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Данные для расчета относительных параметров двигателя

92. Индуктивность обмотки якоря

$$L_2 = 22 \frac{a^3 N_2^2 D_{n2} l_0 \cdot 10^{-11}}{p^2 a^2 k_0 \delta}, \ \Gamma.$$

93. Установившаяся угловая скорость вращения якоря

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$
, part/c.

94. Момент магнитных и механических потерь двигателя

$$M_0 = \frac{\Sigma P_c + P_{MX}}{\Omega} \cdot 10^2$$
, H·cm.

95. Нагрузочный момент на валу двигателя

$$M_2 = 955 \frac{P_2}{n}$$
, H·cm.

96. Момент инерции якоря

$$\begin{split} J &= \frac{1}{4} \left[ (G_{\text{N2}} + G_{\text{S2}}) (D_{\text{112}} - h_{\text{112}})^2 + \\ &\quad + \frac{1}{2} G_{\text{c2}} (D_{\text{112}} - 2h_{\text{112}})^2 + G_{\text{K}} (D_{\text{K}} - h_{\text{K}}')^2 \right], \text{ KF-CM}^2, \end{split}$$

или приближению этот момент можно вычислить во формуле

$$J \approx 8D_{\rm H2}^4 l_0 \cdot 10^{-4}$$
, kr·cm<sup>2</sup>.

97. Постоянная обмотки якоря

$$c=\frac{N_2}{2\pi}\frac{\rho}{a}$$
.

В позициях 92—97 a=1;  $P_2$  и n берутся по заданию;  $\alpha$  — из позиции 3;  $D_{\rm H3}$  и  $I_0$  — из позиции 4; p — из позиции 6;  $N_2$  — из позиции 12;  $h_{\rm H2}$  — из позиции 21;  $D_{\rm K}$  — из позиции 27;  $\delta$  — из позиции 33;  $k_0$  — из позиции 38;  $\sum_{\rm C} P_{\rm c}$  — из позиции 62;  $P_{\rm NK}$  — из позиции 63;  $\Omega$  — из позиции 93;  $G_{\rm M2}$  и  $G_{\rm K}$  — масса обмотки якоря и коллектора соответственио, кг;  $h_{\rm K}$  — высота коллекторной пластипы.

# Относительные параметры двигателя

98. Относительные падения напряжения при номинальных условиях

$$\varepsilon = \frac{U}{E}; \quad \varepsilon_2 = \frac{I_2 r_2 + b'}{E}; \quad \varepsilon_{\alpha \alpha} = \frac{a'}{E}.$$

99. Относительные моменты потерь и нагрузки на валу при номинальных условиях

$$\epsilon_{M0} = \frac{M_0 \cdot 10^{-2}}{c \Phi_0 I_2}; \quad \epsilon_{M} = \frac{M_2 \cdot 10^{-2}}{c \Phi_0 I_2}.$$

100. Постоянные времени двигателя при номинальных условиях

$$T_2 = \frac{L_2 I_2}{E}$$
, c;  $T_M = \frac{J\Omega \cdot 10^{-4}}{c \Phi_6 I_2}$ , c.

#### 101. Начальные значения тока якори и укловой скорости вращения двигателя

Значения их в относительных единицах берутся в момент времени t=0:

$$i_2(0) = \alpha_0'; \quad \omega(0) = \gamma_0'$$

При безреостатном пуске двигателя

$$\alpha_0'=0$$
 if  $\gamma_0'=0$ ,

при реверсе

$$\alpha_0' \gg 0$$
 и  $\gamma_0' \gg 0$ .

В позициях 98—101 U берется по заданню;  $I_2$  — из позиции 2 или 65;  $\Phi_0$  — из позиции 8;  $r_2$  — из позиции 23; a' и b' — из позиции 45; E — из позиции 46, ссли пуск двигателя производится при полной нагрузке на валу;  $L_2$  — из позиции 92;  $\Omega$  — из позиции 93;  $M_0$  — из позиции 94;  $M_2$  — из позиции 95; J — из позиции 96; c — из позиции 97.

102. Коэффициенты расчетных формул [5]

$$\begin{split} A &= \frac{\epsilon_{\mathrm{s}} T_{\mathrm{M}} + \epsilon_{\mathrm{M}} T_{\mathrm{s}}}{T_{2} T_{\mathrm{M}}} \; ; \quad B &= \frac{1 + \epsilon_{\mathrm{s}} \epsilon_{\mathrm{N}}}{T_{2} T_{\mathrm{M}}} \; ; \\ C_{1} &= \frac{T_{\mathrm{M}} \left(\epsilon_{\mathrm{M}} - \epsilon_{\mathrm{n}_{\mathrm{U}}}\right) + T_{\mathrm{g}} \epsilon_{\mathrm{N}0'} - T_{\mathrm{M}} \dot{\gamma_{0}}}{T_{2} T_{\mathrm{M}}} \; ; \quad D_{1} &= \frac{\epsilon_{\mathrm{M}0} + \epsilon_{\mathrm{M}} \left(\epsilon_{\mathrm{M}} - \epsilon_{\mathrm{n}_{\mathrm{U}}}\right)}{T_{2} T_{\mathrm{M}}} \; ; \\ C_{2} &= \frac{T_{2} \left(\alpha_{0}' - \epsilon_{\mathrm{s},0}\right) + T_{\mathrm{M}} \epsilon_{2} \dot{\gamma_{0}}}{T_{c} T_{\mathrm{M}}} \; ; \qquad D_{2} &= \frac{\left(\epsilon_{\mathrm{M}} - \epsilon_{\mathrm{n}_{\mathrm{U}}}\right) - \epsilon_{2} \epsilon_{\mathrm{n}_{0}}}{T_{c} T_{\mathrm{M}}} \; ; \end{split}$$

при этом иужно положить:


u = 1 при безреостатном пуске двигателя,

u = -1 при реверсе его.

Здесь параметры в формулах берутся из позиций 98-101.

# Расчет тока и угловой скорости вращения при пуске (рис. 2.1) и реверсе двигателя

103. Установившиеся значения тока и угловой скорости вращевия двигателя



Tok
$$\eta' = \frac{\varepsilon_{M0} + \varepsilon_{M} (\varepsilon u - \varepsilon_{HI})}{1 + \varepsilon_{2} \varepsilon_{M}}.$$

Угловая скорость

$$\zeta' = \frac{\varepsilon u - \varepsilon_{111} - \varepsilon_2 \varepsilon_{M0}}{1 + \varepsilon_0 \varepsilon_{M}}.$$

Рис. 2.1. Кривые тока и угловой скорости вращения при безреостатном пуске двигателя  Уравнения тока н угловой скорости вращения при пуске и реверсе двигателя

Эти величины определяются уравнениями (2-3) и (2-4) в относительных единицах.

105. Коэффициенты уравнений (2-3) и (2-4) [5]

При апериодическом процессе:

$$\begin{split} s_{1,\,2} &= -\frac{A}{2} + \sqrt{\frac{A^2}{4} - B}; \\ \alpha_1 &= \frac{\alpha_0's_1^2 + C_1s_1 + D_1}{s_1(s_1 - s_2)}; \quad \alpha_2 &= -\frac{\alpha_0's_2^2 + C_1s_2 + D_1}{s_2(s_1 - s_2)}; \\ \gamma_1 &= \frac{\gamma_0's_1^2 + C_2s_1 + D_2}{s_1(s_1 - s_2)}; \quad \gamma_2 &= -\frac{\gamma_0's_2^2 + C_2s_2 + D_2}{s_2(s_1 - s_2)}. \end{split}$$

При периодическом процессе:

$$s = -\frac{A}{2}; \quad v = \sqrt{B - \frac{A^2}{4}};$$

$$\alpha_0 = \frac{\sqrt{a_1^2 + (vb_1)^2}}{vB}; \quad tg \delta' = \frac{vb_1}{a_1};$$

$$\gamma_0 = \frac{\sqrt{a_2^2 + (vb_2)^2}}{vB}; \quad tg \psi' = \frac{vb_2}{a_2},$$

$$a_1 = \alpha'_1 s B + C_1 B + D_1 s; \quad b_1 - \alpha'_1 B - D_1;$$

где

$$a_1 = \alpha_0 sB + C_1 B + D_1 s; \quad b_1 = \alpha_0 B - D_1;$$
  
 $a_2 = \gamma_0' sB + C_2 B + D_2 s; \quad b_2 = \gamma_0' B - D_2.$ 

106. Время наступления максимума пускового тока и его значене [5]
При апериодическом процессе

$$t_m = \frac{2.3}{s_1 - s_1} \log \left( -\frac{s_2 \alpha_2}{s_1 \alpha_1} \right), c;$$

$$i_{2m} = \eta' + \alpha_1 e^{s_1 t_m} + \alpha_2 e^{s_2 t_m}$$

При периодическом процессе

$$t_m = \frac{\arctan\left(-\frac{\gamma}{s}\right) - \delta'}{\gamma}, c;$$

$$i_{2m} = \eta' + \alpha_0 e^{st_m} \sin(\gamma t_m + \delta').$$

В позициях 103-106 є,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_{\rm mp}$ ,  $\epsilon_{\rm mo}$ ,  $\epsilon_{\rm k}$  берутся из позиций 98—101, A, B,  $C_1$ ,  $D_1$ ,  $C_2$ ,  $D_2$ — из позиции 102 и остальные величины — из позиции 105.

# 2-2. РАСЧЕТ БЕЗРЕОСТАТНОГО ПУСКА И РЕВЕРСА ЭЛЕТТРОДВИТАТЕЛЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И СМЕЩАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ ОБМОТОК ЯКОРЯ И ВОЗБУЖИЕНИЯ

#### 107. Основные уравнения

Относительные параметры двигателя, необходимые для данного расчета, определяются позициями 98—101. Кроме того, дополнительные параметры будут:

$$\varepsilon_{\text{nr}} = \frac{I_{\text{nr}} r_{\text{m}}}{E}; \quad T_{\text{nr}} = \frac{2\rho \| V_{\text{nr}} [1 + V_{\text{g}} (\sigma - 1)] \, \Phi_{\delta}}{E}, \quad c;$$

$$T_{\text{c}} = \frac{2\rho \| V_{\text{c}} [1 + V_{\text{g}}] (\sigma - 1)] \, \Phi_{\delta}}{E}, \quad c$$

и начальное значение полезного магнитного поля в воздушном зазоре в долях номинальной величины в момент t=0

$$\varphi(0) = \beta_0.$$

При безреостатном пуске двигателя  $\beta_0'=0$ , при реверсе  $\beta_0'>0$ . Число полюсов 2p берется из позиции 6;  $\Phi_6$  — из позиции 8;  $\sigma_6$  — из позиции 35; E — из позиции 46, если пуск двигателя про-изводител при полиой нагрузке на валу;  $W_{\rm m}$  — из позиции 57;  $r_{\rm m}$  и  $I_{\rm m}$  — из позиции 59;  $W_{\rm c}$  — число витков последовательной обмотки двигателя смещанного возбуждения;  $\gamma_{\rm G}=0.75\div0.85$  — коэффициент сцепления магнитного поля рассеяния с обмоткой возбуждения.

108. Расчет тока, полезного магнитного поля в воздушном зазоре и угловой скорости вращения при пуске и реверсе двигателя

Расчет процессов пуска и реверса двигателя (рис. 2.1) при одновременном включении в сеть обмоток якоря и возбуждения производится по уравнениям (2-1). Так как эти уравнения являются нелинейными, то решение их удобно производить методом последовательных интервалюв. Для этой цели указанные уравнения пужно представить в форме комечных приращений. Тогда они примут вид:

$$\frac{\Delta i_2}{\Delta t} = -\frac{\varepsilon_2}{T_2} i_m + \frac{\varepsilon_m T_c}{T_2 T_m} \varphi_m - \frac{1}{T_2} \varphi_m \omega_m + \frac{(\varepsilon_u - \varepsilon_m) T_m - \varepsilon_m T_c}{T_2 T_m};$$

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = -\frac{\varepsilon_m}{T_m} \varphi_m + \frac{\varepsilon_m}{T_m};$$

$$\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = -\frac{\varepsilon_m}{T_m} \omega_m + \frac{1}{T_m} \varphi_m i_m - \frac{\varepsilon_{mn}}{T_m},$$
(2-5)

где среднне значения тока, магнитного поля и угловой скорости вращения за время  $\Delta t$  будут:

$$i_m = i_2 + \frac{\Delta i_2}{2}$$
;  $\varphi_m = \varphi + \frac{\Delta \varphi}{2}$ ;  $\omega_m = \omega + \frac{\Delta \omega}{2}$ ; (2-5a)

при этом  $i_2$ ,  $\varphi$  и  $\omega$  — предыдущие значения соответствующих величии, предшествующие данному промежутку времени  $\Delta t$ .

После соответствующих преобразований уравнений (2-5), с учетом уравнений (2-5а), получаются следующие уравнения для определения приращений тока, поля и угловой скорости вращения за промежуток времени  $\Delta t$ :

$$\Delta t_{2} = \frac{2\left[\left(\varepsilon\nu - \varepsilon_{\text{in}}\right)T_{\text{in}} - \varepsilon_{\text{in}}T_{c}}{a_{1}T_{\text{in}}} - \frac{2\varepsilon_{e}}{a_{1}}i_{2} + \frac{2\varepsilon_{\text{in}}T_{c}}{a_{1}}\nabla_{u} - \frac{2\varepsilon_{\text{in}}}{a_{1}a_{2}} - \frac{2\varepsilon_{\text{in}}}{a_{1}a_{2}} - \frac{2\varepsilon_{\text{in}}}{a_{1}a_{2}}\nabla_{u} - \frac{2}{a_{1}a_{2}}\nabla_{u} 
$$\Delta \omega = \frac{2 \epsilon_{\rm II}}{a_{\rm S} a_{\rm S}} \, i_2 + \frac{2 \left[ (\epsilon u - \epsilon_{\rm II}) \, T_{\rm III} - \epsilon_{\rm II} T_{\rm C} \right]}{a_{\rm I} a_{\rm S} T_{\rm III}} \, \phi - \frac{2 \epsilon_{\rm NI}}{a_{\rm S}} \, \omega + \frac{2}{a_{\rm S}} \, \phi i_2 - \frac{2 \epsilon_{\rm NI}}{a_{\rm S}} \, ,$$

THE 
$$a_1 = \epsilon_2 + \frac{2T_{\rm E}}{\Delta t}$$
;  $a_2 = \epsilon_{\rm HI} + \frac{2T_{\rm HI}}{\Delta t}$ ;  $a_3 = \epsilon_{\rm N} + \frac{2T_{\rm N}}{\Delta t}$ , nph stom:

u=1 при безреостатном пуске двигателя,

u = -1 при реверсе;  $\Delta t \leqslant 0.001$  с.

Расчет по уравненням (2-6) удобно представить в виде табл. 2.1

Таблица 2.1

Δ1. c	<i>t</i> , c	is	φ	ω	Δi <sub>2</sub>	φΔη	Δω
Δ <i>t</i> Δ <i>t</i>	0 Δ <i>t</i> 2Δ <i>t</i> 3Δ <i>t</i>	$a'_{0}$ $i_{21} = a'_{0} + \Delta i_{21}$ $i_{22} = i_{21} + \Delta i_{22}$ $i_{23} = i_{22} + \Delta i_{23}$	$\beta'_{0}$ $\varphi_{1} - \beta'_{0} + \Delta \varphi_{1}$ $\varphi_{2} - \varphi_{1} + \Delta \varphi_{2}$ $\varphi_{3} = \varphi_{2} + \Delta \varphi_{4}$	$\begin{aligned} v_0' \\ \omega_1 &= v_0' + \Delta \omega_1 \\ \omega_2 &= \omega_1 + \Delta \omega_2 \\ \omega_3 &= \omega_2 + \Delta \omega_3 \end{aligned}$	0 Δί <sub>21</sub> Δί <sub>22</sub> Δί <sub>23</sub>	0 Δφ <sub>1</sub> Δφ <sub>2</sub> Δφ <sub>3</sub>	Δω
Δı	n∆t	$i_{2n} = i_{2n-1} + $ $+ \Delta i_{2n}$	$\varphi_n - \varphi_{n-1} + \varphi_n$	$\omega_n = \omega_{n-1} + \frac{1}{4} \Delta \omega_n$	∆I <sub>2n</sub>	Δφ <sub>n</sub>	Δωη

Установившиеся значения тока и угловой скорости вращения в относительных единицах определяются позицией 103, а полезного магнитного поля в воздушном зазоре по уравнению

$$\xi' = \frac{\epsilon}{\epsilon_{nt}}$$

# 2-3. РАСЧЕТ БЕЗРЕОСТАТНОГО ПУСКА И РЕВЕРСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

#### 109. Основные уравнения

Относительные параметры двигателя, необходимые для данного расчета, определяются также позициями 98—101, кроме

$$\epsilon_2 = \frac{I_2 (r_0 + r_c) + b'}{E}; \quad T_{2c} = T_2 + T_c, \quad c,$$

где  $I_2$  берется на позиции 2;  $r_2$  — на позиции 23; b' — на позиции 45;  $r_{\rm c}$  — на позиции 50; E — на позиции 52, если пуск двигателя производится при полной нагрузке на валу;  $T_{\rm c}$  — на позиции 107.

#### Расчет тока и угловой скорости вращения при пуске и реверсе двигателя (рис. 2.1)

Расчет процессов пуска и реверса двигателя последовательного возбуждения производится по нелинейным уравнениям (2-2), которые удобно решать методом последовательных интервалов. Для этого пужно уравнения (2-2) представить в форме конечных прирашений:

$$\frac{\Delta i_2}{\Delta t} - \frac{\varepsilon_2}{T_{zc}} i_m - \frac{1}{T_{zc}} \omega_m i_m + \frac{\varepsilon_H - \varepsilon_{m}}{T_{zc}};$$

$$\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = -\frac{\varepsilon_M}{T_{M}} \omega_m + \frac{1}{T_{M}} i_m^2 - \frac{\varepsilon_{M0}}{T_{M}},$$
(2-7)

где средине значения тока и угловой скорости вращения  $i_m$  и  $\omega_m$  за время  $\Delta t$  определяются уравнениями (2-5а).

Приращения тока и угловой скорости вращения за промежуток времени  $\Delta t$  будут:

$$\Delta i_2 = \frac{2 \left( \varepsilon u - \varepsilon_{\text{HI}} \right)}{a_1} - \frac{2 \varepsilon_2}{a_1} i_2 - \frac{2}{a_1} \omega i_2 - \frac{2}{a_1 a_3} i_2^3,$$

$$\Delta \omega = \frac{4 \left( \varepsilon u - \varepsilon_{\text{HI}} \right)}{a_1 a_2} i_2 - \frac{2 \varepsilon_{\text{NI}}}{a_3} \omega + \frac{2}{a_3} i_2^2 - \frac{2}{a_1 a_3} i_2^2 \omega - \frac{2 \varepsilon_{\text{NIO}}}{a_3},$$
(2-8)

где

$$a_1 = \varepsilon_2 + \frac{2T_{2C}}{\Delta t}$$
;  $a_3 = \varepsilon_M + \frac{2T_M}{\Delta t}$ ;

при этом:

u=1 при безреостатном пуске двигателя;

u = - і при реверсе;  $\Delta t < 0.001$  с.

Расчет по уравненням (2-8) удобно также представить в виде табл. 2.1.

Установившнеся злачения тока и угловой скорости вращения двигателя в относительных единицах из исходных уравнений (2-2) при  $\frac{di_2}{dt} = 0$  и  $\frac{d\omega}{dt} = 0$  получаются следующими:

$$\eta' = -rac{rac{p_1}{3} - \sqrt[3]{\left(\sqrt{rac{q_1^2}{4} + rac{p_1^3}{27} - rac{q_1}{2}}
ight)^2}}{\sqrt[3]{\sqrt{rac{q_1^2}{4} + rac{p_1^3}{27} - rac{q_1}{2}}}};$$
  $\zeta' = rac{arepsilon_U - arepsilon_{arepsilon_U} - arepsilon_{arepsilon_U} - arepsilon_{arepsilon_U} - arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} - arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{arepsilon_U} + arepsilon_{are$ 

# 2-4. УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ БЕЗРЕОСТАТНОГО ПУСКА И РЕВЕРСА МАЛЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗВУЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЙ В СЕТЬ ОБМОТКЕ ВОЗБУЖЛЕНИЯ

Излагаемый ниже упрощенный метод расчета тока и скорости вращения при безреостатном пуске и реверсе малых двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения при предварительно включенной в сеть обмотке возбуждения основывается на некотором упрощении расчетных формул, представленных в § 2-1.

Данный метод расчета переходных процессов в малых двигателях базируется на допущениях замены кривой намагицинвания двигателя спрямленной характеристикой, постоянства индуктивности и сопротивления цепи якоря и пренебрежения влиянием реакции якоря на поле полюсов и вихревыми токами в массивных частях магнитной системы двигателя. При этих допущениях можно данный метод расчета по форме привести к методике расчета переходных процессов в синхронных машинах. Для этого достаточно ввести понятия: переходных постоянных времени цепи якоря и электромеханической, переходной составляющей тока якоря и других величин. Тогда после преобразования и упрощения уравнений (2-3) и (2-4), некоторых относительных параметров в позициях 98 и 100, коэффициентов расчетных формул в позициях 102 и 103 и коэффициентов уравнений (2-3) и (2-4) в позициях 105 и 106 можно представить мгновенные значения тока якоря и угловой скорости вращения при пуске и реверсе двигателей независимого и параллельного возбуждения в относительных единицах в следующем виде:

при апериодическом процессе:

$$i_{2}=i_{y}+\left(i_{x}^{\prime}-i_{y}\right)e^{-\frac{\tau}{T_{M}^{\prime}}}-\left(i_{x}^{\prime}-i_{0}\right)e^{-\frac{\tau}{T_{2}^{\prime}}};$$

$$\omega=\omega_{y}-\left(\omega_{y}-\omega_{0}\right)e^{-\frac{t}{T_{M}^{\prime}}};$$
(2-9)

при периодическом процессе:

$$i_{2} = i_{y} + i'_{0}e^{-\frac{t'}{2T'_{2}}}\sin(vt + \delta');$$

$$-\frac{t'}{T'_{2}}$$

$$\omega = \omega_{y} + \omega'_{0}e^{-\frac{t'}{2}}\sin(vt + \psi').$$
 (2-10)

Здесь  $i_y$  и  $i_k$  — установившийся и переходиый токи якоря;  $i_0$  — начальный ток якоря;  $i_0$  — амплитуда тока якоря при периодическом процессе;  $\omega_y$  — установившаяся угловая скорость вращения якоря;  $\omega_0$  — начальная угловая скорость вращения;  $\omega_0$  — амплитуда угловой скорости вращения якоря при периодическом процессе;  $T_2$  и  $T_M$  — переходные постояиные времени цепи якоря и электромеханическая, с.

Относительные значения перечисленных выше величин соответствению в долях номинальных значений тока якоря  $I_2$  и угловой скорости вращения  $\Omega$  определяются следующим образом:

токи якоря:

$$i_{y} = \frac{\epsilon_{M0} + \epsilon_{M} (\epsilon_{U} - \epsilon_{H})}{1 + \epsilon_{M} (\epsilon_{Z} + \epsilon_{H})}; \quad i_{\kappa}' = \frac{\epsilon_{U} - \epsilon_{H} - \gamma_{0}'}{\epsilon_{Z} + \epsilon_{H}}; \quad i_{0} = \alpha_{0}';$$

$$i_{0}' = \frac{\sqrt{(i_{\kappa}' - i_{y})(i_{\kappa}' - i_{0}) + \frac{T_{2}'}{T_{M}'}(i_{y} - i_{0})^{2}}}{\sqrt{\frac{T_{2}'}{T_{M}'} - \frac{1}{4}}}; \quad (2-11)$$

угловые скорости вращения:

$$\omega_{\mathbf{y}} = \frac{\varepsilon_{\mathbf{H}} - \varepsilon_{\mathbf{h}\mathbf{H}} \left(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{\mathbf{h}\mathbf{H}}\right)}{1 + \varepsilon_{\mathbf{h}} \left(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{\mathbf{h}\mathbf{H}}\right)} : \omega_{0} = \gamma_{0}';$$

$$\omega_{0}' = \frac{\left(\omega_{\mathbf{y}} - \omega_{0}\right) \sqrt{\frac{T_{2}'}{T_{M}'}}}{\sqrt{\frac{T_{2}'}{T_{M}'} - \frac{1}{4}}}$$
(2-12)

и переходные постоянные времени:

$$T_2' = T_2 \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}}$$
, c;  $T_M' = T_M \frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}}{1 + \varepsilon_M (\varepsilon_2 + \varepsilon_{11})}$ , c, (2-13)

где относительные параметры двигателя в относительных единицах:

$$\varepsilon = \frac{U}{E}$$
;  $\varepsilon_2 = \frac{I_2 r_2}{E}$ ;  $\varepsilon_{\text{in}} = \frac{\Delta U_{\text{in}} + 0.5 \gamma_{\text{K}} e_{\text{p}}}{E}$ 

и постоянные времени в секундах:

$$T_2 = \frac{L_2}{r_2};$$

 $T_{\rm M}$  берется из позиции 100; при этом U берется по заданию;  $I_2$  — из позиции 2;  $r_2$  — из позиции 23;  $\Delta U_{\rm ng}$  — из позиции 28;  $\gamma_{\rm K}$  — относительное перекрытие щеткой коллекторных пластии в долях коллекторного деления, которое берется из позиции 29;  $e_{\rm p}$  — из позиции 32; E — из позиции 46, если пуск двигателя производится при полной нагрузке из валу;  $L_2$  — из позиции 92;  $e_{\rm M0}$  и  $e_{\rm M}$  — из позиции 99;  $\alpha_0'$  и  $\gamma_0'$  — из позиции 101.

Далее нужно положить:

u=1 при безреостатном пуске двигателя,

u = -1 при реверсе.

Параметры под синусом в уравненнях (2-10) имеют следующие значения:

$$v = \frac{1}{T_{2}^{'}} \sqrt{\frac{T_{2}^{'}}{T_{M}^{'}} - \frac{1}{4}}, \text{ pan/c; tg } \delta' = -\frac{2(i_{y} - i_{0}) \sqrt{\frac{T_{2}^{'}}{T_{M}^{'}} - \frac{1}{4}}}{2i_{k}^{'} - i_{y} - i_{0}}; (2-14)$$

$$tg\psi' = 2 \sqrt{\frac{T_{2}^{'}}{T_{M}^{'}} - \frac{1}{4}}.$$

Время наступления максимума пускового тока и его значение будут:

при апериодическом процессе:

$$\begin{aligned} t_{m} &= 2.3T_{2}' \log \left[ \frac{T_{K}'(i_{K}' - i_{0})}{T_{2}'(i_{K} - i_{y})} \right], \text{ c;} \\ i_{2m} &= i_{y} + (i_{K}' - i_{y}) e^{-\frac{t_{m}}{T_{M}'}} - (i_{K}' - i_{0})e^{-\frac{t_{m}}{T_{2}'}}; \end{aligned} \tag{2-15}$$

при периодическом процессе;

$$t_{w} = \frac{\operatorname{arstg}\left(2\sqrt[4]{\frac{T_{2}^{'}}{T_{M}^{'}} - \frac{1}{4}}\right) - \delta}{\sqrt{2}} \quad \text{c;}$$

$$t_{2m} = i_{w} + i'_{0}e^{-\frac{t_{m}}{2T_{2}^{'}}} \sin\left(vt_{m} + \delta'\right).$$
(2-16)

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# РАСЧЕТ СЕРИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Проектирование серни электродвигателей представляет собой значительные конструктивные, технологические, организационные и экономические выгоды. Серия электродвигателей позволяет обеспечить правильное использование в них активных материалов, провести рациональную организацию технологии производства и унификацию основных узлов и дсталей этих двигателей.

При проектировании серии электродвигателей постоянного тока малой мощности должны быть заданы диапазоны мощностей н скоростей врашения этих двигателей, в которых строится шкала мошиостей данной серии. Для иллюстрации в качестве примера рассматривается разработка серии малых электродвигателей постоянного тока в диапазоне мошностей от 1 до 250 Вт и скоростей враще-

ния 4000—7500 об/мин.

Шкала мощностей даниой серии двигателей во всем указанном диапазоне строится как для продолжительного, так и кратковременного режимов работы. При этом за основу разработки габаритных размеров и числа моделей электродвигателей серии исходной принята шкала мощностей для продолжительного режима работы.

На основе полученных в этом случае моделей электродвигателей можно постронть аналогичную шкалу мощностей для любого кратковременного или повторно-кратковременного режима работы.

Вся серня электродвигателей диапазона мощностей от 1 ло 250 Вт в рассматриваемом примере принята в даухполюсном исполнении. При этом шкала мощностей строится с учетом коэффициен-тов нарастания мощностей 1,5—1,6 по ГОСТ 8032—56 (приложение VII). В связи с этим шкала мощиостей в диапазоие 1-250 Вт получилась в виде следующего стандартного ряда чисел с корректировкой по международной шкале мощностей: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 90; 120; 180; 250 Вт. Этот ряд мощностей двигателей продолжительного режима можно попарно построить на шести габаритах или диаметрах якоря по две длины пакета на каждом при заданном диапазоне скоростей 4000—7500 об/мни. При разных скоростях вращения по заданию мощности двигателей возрастают примерно пропорционально этим скоростям с округлением до значений стандартных чисел принятого ряда мощностей, как показано в табл. 3.1. В результате такого расчета в этой таблице получено 12 моделей, охватывающих 36 мощностей электродвигателей продолжительного режима работы и почти столько же другнх мощностей двигателей кратковременного режима работы.

Диаметры  $D_{n_2}$  и длины  $l_0$  якорей разных габаритов данной серин электродвигателей, указанные в табл. 3.1, опредслялись на основании эффективной машинной постоянной

$$C_B = \frac{D_{12}^3 I_0^n}{P_a} = \frac{3.82p10^a}{\alpha B_b A_{2s}},$$
 (3-1)

$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $								1 aba	uigu o.s
$ \begin{array}{ c c c c c c c }\hline 1 & D_{HB} = 1,55 \text{ cm} \\ z_2 = 9 & 3,0 \\ \hline 2 & D_{HE} = 1,95 \text{ cm} \\ z_2 = 9 & 3,0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c c c c c }\hline 1 & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline K & 2 & 3 & 5 \\ \hline \Pi & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline K & 3 & 5 & 8 \\ \hline \Pi & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline K & 5 & 8 & 12 \\ \hline \Pi & 4 & 6 & 10 \\ \hline K & 8 & 12 & 20 \\ \hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10 \\ \hline K & 8 & 12 & 20 \\ \hline \hline \Pi & 10 & 16 & 25 \\ \hline K & 20 & 32 & 50 \\ \hline \hline \Pi & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline K & 5 & 8 & 12 \\ \hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10 \\ \hline K & 8 & 12 & 20 \\ \hline \hline \Pi & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline K & 3 & 5 & 8 \\ \hline \hline \Pi & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline K & 8 & 12 & 20 \\ \hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10 \\ \hline K & 12 & 20 & 32 \\ \hline \hline \Pi & 10 & 16 & 25 \\ \hline K & 20 & 32 & 50 \\ \hline \hline \Pi & 16 & 25 & 40 \\ \hline K & 32 & 50 & 80 \\ \hline \Pi & 25 & 40 & 60 \\ \hline K & 50 & 80 & 120 \\ \hline \hline K & 80 & 120 & 180 \\ \hline \hline \Pi & 60 & 90 & 120 \\ \hline K & 120 & 180 & 240 \\ \hline \hline \Pi & 90 & 120 & 180 \\ \hline K & 180 & 240 & - \\ \hline \hline \Pi & 10 & 16 & 25 \\ \hline \hline K & 10 & 10 & 16 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1,6 & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4 & 6 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 2,5 & 4,0 \\ \hline H & 3,0 & 2,0 \\ \hline H & 1 & 1,6 & 2,5$	-aga-	Диаметр и число пазов якоря	RICODE			жим	Мощность, Вт. при ско- рости вращения, об/мин		
$ \begin{array}{ c c c c c c c c }\hline 1 & D_{HB} = 1,55 \text{ cm} \\ z_2 = 9 & 3,0 \\ \hline 2 & D_{HE} = 1,95 \text{ cm} \\ z_2 = 9 & 3,0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c c c c c c }\hline 1,4 & 18 & & & & & 5\\\hline \hline 1 & 1,6 & 2,5 & 4,0\\\hline \hline K & 3 & 5 & 8\\\hline \hline \Pi & 2,5 & 4 & 6\\\hline \hline K & 5 & 8 & 12\\\hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10\\\hline \hline K & 8 & 12 & 20\\\hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10\\\hline \hline K & 8 & 12 & 20\\\hline \hline \Pi & 4 & 6 & 10\\\hline \hline K & 8 & 12 & 20\\\hline \hline \Pi & 10 & 16 & 25\\\hline \hline K & 20 & 32 & 50\\\hline \hline \Pi & 10 & 16 & 25\\\hline \hline K & 20 & 32 & 50\\\hline \hline \Pi & 16 & 25 & 40\\\hline \hline K & 32 & 50 & 80\\\hline \hline \Pi & 25 & 40 & 60\\\hline \hline K & 50 & 80 & 120\\\hline \hline E & D_{HB} = 3,53 \text{ cm} \\ \hline z_2 = 13 & 3,0\\\hline \hline 2,6 & 2,6\\\hline \hline \end{array} \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Ne i pare			метр, см			4000	6000	7500
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	_	2,0	1,4	18	П	1	1,6	2,5
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c } \hline & 3,0 \\ \hline 2 & D_{\text{Hg}} = 1,95 \text{ cm} \\ & z_2 = 9 \\ \hline & 3,0 \\ \hline \\ 3 & D_{\text{Hg}} = 2,45 \text{ cm} \\ & z_2 = 11 \\ \hline & 3,0 \\ \hline \\ 4 & D_{\text{Hg}} = 3,15 \text{ cm} \\ & z_2 = 13 \\ \hline \\ 6 & D_{\text{Hg}} = 4,13 \text{ cm} \\ & z_2 = 13 \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c c c c } \hline 1,4 & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 18 \\ \hline & 19 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 25 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 25 \\ \hline & 40 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 25 \\ \hline & 40 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 25 \\ \hline & 40 \\ \hline & 10 \\ \hline & 16 \\ \hline & 25 \\ \hline & 40 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ \hline & 10 \\ $						K	2	3	5
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c } \hline \\ 2 & D_{HE} = 1,95 \text{ cM} \\ & z_2 = 9 \\ \hline \\ 3,0 \\ \hline \\ 3 & D_{HZ} = 2,45 \text{ cM} \\ & z_2 = 11 \\ \hline \\ 3,0 \\ \hline \\ 4 & D_{HZ} = 3,15 \text{ cM} \\ & z_2 = 11 \\ \hline \\ 3,0 \\ \hline \\ 5 & D_{HE} = 3,53 \text{ cM} \\ & z_2 = 13 \\ \hline \\ 6 & D_{HB} = 4,13 \text{ cM} \\ & z_2 = 13 \\ \hline \\ 7,0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c c c c c } \hline 1,4 & 18 & 18 & 12 & 20 \\ \hline \hline \\ 3,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline \\ 2,0 & \hline $			3,0			п	1,6	2,5	4,0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						К	3	5	8
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2		2,0			п	2,5	4	6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						K	5	8	12
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			3,0			п	4	6	10
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	_					К	8	12	20
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	-	2,0	2,0	22	п	6	10	16
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						K	12	20	<b>3</b> 2
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			3,0			п	10	16	25
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						К	20	32	50
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	_	2,0			п	16	25	40
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						K	32	50	80
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			3,0			п	25	40	60
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						К	50	80	120
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5		3,0	2,6	26	п	40	60	90
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						K	80	120	180
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			4,5			П	60	90	120
6 $D_{\text{Hg}} = 4,13 \text{ cM}$ $z_2 = 13$ $7,0$ $\Pi$ 90 120 180 $\Pi$ 120 180 $\Pi$ 120 180 $\Pi$ 120 180 $\Pi$ 120 180 250						K	120	180	240
6 $D_{\text{HS}} = 4,13 \text{ cm}$ $z_2 = 13$ $7,0$ $K 180 240 - 10$ $\Gamma$ 120 180 250	6		4,5			п	90	120	180
7,0						K	180	240	_
			7,0			П	120	180	250
						К	240	_	

где расчетная или внутренняя мощность электродвигателя продолжительного режима работы, согласно позиции 1 гл. 1 составляет:

$$P_{a} = EI_{2} = \frac{1+2\eta}{3\eta} P_{2}, B\tau,$$
 (3-2)

при этом  $P_2$  — полезная мощность на валу двигателя, Вт;  $\eta$  — к. п.  $\mathcal{A}$ , определяемый по кривым рис. 1.1 в зависимости от полезной мощности и режима работы двигателя; n — скорость вращения двигателя, об/мин;  $\alpha$  — 0,60 ÷ 0,70;  $B_6$  — индукция в воздушном зазоре, T, определяемая по кривым рис. 1.2 в зависимости от отношення  $P_9/n$  и режима работы двигателя;  $A_{25} = A_9/\tau_2$  — модульлинейной нагрузки якоря, при этом  $A_2$  определяется также по кривым рис. 1.2;  $\tau_8$  — полюсный шаг, см.

Для определения диаметров якорей отдельных габаритов серии двигателей прежде всего выбирается наименьший внутренний днаметр полюсов магнитиой системы двигателя первого габарита  $D_{\rm nl}$  по техиологическим илн другим соображениям, с учетом ГОСТ 6636—69 (приложение VIII). Тогда диаметр якоря первого габарита

$$D'_{n0} = D'_{n1} = 2\delta$$
, cm, (3-3)

где  $\delta$  — длина одностороннего воздушного зазора между внутренней поверхностью полюсов и якорем, см.

Для определения двух длин  $I_{01}$  и  $I_{01}$  пакетов якоря при наименьшей по заданню скорости вращения n следует обеспечить требуемые по шкале при этой скорости первые две полезные мощности двигателей первого габарита  $P_2$  и  $P_2$ . Для этого вычисляются значения расчетных мощностей (в ваттах) по уравненню (3-2):

$$\begin{split} P'_{\text{al}} &= \frac{1 + 2\eta'}{3\eta'} P'_2; \\ P'_{\text{el}} &= \frac{1 + 2\eta''}{3\eta''} P'_2, \end{split} \tag{3-4}$$

где  $\eta'$  и  $\eta''$  берутся по кривым рис. 1.1 в зависимости от мощностей  $P_2'$  и  $P_2''$ .

Из уравнення (3-1) с учетом (3-3) определяются длины пакетов якоря (в сантиметрах) первого габарита:

$$l'_{01} = \frac{C_B P'_{a1}}{D_{12}^{73} n}; \quad l'_{01} = \frac{C_B P'_{a1}}{D_{12}^{73} n}.$$
(3-5)

где  $D_{\rm fi2}'$  — принятый наименьший диаметр якоря, см; при этом полученные длины  $I_{01}'$  и  $I_{01}'$  округляются до ближайшей стандартной величины по ГОСТ 6636—69 (приложение VIII).

Следующий габарит двигателей по шкале мощностей определяется из условия, чтобы мощность «короткой» машины по длиие пакета якоря данного габарита равнялась мощности «длинной» машины предыдущего габарита, умноженной на коэфициент нарастания мощностей с учетом обеспечения требуемой полезной мощности по шкале

$$P'_{a2} = k_p P''_{a1} = \frac{1 + 2\eta'}{3\eta'} P'_{2}, \text{ BT,}$$
 (3-6)

где  $P_2^{\prime}$  — полезная мощность двигателя по шкале для первой длины данного габарита, Вт.

Тогда внутренний диаметр полюсов данного габарита при  $l'_{02}=\dot{l}_{01}$  будет

$$D_{\rm rd}'' = \sqrt[3]{\frac{C_B P_{\rm a2}'}{nl_{00}'}}$$
, cm. (3-7)

Этот диаметр округляется до ближайшей стандартной величины по ГОСТ 6636—69.

Диаметр якоря второго габарита

$$D_{u2}^{"} = D_{u1}^{"} - 2\delta$$
, cm. (3-8)

Прн определенин второй длины пакета якоря данного габарита прн заданной скорости вращения n для получения требуемой повезной мощности по шкале  $P_2^{\circ}$  необходимо найти расчетную мощность по уравнению (3-2):

$$P_{a2}^{"} = \frac{1 + 2\eta''}{3\eta''} P_2^{"}, B_T,$$
 (3-9)

где  $\eta^{''}$  берется по кривым рис. 1.1 в зависимости от  $P_2$ .

Тогда вторая длина пакета якоря данного габарита по уравнению (3-1) будет

$$I_{02}^{"} = \frac{C_B P_{n2}^{"}}{D_{n}^{"3} n}, \text{ cm.}$$
 (3-10)

Аналогичным способом определяются и все остальные габариты серин электродвигателей постоянного тока до наибольшего значения мощности принятой шкалы.

111. Расчет габаритов серии эмектродингателей постоянного тока продолжительного режима работы по шкале мощностей табл. 3-1

Для двигателей постоянного тока продолжительного режима работы при двухполюсном исполнении в данном примере (табл. 3.1) в среднем принято:

$$\alpha = 0.67$$
;  $B_6 = 0.35$  T;  $A_{2s} = \frac{A_2}{\tau_s} = 16$ ,

тогда эффективная машинная постоянная серии двигателей по уравнению (3-1) получается

$$C_B = \frac{D_{12}^3 l_0 n}{P_a} = \frac{3.82 \cdot 1 \cdot 10^4}{0.67 \cdot 0.35 \cdot 16} \approx 10\,000.$$

Примем длину  $\delta$  одностороннего воздушного завора между поверхностью полюсных наконечников и якорем для первых четырех габаритов двигателей серии равной 0,025 см и для последующих — 0,035 см.

Первый габарит. Наименьшим внутрениям диаметром полюсов двигателя данной серии по технологическим соображениям и с учетом ГОСТ 6636—69 (приложение VIII) можно принять величину  $D_{\rm nl}=1,6$  см. Следовательно, диаметр якоря  $D_{\rm n2}=D_{\rm nl}-28=1,6$  см. Следовательно, диаметр якоря  $D_{\rm n2}=D_{\rm nl}-28=1,6$  см. что соответствует минимальному диаметру коллектора  $D_{\rm k}=1,4$  см и рацноиальному раскрою стандартного листа электротехнической стали размером 1,0  $\times$  2,0 м. В этом случае получается минимум стходов при штамповке дисков якоря из нарезанных полос листа. Ширина полосы должна быть на 0,5 — 0,6 см больше диаметра якоря.

Далее, в соответствии с уравнениями (3-4) н (3-5) при  $P_2'=1$  Вт н  $P_2'=1$ ,6 Вт  $(n=4000\,$  об/мин) получается:

$$P'_{a1} = \frac{1 + 2 \cdot 0.14}{3 \cdot 0.14} \cdot 1 \approx 3 \text{ BT; } P''_{a1} = \frac{1 + 2 \cdot 0.16}{3 \cdot 0.16} \cdot 1.6 \approx 4.4 \text{ BT.}$$

Длины пакетов якорей первого габарита при n=4000 об/мин:

$$l'_{0l} = \frac{10\,000\cdot3}{1,55^3\cdot4000} = 2.0$$
 cm;  $l'_{0l} = \frac{10\,000\cdot4.4}{1,55^3\cdot4000} \approx 3.0$  cm,

что соответствует ГОСТ 6636--69.

Второй габарит. Расчетные мощности двигателей второго габарита по уравиениям (3-6) и (3-9) будут:

$$P'_{a2} = \frac{1 + 2 \cdot 0.18}{3 \cdot 0.18} \cdot 2.5 - 6.3 \text{ BT; } P'_{a2} = \frac{1 + 2 \cdot 0.22}{3 \cdot 0.22} \cdot 4 \approx 8.8 \text{ BT.}$$

Внутрениий диаметр полюсов второго габарита при  $\emph{\emph{I}}_{02}=2.0$  см по уравнению (3-7)

$$D_{\rm nl}^{\nu} = \sqrt[3]{\frac{10\,000\cdot 6.3}{4000\cdot 2.0}} = 2.0$$
 cm,

что соответствует ГОСТ 6636—69; а диаметр якоря данного габарита по уравнению (3-8):

$$D_{0.9}^{v} = 2.0 - 2.0,025 = 1.95 \text{ cm}.$$

Вторая длина пакста якоря второго габарита по уравнению (3-10) получастся

$$I_{02}'' = \frac{10000 \cdot 8.8}{1058.4000} \approx 3.0 \text{ cm}.$$

Аналогичным способом получены данные н остальных габаритов рассматриваемой серии двигателей постоянного тока, представленных в табл. 3.1. В результате такого расчета, как видно из табл. 3.1, вся шкала мощностей рассматриваемой в качестве примера серии двигателей от 1 до 250 Вт оказалась постросниой на шести диаметрах якорей по две длины в каждом.

В табл. 3.2 приведены габариты серии двигателей, рассмотрен-

ных в примере.

Тоблица 3-2

М габа. рита	Диаметр ико- ря $D_{\rm H2}$ , см	Длина якоря 1 <sub>0</sub> . сы	Воздушный завор в, см	Впутренний диаметр по- люсов $D_{\rm HI}$ .	Ширина полосы, см	Количест- во полос на листа, ит.
1 2 3 4 5	1,55 1,95 2,45 3,15 3,53 4,13	2; 3 2; 3 2; 3 2; 3 3, 0; 4, 5 4, 5; 7, 0	0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,035 0,035	1,6 2,0 2,5 3,2 3,6 4,2	2,08 2,50 3,13 3,85 4,16 4,76	48 40 33 26 24 21

Из таблицы видно, что при прииятой длине одностороннего воздушного зазора для первых четырех габаритов  $\delta=0.025$  см и последних двух — 0,035 см, внутрениие диаметры полюсов соответствению получились 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 3,6 и 4,2 см, что полиостью совпадает с нормальными диаметрами калибровых пробок для контроля этих размеров при изготовлении машии.

#### Шкала мощностей электродвигателей кратковременного режима работы

Для электродвигателей постоянного тока кратковременного режима работы до пяти минут при двухнолюсном исполнении в данном примере в среднем принято:

$$\alpha = 0.67$$
;  $B_0 = 0.4$  T;  $A_{2s} = \frac{A_s}{\tau_0} = 28$ ,

тогда эффективиая машииная постояниая

$$C_B = \frac{D_{\rm fi2}^3 J_0 n}{P_B} = \frac{3.82 \cdot 1 \cdot 10^4}{0.67 \cdot 0.4 \cdot 28} \approx 5000.$$

Следовательно, мощность двигателя кратковременного режима работы до пяти минут при соответствующем габарите будет примерио вдвое больше мощности двигателя продолжительного режима того же габарита. Шкала мощностей этих двигателей в диапазоне от 1 до 250 Вт представлена в табл. 3.1.

Таким образом, серия электродвигателей малой мощности, разработанная для определенного заданиюго диадазова мощностей и скоростей вращения, позволяет при ограниченном числе моделей двигателей охватить большой днапазон мощностей как продолжительного, так и кратковременного режима работы, значительно унифицировать основные узлы и детали двигателей и упростить их текнологию изготовления. При выборе числа и формы пазов якорей серии электродвигателей веобходимо учитывать ряд факторов, по-разному влияющих на решение данного вопроса. Например, с увеличением до некоторого значения числа пазов на пару полюсов начинает уменьшаться эффективность использования активных материалов машины, так как при большом числе пазов относительно возрастает плющадь, занимаемая изолящией, и, следовательно, относительно уменьшается полезная плющадь для меди. В малых машинах, кроме того, при увеличениом числе пазов якоря приходится уменьшать их глубину, так как получающееся узкое клиновидное пространство на дне паза не может быть использовано для размещения проводинков. Наконец, при большом числе пазов якоря возникает также проблема механической прочности зубцов. По соображениям этой прочности не следует практически допускать толщину зубца якоря менее 1 мм.

Следует отметить, что при выборе числа пазов якоря в малых машинах основное внимание должно быть уделено уменьшению их массы и габаритов. Это обусловливает выбор относительно небольшого числа пазов, составляющего на пару полюсов от 7 до 15.

В целях уменьшения пульсаций и ослабления явления «прилипавия» якоря к полюсным наконечникам число пазов в данной серии принято нечетным и равным: иа первых двух диаметрах — 9, на вторых двух — 11 и на остальных — 13 (табл. 3.1). Число коллекторных пластин для каждого из указанных габа-

Число коллекторных пластин для каждого из указанных габаритов электродвигателей в соответствии с выбранным числом пазов якорей получилось 18, 22 и 26. Диаметры коллекторов выбраны: 1,4 см — для первого и второго габаритов, 2,0 см — для третьего и четвертого и 2,6 см — для остальных габаритов. Таким образом, на 12 моделей электродвигателей данной серии имеется всего только три типа коллектора.

#### THABA YETBEPTAS

# РАСЧЕТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА С ВОЗБУЖЛЕНИЕМ ПОСТОЯННЫМИ МАГКИТАМИ

#### 4-1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

В настоящее время постоянные магниты широко используются для возбуждения электродвигателей и генераторов постоянного тока малой мощности.

Применение постоянных магнитов для возбуждения этих машии позволяет:

 а) упростить конструкцию машины и уменьшить ее габариты при малых мощностях за счет отсутствия катушек возбуждения;

б) повысить к. п. д. машнны благодаря отсутствию потерь эмергии на возбуждение:

в) уменьшить нагревание машнны по сравненню с мащинами, возбуждаемыми электромагнитами,

Уменьшение массы (веса) и габарита, а также увеличение к. п. д. машины имеет большое значение для установок, в которых мощность источника энергии ограничена.

Матерналы для постояшных магнитов представляют собой сплавы железа, никеля, алюмниия и меди, иногда с примесью кобальта,

хрома, вольфрама, титана.

Качество сплава для постоянных магнитов определяется так иазываемой кривой размагничивания. Эта кривая является частью

петли гистерезиса, расположенной во втором квадранте координатных осей - между положительной осыо индукцин B и отрицательной осью напряженности магнитного поля H. Она представляет собой зависимость между остаточной нидукцией н размагинчивающей силой сплава (рис. 4.1). Если по осям координат откладывать для разных по составу и качеству сплавов не абсолютные значения B и H, а отношения  $B/B_r$ и Н/Н то для данного сплава получается так называемая «приведенная» кривая размагничивания.

При этом  $B_{\epsilon}$  — остаточная индукция, получаемая в замкнутом




Рис. 4.1. Приведенные кривые размагинчивания сплавов постоянных магнитов

кольце или бесконечио длинном прямом магните при уменьшенин напряженности магнитного поля с максимального значения до нуля, T;  $H_c$  — коэрцитивная сила, необходимая для уменьшення индукцин в магните от величины B, до 0, A/cm, B — зиачение остаточной индукции в магните при некоторой напряженности размагничнвающего поля Н, Т; Н — напряженность размагничнающего поля, действующая на магнит, А/см; она может быть вызвана или внешним размагничивающим полем, или действием свободных концов магиита при конечной длине его.

Для разных по составу сплавов начальные и конечные точки «приведенной» кривой размагничивания совпадают, но выпуклости кривых будут различными (рис. 4.1). Для расчета постоянных магнитов необходимо иметь эту кривую или ее аналитическое выраженне. Наиболее распространениой аппроксимирующей формулой кривой размагничивания в относительных единицах является сле-

дующая 1181:

$$b = \frac{1-h}{1-ah}$$
, (4-1)

где коэффициент выпуклости этой кривой имеет зиачение

$$a = 2 \sqrt{\frac{1}{b_d h_d} - \frac{1}{b_d h_d}}, \tag{4-2}$$

здесь  $b=B/B_r$  н  $h=H/H_c$  — текущие значения индукции в магните и напряжениости размагннчивающего поля в относительных единицах;  $b_d=B_d/B_r$  и  $h_d=H_d/H_c$  — координаты точки приведенной кривой размагничивания, определяющей максимум отдаваемой магнитом энергии в пространство; при этом  $B_r$  — остаточная индукция в нейтральном сечении магнита, T;  $H_c$  — коэрцитивная сила, A/cм.

Другой важной характеристикой качества сплава для постоявных магнитов является величина удельной магнитий энергии, развиваемой в окружающем пространстве единицей объема магнита. Эта энергия в джоулях на 1 см³ выражается, как навестио, соотношением  $\frac{BH}{2}$  -  $10^{-4}$ .

Параметры литых сплавов соответствующих марок для постоянных магиитов, а имению: индукция  $B_r$ , напряжениость магиитного поля  $H_c$  и максимальная удельная магнитная энергия  $(BH)_{\text{макс}}/2$  нормируются ГОСТ 17809-72 (приложение V).

Следует отметить, что магнитное поле постоявного магнита с течением времени изменяется под действием виешинх условий: температуры, радвации, механических изгрузок, виешнего магнитного поля и др.

Различают структурную и магнитную исстабильность магнита. Структурная нестабильность обычно связана с изменением кристаллического строения магнита, а магнитная исстабильность его представляет собой процесс магнитного старения.

Магнитное старение магнита происходит приблизительно по логарифмическому закону и зависит от формы кривой размагинчивания, относительных размеров магнита, температуры и т. п. Количественно это старение в зависимости от марки сплава характеризуется величиной от десятых долей процента до нескольких процентов в год.

Основными методами магинтной стабилизации магнита являются частичное разматничивание его и обработка температурными циклами. Частичное размагничивание магнита состоит в том, что намагинченный магнит подвергают воздействию перемениого поля с убывающей до нуля амплитудой. При температурной обрыботке магнита его 3—5 раз нагревают и охлаждают до температуры иссколько выше и изже ожидаемой при эксплуатации.

## 4-2. КОНСТРУКЦИИ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ МАЛЫХ МАШИН С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ И РЕАКЦИИ ЯКОРЯ В ЭТИХ МАШИНАХ

Конструкция магнитиой системы малой машины постоянного тока с возбуждением постоянными магнитами принципнально не отличается от коиструкции машины с электромагнитным возбужде-

нием. В ней отсутствуют лишь катушки возбуждения на полюсах. Наиболее употребительные из этих конструкций представлены на рис. 4.2.

В одних конструкциях постоянные магниты располагаются радиально и нмеют форму параллелепипедов, прикрепляемых к стальной станине (рис. 4.2, d), в других — форму дуг или скоб, скрепляющих два полюса из мягкой стали в алюминиевом корпусе, (рис. 4.2, б), в трстьих — в виде кольца, намагниченного по диаметру (рис. 4.2, в).

Магнитные системы малых машин постоянного тока с радиальными (рис. 4.2, а) и кольцевыми (рис. 4.2, в) магнитами выполняются как двух-, так и четырехполюсными, а системы с дугообраз-

иыми магиитами (рис. 4.2, б) — обычно двухполюсными.




Рис. 4.2. Конструкции магнитных систем малых машин с постоянными магнитами: a— радиальный магнит в форме паралиления;  $\delta$ — в форме дуг или скоб;  $\delta$ — кольцевой магнит

Что касается влияния поперечной м. д. с. реакции якоря на магнитное поле постоянных магнитов рассматриваемых машин, то при номинальном режиме работы этим влиянием практически можно пренебречь. Это обусловлено тем, что относительная магнитная проницаемость матернала магнитов мала, превышая лишь в несколько раз проницаемость воздуха. Следовательно, поперечная м. д. с. якоря при номинальном токе машины не может создать сколько-ннбудь заметной величины поперечного поля якоря. Однако при больших кратностих тока якоря по отношению к номинальному, например при работе двигателя малой мощности в реверсивном режиме, влияние поперечной м. Д. с. якоря на магнитное поле постоянного магнита может быть заметным. Действительно при реверсе двигателя ток якоря после изменения своего направления может достигать почти двойной величины тока короткого замыкания:  $I_{2m} \approx \frac{-U-E}{r_2} \approx -2\frac{U}{r_2} \approx -2I_{2\rm K}$ , где  $I_{2\rm K} = \frac{U}{r_{\rm B}} -$  ток короткого замыкания, A, U — напряжение на зажимах якоря, B;  $r_2$  — общее сопротивление обмотки якоря и щеточных контактов, OM.

Это обусловливает многократное увеличение поперечной составляющей м. д. с. якоря по отношению к номинальной величине и изменение направления се действия на обратию. Следовательно, при расчете реверсивных двигателей с постоянными магнитами нужно считаться с влиянием поперечной м. д. с. якоря на разматничивание магнитов. В остальных же случаях при расчете машин с постоянными магнитами достаточно учитывать только влияние предольной и коммутационной м. д. с. якоря на поле магнитов. Для учета этого влияния служит кривая размагничивания магнита (рис. 4.3).

Если постоянный магнит намагничен в собранной машине, то рабочая точка магнита K при нагрузке машины лежит на кривой




Рис. 4.3. Учет размагничивающего действия м. д. с. якоря

размагничивания (рис. 4.3). Если же он намагинчен в отлельности от машины и вставлен в ее магнитную систему в наматниченном состоянии. то рабочая точка магнита Т лежит на так называемой прямой возврата LQ. Под прямой возврата поинмается средняя прямая, заменяющая узкую петлю гистерезнаа частичного цикла размагничивания и намагничивания магнита **Лействнем внешнего магнит**ного поля. Точный йомвал возврата к абециес для каждой марки сплава магнита определяется

опытным путем. Однако при расчете постоянных магнитов для возбуждения малых машин наклон прямой возврата можно с достаточной точностью положить парадлельным касательной к крнвой размагничивания в точке пересечения последней с осью ординат. В приближенных расчетах этих магнитов можно таштенс угла ф наклона прямой возврата к оси абсцисс без большой погрешности принять в пределах 0,2 — 0,3 или угол ф = 12 ÷ 16°. Учет размагничивающего действия продольной и коммутацион-

Учет разматничивающего действия продольной и коммутационной м. д. с. якоря на поле магнита показан на рис. 4.3. В нем сплошные прямые относятся к случаю намагничивания магнита в собранной машине, а штриховые — при намагничивании его отдельно от машины, при этом KM и LQ — прямые возврата; OS и OS — линии проводимости собранной машины без учета насыщения ее магнитной системы; OL — линия проводнмости магнита при отсутствии якоря в системе; отрезок OC — продольная и коммутационная

м. д. с. якоря в относительных единицах  $\frac{r_R}{2H_c t_n}$ ; CK н CK' — линии, параллельные соответственно OS н OS'. В результате этих по-

строений рабочими точками магиита при холостом ходе и нагрузке машииы будет соответственио в первом случае — точки N и K, а

во втором P и T.

Следует отметить, что в нереверсивных малых двигателях постоянного тока продольная и коммутационная м. д. с. якоря усиливнот поле магиитов. Поэтому при учете их подмагницивающего действия на магнит нужно отрезок OC на рис. 4.3 отложить вправо от точкн O н провести затем линии  $C'K_1$  или  $C'K_1'$  параллельно соответствению OS и OS'. В случае же реверсивного двигателя коммутационная м. д. с. якоря, вследствие изменения направления тока якоря при реверсе, ослабляет поле магнита и имеет значительную величину. Следовательно, при учете м. д. с. якоря в этом случае нужно отрезок OC откладывать влево от точки O (рис. 4.3).

Таким образом, под влиянием размагничивающего или подмагничивающего действия м. д. с. якоря происходит изменение магничного состояния постоянных магнитов. В связь с этим для обеспечения постоянства свойств в работе машин, возбуждаемых постояннымы магнитами, следует до начала эксплуатации машины подвергнуть ее воздействию максимальной м. д. с. якоря путем возможно большей перегрузки ее в соответствующем режиме работы.

Так, например, генератор иаибольшую перегрузку по току будет иметь при коротком замыкании, реверсивный двигатель — при работе в реверсивном режиме и иереверсивный двигатель — при безреостатном пуске и коротком замыкании. Таким перегрузочным режимам работы машина должна подвергаться иесколько раз, чтобы стабилизировать магиитиое поле постоянных магнитов. Вообще для получения максимальной отдачи магиитиой энергии магиитами в воздушный зазор машины желательно намагиичивать их в собранном в машине состоянии.

# 4-3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА МАШИН С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Расчет малых машин постоянного тока с постоянными магнитами в основиом производится, так же как и рассмотренных выше машии постояниого тока параллельного или независимого возбуж-

дения, по формулам позиций 1—46 и 60—68 гл. 1.

Особенностью расчета здесь является лишь проверка или уточнение предварительной высоты (длины) полюса  $h_{\rm L}$  постояниого магнита, принятой в эскизе магнитной системы позиции 37 гл. 1 при заданиом наружном днаметре станины машины. Эта проверка проязводится с помощью приведениой кривой разматичнивания рис. 4.7 и кривой намагничивания машины, получаемой в позиции 44 гл. 1. Вместе с тем при определении основных размеров машины с постоянными магнитами — днаметра и длины пакста якоря  $D_{\rm R2}$  и  $I_0$  — необходимо иметь в виду следующий порядок выбора к. п. д. и индукции в воздушном зазоре (кривые на рис. 1.1 и 1.2).

При выборе в позиции 1 к. п. д. машины η (кривые иа рис. 1.1) нужио соответствующие значення его, получаемые по этим кривым,

увеличивать на 15-20%.

При выборе в позиции 3 индукции  $B_{\delta}$  в воздушном зазоре этой машины (кривые на рнс. 1.2) нужно учитывать, что при максимальной отдаваемой энертни постоянным магинтом в воздушном зазоре нндукция составляет величину порядка  $B_{\delta} \leqslant 0,65$   $B_r$ , где  $B_r$  — остаточная индукции постоянного магиита, выбираемая в зависимости от марки сплава по даниым ГОСТ 17809—72 на магнитнотвердые материалы (приложение V).

# 4-4. ПРОВЕРКА ДЛИНЫ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ПОЛЮСА МАШИНЫ

Для проверки длины или высоты постоянного магнита полюса мащины  $h_n$  (рис. 4.2) используются приведенная кривая размагиичивання сплава (рис. 4.1) и кривая намагничивания машины. С этой целью выбирается марка сплава для магнита по ГОСТ 17809—72 с определенными значениями остаточиой индукции  $B_r$  и коэрцитивной силы  $H_c$  (приложение V), и по уравнениям (4-1) и (4-2), строится приведенная кривая размагничивания в относительных единицах (рис. 4-7).

Расчет магинтной системы машины с постоянными магнитами в целях проверки или уточнення размеров последних связан не только с построением кривой размагничивання (рнс. 4.7), но также н определением магнитных проводимостей воздушных путей замыкання поля магнитов в системе. При этом для упрощения расчета этих проводимостей считают, что распределение магнитного потенциала вдоль высоты (длины) магнита лицейно, а магнитное сопротивление самой системы равно нулю. Тогда при таком допущении в случае, например, раднальных магнитов в системе в виде параллелепипедов (рис. 4.2, а) нейтральное сечение каждого из них практически будет находиться в месте стыка его со станиной, а в дугообразных и кольцевых магнитах (рис. 4.2, б и в) это сечение находится на днаметральной лиини системы, перпендикулярной продольной оси машины. При указаином допущении задача сводится к расчету электрической цепи, состоящей из генератора с нелинейной внешней характеристикой, работающего практически на линейную нагрузку. Аналогом внешней характеристики генератора здесь является кривая размагничнвання магнитов (рис. 4.1 н 4.7), а характеристикой линейной нагрузки служит прямая полной проводимости для поля вне магиитов. В этом случае по закону Ома для магнитной цепи на пару полюсов можно написать следующие соотношения:

$$\Phi_{N} = \Lambda F_{M} = B_{M} Q_{M} 10^{-4}, B6;$$

$$F_{M} = 1,6B_{\delta} \delta' \cdot 10^{4} = 2H_{p} h_{m}, A;$$

$$\Delta F_{M} = 2H_{M} h_{m}, A;$$

$$F = 2H_{c} h_{m} = F_{M} + \Delta F_{M}, A,$$
(4-3)

где  $\Phi_{\rm M}$ ,  $B_{\rm M}$ ,  $H_{\rm M}$  — магнитное поле, индукция и иапряженность поля в нейтральном сеченин магнита, соответственно B6, T и A/ск;  $B_{\rm G}$  — индукция в воздушном зазоре мапины, T;  $H_{\rm p}$  — напряженность внешнего разматничивающего поля, A/см;  $\delta'=k_{\rm B}6$  — расчетная дляна односторопнего воздушного зазора, см;  $F_{\rm M}$  — м. д. с., действующая между двумя полюсами магнитов системы, A;  $\Delta F_{\rm m}$  — парение м. д. с. в материале магнитов на пару полюсов, A;  $F_{\rm m}$  — полная м. д. с. магнитов на пару полюсов, A;  $F_{\rm m}$  — полная магиитвая проводимость воздушных путей для поля, B6/A;  $F_{\rm m}$  — высота (длина) одного магнита, см;  $Q_{\rm m}$  — площадь нейтрального поперечного сечения магиита, см.  $Q_{\rm m}$  — площадь нейтрального поперечного сечения магиита, см.

Магиитная проводимость  $\Lambda$  силовой трубки магиитного поля в воздухе может быть представлена приближенно в виде:

$$\Lambda = \mu_0 \frac{Q_{\rm cp}}{I_{\rm cp}} , B6/A, \qquad (4-4)$$

где  $\mu_0=0.4~\pi\cdot 10^{-8}$  — магнитная проницаемость вакуума, Г/см;  $Q_{\rm cp}$  — средняя величина площади поперечного сечеиия силовой трубки, см²;  $l_{\rm cp}$  — средняя длина силовой трубки в воздухе, см.

Ниже производится расчет магиитной системы машниы постоянного тока при условии памагничивания магнитов в собранном виде

совместно с системой.

Если магнитная система машины имеет радиальные, дугообразные или кольцевой магниты, как это представлено на рис. 4.2, то для намагничивания магнитов в систему вместо якоря вставляют намагничивающее устройство. Оно состоит на шихтованного стального цилиндра наподобие якоря с одной катушкой в диаметральных пазах — при двухполюсиом исполненин, или с двумя катушками из одной четверти окружности цилиндра каждая — при четырехполюсном исполнении машины. В процессе намагничивания магнитов в эти катушки кратковременно подается несколько раз значительный ток от специальной импульсной установки. После этого измагничивающее устройство постепенно извлекают из магнитной системы машины и одновременно вставляют на его место якорь с обмоткой, с тем чтобы полюсы магнитов были непрерывно замкнутыми на стальной цилиндр вынимаемого устройства и вставляемого якоря.

При расчете магиитной системы машины определяют величину магиитной проводимости воздушного зазора на пару полюсов при иаличии якоря в системе по уравнению (4-4):

$$\Lambda_{\delta} = \mu_0 \frac{Q_{\delta}}{2\delta'}, \text{ B6/A}, \tag{4-5}$$

где  $\delta'=k_\delta\delta$  — расчетная длина одностороннего воздушного зазора, см;  $Q_b=b_0l_0$  — илощадь воздушного зазора под полюсом, см²; при этом  $b_0$  — расчетная полюслая дуга, см;  $l_0$  — длина пачета якоря, см.

Затем определяют магнитиые проводимости рассеяния  $\Lambda_{\sigma 1}$ ,  $\Lambda_{\sigma 2}$ , . . . ,  $\Lambda_{\sigma m}$  между отдельными боковыми сторонами магнитов в системе и полную магнитную проводимость  $\Lambda_{\sigma}$  всех воздушных путей замыкания полей рассеяния магнитов на пару полюсов по формуле

$$\Lambda_{\sigma} = k_0 (\Lambda_{\sigma i} + \Lambda_{\sigma_2} + \dots + \Lambda_{\sigma m}), B6/A, \tag{4-6}$$

где  $k_0 = 0.5$  — коэффициент, учитывающий линейное падение м. д. с. вдоль высоты (длины) магнита.

Вид и количество формул для определения частичных проводимостей рассеяния  $\Lambda_{\sigma 1}$ ,  $\Lambda_{\sigma 2}$  и т. д. существенно зависит от конфигурации магнитов и конструкции магнитой системы магниты. В общем случае определение проводимостей рассеяния в магнинах обычно производится методом разбняки магнитою голя магнитов на элементарные силовые трубки по всроятным путям замыкания их в воздухе. Число этих трубок для определения проводимостей рассеяния зависит от конфигурации магнитов в системе. Такой графо-аналитический метод расчета этих проводимостей является довольно приближенным и трудоемким. Лишь в некоторых частных случаях простейцих форм магнитов возможен аналитический расчет проводимостей рассеяния по приближенным формулам [16 и

Ниже приводятся графо-аналитический метод расчета проводимостей рассеяния на пару полюсов для магинтной системы мацины с радиальными магнитами в виде параллелепипедов (рис. 4.2, a) и системы с кольцевым магнитом (рис. 4.2, в).

## Магнитная система машины с радиальными магнитами (рис. 4.4)

На рис. 4.4 представлена примерная картина распределения магнитных полей рассеяния в системе машины с радиальными магнитами — между боковыми  $\Phi_{\sigma_3}$  и торцевыми  $\Phi_{\sigma_3}$  сторонами магнитов и внутренней поверхностью станины.

Средниою магнитную проводимость для полей рассеяния  $\Phi_{\sigma z}$  между боковой стороной магнита и станиной в соответствии с урав-

нением (4-4) можно представить в виде:

$$\Lambda_{o2} = \mu_0 \frac{Q_2}{I_{cpn}}$$
, B6/A, (4-7)

при этом площадь боковой стороны магнита  $Q_2=h_n l_n$ , см², где  $l_n$  — длина магнита по оси вала машины (рис. 4.4), см. Средняя длина силовой трубки бокового поля рассеяния между этой стороной и станиной будет  $l_{\rm cp2}\approx 0.5\frac{\pi}{2}\,h_n$ , см. С учетом этих значений  $Q_2$  и  $l_{\rm cp2}$  уравнение (4-7) принимает следующий окончательный вид:

$$\Lambda_{\sigma_2} = \mu_0 - \frac{4}{\pi} I_n$$
, B6/A.  $\checkmark$  (4-8)

Аналогично средняя магнитная проводимость между торцевой стороной магнита и станиной будст

$$\Lambda_{o3} = \mu_0 \frac{Q_s}{l_{cp3}}$$
, B6/A, (4-9)

при этом средняя площадь торцевой стороны магнита (рис. 4.4)

$$Q_8 = \beta \frac{1}{2} (D_{n1} + h_n) h_n$$
, cm<sup>2</sup>,

где  $\beta$  — центральный угол радиального магнита (рис. 4.4), рад. Среднюю длину силовой трубки торцевого поля рассеяния можно




Рис. 4.4. Примерпая картина распределении полей рассеяния в машине с радиальными постоянными магнитами

положить  $l_{\mathrm{cp3}}\!\approx\!l_{\mathrm{cp2}}\!=\!0.5rac{\pi}{2}h_{\mathrm{m}}$  см. Тогда уравнение (4-9) принимает следующий окончательный вид:

$$\Lambda_{\sigma 8} = \mu_0 \frac{2}{\pi} \beta (D_{n1} + h_n), B6/A,$$
 (4-10)

Полная магнитная проводимость  $\Lambda_{\sigma}$  всех воздушных путей замыкания полей рассеяния магнитов в системе рис. 4.4 на пару полюсов с учетом уравнения (4-6) будет

$$\Lambda_{\sigma} = \frac{1}{2} k_0 (2\Lambda_{\sigma 2} + 2\Lambda_{\sigma 3}) = 0.5 (\Lambda_{\sigma 2} + \Lambda_{\sigma 3}), B6/A.$$
 (4-11)

Магнитная проводимость воздушного зазора машины с радиальными магнитами на пару полюсов при наличии якоря в магнитной системе и с учетом насыщения последней, а также выражения для площади воздушного зазора  $Q_6 = \alpha \frac{nD_m}{2p} I_m$ , по уравнению (4-5) будет

$$\Lambda_{\delta} = \mu_0 \frac{\alpha_{\pi}}{4p} \frac{D_{\pi t} l_n}{k_n k_n \delta}$$
, B6/A,  $\sqrt{}$  (4-12)

где  $\alpha=0.6\div0.7$  — коэффициент полюсного перекрытия;  $\rho$  — число пар полюсов машины;  $k_{\rm n}$  — коэффициент воздушного зазора;  $\delta$  — длина одностороннего воздушного зазора, см;  $D_{\rm n1}$  и  $l_{\rm n}$  — размеры согласно рыс. 4.4, см.

Магнитную проводимость воздушного рабочего пространства машины между полюсами радиальных магнитов на пару полюсов без якоря можно с достаточным приближением представить в сле-

дующем виде:

$$\Lambda_{\delta}' = \mu_0 \frac{2,3\rho\beta l_n}{[2\pi(\rho - 1) + \rho\beta] \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2\rho} - \frac{\beta}{4}\right)}, \text{ B6/A}.$$
 (4-13)

Эту проводимость приходится вычислять в случае определения на кривой размагничнвания точки отхода прямой возврата при стабилизации постоянных магнитов машины прн вынутом якоре.

## Магнитная система машины с кольцевым магнитом (рис. 4.5 и 4.6)

На рис. 4.5 представлена примерная картина распределения магнитных полей рассеяния в системе мацины с кольцевым магнитом:  $\Phi_{\sigma 1}$  и  $\Phi_{\sigma 2}$  — поля, замыкающиеся с внешней цилиидрической




Рис. 4.5. Примериая картина распределения полей рассеяния в машяне с кольцевым магнитом

и торцевой поверхностей магнита, охватываемых углом  $2\alpha_{\rm M0}$ ;  $\Phi_{\rm G8}$  и  $\Phi_{\rm G4}$  — поля торцевой и внешней цилиндрической поверхностей, соответствующих углу (п —  $2\alpha_{\rm M0}$ ).

Для двухнолюсных кольцевых магнитов в среднем можно принять угол  $2\alpha_{\rm s0} \approx \frac{2\pi}{s}$ .

Анализ магнитных проводимостей указанных на рис. 4.5 путей замыкания полей рассеяния двухнолюсных машин с кольцевым магнитом позволяет представить их с достаточной для практики точностью следующими приближенными уравиениями: среднюю магнитную проводимость путей замыкания полей рассеяния  $\Phi_{\sigma 1}$  с внешней цилиндрической поверхности магнита

$$\Lambda_{\sigma 1} \approx 0.3 \mu_0 (D_{n1} + l_n)$$
, B6/A; (4-14)

проводимость путей замыкания полей рассеяния  $\Phi_{\sigma z}$  с торцевой поверхности магнита

$$\Lambda_{c2} \approx \mu_0 (0.27 D_{HI} - 0.04 D_{DI}), B6/A;$$
 (4-15)

проводимость путей замыкания полей рассеяния  $\Phi_{\sigma s}$  с торцевой поверхности магнита

$$\Lambda_{08} \approx 2\mu_0 D_{n1} \frac{0.42D_{n1} + 0.14D_{n1}}{7D_{n1} + D_{n2}}, B6/A;$$
(4-16)

проводимость путей замыкания полей рассеяиня  $\Phi_{\sigma t}$  с впешней цилиндрической поверхности магнита

$$\Lambda_{\sigma 4} \approx \mu_0 (0.14 D_{n1} + 0.24 l_n), B6/A,$$
 (4-17)

где  $l_n$  — длина магнита по оси вала мапины (рис. 4.5), см;  $D_{n1}$  и  $D_{n1}$  — впутренний и наружный диаметры кольцевого магнита, см;  $\mu_0=0.4\pi\cdot 10^{-8}$  — магнитная проницаемость вакуума, Г/см.

Полная магнитная проводимость рассеяния магнитиой системы машины с кольцевым магнитом при наличии в ней якоря в соответствии с уравнением (4-6) будет

$$\Lambda_{\sigma} = \Lambda_{\sigma 1} + 2\Lambda_{\sigma 2} + \Lambda_{\sigma 3} + \Lambda_{\sigma 4}, \quad B6/A. \tag{4-18}$$

Магинтная проводимость воздушного зазора машины с кольцевым магнитом на пару полюсов при наличии в ней якоря и с учетом насыщения его может быть определена по уравнению (4-12).

При определенни магиитной проводимости рассеяния кольцевого магнита без якоря необходимо, кроме частичных полей  $\Phi_{\sigma 1}$ ,  $\Phi_{\sigma 3}$ ,  $\Phi_{\sigma 4}$ , учитывать также поля  $\Phi_{\sigma 5}$  и  $\Phi_{\sigma 6}$ , замыкающиеся внутри магинта (рис. 4.6). Соответствующие магинтиые проводимости можно определить с помощью следующих приближенных уравнений:

$$\Lambda_{o5} \approx \frac{1}{2} \mu_0 l_n \frac{0.75 D_{rec} - 0.1 D_{rec}}{D_{rec}}, B6/A;$$
 (4-19)

$$\Lambda_{\sigma 6} \approx \frac{1}{2} \mu_0 l_{\pi}$$
, B6/A. (4-20)

Таким образом, магнитная проводимость воздушного простраиства машины внутри кольцевого магнита на пару полюсов при отсутствии якоря будет

$$\Lambda_{\delta}' = 2\Lambda_{\sigma \delta} + \Lambda_{\sigma \delta}', B6/A.$$
 (4-21)

После определения проводимости рассеяния системы на пару полюсов  $\Lambda_{\sigma}$  по уравнениям (4-11) или (4-18) при наличии в ней якоря, определяют полную магинтную проводимость воздушных

путей на пару полюсов для всего поля матпитов как в рабочем воздушном зазоре машины  $\Lambda_A$ , так и выс его:

$$\Lambda = \Lambda_6 + \Lambda_{co}$$
, B6/A. (4-22)

На рис. 4.7 в квадранте кривой размагничивания магнитов в относительных единицах проводят прямую OA полной проводимости системы  $\Lambda$  с наклоном к оси абсцисс под углом

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{H_c}{B_r} \frac{2h_n}{Q_{h_0}} \Lambda \cdot 10^4, \tag{4-23}$$




Рис. 4.6. Примернан картина распределении полей рассенния внутри кольцевого магнита при отсутствии якори

Рис. 4.7. Проверка правильности выбора соотношений между основными размерами магнитной системы машины

и прямую OK проводимости рассеяния  $\Lambda_{\sigma}$  под углом

$$\operatorname{tg} \alpha_{\sigma} = \frac{H_{\sigma}}{B_{r}} \frac{2h_{n}}{Q_{M}} \Lambda_{\sigma} \cdot 10^{4}, \tag{4-24}$$

где  $B_r$ — остаточная индукция в нейтральном сечении магнита по ГОСТ, Т;  $H_e$ — коэрцитивная сила, A/см;  $h_n$ — высота (длина) одного магнита (рис. 4.2), см;  $Q_{\rm M}$ — поперечное сечение нейтральной зоны магнита, см²,  $\Lambda$ — полная магнитная проводимость системы по уравнению (4-22), B6/A;  $\Lambda_{\rm G}$ — проводимость рассеяния по уравнениям (4-11) или (4-18), B6/A. Ордината AC на рис. 4.7 представляет собой индукцию  $B_{\rm M}$  в ней-

Ордината AC на рис. 4.7 представляет собой индукцию  $B_{\rm N}$  в нейтральном сечении магнитов с учетом размагничивающего действия их концов из-за наличия воздушиого зазора между полюсами и якорем. Тогда величина полезного магнитного поля магнитов в возлущиом зазоре мапины будет

$$\Phi_{\delta} = B_{\rm M} Q_{\rm M} \frac{A_{\delta}}{\Lambda} \cdot 10^{-4}, \text{ B6.}$$
 (4-25)

Критернем правильности выбора соотношений между основными размерами магнитной системы машины здесь служит величина магнитной энергии в воздушном зазоре. Эта величина пропорциональна илощади заштрихованного прямоугольника ABDE и зависит от положения точки A на кривой разматничивания (рис. 4.7). Оптимальное положение точки A, соответствующее максимуму этой площади, может быть определено графически путем нескольких проб. Для этой цели нужно иссколько наменять величину воздушного зазора между полюсами и якорем.

Рассмотренный выше упрощенный метод расчета магнитной системы машины с постояцными магнитами основан на допущении, что магнитное сопротнывленне всех ферромагнитных участков равно нулю. Однако в действительности требуемая от постоянных магнитов м. д. с. для создания полезного магнитного поля в воздушном зазоре машины должна преодолевать магнитное сопротивление не только этого зазора, но также и путей замыкация поля в станине, зубцах и сердечнике якоря. Следовательно, м. д. с. возбуждения машины из пару полюсов при холостом ходе, которую должны обеспечить постоянные магниты, будет

$$F_{\text{H}} = H_{\text{cl}} L_{\text{cl}} + 1,6B_{\delta} \delta' \cdot 10^4 + H_{\text{sc}} L_{\text{sc}} + H_{\text{cc}} L_{\text{cc}},$$
 (4-26)

где  $H_{c1}$ ,  $H_{s2}$  и  $H_{c2}$  — удельные м. д. с. в станине, зубцах и сердечнике якоря, А/см, определяемые по кривым измагничивания рис. 1.30 или 1.31 и индукциям в этих участках, полученным в позициях 39, 40 и 42 гл. 1;  $L_{c1}$ ,  $L_{s2}$  и  $L_{c2}$  — средние длины путей замыхания магнитиого поля в соответствующих участках магнитной системы (по позиции 37 гл. 1), см;  $B_{\delta}$  — индукция в воздушном зазоре при номинальном поле машины,  $T_{c2}$ ,  $\delta' = k_{\delta}\delta$  — расчетная длина одностороннего воздушного зазора между полюсами и яколем. См.

Участок магнитной системы машины, соответствующий длине постоянных магнитов, не входит в величину  $F_n$ , так как магниты являются источником м. д. с.  $F_m$ , которая действует между их полюсами во всей магнитий цели машины вне магнитов. При этом условии здесь можно написать  $F_n = F_n$ . Если ввести коэффициент насыщения магнитной системы машины в виде отношения  $k_n$ 

 $=\frac{F_n}{1,6B_6\delta'\cdot 10^4}$ , то для необходимой м. д. с. постояниых магнитов на пару полюсов получается

$$F_{\rm M} = 1.6B_{\rm B}k_{\rm B}k_{\rm B}\delta \cdot 10^4. \tag{4-27}$$

В этом случае магнитные проводимости эквивалентного воздушного завора и полная с учетом насыщения магнитной системы машины в соответствии с уравиениями (4-5) и (4-22) уменьшатся:

$$\Lambda_{\delta_3} = \frac{\Lambda_{\delta}}{k_n}$$
, B6/A, (4-28)

$$\Lambda_{n} = \Lambda_{n} + \Lambda_{m} \quad B6/A. \tag{4-29}$$

Тогда штриховая прямая OA' полной проводимости системы  $\Lambda_s$  на рис. 4.7 будет иметь наклон к оси абсцисс под углом

$$\lg \alpha' = \frac{H_c}{B_r} \frac{2h_n}{Q_M} \Lambda_s 10^4.$$
 (4-30)

Ордината A'C' на рис. 4.7 представляет собой индукцию  $B_{\rm m}$  в нейтральном сечении магнитов с учетом размагничивающего действия их концов и насыщения магнитной системы машнны. В этом случае величина полезного магнитного поля магнитов в воздушном зазоре мащины булет

$$\Phi_{\delta} = B_{\rm M} Q_{\rm M} \frac{\Lambda_{\delta 9}}{\Lambda_{9}} \cdot 10^{-4}$$
, B6. (4-31)

Это поле пропорционально отрезку A'B'. Коэффициент магнитного рассеящия системы с постоянными магнитами из рис. 4.7 будет

$$\sigma = \frac{\Phi_{M}}{\Phi_{\kappa}} . \tag{4-32}$$

Критерием правильности выбора соотношений между основными размерами магнитной системы машины здесь опять служит величина магнитной энергии в воздушном зазоре, которая пропорциональиа площади прямоугольника A'B'D'E'. Эта площадь зависит от положения точки A' на кривой размагинчивания (рис. 4.7). Оптимальное положение ее, соответствующее максимуму площади прямоугольника А'В'D'Е', определяется графическим путем.

### ГЛАВА ПЯТАЯ

## РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ малой мощности с поперечным полем

Электромацииные усилители малой мощности с поперечным полем в диапазоне мощностей от нескольких десятков до нескольких сотен ватт широко используются во многих отраслях техники, применяющих автоматические устройства для регулирования и управления различиыми исполнительными механизмами, производствениыми процессами и некоторыми специальными объектами. Назначением электромашинных усилителей (ЭМУ) в этих устройствах является управление относительно большими мощностями с помощью незначительной затраты мощности в управляющей обмотке усилителя.

В коиструктивном отношении ЭМУ малой мощности с поперечным полем выполняются в одном корпусе с приводным электродвигателем постоянного или переменного тока. Якорь ЭМУ не отличается от якоря обычной машины постоянного тока; магнитная же система его выполняется шихтованной в виде пакета из листовой стали с пазами в полюсных наконечниках для размещения компенсационной и подмагинчивающей обмоток и обмотки добавочных полюсов (рис. 5.1). Применение шихтованной конструкции магнитной системы ЭМУ вызывается стремленнем уменьшить вихревые токи при переходных режимах работы и удобством технологии изготовления полюсов с пазами путем штамповки их вместе со станиной из листовой стали. Как показывает рис. 5.1, оси обмоток управления 3, компенсационной 2 и добавочных полюсов 1 совпадают с осью главных полюсов. Ось подмагничивающей обмотки 4 совпа-




Рис. 5.1. Магнитная система ЭМУ со схемой размещения отдельных обмоток

Рис. 5.2. Схема ЭМУ с подмагничивающей обмоткой

дает с линней положения короткозамкнутых поперечных щеток д—а нли с поперечной осью магнитной системы машины. Добавочные полюсы І в виде зубцов, совпадающих с осыо главных полюсов, предназначены для улучшення условий коммутации тока в секциях, замыкающих накоротко продольными щетками d-d. В целях уменьшения изменения выходного напряжения  $U_d$  ЭМУ при случайных измененнях переходного сопротивления в контактах поперечных щеток и коллектора увеличивают сопротивление цепи поперечных щеток и снижают ток в ией путем последовательного включения в эту цепь специальной подмагничивающей обмотки ПО (рис. 5.2). На рис. 5.2 представлена принципнальная схема малого ЭМУ с подмагничивающей обмоткой. Эта обмотка вместе с обмоткой якоря обеспечивает необходимую суммарную м. д. с.  $F_a$  от тока  $I_a$ для создания требуемого поперечного поля Фод. В связи с этим ток поперечной цепи получается относительно небольшим и чувствительность выходного напряжения ЭМУ к изменениям переходного сопротивления контактов щеток и коллектора уменьшается.

В целях уменьшення м. д. с. управляющей обмотки воздушный зазор между якорем и полюсами в ЭМУ выполняется по возмож-

ности небольшим, индукции по продольной и поперечиой осям выбираются также относительно невысокным, а магнитная система машины деластся мало насыщенной. Это обеспечивает получение более высокого коэффициента усиления мощности.

#### 5-1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Основой для расчета электромашинных усилителей с поперечным полем малой мощности (ЭМУ) являются следующие даиные: выходная мощность  $P_d$ ,  $B_T$ ;

выходное напряжение  $U_d$ , В;

скорость вращения п, об/мин;

коэффициент усиления по мощности —  $k_y$ ;

ток управления  $I_{v}$ , A;

сопротивление обмотки управления  $r_{y}$ , Ом;

число обмоток управления - задается;

режим работы ЭМУ — продолжительный, кратковременный;

исполнение ЭМУ — закрытое, защищенное.

Коэффициент усиления, параметры и число обмоток управления ЭМУ малой мощности определяются требованиями схемы автомаического устройства, для которой предназначается проектируемый ЭМУ.

#### 5-2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭМУ

Под основными размерами ЭМУ понимаются днаметр и длина якоря, определяемые с помощью известной машинной постояниюй. Эта постоянияя связывает размеры якоря с расчетной мощностью ЭМУ, скоростью вращения и электромагинтными загрузками.

Основным рабочим магнитным полем электромашинного усилителя с поперечным полем является поперечное поле якоря от тока




Рис. 5.3. Распределение поперечного поля якоря ЭМУ по его окружности в воздушном зазоре

в замкнутой цепн поперечных щеток. Распределение индукции в воздушном зазоре по окружности якоря ЭМУ от этого поля представлено на рис. 5.3.

Геометрический коэффициент полюсного перекрытия

$$\alpha = \frac{b_n}{\tau_2} = \frac{\tau_2 - b_q}{\tau_2} = 1 - \alpha_q =$$

 $=0.74 \div 0.82$ 

где в выполненных ЭМУ малой мощности

$$a_q = \frac{b_q}{\tau_0} = 0.18 \div 0.26.$$

Если построить на рис. 5.3 прямоугольник с высотой  $B_{\delta g}$ , равновеликий площади, ограничениой действительной кривой распределения поперечного поля якоря, то расчетный коэффициент полюсного перекрытия ЭМУ

$$\alpha_0 = \frac{b_0}{\tau_2} = 0.48 \div 0.52.$$

Этот коэффициент определяет величину расчетной полюсной дуги  $b_{\rm o}$ , через которую в дальнейшем вычисляют полезное поперечное поле якоря в воздушном зазоре  $\Phi_{\delta g}$ .

1. Э. д. с. и ток продольной цепи якоря при нагрузке ЭМУ

$$E_d \approx (1.12 \div 1.22) U_d$$
, B;  $I_d = P_d/U_d$ , A,

где  $P_d$  и  $U_d$  берутся по заданию.

## 2. Расчетная мощность ЭМУ

Расчетная или внутренняя электромагнитная мощность ЭМУ с поперечным полем  $P_{ad}$ , равная произведению э. д. с. продольной цепи якоря на ее ток при нагрузке, будет

$$P_{ad} = E_d I_d$$
, B<sub>T</sub>,

где  $E_d$  и  $I_d$  берутся из позиции 1.

#### 3. Машинная постоянная

Машинная постоянная определяет днаметр якоря ЭМУ  $D_{\rm H2}$  и расчетную длину пакета  $I_{\rm 0}$  в зависимости от расчетной мощности  $P_{ad}$ , скорости вращения  $n_{\rm s}$  индукции в воздушом зазоре  $B_{b_0}$  от поперечного поля якоря и линейной нагрузки  $A_d$  от продольного тока. Связь между этими величинами выражается следующим образом:

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha_0 B_{bo} A_d} = \frac{D_{u2}^2 l_0 n}{P_{ad}}$$
,

где  $B_{\delta q}=0.35\div0.45$  — максимальная индукция в воздушном заворе под краем полюса от поперечного поля якоря (рис. 5.3), Т;  $A_d=30\div60$  — линейная нагрузка якоря от продольного тока,  $A_{\rm cm}=0.48\div0.52$  — расчетный коэффициент полюсного перекрытия.

# 4. Диаметр и расчетная длина пакета якоря

В ЭМУ с поперечным полем малой мощности отношение расчетной длины пакета якоря  $l_0$  к его диаметру или внутреннему диаметру полюсов  $D_{\rm n1}$  обычно находится в следующих пределах:

$$\xi = \frac{l_0}{D_{n_1}} = 0.6 \div 1.2.$$

Внутренний диаметр полюсов и расчетная длина пакета якоря из формулы машиниой постоянной будут

$$D_{\rm ml} = \sqrt[3]{rac{C_a P_d}{\xi n}}$$
 , cm;  $l_0 = \xi D_{\rm ml}$  , cm,

где n берется по заданию;  $P_{ad}$  — из позиции 2; C — из позиции 3. Расчетные значения внутрениего днаметра полюсов  $D_{n1}$  и длины пакета якоря  $I_0$  обычно окрутляются до ближайших стандартных чисел согласно ГОСТ 6636—69 (приложение VIII), при этом окончательный днаметр якоря будет

$$D_{\rm H2} = D_{\rm m1} - 2\delta$$
, cm,

где  $\delta$  — длина воздущного зазора между полюсами и якорем по позници 17.

5. Окружная скорость вращения якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\text{H2}} n}{60} \cdot 10^{-2}$$
, M/c,

где n берется по заданию;  $D_{n2}$  — из позицин 4.

Окружная скорость вращения якоря ЭМУ малой мощности при 5000—8000 об/мин может постигать 20—25 м/с.

6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$au_2 \! = \! rac{\pi D_{ ext{H2}}}{2 p}$$
 , CM;  $b_0 \! = \! lpha_0 \! au_2$ , CM,

где число полюсов ЭМУ малой мощности 2p=2;  $\alpha_0$  берется из позиции 3;  $D_{n2}$  — из позиции 4.

7. Частота перемагничивания скали якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60}$$
, Гц.

#### 5-3. ОБМОТКА ЯКОРЯ И КОЛЛЕКТОР

Так как ЭМУ малой мощности выполняются двухполюсными, то обмотка якоря их может быть только простой петлевой.

8. Полезное поперечное поле якоря в воздушном зазоре при нагрузке ЭМУ

$$\Phi_{\delta q} = B_{\delta q} b_0 l_0 \cdot 10^{-4}$$
, B6,

где  $B_{\mathbf{6}o}$  берется из позиции 3;  $l_{\mathbf{0}}$  — из позиции 4;  $b_{\mathbf{0}}$  — из позиции 6.

9. Число проводников обмотки якоря

$$N_{\mathbf{z}} = \frac{60aE_{\mathbf{d}}}{pn\Phi_{\mathbf{z}}}$$
,

где a=p=1; n берется по заданию;  $E_d$  — из позиции 1;  $\Phi_{\mathbf{6}q}$  — из позиции 8.

#### 10. Число пазов якоря и другие элементы его обмотки

Пазы якоря, коллекторные пластины, витки в секции, проводники в пазу и другие элементы обмотки рассчитываются, так же как и для генераторов постоянного тока малой мощности, по формулам повиций 10—14 гм. 1.

В целях уменьшения пирины коммутационной зоны число пазов якоря в ЭМУ малой мощности обычно выбирается четным и возможно большим.

## 11. Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря

Все изложенное в гл. 1 относительно размеров пазов и проводов обмотки якоря для машии постоянного тока малой мощности целнком может быть отнесено и к рассматриваемым здесь ЭМУ, поэтому расчет нх для ЭМУ производится, так же как и для генератора постоянного тока, по формулам позиций 16-24 гл. 1, в которых вначення отдельных величин берутся:  $I_d$  — из позиции  $1;\;B_{bq}$  — из позиции  $3;\;D_{n2}$  и  $I_0$  — из позиции  $4;\;2p$  — из позиции 6 гл. 5; остальные величины берутся из соответствующих последующих позиций этой же главы.

#### 12. Коллектор, щеткодержатели и щетки

На коллекторе ЭМУ с поперечным полем устанавливается два комплекта щеток по поперечиой и продольной осям машины. Цепь поперечиых щеток замыкается или изкоротко (рис. 5.1), или на подмагичичивающую обмотку (рис. 5.2). Цепь продольных щеток является выходной рабочей цепью ЭМУ.

Конструктивное оформление коллектора и щеточного аппарата ЭМУ малой мощности практически не отличается от рассмотренных

выше машин постоянного тока.

Расчет коллектора и размеров щеток этих ЭМУ производится по току продольной цепи по формулам позиций 25—32 гл. 1 как для машин постояиного тока малой мощиости, в которых значения отдельных величин берутся:  $I_d$ — из позиции 1;  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$ — из позиции 4;  $v_2$ — из поэнции 5 гл. 5; остальные величины берутся из соответствующих последующих позиций этой же главы.

Размеры поперечных щеток ЭМУ обычио принимаются равными

размерам продольных щеток.

#### Компенсационная обмотка и добавочные полюсы продольной цепи ЭМУ

Компенсационная обмотка, укладываемая в пазах полюсиых наконечников статора, предназначается для компенсации м. д. с. якоря от продольного тока  $I_d$  (рис. 5.1). Для возможности регулирования степени компенсации м. д. с. якоря компенсационной обмоткой последняя выполняется несколько усиленной и шунтируется регулируемым омическим сопротивлением ρ (рис. 5.2). Обычно

м. д. с. компенсационной обмотки берется на 8-10% больше м. д. с. якоря от продольного тока, т. е.

$$F_{k0} = 2W_{\kappa}I_d = (1.08 \div 1.10) F_{ad}$$

где м. д. с. якоря  $F_{ad} = \frac{N_2}{2p} \frac{I_d}{2a}$ ; тогда число витков компенсационной обмотки, приходящихся на полюс, будет

$$W_{\rm R} = (1.08 \div 1.10) \frac{N_2}{8}$$

где N<sub>2</sub> берется из позицин 9.

Для улучшения условий коммутации продольного тока в секциях якоря, замыжаемых накоротко продольными щетками, по оси главных полисов предусматривногся добавочные полисов в внде зубцов (рис. 5.1). На эти зубцы наматывается часть компенсационной обмотки и обмотка добавочного полюса из того же провода, что и компенсационная. М. д. с. и число витков обмотки добавочного полюса определяются из условия компенсации средией реактивной э. д. с.  $e_p$  в коммутирующей секции якоря, рассмотренной в позиции 12 гл. 5. М. д. с. и число витков одного добавочного полюса будут:

$$F_{nd} \approx 0.8 \lambda_2 A_d k_0 \delta \cdot 10^6;$$

$$W_n = \frac{F_{nd}}{L_d},$$

где  $I_d$  берется из позиции 1 и  $\lambda_2$  — из соответствующих позиций § 5-2, 5-3 или 1-5;  $\delta$  — величииа воздушного зазора под добавочным полюсом, см,  $k_\delta$  — коэффициент воздушного зазора.

Ширина вершины зубца добавочного полюса в ЭМУ малой мощности обычно принимается приблизительно равной пирине коммутационной зоны, определяемой в соответствующей позиции § 5-3 или 1-5.

После определения размеров зубца добавочного полюса устанавливается число пазов на каждой половине дуги полюсного наконечника (рис. 5.1). При определении этого числа пазов их пазовое деление  $t_1$  выбирается не равным зубцовому щагу якоря  $t_2=\frac{nt_{012}}{z_0}$ , а принимается в пределах 0,95  $t_2 < t_1 < 1,05$   $t_2$ .

 $\widetilde{B}^{\mathfrak{s}}$ этом случае число пазов на одной половине полюса для размещения компенсационной обмотки будет

$$z_{\scriptscriptstyle 
m K} \! pprox \! rac{b_{\scriptscriptstyle 
m fl} - 2t_{\scriptscriptstyle 
m I}}{2t_{\scriptscriptstyle 
m I}}$$
 ,

где  $b_{\rm n}$  — геометрическая полюсная дуга, см.

Число проводников компенсационной обмотки в пазу статора

$$N_{\rm II} = \frac{W_{\rm K}}{z_{\rm K}}$$
.

Сечение провода компенсационной обмотки и добавочного полюса предварительно

$$q_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}' = \frac{I_d}{\dot{I}_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}'}$$
 , MM<sup>2</sup>,

где  $I_d$  берется из позиции 1;  $f_{\rm K}'=2.5\div5.0$  — плотность тока в компенсационной обмотке,  ${\rm A/mm^2}.$ 

Сечение и диаметр провода окончательно выбираются по данным ГОСТ (приложение I)

$$q_{\kappa} = \dots; d_{\kappa}/d_{\kappa \cdot \kappa} = \dots$$

После этого определяются требуемые площади больших и малых назов статора (рис. 5.1) тем же способом, как и для якоря в § 5-3.

Зубцы статора делаются с одинаковой толщиной по высоте, а

пазы — трапецендальной формы.

При выборе размеров двух больших пазов статора следует по обе стороны добавочного полюса (рис. 5.1) предусмотреть место не только для укладки части компенсационной обмотки и обмотки добавочного полюса, но также и место для размещения подмагничивающей обмотки 4 в поперечной цепи.

Сопротивление компенсационной обмотки и добавочных полюсов

определяется по известной формуле

$$r_{\rm K} + r_{\rm g} = k_{\Theta} \frac{2(W_{\rm K} + W_{\rm g}) I_{\rm cp1}}{5700 q_{\rm K}}$$
, Om,

где  $l_{\rm cp1}=2~(l_0+1.4\cdot\tau_2)$  — средняя длина витка компенсационной обмотки, см;  $h_\Theta=1+0.004~(b-20)$  — коэффициент увеличения сопротивления от температуры; 0 — температура нагрева обмотки,  $\infty$ .

#### 5-4. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ЭМУ

Как указывалось, магнитная система ЭМУ с поперечным полем выполняется пихтованной в связи с удобством технологии изготовжения полюсов с пазами путем штамповки их вместе со станиной из листовой стали (рис. 5.1).

Магнитная система ЭМУ в целом делается мало насыщенной, в связи с чем индукция в ее отдельных участках обычно не превос-

ходит 1,0 — 1,2 T, кроме зубцов якоря.

## Расчет магнитной системы второй ступени усиления

14. Ә. д. с. продольной цепи якоря при нагрузке

Окончательно

$$E_d = U_d + I_d (r_2 + r_K + r_p) + \Delta U_{md}$$
, B,

где  $U_d$  берется по заданию,  $I_d$  — на позицни 1;  $\Delta U_{\rm md}$ ,  $r_2$ ,  $r_{\rm R}$  н  $r_{\rm m}$  — на соответствующих позицни § 5-3 или 1-5.

15. Полезное поперечное поле якоря в воздушном зазоре при нагрузке, создаваемое током цепи поперечных щеток  $I_q$ 

$$\Phi_{\delta q} = \frac{60aE_{\rm d}}{pnN_2}$$
, B6,

где a=p=1; n берется по заданию;  $N_2$  — из позиции 9.

Распределение этого поля в воздушном заворе по окружности якоря представлено на рнс. 5.3.

 Окончательное значение индукции поперечного поля якоря под краем полюсного паконечника (рис, 5-3)

$$B_{\delta q} = \frac{\Phi_{\delta q} \cdot 10^4}{b_0 l_0}$$
, T,

где  $I_0$  берется из позиции 4;  $b_0$  — из позиции 6;  $\Phi_{\delta q}$  — из позиции 15.

17. Длина воздушного зазора в ЭМУ малой мощности

Может быть выбрана по следующей полуэмпирической формуле:

$$\delta \approx 0.4 \, \frac{\tau_2 A_d}{B_{\delta g}} \cdot 10^{-4}$$
, cm,

где  $au_2$  берется из позиции 6;  $B_{\delta q}$  — из позиции 16;  $A_d$  — из соответствующей позиции § 5-2.

18. Высота сердечника якоря

$$h_{c2} = \frac{D_{H2} - (2h_{H2} + d_{BR})}{2}$$
, CM,

где диаметр вала по опыту построенных машин можно принять  $d_{\rm Bn} \approx (0,20 \div 0,24)~D_{\rm n2}$ , при этом  $D_{\rm n2}$  берется из позиции 4;  $h_{\rm n2}$ —из соответствующей позиции § 5-3.

## 19. Размеры статора ЭМУ

Наружный диаметр статора (рис. 5.1)

$$D_{\rm HI} = D_{\rm H2} + 2\delta + 2h_{\rm HI} + 2h_{\rm el}$$
, cm,

где высота сердечника статора по оси полюса

$$h_{c1} = \frac{\Phi_{bq} \cdot 10^4}{2.0 \cdot 12^{10}}$$
, cm,

при этом  $B_{\rm c1}=0.8\div1.0$  Т;  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$  берутся из позиции 4;  $\delta-$ из позиции 17;  $\dot{h}_{\rm rl}-$ из соответствующей позиции § 5-3.

Расчетное значение диаметра  $D_{n1}$  округляется до ближайшего стандартного числа согласно ГОСТ 6636—69 (приложение VIII).

20. М. д. с. для воздушного зазора

Коэффициент воздушного зазора

$$k_{\delta} = \frac{t_{\rm s} + 10\delta}{t_{\rm s} - a_{\rm ns} + 10\delta} \cdot \frac{t_{\rm s} + 10\delta}{t_{\rm s} - a_{\rm ns} + 10\delta} \ .$$

М. д. с. для воздушного зазора

$$F_{\delta q} = 1.6B_{\delta q}k_{\delta}\delta \frac{\alpha_{0}}{\alpha} \cdot 10^{4}$$

где  $lpha_0$  берется из позиции 2;  $B_{\delta a}$  — из позиции 16;  $\delta$  — из позицин 17:  $\alpha = 0.74 \div 0.82$ .

21. М. д. с. для зубцов якоря

Индукция в сечении зубца с одинаковой толщиной по высоте

$$B_{\rm g2} = \frac{B_{\delta q} t_2}{0.93 \cdot b_{22}}$$
, T.

М. д. с. для зубцов  $F_{-9} = H_{s2} \cdot 2h_{n2}$ ,

$$F_{n2} = H_{n2} \cdot 2h_{n2}$$

где  $B_{6q}$  берется на позиции 16;  $t_2$ ,  $h_{nz}$  и  $b_{sz}$  — на соответствующих позиций § 5-3;  $H_{sz}$  — на кривой намагиичивания рис. 1.30.

22. М. д. с. для сердечника якоря

Индукция в сердечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta q} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 l_0 h_{c2}}$$
, T.

Средняя длина пути замыкания магнитного поля

$$L_{\rm c2}\!pprox\!rac{\pi\,(D_{
m H_2}\!-\!2h_{
m H_2}\!-\!h_{
m c2})}{4\pi}$$
 , CM.

М. д. с. для сердечника

$$F_{e2} = H_{e2}L_{e2}$$

где p=1;  $D_{\rm H2}$  и  $l_0$  берутся из позиции 4;  $\Phi_{6q}$  — из позиции 15;  $h_{\rm c2}$  — из позиции 18;  $h_{\rm n2}$  — из соответствующей позиции § 5-3;  $H_{-2}^2$  — из кривой намагничивания рис. 1.30.

## 23. М. д. с. для зубцов статора

Индукция в сечении зубца с одинаковой толщиной по высоте

$$B_{31} = \frac{B_{\delta q} t_1}{0.93 b_{31}}$$
, T.

М. д. с. зубцов

$$F_{s1} = H_{s1} 2h_{s1}$$
,

где  $B_{\delta q}$  берется из позицни 16;  $h_{01}$ ,  $t_1$  и  $b_{31}$  — из соответствующих позиций § 5-3;  $H_{s1}$  — из кривой измагничивания рис. 1.30.

24. М. д. с. для сердечника статора

Индукция в сердечнике статора

$$B_{c1} = \frac{\Phi_{\delta q} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 h_{c1} l_0}$$
, T.

Средняя длина пути замыкания магнитиого поля

$$L_{
m cl}\!pprox\!rac{\pi\left(D_{
m HI}\!-\!h_{
m cl}
ight)}{4
ho}$$
 , cm.

М. д. с. для сердечника

$$F_{e1}=H_{e1}L_{e1}$$

где  $p=1;\; l_0$  берется из позиции 4;  $\Phi_{b_0}$  — из позиции 15;  $D_{\rm H1}$  и  $h_{\rm cl}$  — из позиции 19;  $H_{\rm cl}$  — из кривой намагничивания рис. 1.30.

25. Полная м. д. с. возбуждения по поперечной оси машины, создаваемая током  $I_a$ 

$$F_{e} = F_{be} + F_{c2} + F_{c2} + F_{c1} + F_{c1}$$

где  $F_{\delta q}$  берется из позицин 20;  $F_{s2}$  — из позиции 21;  $F_{c2}$  — из позиции 22;  $F_{s1}$  — из позиции 23;  $F_{c1}$  — из позицин 24.

Эта м. д. с. в общем случае в малых ЭМУ должна создаваться как обмоткой якоря, так и подмагничнвающей обмоткой ПО (рис. 5.2):

$$F_q = \alpha F_{aq} + \frac{\alpha}{2\alpha_0} F_{rt},$$

где  $\alpha=0.74\div0.82;$   $\alpha_0=0.48\div0.52;$   $F_{aq}=\frac{N_2}{2\rho}\frac{I_q}{2a}$ — м. д. с. якоря от ноперечиого тока;  $F_{\Pi}=2W_{\Pi}I_q$ — м. д. с. подмагничивающей обмотки.

В ЭМУ малой мощиости м. д. с. подмагничивающей обмотки обычно составляет 40—60% общей м. д. с. поперечиой цепи:

$$F_n = (0.4 \div 0.6) F_n$$

и соответственно

$$F_{aq} = \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{(0,4 \div 0,6)}{2\alpha_0}\right] F_q.$$

26. Ток в цепи поперечных щеток

$$I_q = \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{(0.4 \div 0.6)}{2\alpha_0}\right] \frac{4apF_q}{N_2}$$
, A,

где a=p=1;  $N_{2}$  берется из позиции 9;  $F_{q}$  — из позиции 25.

27. Число витков подмагничивающей обмотки на полюс

$$W_n = (0.4 - 0.6) \frac{F_q}{2I_q}$$
,

где  $F_q$  берется из позиции 25;  $I_q$  — из позиции 26.

;

28. Сечение и диаметр провода подмагничивающей обмотки

$$q_n' \doteq \frac{I_q}{j_n}$$
, mm<sup>2</sup>,

где  $I_q$  берется из позиции 26;  $J_{\rm n}=3\div5$  А/мм² — плотность тока в проводах годмагиичивающей обмотки.

Сечение и днаметр провода окончательно выбираются по данным ГОСТ (приложение I)

$$q_n = \dots$$
;  $d_n/d_{n,n} = \dots$ 

Эта обмотка укладывается в пазы статора вместе с обмоткой добавочных полюсов и компенсационной.

29. Сопротивление подмагиичивающей обмотки

$$r_{\rm n} = k_{\Theta} \frac{2\rho W_{\rm n} l_{\rm cp.n}}{5700 a_{\rm n}}$$
, OM,

где 2p=2;  $W_n$  берется из позиции 27;  $q_n$  — из позиции 28;  $k_0$  — из соответствующей позиции § 5-3;  $I_{c_0.n}$  — средняя длина витка годмагничивнощей обмотки по эскизу ее расположения (рис. 5.1.).

## Расчет магнитной системы первой ступени усиления

30. Э. д. с. якоря в цепи поперечных щеток

$$E_a = I_a (r_2 + r_0) + \Delta U_{\text{max}} B$$

гдс  $I_g$  берется на позиции 26;  $r_{\rm n}$  — из позиции 29;  $r_2$  и  $\Delta U_{{
m tig}}$  — из соответствующих позиций § 5-3.

## 31. Полезное магнитное поле

в воздушном зазоре первой ступени усиления (поле управления)

$$\Phi_{\delta y} = \frac{60aE_q}{pnN_2}, B6,$$

где  $a=p=1;\,n$  берется из задания;  $N_2$  — из позиции 9;  $E_q$  — из позиции 30.

Обмотка управления, создающая это магнитное поле по продольной оси полюсов ЭМУ, в прииципе представляет собой обмотку возбуждения обычной машины постоянного тока, и она рассчитывается так же, как в этой машине. Однако из-за отсутствия насыщения магинтной системы ЭМУ от поля  $\Phi_{\rm by}$  м. д. с. обмотки управления  $F_{\rm v}$  в малых ЭМУ практически численно складывается

из двух основных: м. д. с. для воздушного зазора  $F_{\rm 6y}$  и м. д. с. коммутационной реакции якоря  $F_{\rm ng}$  от добавочных токов в секциях, замыкаемых накоротко поперечиыми щетками при замедленной коммутации тока в них. Отределенное влияние на м. д. с. обмотки управления могут оказывать магнитные потери на вихревые токи в стали якоря. Однако количественный учет этого явления в  $\rm 3MV$  не получил еще разработки и поэтому в данном расчете не рассматривается. Таким образом, с достаточной точностью можно написать:

$$F_{\mathbf{y}} \approx F_{\delta \mathbf{y}} + F_{\kappa q}$$

32. Индукция в воздушном зазоре под полюсами от полн управления

$$B_{\delta y} = \frac{\Phi_{\delta y} \cdot 10^4}{\alpha \tau_2 l_0}$$
, T,

где  $l_0$  берется на позиции 4;  $au_2$  — из позиции 6; lpha — из позиции 25.

33. М. д. с. для воздушного зазора

$$F_{\delta y} = 1.6B_{\delta y}k_{\delta}\delta \cdot 10^4$$

где  $\delta$  берется из позиции 17;  $k_{\delta}$  — нз позиции 20;  $B_{\delta y}$  — из позниции 32.

#### 34. М. д. с. коммутационной реакции якоря

При замедленной коммутации тока эту м. д. с. можно приближенно определить по предлагаемой автором формуле, приведенной позиции 45 гл. 1.

$$F_{\kappa q} = b_{\kappa} A_{q} \frac{1}{1.7A + 1} \left( 1 + \frac{0.2\pi\tau_{2}}{\delta_{0}\lambda_{2}} \cdot 10^{-8} \right),$$

где  $A_q = A_d rac{I_q}{I_d}$  — линейная изгрузка якоря от поперечного тока;

$$A = \frac{R_{\text{tu}q}T_{\text{K}}}{L_{\text{c}}}; \quad R_{\text{tu}q} = \frac{\Delta U_{\text{tu}q}}{2I_{\text{tu}}}; \quad T_{\text{K}} = \frac{b_{\text{tu}}}{v_{\text{K}}};$$

 $L_{\sigma}=rac{w_{c2}\lambda_2A_g l_0 b_{\rm in}'}{C_{c2}\lambda_2A_g l_0 b_{\rm in}'}$ — средняя эквивалеитная индуктивиость секции якоря,  $\Gamma$ ;  $\Delta U_{\rm ing}$ — переходное падение напряжения в контактах двух разноименных поперечных щеток, B;  $I_{\rm in}=I_g l_p$ — ток одной поперечной щетки, A;  $i_{ag}=I_g l_2a$ , A, при этом p=1; 2a=2;  $I_d$  берется на повиции 1;  $I_0$ — на позиции 4;  $I_2$ — на позиции 6;  $I_q$ — на позиция 26;  $A_d$ ,  $w_{c2}$ ,  $b_{\rm in}$ ,  $b_{\rm in}$ ,  $\Delta U_{\rm ing}$ ,  $b_{\rm in}$ ,  $\lambda_2$  и  $\delta_0$ — на соответствующих позиций  $\delta$  5-3.

35. Полная м. д. с. обмотки управления на пару полюсов

$$F_{\mathbf{y}} = F_{\delta \mathbf{y}} + F_{\kappa q}$$

где  $F_{\delta v}$  берется из позиции 33;  $F_{\kappa \rho}$  — из позиции 34.

36. Число витков обмотки управления, приходящееся на один полюс

$$W_{\mathbf{y}} = \frac{F_{\mathbf{y}}}{2I_{\mathbf{y}}}$$
,

где  $I_{\rm v}$  берется по заданию;  $F_{\rm v}$  — из позиции 35.

### 37. Сечение и диаметр провода обмотки управления

Так как ток управления в ЭМУ малой мощности с поперечным полем обычно незначителен, то сечение н диаметр провода обмотки управления выбираются ие по условням допустимой плотности тока, а по техиологическим соображениям и задачиому сопротивлению. Диаметр провода в этом случае обычно берется ие менее 0,08 — 0,10 мм.

#### 38. Сопротивление обмотки управления

$$r_{y} = \frac{2\rho W_{y} l_{\text{cp. y}}}{5700 q_{y}}$$
, Om,

где 2p=2;  $W_{\rm y}$  берется из позиции 36;  $I_{\rm cp.\,y}$  — средняя длина витка обмотки управления, определяется по эскизу расположения обмотки управления на полюсе, см; при этом таких обмоток может быть две или более.

Если задано омическое сопротивление обмотки управления, то в этой позиции уточняется поперечное сечение ее провода  $q_{\mathbf{y}}.$ 

## 39. Проверка коэффициента усиления ЭМУ по мощности

$$k_{y} = \frac{P_{d}}{I_{y}^{2} r_{y}},$$

где  $P_d$  и  $I_v$  берутся по заданию;  $r_v$  — из позиции 38.

40. Постоянные времени обмотки управления и цепи поперечных щехок

Постояниая времени обмотки управления

$$T_{\mathbf{y}} = \frac{2\rho W_{\mathbf{y}} \sigma_{\mathbf{y}} \Phi_{\delta \mathbf{y}}}{I_{\mathbf{y}} I_{\mathbf{y}}}$$
, c.

Постояниая времени цепи поперечных щеток

$$T_{q} = \frac{\alpha \left(\alpha_{0} N_{2} + 4a\rho W_{\Pi}\right) \sigma_{q} \Phi_{\delta q}}{\alpha_{0} 4a I_{R} \left(r_{2} + r_{\Pi} + r_{\Pi}\right)}, c.$$

где  $\mathbf{G_y}=1,10\div1,15;$   $\mathbf{G_q}=1,15\div1,20;$   $r_{\mathrm{tt}}=\frac{\Delta U_{\mathrm{tt}q}}{2I_q};$  2p=2; a=1;  $\alpha=0,74\div0,82;$   $\alpha_0=0,48\div0,52;$   $I_{\mathrm{y}}$  и  $r_{\mathrm{y}}$  берутся по заданию;  $N_2$  — из позиции 9;  $r_2$  — из позиции 11;  $\Delta U_{\mathrm{tt}q}$  — из позиции 12;  $\Phi_{\mathrm{eq}}$  — из позиции 15;  $I_q$  — из позиции 26;  $W_{\mathrm{n}}$  — из позиции 27;  $r_{\mathrm{n}}$  — из позиции 29;  $\Phi_{\mathrm{bp}}$  — из позиции 31.

## 5-5. ПОТЕРИ И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭМУ

Потери и к. п. д. ЭМУ с поперечным полем рассчитываются так же, как и в генераторах постоянного тока малой мошности, по формудам позиций 60—66 гл. 1.

Особенностью здесь является учет электрических потерь в обмотке якоря по формуле

$$P_{\text{M2}} = (I_d^2 + I_q^2) r_2$$
, Br.

Переходные и механические потери должны вычисляться для двух комплектов щеток, а магнитные потерн в сталн якоря определяются только от основного поперечного поля якоря.

## Пример расчета ЭМУ с поперечным полем

#### Запание

Выходная мощность  $P_{\rm d} = 120\,$  Вт; выходное напряжение  $U_d = 60$  В; скорость вращения n = 6000 об/мин; коэффициент усиления по мощности  $k_v = 2000$ ; ток управлення  $I_{y} = 0.02 \text{ A};$ сопротивление обмотки управления  $r_v = 150$  Ом: чнело обмоток управления 2; режим работы ЭМУ продолжительный; неполнение ЭМУ закрытое.

### Основные размеры ЭМУ

1. Э. д. с. и ток продольной цепи якоря

$$E_d = (1.12 \div 1.22) U_d = 1.16 \cdot 60 = 70 \text{ B}; \quad I_d = \frac{P_d}{U_d} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A}.$$

2. Расчетная мошность ЭМУ

$$P_{ad} = E_d \cdot I_d = 70 \cdot 2 = 140 \text{ Bt.}$$

3. Машинная постоянная

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha_0 B_{\delta g} A_d} = \frac{6 \cdot 10^4}{0,52 \cdot 0,36 \cdot 48} = 6660,$$

где принято  $\alpha_0 = 0.52$ ;  $B_{\delta q} = 0.36$  Т;  $A_d = 48$  А/см.

Внутренний диаметр полюсов и расчетная длина якоря:

$$D_{
m ru} = \sqrt[3]{rac{CP_{
m rd}}{\xi_{
m n}}} = \sqrt[3]{rac{6660\cdot 140}{1,2\cdot 6000}} pprox 5.0 {
m cm};$$
  $l_0 = \xi D_{
m ru} = 1.2\cdot 5.0 = 6.0 {
m cm},$ 

где предварительно принято  $\xi=1,2$ . Окоичетельно по ГОСТ 6636 -69 (приложение VIII) принимаем:  $D_{rit}=50$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$  мм;  $t_0=60$ -2.0,40 = 49,2 MM.

Материал якоря — листовая электротехническая сталь марки ЭЗ1 толщиной 0,35 мм (ГОСТ 802—58, приложение IV).

5. Окружная скорость вращения якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 4,92 \cdot 6000}{60} \cdot 10^{-2} = 15,4$$
 m/c.

6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$au_2 = rac{\pi D_{\rm HS}}{2p} = rac{\pi \cdot 4,92}{2} = 7,72 \text{ cm}$$
 $b_0 = \alpha_0 \tau_2 = 0,52 \cdot 7,72 = 4,0 \text{ cm}.$ 

7. Частота перемагничивания стали якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60} = \frac{1.6000}{60} = 100 \text{ Fig.}$$

#### Обмотка якоря

Полезное поперечное поле якори в воздушном зазоре

$$\Phi_{\delta a} = B_{\delta a} b_0 l_0 \cdot 10^{-4} = 0.36 \cdot 4.0 \cdot 6.0 \cdot 10^{-4} \approx 0.87 \cdot 10^{-3} \text{ B6}.$$

9. Число проводников обмотки якоря

$$N_2 = \frac{60aE_d}{pn\Phi_{\delta q}} = \frac{60 \cdot 1 \cdot 70}{1 \cdot 6000 \cdot 0.87 \cdot 10^{-3}} \approx 800.$$

10. Число пазов икоря

$$z_2 = (3 \div 4) D_{H2} = (3 \div 4) \cdot 4,92 \approx 15 \div 19;$$

принимаем  $z_3 = 18$ .

11. Число коллекторных пластин

$$K = 2z_2 = 2 \cdot 18 = 36.$$

12. Число витков в секции обмотки якоря

$$w_{c2}' = \frac{N_2}{2K} = \frac{792}{2 \cdot 36} = 11,$$

где окончательно принято  $N_2=792$ , тогда значения индукции и полезного поля в воздушном зазоре будут:

$$B_{6q} = 0.36 \cdot \frac{800}{792} = 0.365 \text{ T};$$

$$\Phi_{\delta q} = 0.87 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{800}{792} = 0.88 \cdot 10^{-3} \text{ B6.}$$

13. Число проводников в пазу якоря

$$N_{20} = \frac{N_2}{z_2} = \frac{792}{18} = 44.$$

14. Шаги обмотки якоря по секциям и коллектору

$$y_1 = \frac{K}{2p} - \varepsilon = \frac{36}{2} - 0 = 18;$$

$$y_2 = y_1 - 1 = 18 - 1 = 17$$
;  $y = 1$ ;  $y_R = 1$ .

После этого вычерчивается в развернутом виде схема обмотки якоря.

Окончательная величяна линейной нагрузки якоря от продольного тока

$$A_d = \frac{N_2 I_d}{2\pi D_{H2}} = \frac{792 \cdot 2}{2\pi \cdot 4,92} \approx 51 \text{ A/cm}.$$

#### Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря

16. Предварительный выбор плотности тока в обмотке якоря.

Удельная тепловая загрузка боковой поверхности якоря при продолжительном режиме работы ЭМУ в наземных условиях при нормальном давлении воздуха

$$q = \Delta \vartheta_m \alpha' (1 + 0.1 \cdot \nu_0) = 65 \cdot 0.0016 (1 + 0.1 \cdot 15.4) \approx 0.26 \text{ BT/CM}^2$$
,

где  $\Delta \theta_m = 65^{\circ}$  C;  $\alpha' = 0.0016$  Вт/(см<sup>9</sup>-град).

Допустимая плотность тока в обмотке якоря в среднем

$$j_2' = \frac{1400 \cdot q}{A_{cl}} = \frac{1400 \cdot 0,26}{51} = 7,1 \text{ A/mm}^2.$$

17. Сечение и днаметр провода обмотки якоря

$$q_2' = \frac{I_d}{2i_0'} = \frac{2}{2 \cdot 7, 1} = 0,141 \text{ MM}^2.$$

По ГОСТ 7262—54 (приложение I) окончательно принимаем:

$$q_2 = 0.132 \text{ mm}^2$$
;  $d_2/d_{2H} = 0.41/0.47 \text{ mm}$ ;

марка провода ПЭВ-2, 18. Окончательная плотность тока в обмотке якоря

$$i_2 = \frac{I_d}{2a_2} = \frac{2}{2.0 \text{ 132}} \approx 7.6 \text{ A/mm}^2.$$

19. Площавь сечения паза якоря:

Площадь паза, занимаемая изолированными проводниками,

$$Q_{\rm H-H} = \frac{N_{\rm 2H}d_{\rm 2H}^2}{f_0} = \frac{44 \cdot 0.47^2}{0.72} = 13.5 \text{ mm}^2,$$

площадь наза, занимаемая назовой изоляцией,

$$Q_{\rm fi...H} = \delta_{\rm H} II = 0.3 \cdot 29 \approx 9 \text{ mm}^3$$
;

где периметр паза  $II = 0.6 \cdot D_{H2} = 0.6 \cdot 49.2 \approx 29$  мм.

Толщина пазовой изоляции  $\delta_{\rm H}=0.30$  мм состоит из лакоткани ЛШС — 0,10 мм (ГОСТ 2214—60, приложение 11) и электрокартона ЭВ — 0,20 мм (ГОСТ 2824—60, приложение 11):

площадь паза, занимаемая клином.

$$Q_{\rm B-K} = b_{\rm KB} \cdot h_{\rm KB} = 3.0,8 \approx 2.5 \text{ mm}^2$$

где принято  $b_{\rm KR}=3$  мм;  $h_{\rm KR}=0.8$  мм; общая требуемая площадь наза якоря

$$Q_{\rm p} = Q_{\rm p, p} + Q_{\rm p, p} + Q_{\rm p, k} = 13.5 + 9 + 2.5 = 25 \text{ m/s}^2$$
.

20. Қоэффициент заполнения паза изолированным проводом

$$k_{\text{n. H}} = \frac{N_{20}q_{20}}{Q_{\text{n}}} = \frac{44 \cdot 0,173}{25} = 0.30,$$

что вполне допустимо.

21. Размеры паза и зубца якоря.

Принимаем трапецендальные назы с одинаковой толщиной зубца по его высоте (рис. 1.3, б). Минимальная толщина зубца

$$b_{\mathrm{S2}}'' - \frac{B_{\delta q} t_{\mathrm{2}}}{0.93 \, B_{\mathrm{32}}} - \frac{0.365 \cdot 0.86}{0.93 \cdot 1.3} = 0.26 \, \, \mathrm{cm},$$

где зубцовый шаг якоря

$$t_2 = \frac{\pi D_{\rm H2}}{z_2} = \frac{\pi \cdot 4.92}{18} = 0.86$$
 cm.

После вычерчивания наза в масштабе, согласно рис. 1.9, размеры его

$$h_{\text{DS}} = 12 \text{ MM}; \quad b'_{\text{DS}} = 5.4 \text{ MM}; \quad b''_{\text{DS}} = 2.2 \text{ MM}.$$

Ширипа прорези паза

$$a_{00} = 3.0 d_{20} = 3.0 \cdot 0.47 = 1.4 \text{ MM}$$

размеры зубца (рис. 1.3, б)

$$b_{s0}' = t_2 - a_{110} = 0.86 - 0.14 = 0.72 \text{ cm}; \quad b_{s0}' = 0.26 \text{ cm}.$$

22. Средняя длина одного проводника обмотки якоря

$$l_{\text{CD2}} = l_0 + 1.2 D_{\text{H2}} = 6.0 + 1.2 \cdot 4.92 \approx 12.0 \text{ cm}.$$

28. Сопротивление обмотки якоря в нагретом состояние при 8 = 75° С

$$r_2 = 1.22 \frac{N_2 l_{\text{CP2}}}{5700 \cdot 4 q_a} = 1.22 \frac{792 \cdot 12.0}{5700 \cdot 4 \cdot 0.132} \approx 3.8 \text{ Om}.$$

24. Падение наприжения в обмотке якоря

$$\Delta U_2 = I_d r_2 = 2.3.8 = 7.6 \text{ B},$$

что составляет

$$\frac{7.6}{60} \cdot 100 \approx 13\%.$$

# Коллектор и щетки

25. Предварительная величина диаметра коллектора

$$D_{\rm K}' = (0.5 \div 0.9) D_{\rm H2} = 0.7 \cdot 49.2 \approx 34 \text{ MM}.$$

26. Ширина коллекториой пластины

$$I'_{\rm K} = \frac{\pi D'_{\rm K}}{K} = \frac{\pi \cdot 34}{36} \approx 3.0 \text{ MM},$$

примем  $\beta_R=2.6$  мм;  $\beta_R=0.6$  мм; тогда окончательное коллекторное деление  $\ell_\nu=\beta_\nu+\beta_w=2.6+0.6=3.2$  мм.

Окончательный диаметр коллектора и его окружная скорость вращения:

$$D_{\rm K} = \frac{Kt_{\rm K}}{\pi} = \frac{36.0,32}{\pi} \approx 3.7 \,{\rm cm};$$

$$v_{\rm K} = \frac{\pi D_{\rm K} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 3.7 \cdot 6000}{60} \cdot 10^{-2} = 11.6 \text{ m/c}.$$

28. Сорт щеток и плотность тока под щетками.

Принимаем щетки марки ЭГ-8; тогда согласно табл. 1.1 данные этих щеток:

$$j_{\text{th},l} = 10 \text{ A/cm}^2$$
;  $\Delta U_{\text{th},l} = 2,4 \text{ B}$ ;  $\mu = 0,25$ ;

$$p_{ind} \approx 2.45 \text{ H/cm}^2 (0.25 \text{ kg/cm}^2).$$

29. Площадь сечения щетки и ее размеры

$$S_{\text{ind}}^{\prime} = \frac{I_d}{\rho I_{\text{ind}}} = \frac{2}{1.10} = 0.20 \text{ cm}^2;$$

примем по ГОСТ 12232-71 (табл. 1.2):

$$b_{\rm m} = (1 \div 3) \beta_{\rm K} = 1.54 \cdot 2.6 = 4 \text{ mm}; \quad a_{\rm m} = 5 \text{ mm}; \quad b_{\rm m} = 8 \text{ mm};$$

тогда окончательно

$$S_{\text{mid}} = 0.4 \cdot 0.5 = 0.20 \text{ cm}^2.$$

Такие же размеры имеют и поперечные щетки ЭМУ.
30. Длина коллектора

$$I'_{\rm R} = (1.5 \pm 2.0) \, a_{\rm HI} = 2.5 = 10 \, \, {\rm mm};$$

$$I_{\rm H} = I'_{\rm H} \cdot (3 \pm 5) \, d_{\rm S} = 10 \pm 5.0.41 \approx 12 \, \, {\rm mm}.$$

Проверка коммутации.
 Ширина коммутационной зоны

$$b_{\rm K} = b_{\rm eq}' + \left[u_{\rm K} + \left|\frac{K}{2p} - y_1\right| + \frac{a}{p}\right] t_{\rm K}' =$$

$$= 0.532 + \left|2 + \left|\frac{36}{2} - 18\right| - \frac{1}{1}\right| \cdot 0.425 = 0.957 \text{ cm};$$

что вполне допустимо, так как

$$b_{\rm K} < 0.8 (\tau_2 - b_0) = 0.8 (7.72 - 4.0) = 3.0 \text{ cm};$$

при этом

$$b_{\rm III}' = b_{\rm III} \frac{D_{\rm H2}}{D_{\rm K}} = 0.4 \frac{4.92}{3.7} = 0.532$$
 cm;

$$t_{\rm K}' = t_{\rm K} \frac{D_{\rm H2}}{D_{\rm K}} = 0.32 \frac{4.92}{3.7} = 0.425 \text{ cm}.$$

Удельная магнитная проводимость для полей рассеяния обмотки якоря

$$\begin{split} \lambda_2 &= \left[ \ 0.6 \, \frac{2h_{\text{PB}}}{b_{\text{r2}}' + b_{\text{r2}}''} + \frac{l_n}{l_0} + 0.92 \log \left( \frac{\pi \cdot l_2}{a_{\text{rB}}} \right) \right] \cdot 10^{-8} = \\ &= \left[ \ 0.6 \, \frac{2 \cdot 1.2}{0.54 + 0.22} + \frac{1.2 \cdot 4.92}{6.0} + 0.92 \log \left( \frac{\pi \cdot 0.86}{0.14} \right) \right] \cdot 10^{-8} = \\ &= -4.05 \cdot 10^{-8} \, \text{B6}/(\Lambda \cdot \text{ca}). \end{split}$$

Среднее значение реактивной э. д. с. в короткозамкнутой секции якоря  $e_0 = 2\omega_o^2 \lambda A_0 l_0 v_0 \cdot 10^2 = 2 \cdot 11 \cdot 4,05 \cdot 10^{-8} \cdot 51 \cdot 6,0 \cdot 15,4 \cdot 10^2 = 0,42$  В.

Э. д. с. в этой секции от поля якоря

$$e_0 = \frac{0.4\pi w_{c2}^{\prime} A_0 \tau_2 I_0 \tau_2 \cdot 10^{-6}}{\delta_0} = \frac{0.4\pi \cdot 11 \cdot 51 \cdot 7.72 \cdot 6.0 \cdot 15.4 \cdot 10^{-6}}{1.8} \approx 0.28 \text{ B},$$

где

$$\delta_0 \approx \frac{\tau_2 - b_0}{2} = \frac{7.72 - 4.0}{2} \approx 1.8$$
 cm.

Результирующая э. д. с. в короткозамкнутой секции якоря

$$e = e_D + e_E = 0.42 + 0.28 = 0.70$$
 B,

что допустимо, так как е < 1,5 В.

# Компенсациониан обмотка и добавочные полюсы продольной цепи ЭМУ

32. Число витков компецсационной обмотки, приходящееся на полюс,

$$W_{\rm K} = (1.08 \div 1.10) \frac{N_2}{3} \div 1.09 \frac{792}{8} \div 108.$$

33. Число витков обмотки добавочных полюсов, приходящееся на полюс,

$$W_n = \frac{0.8\lambda_2 A_d k_0 5 \cdot 10^2}{I_d} = \frac{0.8 \cdot 4.05 \cdot 10^{-8} \cdot 51 \cdot 1.3 \cdot 0.04 \cdot 10^8}{2} \approx 4,$$

где принято  $k_{\delta} \approx 1,30$ .

де принято  $\kappa_0 \approx 1,50$ .
Пінрину вершины зубца добавочного полюса в малых ЭМУ принимают  $b_{cr} \approx b_{cr} \approx 1.0$  см.

Число пазов на половине дуги полосного наконечника (рис. 5.1).
 Примем пазовое деление на статоре

$$t_1 = 0.95 \cdot t_2 = 0.95 \cdot 0.86 = 0.82$$
 cm.

Число пазов на одной половние полюса для размещения компенсационной обмотки

$$z_{\rm K} \approx \frac{b_{\rm B} - 2l_{\rm I}}{2t_{\rm I}} = \frac{6.3 - 2.0.82}{2.0.82} \approx 3$$

где  $b_{\rm R} = \alpha \tau_{\rm S} = 0.82 \cdot 7.72 = 6.3$ .

35. Число проводников компенсационной обмотки в пазу статора

$$N_{\rm K} = \frac{W_{\rm K}}{z_{\rm K}} = \frac{108}{3} = 36.$$

Сечение и диаметр провода компецсационной обмотки и добавочного полюса

$$q'_{K} = \frac{I_{d}}{I_{c}} = \frac{2}{3} = 0.67 \text{ mm}^{2}$$

По ГОСТ 7262—54 (приложение I) окончательно принимаем;  $q_{\rm K} = 0.636$  мм²;  $d_{\rm K}/d_{\rm K}$ , n=0.96/0.99 мм; марка провода ПЭВ-2.

37. Площадь и размеры пазов статора.

Согласно позиции 34 на каждой половние полюсного наконечника статор располятается по 3 паза; из них один больщой и два малых. В большой паз укладываются проводники обмоток добаючного полюса, компенсациолной в подмагничивающей. Подмагничивающая обмотка обычно занимает около 30—40% илющам большого паза.

Площадь большого паза, занимаемая проводниками обмоток добавоч-

ного полюса и компенсационной:

площадь паза, закимаемаи изолированными проводниками этих обмоток.

$$Q'_{\text{n.nl}} = \frac{(N_{\text{K}} + W_{\text{pl}}) d_{\text{K.B}}^2}{f_0} = \frac{(36 + 4) \cdot 0.99^2}{0.72} \approx 54 \text{ MM}^2$$

площадь паза, занимаемая пазовой изоляцией.

$$Q_{\text{n.nl}}' = \delta_{\text{H}} \Pi' = 0.3 \cdot 36 \approx 11 \text{ MM}^2,$$

где периметр паза принят П' ≈ 36 мм.

Общую площадь большого паза статора примем

$$Q'_{\text{pl}} = 1.3(Q'_{\text{plgl}} + Q'_{\text{plgl}}) = 1.3(54 + 11) \approx 85 \text{ mm}^2.$$

Площадь малого паза, занимаемая изолированными проводниками комценсационной обмотки и пазовой изоляцией.

$$Q_{\text{r.nl}}^* = \frac{W_{\text{K}} d_{\text{KB}}^2}{f_0} = \frac{36 \cdot 0.99^2}{0.72} = 49 \text{ mm}^2;$$

$$Q_{\text{r.nl}}'' = b_0 \Pi'' = 0.3 \cdot 30 = 9 \text{ mm}^2.$$

где прицято  $\Pi'' \approx 30$  мм.

Общая площадь малого паза статора

$$Q''_{ni} = Q''_{n,ni} + Q''_{n,ni} = 49 + 9 = 58 \text{ mm}^2.$$

Форму сечення большого и малых пазов статора примем трапецендальной с одинаковой толщикой зубиа по высоте. После вычерчивания пазов в масштабе размеры их получаются следующими:

большой паз н зубец: 
$$h_{\rm nl}'=15~{\rm mm};~b_{\rm nl}'=4~{\rm mm};~b_{\rm nl}'=8.0~{\rm mm};~b_{\rm nl}=6.0~{\rm mm};~b_{\rm nl}=6.0~{\rm mm};~m$$
 малый паз и зубец:  $h_{\rm nl}''=12~{\rm mm};~b_{\rm nl}'=4~{\rm mm};~b_{\rm nl}'=7.0~{\rm mm};~b_{\rm nl}'=4.0~{\rm mm};~a_{\rm nl}=1.8~{\rm mm}.$ 

38. Сопротивление компенсационной обмотки и добавочных полюсов при 9 = 75°С

$$r_{\rm K} + r_{\rm A} = 1.22 \frac{2 \left(W_{\rm K} + |W_{\rm A}|\right) I_{\rm CD1}}{5700 \cdot q_{\rm K}} = 1.22 \cdot \frac{2 \left(108 + 4\right) 33}{5700 \cdot 0.636} \approx 2.5 \, \text{ Om}.$$

где  $l_{\text{CDI}} = 2(l_0 + 1.4 \tau_0) = 2(6.0 + 1.4 \cdot 7.72) \approx 33 \text{ см.}$ 

#### Магнитная система ЭМУ

Қақ указывалось, магнитная система ЭМУ выполняется шихтованной (рис. 5.1).

# Магнитная система второй ступени усиления

д. с. продольной цепи якоря при нагрузке окончательно

 $E_d = U_d + I_d (r_2 + r_K + r_B) + \Delta U_{ud} = 60 + 2(3.8 + 2.5) + 2.4 = 75 \text{ B}.$ 

40. Полезное поперечное поле в воздушном зазоре при нагрузке

$$\Phi_{\delta q} = \frac{60aE_{cl}}{pnN_0} = \frac{60 \cdot 1 \cdot 75}{1 \cdot 6000 \cdot 792} = 0.945 \cdot 10^{-3} \text{ B6.}$$

41. Окончательное значение индукции поперечного поля под краем полюсного наконечника (рис. 5.3)

$$B_{\delta q} = \frac{\Phi_{\delta q} \cdot 10^4}{b_0 l_0} = \frac{0.945 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{4 \cdot 6.0} = 0.39 \text{ T.}$$

42. Длина воздушного зазора

$$\delta \approx 0.4 \frac{\tau_2 A_d}{B_{\delta q}} \cdot 10^{-4} = 0.4 \frac{7.72 \cdot 51}{0.39} \cdot 10^{-4} \approx 0.04 \text{ cm};$$

примем  $\delta = 0.04$  см (поэнция 4).

43. Высота сердечника якоря

$$h_{c2} = \frac{D_{02} - (2h_{112} + d_{011})}{2} = \frac{4.92 - (2 \cdot 1.2 + 1.0)}{2} = 0.76 \text{ см},$$

где  $d_{\rm B,0} \approx 0,20.4,92 \approx 1,0$  см. 44. Размеры статора ЭМУ

$$D_{\rm nl}=D_{\rm n2}+2\delta+2h_{\rm nl}^{\prime}+2h_{\rm cl}=4.92+2\cdot0.04+2\cdot1.5+2\cdot1=10.0\,$$
 см, где высота сердечника статора

$$h_{c1} = \frac{\Phi_{\delta q} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot B_{c1} \dot{t}_0} = \frac{0.945 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 0.85 \cdot 6.0} = 1.0 \text{ cm},$$

при этом принято  $B_{c1} = 0.85$  Т.

Полученное значение наружного диаметра  $D_{\rm H\,I}=100\,$  мм соответствует ГОСТ 6636-69 (приложение VIII).

45. М. д. с. для воздушного зазора. Коэффициент возлушного зазора

$$k_{0} = \frac{t_{2} + 100}{t_{2} - a_{12} + 100} \frac{t_{1} + 100}{t_{1} - a_{11} + 100} =$$

$$= \frac{0.86 + 10 \cdot 0.04}{0.86 - 0.14 + 10 \cdot 0.04} \frac{0.82 + 10 \cdot 0.04}{0.82 - 0.18 + 10 \cdot 0.04} = 1.32.$$

М. л. с.

$$F_{\delta q} = 1,6B_{\delta q}k_{\delta}\delta\frac{\alpha_{0}}{\alpha} \cdot 10^{1} = 1,6 \cdot 0,39 \cdot 1,32 \cdot 0,04 \cdot \frac{0,52}{0,82} \cdot 10^{4} = 210.$$

46. М. д. с. для зубцов якоря. Индукция в зубце

$$B_{32} = \frac{B_{\delta q} f_2}{0.93 b_{32}''} = \frac{0.39 \cdot 0.86}{0.93 \cdot 0.26} = 1.38 \text{ T}.$$

М. д. с,

$$F_{39} = H_{39}2h_{19} = 20 \cdot 2 \cdot 1, 2 = 48$$

где  $H_{32}=20$  — для стали марки ЭЗ1 (кривая на рис. 1.30), 47. М. д. с. для сердечника якоря, Индукция в сердечнике

$$B_{c_3} = \frac{\Phi_{6q} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot h_{c_8} l_0} = \frac{0.945 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 0.76 \cdot 6.0} = 1.12 \text{ T.}$$

Средния длина пути замыкания поля

$$L_{\rm C2} \approx \frac{\pi \left(D_{\rm Hig} - 2h_{\rm Hig} - h_{\rm C3}\right)}{4p} \approx \frac{\pi (4.92 - 2 \cdot 1.2 - 0.76)}{4 \cdot 1} \approx 1.4 \text{ cm}.$$

М. д. с.

$$F_{c_2} = H_{c_2}L_{c_3} = 6.4 \cdot 1.4 = 9.$$

где  $H_{\rm C2}=6.4$  — для стали марки 931 (кривая на рис. 1.30). 48. М. д. с. для зубцов статора. Индукция в зубце

$$B_{81} = \frac{B_{\delta q} I_1}{0.93 h''} = \frac{0.39 \cdot 0.82}{0.93 \cdot 0.4} = 0.86 \text{ T}.$$

М. п. с.

$$F_{\rm al} = H_{\rm al} 2h'_{\rm al} = 2 \cdot 2 \cdot 1, 2 \approx 5.0,$$

где  $H_{34}=2$  — для стали марки 931 (кривая на рис. 1.30). 49. М. д. с. для сердечника статора. Индукция в сердечника

$$B_{c1} = \frac{\Phi_{6q} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 h_{c1} l_0} = \frac{0.945 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 1 \cdot 6.0} = 0.85 \text{ T.}$$

Средняя длина пути замыкания поля

$$L_{c1} \approx \frac{\pi (D_{H1} - h_{c1})}{4\rho} = \frac{\pi (10 - 1.0)}{4 \cdot 1} = 7 \text{ cm.}$$

М. д. с.

$$F_{c1} = H_{c1}L_{c1} = 2.7 = 14$$

где  $H_{c1}=2$  — для стали марки ЭЗ1 (кривая на рис. 1.30).

50. Полная м. д. с. возбуждения по поперечной оси машины, создаваемая током якоря  $I_q$ 

$$F_0 = F_{60} + F_{20} + F_{62} + F_{31} + F_{61} = 210 + 48 + 9 + 5 + 14 = 286.$$

51. Ток в цепи поперечных щеток

$$I_q = \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{(0.4 \pm 0.6)}{2\alpha_0}\right] \frac{4apF_q}{N_2} = \left[\frac{1}{0.82} - \frac{0.4}{2 \cdot 0.52}\right] \frac{4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 286}{792} = 1.2 \text{ A}.$$

52. Число витков подмагничивающей обмотки на полюс

$$W_n = 0.4 \frac{F_q}{2I_q} = 0.4 \frac{286}{2 \cdot 1.2} \approx 48.$$

53. Сечение и диаметр провода подмагничивающей обмотки

$$q'_{n} = \frac{I_{q}}{I_{n}} = \frac{1.2}{3.2} = 0.375 \text{ mm}^{2}.$$

По ГОСТ 7262—54 (приложение I) окончательно принимаем:  $q_n=0,374$  мм²;  $d_n/d_{n,\,n}=0,69/0,77$  мм; марка провода ПЭВ = 2.

Требуемая для этой обмотки площадь в большом пазу составляет

$$Q_{\rm H,\,o} = \frac{W_{\rm H}d_{\rm H,\,H}^2}{2f_{\rm h}} = \frac{48 \cdot 0,77^2}{2 \cdot 0,72} \approx 20~{
m mm}^2.$$

Принятая предварительно в позиции 37 дополнительная площадь больщого паза для размещения подмагничивающей обмотки равна

$$Q'_{n1} - (Q'_{n,n1} + Q'_{n,n1}) = 85 - (54 + 11) = 20 \text{ mm}^2$$

т. е. достаточна по величине.

54. Сопротивление подмагничивающей обмотки при 9 = 75° С

$$r_{\rm H} = 1.22 \frac{2pW_{\rm B}I_{\rm CD,H}}{5700q_{\rm H}} = 1.22 \cdot \frac{2 \cdot 48 \cdot 25}{5700 \cdot 0.374} \approx 1.4 \, \, {\rm Cm},$$

где  $l_{\text{ср. n}} \approx 2(l_0 + \alpha \tau_2) = 2(6 + 0.82 \cdot 7.72) \approx 25$  см.

#### Магнитная система первой ступени усиления

65. Э. д. с. якоря в цепи поперечных щеток

$$E_0 = I_0 (r_2 + r_3) + \Delta U_{\text{alg}} = 1,2(3,8+1,4) + 2,4 = 8,6 \text{ B}.$$

56. Полезное поле управления в воздушном зазоре

$$\Phi_{\delta y} = \frac{60aE_q}{pnN_g} = \frac{60 \cdot 1 \cdot 8 \cdot 6}{1 \cdot 6000 \cdot 792} = 0,108 \cdot 10^{-3} \text{ B6}.$$

57. Индукция в воздушном зазоре под полюсом от поля управления

$$B_{\rm by} = \frac{\Phi_{\rm by} \cdot 10^4}{\alpha \tau_{\rm e} I_0} = \frac{0.108 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{0.82 \cdot 7.72 \cdot 6} \approx 0.028 \text{ T.}$$

М. д. с. для воздушного зазора

$$F_{\delta y} = 1.6 B_{\delta y} k_{\delta} \delta 10^4 = 1.6 \cdot 0.028 \cdot 1.32 \cdot 0.04 \cdot 10^4 \approx 24.$$

59. М. д. с. коммутационной реакции якоря

$$F_{Nq} = h_{N}A_{q} \cdot \frac{1}{1,7A+1} \left( 1 + \frac{0,2\pi \tau_{2}}{\delta_{0}\lambda_{2}} \cdot 10^{-8} \right) =$$

$$= 0,967 \cdot 31 \cdot \frac{1}{1,7 \cdot 4,70+1} \left( 1 + \frac{0,2\pi \cdot 7,72}{1,8 \cdot 4,05 \cdot 10^{-8}} \cdot 10^{-8} \right) = 5,5,$$

где

$$\begin{split} A_q &= A_d \frac{I_q}{I_d} = 51 \cdot \frac{1.2}{2} \approx 31 \text{ A/cn}; \quad A &= \frac{R_{uq} T_K}{L_0} = \frac{1 \cdot 0.345 \cdot 10^{-\frac{5}{3}}}{7.3 \cdot 10^{-5}} = 4.70; \\ R_{uq} &= \frac{\Delta U_{uq}}{2I_{uq}} = \frac{2.4}{2 \cdot 1.2} = 1 \text{ ON}; \quad T_K = \frac{b_{uq}}{v_K} = \frac{0.4}{1160} = 0.345 \cdot 10^{-3} \text{ c}; \\ L_0 &= \frac{w_{c2} \lambda A_q I_0 b_{uq}}{i_{eq}} = \frac{11 \cdot 4.05 \cdot 10^{-8} \cdot 31 \cdot 6 \cdot 0.532}{1.2} = 7.3 \cdot 10^{-5} \text{ } \Gamma. \end{split}$$

60. Полвая м. д. с. обмотки управления на пару полюсов

$$F_{y} = F_{by} + F_{yo} = 24 + 5.5 \approx 30.$$

61. Число витков обмотки управления на полюс

$$W_y = \frac{F_y}{2I_y} = \frac{30}{2 \cdot 0.02} = 750.$$

62. Сечение и диаметр провода обмотки управления

$$q_{\rm y} = \frac{2 \rho W_{\rm y} I_{\rm cp.~y}}{5700 \cdot r_{\rm y}} = \frac{2 \cdot 750 \cdot 029}{5700 \cdot 150} = 0,0510~{\rm mm}^2,$$

где  $I_{\rm cp.~y}=2\,(I_0+\alpha\tau_2+2\delta_{\rm K})=2\,(6+0.82\cdot7.72+2\cdot1)\approx29\,$  см.  $\delta_{\rm K}\approx1\,$  см.—толщина катушки по оси вала.

Полытна катушки по оси вала. Ближайшне размеры провода по ГОСТ 7262—54:  $q_{\rm y}=0.0440$  мм²;  $d_{\rm y}/d_{\rm y,H}=0.25/0,30$  мм; марка провода ПЭВ-2. 63. Проверка коэффициента усиления ЭМУ по мощности

$$k_{y} = \frac{P_{cl}}{I_{y}^{2} I_{y}} = \frac{120}{0.02^{2} \cdot 150} = 2000.$$

Постоянные времени обмоток ЭМУ.

Постоянная времени обмотки управления

$$T_{\mathbf{y}} = \frac{2pW_{\mathbf{y}}\sigma_{\mathbf{y}}\Phi_{\mathbf{0}\mathbf{y}}}{I_{\mathbf{y}T_{\mathbf{y}}}} = \frac{2 \cdot 750 \cdot 1,12 \cdot 0,108 \cdot 10^{-3}}{0,02 \cdot 150} \approx 0,059 \text{ c.}$$

Постоянная времени цепи поперечных щеток

$$T_{4} = \frac{\alpha \left(\alpha_{0}N_{2} + 4apW_{n}\right)\sigma_{q}\Phi_{\delta p}}{\sigma_{0}4aI_{q}\left(r_{2} + r_{n} + r_{10}\right)} =$$

$$= \frac{0.82\left(0.52 \cdot 792 + 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 48\right) \cdot 1.16 \cdot 0.945 \cdot 10^{-3}}{0.52 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1.2 \cdot (3.8 + 1.4 + 1.0)} = 0.035 \text{ c}.$$

 Потери в обмотках якоря, добавочных полюсов, компенсационной, подмагничивающей и управления:

$$\begin{split} P_{_{\rm M2}} &= \left(I_d^2 + I_q^2\right) r_2 = \left(2^2 + 1.2^9\right) \cdot 3.8 = 20.7 \;\; {\rm Br}; \\ P_{_{\rm M}\,({\rm K}+R)} &= I_d^2 \left(r_{_{\rm K}} + r_{_{R}}\right) = 2^2 \cdot 2.5 = 10 \;\; {\rm Br}; \\ P_{_{\rm M,\, H}} &= I_q^2 r_{_{\rm H}} = 1.2^2 \cdot 1.4 = 2.0 \;\; {\rm Br}; \\ P_{_{\rm M,\, H}} &= I_q^2 r_{_{\rm H}} = 0.02^2 \cdot 150 = 0.06 \;\; {\rm Br}; \end{split}$$

$$P_{\rm M} = P_{\rm M2} + P_{\rm M, (K+, I)} + P_{\rm M, II} + P_{\rm M, IJ} = 20.7 + 10 + 2.0 + 0.06 = 32.8 \text{ By}.$$

 Переходные потери в контактах продольных и поперечных щеток и коллектора;

$$P_{\text{K. uid}} = \Delta U_{\text{uid}} I_{d} = 2,4 \cdot 2 = 4,8 \text{ Br};$$
  
 $P_{\text{K. uiq}} = \Delta U_{\text{uiq}} I_{q} = 2,4 \cdot 1,2 = 2,9 \text{ Br};$   
 $P_{\text{K. ui}} = P_{\text{K. uid}} + P_{\text{K. uio}} = 4,8 + 2,9 = 7,7 \text{ Br}.$ 

Магинтные потери на гистерезис и вихревые токи в стали икоря.
 Масса стали

$$\begin{split} C_{c2} &= 5.5 \, (D_{n2} - 2h_{n2})^2 \, l_0 \cdot 10^{-3} = 5.5 \, (4.92 - 2 \cdot 1.2)^2 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 0.21 \ \text{kg}; \\ C_{n0} &= 7.8 \cdot 2.5_0^2 h_{n2} l_0 \cdot 10^{-3} = 7.8 \cdot 18 \cdot 0.26 \cdot 1.2 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 0.26 \ \text{kg}. \end{split}$$

Потери

$$P_{c2} = p_{c2}B_{c2}^2G_{c2} = 8,85 \cdot 1,12^2 \cdot 0,21 = 2,32 \text{ BT;}$$
  
 $P_{a2} = p_{a2}B_{a2}^2G_{a2} = 9,0 \cdot 1,38^2 \cdot 0,26 = 4,42 \text{ BT,}$ 

где

$$\rho_{\rm eg} = 2\varepsilon \left(\frac{f_{\rm s}}{100}\right) + 2.5\rho \left(\frac{f_{\rm s}}{100}\right)^3 = 2 \cdot 1.8 \left(\frac{100}{100}\right) + 2.5 \cdot 2.1 \left(\frac{100}{100}\right)^2 = 8.85 \text{ Bt/kr};$$

$$\rho_{32} = 1,5 \cdot \left(\frac{f_2}{100}\right) + 3\rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2 = 1,5 \cdot 1,8 \left(\frac{100}{100}\right) + 3 \cdot 2,1 \left(\frac{100}{100}\right)^3 = 9,0 \text{ Bt/kr},$$

где по табл. 1.4 для стали марки ЭЗ1  $\epsilon=1.8; \rho=2.1;$ 

$$\Sigma P_{c} = P_{c2} + P_{33} = 2,32 + 4,42 = 6,74 \text{ Br};$$

68. Механические потери в ЭМУ

$$P_{\text{t. tu}d} = \mu \rho_{\text{tt}d} S'_{\text{tt}d} v_{\text{t.}} - 0.25 \cdot 2.45 \cdot 2 \cdot 0.2 \cdot 11.6 = 2.84 \text{ Br};$$

 $P_{\text{T. III},q} = P_{\text{T. III},d} = 2,84 \text{ BT;}$ 

$$P_{\text{T. n}} = k_{\text{T}}G_{a}n \cdot 10^{-3} = 1.7 \cdot 1.08 \cdot 6000 \cdot 10^{-3} = 11.0 \text{ Bt,}$$

rme  $k_m = 1.7$ ;  $G_a = \frac{\pi}{4} \left( D_{n2}^2 l_0 + D_{n}^2 l_n \right) \gamma_a \cdot 10^{-3} =$ 

$$U_a = \frac{\pi}{4} \left( \mathcal{L}_{n2}^{2} (0 + \mathcal{L}_{K}^{*} K) I_a^{-1} (0 - \frac{\pi}{4}) \right)$$

$$= \frac{\pi}{4} \left( 4.92^{2} \cdot 6 + 3.7^{2} \cdot 1.2 \right) \cdot 8.5 \cdot 10^{-3} = 1.08 \text{ Kr};$$

$$P_{\tau, n} = 2D_{n2}^{3}n^{3}l_{0} \cdot 10^{-13} = 2 \cdot 4,92^{3} \cdot 6000^{3} \cdot 6 \cdot 10^{-14} = 3,1$$
 Bt; 
$$P_{NX} = 2P_{\tau, n_{0}l} + P_{\tau, n} + P_{\tau, n} = 2 \cdot 2,84 + 11,0 + 3,1 = 19,8$$
 Bt.

69. Общие потери в ЭМУ

$$\Sigma P = \zeta_0 (P_M + P_{R,11} + \Sigma P_C + P_{MX}) = 1,09 (32,8 + 7,7 + 6,74 + 19.8) = 73 \text{ Bt.}$$

70. Коэффициент полезного действия ЭМУ при иоминальной нагрузке

$$\eta = \frac{P_d}{P_d + \Sigma P} \cdot 100 = \frac{120}{120 + 73} \cdot 100 = 62\%.$$

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

# РАСЧЕТ ОДНОЯКОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОШНОСТИ

Одноякорные преобразователи постоянного тока мощностью от нескольких десятков до сотен ватт служат для преобразования постоянного тока низкого напряження в постоянный ток высокого напряжения. Они применяются для питания анодных и сеточных




Рис. 6.1. Схема одноякорного преобразователя

цепей радиоэлектронных устройств. Преобразователя этого типа являются машинами постоянного тока с двумя независимыми рабочими обмотками в общих назах якоря и двумя колекторами. Они представляют собой совмещение в одном якоре и общей магнитной системе электродвигателя и генератора (рис. 6.1). Обмотка низшего напряжения является двигательной, а высшего напряжения

генераторной. Источниками энергии для приведения в действие преобразователей малой мощности служат или аккумуляторные батарси соответствующего напряжения, или же визковольтные генераторы постоянного тока.

Диапазон мощностей этих преобразователей составляет от 10 до 500 Вт, при этом пизшее напряжение  $U_{\rm H}$  равио 6,12 и 24 В, высшее  $U_{\rm B}=220,\,450,\,750,\,1000$  и 1500 В; скорость вращения 4000—10 000 об/мин.

Эти преобразователи имеют закрытое исполнение и двух- нли четырехполюсную магнитную систему с одной обмоткой возбужденин, питаемой от источника со стороны коллектора низшего напряжения. Так как магнитное поле возбуждения в этих преобразователях является общим для двигательной и генераториой обмоток якоря, то соотношение между их э. д. с. определяется отношением

чисел проводников отдельных обмоток:

$$\frac{E_{\rm B}}{E_{\rm H}} = \frac{N_{\rm 2B}}{N_{\rm off}}$$
; (6-1)

но э. д. с. якоря

$$E_{\rm H} = U_{\rm H} - I_{\rm 2H} r_{\rm 2H} - \Delta U_{\rm III, H},$$
 (6-2)  
 $E_{\rm E} = U_{\rm B} + I_{\rm 2H} r_{\rm 2H} + \Delta U_{\rm III, B},$ 

тогда напряжение на зажимах высоковольтной генераторной обмотки на основании уравиений (6-1) и (6-2) будет

$$U_{\rm B} = (U_{\rm H} - I_{\rm 2H} r_{\rm 2H} - \Delta U_{\rm nt, H}) \frac{N_{\rm 2B}}{N_{\rm oH}} - I_{\rm 2B} r_{\rm 2B} - \Delta U_{\rm nt, B}, B,$$
 (6-3)

следовательно, оно зависит от напряжения источника питания преобразователя  $U_{\mathrm{H}}$  и не может регулироваться независимо от него.

Здесь  $N_{\rm 2H}$  и  $N_{\rm 2B}$  — числа проводников обмоток якоря инзшего и высшего напряжения;  $I_{\rm 2H}$  и  $I_{\rm 2B}$  — токи этих обмоток, A;  $r_{\rm 2H}$  и  $r_{\rm 2B}$  — сопротняления их, Ом;  $\Delta U_{\rm u,H}$  и  $\Delta U_{\rm u,B}$  — переходиме падения напряжения в контактах соответствующей пары щеток нившего и высшего напряжения, B.

Так как токи в двигательной и генераторной обмотках якоря протекают в противоголожных ваправлениях, то поперечные составляющие м. д. с. их в значительной мере взанимо компенсируются. Развость между ними определяется только током холостого хода преобразователя, обусловленного механическими и магнитными потерями якоря. Это поэволяет уменьшить воздушный зазор и снизить расход меди и потери на возбуждение.

## 6-1, ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Основой для расчета одноякорных преобразователей постоянного тока малой мощности являются следующие данные:

выходная мощность  $P_{
m B}$ , Вт; напряжения  $U_{
m H}$  и  $U_{
m B}$ , В;

nanparkena e e e e e

скорость вращения n, об/мин;

возбуждение параллельное от низшего напряжения; режим работы продолжительный, кратковременный; исполнение преобразователя закрытое, защищенное.

#### 6-2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Определение диаметра и длины якоря преобразователя, как и в случае проектирования электродвигателей и генераторов постоянного тока малой мощности, является также важнейшим этапом расчета.

## 1. Расчетная мощность преобразователя

Расчетная мощность одноякорного преобразователя  $P_{\rm a}$  представляет собой произведение э. д. с. двигательной обмотки на ток якоря при нагрузке. Если приближенно положить, что потери в обмотках и контактах щеток преобразователей малой мощности составляют в среднем две трети общих потерь в них, то эта мощность




Рис. 6.2. Кривые к, п. д. малых одноякорных преобразователей постоянного тока в зависимости от полезной мощности генераторной обмотки

может быть определена по следующей формуле:

$$P_{\rm a} = E_{\rm H} I_{\rm 2H} = \frac{1 + 2\eta}{3\eta} P_{\rm B}$$
, Br,

где  $P_{\rm B}$  — номинальная мощность генераториой обмотки якоря по заданию, Вт;  $\eta$  — к. п. д. преобразователя, предварительно выбираемый по кривой рис. 6.2.

# 2. Токи и э. д. с. нкоря при нагрузке

Величины токов и э. д. с. якоря при нагрузке преобразователя малой мощности предварительно можно определить по следующим формулам:

$$I_{2H} = \frac{P_B}{\eta U_H} - I_B$$
;  $I_{2B} = \frac{P_B}{U_B}$ . A:

$$E_{\rm H} = \frac{P_a}{I_{\rm 2H}} = \frac{1 + 2\eta}{3\left(1 - \frac{I_{\rm B}}{I_{\rm H}}\right)} U_{\rm H}; \quad E_{\rm B} \approx 0.9 \, \frac{1 + 2n}{3\eta} \, U_{\rm B}. \, \, {\rm B},$$

где  $U_{\rm H}$  и  $U_{\rm B}$  — номинальные напряження машины по заданию, В;  $P_{\rm B}$  — номниальная мощность генераториой обмотки якоря по заданию, Вт;  $\eta$  — берется из позиции 1.

Прн этом велична тока возбуждення  $I_{\rm b}$  малых преобразователей обычно составляет 6—12% от величины нагрузочного тока низ-

ковольтной стороны  $I_{\rm H}$ .

#### 3. Машинная постоянная

$$C = \frac{6 \cdot 10^4}{\alpha B_B A_H} = \frac{D_{H2}^2 I_0 n}{P_a}$$
,

где  $B_{\rm 5}$  — индукция в воздушном зазоре под полюсом при изгрузке, выбираемая по кривым рис. 1.2 для состветствующего режима работы в зависимости от отпошения  $P_{\rm B}/m$ ;  $A_{\rm H}$  — ливейиая нагрузка якоря, выбираемая для малых преобразователей продолжительного и кратковременного режима работы из 30-40% меньше, чем соответствующее зиачение ее по кривым рис. 1.2 определяемое в зависимости от отношения  $P_{\rm B}/m$ ;  $\alpha \sim 0.60 \div 0.70$ .

## 4. Диаметр и расчетная длина якоря

В преобразователях постоянного тока малой мощности отношение расчетной длины пакета якоря  $l_0$  к его диаметру или внутренему днаметру полюсов  $D_{\rm n1}$  обычно находится в следующих пределах:

$$\xi = l_0/D_{\rm m1} = 0.8 \div 1.2.$$

Внутренний диаметр полюсов и расчетная длина пакета якоря на формулы машинной постоянной будут

$$D_{\rm nl} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\rm s}}{\xi n}}$$
, cm;  $l_0 = \xi D_{\rm nl}$ ; cm,

где n берется по заданию;  $P_a$  — из позицин 1; C — из позицин 3. Расчетные значения внутрениего диаметра полюсов  $D_{\rm n1}$  и длина пакета якоря  $I_0$  обычно округляются до ближайших стандартных чнеел согласно ГОСТ 6636—69 (приложение VIII), при этом окончательный диаметр якоря будет

$$D_{\rm H2} = D_{\rm m1} - 2\delta$$
, cm,

где  $\delta$  — длина воздушного зазора между полюсами и якорем по познции 10.

5. Окружная екорость якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2}$$
, m/c,

где n берется по заданию;  $D_{uz}$  — из позиции 4.

6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$\tau_2 = \frac{\pi D_{\rm H2}}{2p}$$
 ,  $b_0 = \alpha \tau_2$  , CM,

где число полюсов машины принимается:

2p = 2 при мощностях до 200—300 Вт;

2p = 4 при мощностях свыше 300 Вт;

lpha берется из позиции 3;  $D_{
m u2}$  — из позиции 4.

7. Частота перемагничивания стали якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60}$$
,  $\Gamma_{\rm U}$ .

#### 6-3. ОБМОТКА ЯКОРЯ

В преобразователях постоянного тока малой мощности при двухнолюсном исполнении применяется простая петлевая обмотка, а при четырехполюсном — простая волновая обмотка якоря.

Расчет этой обмотки производится так же, как и для двухколлекторного генератора постоянного тока, по формулам позиций 8—15 гл. 1, в которых значения отдельных величин берутся:  $E_{\rm H}$  и  $E_{\rm B}$ — из позиции 2;  $B_{\rm b}$ — из позиции 3,  $D_{\rm H2}$  и  $l_{\rm 0}$ — из позиции 4  $b_{\rm 0}$ — из позиции 6; остальные величины определяются по ходу расчета.

# 8. Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря

Все излюженное в гл. 1 относительно размеров пазов и проводов обмотки якоря для малых электродвигателей и генераторов постоянного тока целиком может быть отнесено и к рассматриваемым адесь преобразователям, поэтому расчет их для преобразователей производится, так же как и для двухколлекториого генератора постоянного тока, по формулам позиций 16-24 гл. 1, в которых значения отдельных величин берутся:  $I_{\rm 2H}$  в  $I_{\rm 2B}$  — из позиции 2;  $B_{\rm 6}$  — из позиции 3;  $D_{\rm H2}$  и  $I_{\rm 0}$  — из позиции 4 и 2p — из позиции 6; остальные величины берутся из соответствующих последующих позиций гл. 6.

# 9. Коллектор, щеткодержатели и щетки

Коиструктивное оформление коллектора и щеточного аппарата и их расчет для малых преобразователей производится, так же как и для двухколлекторного генератора постоянного тока, по формулам позиций 25—32 гл. 1, в которых значения отдельных величин берутся:  $I_{2H}$  и  $I_{2E}$ — из позиции 2;  $D_{n2}$  и  $I_0$ — из позиции 4 и  $v_2$ — из позиции 5; остальные величины берутся из соответствующих последующих позиций гл. 6.

# 6-4. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Магнитная система преобразователей постоянного тока малой мощности обычно выполияется в виде сплошного стального корпуса с отъемными цельными или шихтованными полюсами (рис. 1.13, a)

#### 10. Расчет магнитной системы преобразователя

Расчет этой системы производится, так же как и рассмотренных в первом разделе малых машин постоянного тока, по формулам позиций 33—46 гл. 1 со следующим видоизменением некоторых из этих позиций.

Как указывалось выше, благодаря значительной взаимной компенсации поперечных составляющих м. д. с. двигательной и генераторной обмоток якоря преобразователя воздушный зазор под его полюсами можно допускать меньше, чем в генераторе соответствующей мощности. Поэтому формула для дляны воздушного зазора в позиции 33 гл. 1 для преобразователя имеет вид:

$$\delta \approx 0.8 \frac{\tau_2 (A_H - A_B)}{B_{\pi}} \cdot 10^{-4}$$
, cm,

где  $B_6$  — берется из повиции 3;  $\tau_2$  — из повиции 6;  $A_{\rm H}$  и  $A_{\rm B}$  — линейные нагрузки низковольтной и высоковольтной обмоток якоря, полученные в соответствующих повициях изстоящей главы.

При определении результирующей м. д. с. якоря преобразователя  $F_R$  по позиции 35 в последнюю нужно внести следующие изменения:

а) поперечная м. д. с. якоря  $F_q$  определяется по переходной характеристике рис. 1.14 путем перемещения вправо прямоугольника abcd с основанием  $b_0$  ( $A_{\rm H}\!-\!A_{\rm B}$ );

б) продольная и коммутационная м. д. с. якоря  $F_{\rm R}$  и  $F_{\rm K}$  определяются отдельно для низковольтной и высоковольтной обмоток якоря:

$$\begin{split} F_{\mathrm{\beta H}} = & 2b_{\mathrm{\beta}}A_{\mathrm{H}}; \quad F_{\mathrm{\beta B}} = 2b_{\mathrm{\beta}}A_{\mathrm{B}}; \\ F_{\mathrm{K. H}} = & b_{\mathrm{K. H}}A_{\mathrm{H}} \frac{\delta_{2}^{2}\omega}{a_{0\mathrm{H}} + b_{0\mathrm{H}}i_{2} + \omega i_{2}} \left(1 + \frac{0.2\pi\tau_{2}}{\delta_{0}\lambda_{\mathrm{H}}} \cdot 10^{-8}\right); \\ F_{\mathrm{K. B}} = & b_{\mathrm{K. B}}A_{\mathrm{B}} \frac{\delta_{2}^{2}\omega}{a_{0\mathrm{B}} + b_{0\mathrm{B}}i_{2} + \omega i_{2}} \left(1 + \frac{0.2\pi\tau_{2}}{\delta_{0}\lambda_{\mathrm{B}}} \cdot 10^{-8}\right), \end{split}$$

где  $b_{\kappa,\,\,\mathrm{H}}$  и  $b_{\kappa,\,\,\mathrm{B}}$  — ширины коммутационных зон низковольтной и высоковольтной обмоток якоря, вычисляемые по формуле пози-

ция 32;  $\lambda_{\rm H}$  и  $\lambda_{\rm D}$  — берутся из позиции 32;  $a_{\rm OH}$ ,  $b_{\rm OH}$  и  $a_{\rm OB}$ ,  $b_{\rm OB}$  — вычисляются по формулам позиции 45 для низковольтной и высоковольтной обмоток якоря;

в) результирующая м. д. с. якоря преобразователя будет

$$F_R - F_q - (F_{\beta H} - F_{\beta B}) - (F_{\kappa, H} - F_{\kappa, B}).$$

Наконец, определение полной м. д. с. возбуждения преобразователя при нагрузке  $F_{\rm B}$  по позиции 46 производится, так же как и в электродвигателе параллельного возбуждения, с помощью э. д. с. якоря  $E_{\rm H}-U_{\rm H}-I_{\rm 2H}^{\prime}_{\rm 2H}-\Delta U_{\rm m.\,H}$  и характеристики холостого хода (рис. 1.15)  $F_{\rm b}=F_{\rm p}^{\prime}+F_{R}$ , где  $U_{\rm H}$  берется по заданию;  $I_{\rm 2H}$  и  $\Delta U_{\rm m.\,H}-$  из соответствующих позиций;  $F_{R}$ — из позиции 45 с указанными изменениями;  $F_{\rm p}^{\prime}-$  из рнс. 1.15.

#### 11. Расчет обмотки возбуждения

Расчет обмотки возбуждения преобразователя малой мощности производится так же, как и электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения, по формулам поэнций 55—59 первой главы.

## 12. Потери и к. п. д. преобразователя

Расчет потерь и к. п. д. преобразователя производится, так же как и двухколлекторного генератора постоянного тока, по формулам позиций 60—65 гл. 1.

К. п. д. преобразователя будет

$$\eta = \frac{P_{\rm B}}{P_{\rm B} + \sum P} \cdot 100$$

н потребляемый им ток от источника низшего напряжения

$$I_{\rm H} = \frac{P_{\rm B} + \sum P}{U_{\rm H}}$$
,

где  $U_{\rm H}$  и  $P_{\rm B}$  — иоминальные напряжение и мощность по заданию;  $\Sigma P$  — общие потери в преобразователе по позицин 65.

К. п. д. малых одиоякорных преобразователей дан в виде кривых на рис. 6.2.

# Пример расчета одноякорного преобразователя

#### Запание

Выходиая мощность  $P_{\rm B}=180~{\rm Br};$  папряжения  $U_{\rm H}=24~{\rm B}~{\rm n}~U_{\rm B}=450~{\rm B};$  скорость пращения  $n=7500~{\rm co}/{\rm hun};$  возбуждение паралислыюе от коллектора инзшего напряжения; режны работы продолжительный; исполнение преобразователя закрытос,

#### Основные размеры преобразователя

1. Расчетная мощность преобразователя

$$P_{\rm a} = \frac{1 + 2\eta}{3\eta} P_{\rm B} = \frac{1 + 2 \cdot 0.60}{3 \cdot 0.60} \cdot 180 = 220 \text{ Bt},$$

где по кривой рис. 6.2 принято  $\eta = 0.60$ 

2. Токи и э. д. с. якоря при нагрузке

$$\begin{split} I_{2\mathrm{H}} - \frac{P_{\mathrm{B}}}{\eta U_{\mathrm{H}}} - I_{\mathrm{n}} &= \frac{180}{0.60 \cdot 24} - 1.2 = 11,3\mathrm{A}\,; \\ I_{2\mathrm{B}} &= \frac{P_{\mathrm{B}}}{U_{\mathrm{B}}} = \frac{180}{450} = 0.4\mathrm{A}; \\ E_{\mathrm{H}} &= \frac{1 + 2\eta}{3\left(1 - \frac{I_{\mathrm{B}}}{I_{\mathrm{H}}}\right)} U_{\mathrm{H}} = \frac{1 + 2 \cdot 0.60}{3\left(1 - 0.1\right)} \cdot 24 = 19,6 \; \mathrm{B}; \\ E_{\mathrm{B}} &= 0.9 \cdot \frac{1 + 2\eta}{3\mathrm{m}} U_{\mathrm{B}} = 0.9 \cdot \frac{1 + 2 \cdot 0.60}{3 \cdot 0.60} \cdot 450 \approx 500 \; \mathrm{B}, \end{split}$$

где принято  $I_{\rm e}/I_{\rm H} = 0.10$ .

3. Машинная постоянная

$$C = \frac{6 \cdot 10^3}{\alpha B_0 A_H} = \frac{6 \cdot 10^3}{0.66 \cdot 0.36 \cdot 60} \approx 4200,$$

где принято:  $\alpha = 0.66$  и согласно кривым на рис. 1.2 для  $P_{\rm B}/n = 24\cdot 10^{-3}$ ,

$$B_{\delta} = 0.36$$
;  $A_{H} = 0.64 \cdot 94 = 60$  A/cm.

4. Внутренний днаметр полюсов и расчетная длина якоря

$$D_{\text{TL}} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\text{a}}}{\xi_{\text{n}}}} = \sqrt[3]{\frac{4200 \cdot 220}{1.7500}} = 5.0 \text{ cm};$$
  
 $I_0 = \xi D_{\text{IL}} = 1.5.0 = 5.0 \text{ cm},$ 

где принято  $\xi=1$ , материал якоря — листовая электротехническая сталь марки Э11 толщиной 0,5 мм (ГОСТ 802—58, приложение IV). Окончательно по ГОСТ 6636—69 (приложение VIII) принимаем:  $D_{\rm Pl}=50$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm Pl}=20$  мм;  $D_{\rm$ 

(познция 33).

Окружная скорость якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 4,95 \cdot 7500}{60} \cdot 10^{-2} = 19.4 \text{ M/c}.$$

6. Полюсный шаг и расчетная полюсная дуга

$$au_2 = \frac{\pi D_{u2}}{2p} = \frac{\pi \cdot 4.95}{2} = 7.8 \text{ cm}; \ \ b_0 = \alpha \tau_2 = 0.66 \cdot 7.8 = 5.15 \text{ cm},$$

где принято 2p = 2.

7. Частота перемагничивания стали якоря

$$\{f_2 = \frac{\rho n}{60} = \frac{1.7500}{60} = 125 \text{ fg.}$$

#### Обмотка якоря

Полезное поле полюса в воздушном зазоре при нагрузке преобразователя

$$\Phi_{\delta} = B_{\delta}b_{0}l_{0} \cdot 10^{-4} = 0.36 \cdot 5.15 \cdot 5.0 \cdot 10^{-4} = 0.93 \cdot 10^{-3} \text{ B6.}$$

9. Число проводников обмоток якоря

$$N_{2H} = \frac{60aE_{H}}{pn\Phi_{\delta}} = \frac{60 \cdot 1 \cdot 19.6}{1 \cdot 7500 \cdot 0.93 \cdot 10^{-3}} \approx 170;$$

$$N_{2B} = N_{2H} \frac{E_{B}}{E} = 170 \frac{500}{10.6} = 4330.$$

10. Число пазов якоря

$$z_2 = (3 \div 4) D_{HS} = (3 \div 4) 4,95 \approx 14 \div 19;$$

примем  $z_3 = 15$ ; в целях уменьшения зубцовых пульсаций напряжения на коллекторе предусматривается скос пазов якоря на одно пазовое деление.

11. Число коллекторных пластин:

$$K_{\rm H} = 2z_2 = 2 \cdot 15 = 30;$$
  
 $K_{\rm B} = 3z_0 = 3 \cdot 15 = 45.$ 

12. Число витков в секциях обмоток якоря:

$$w'_{c. H} - \frac{N_{2H}}{2K_H} - \frac{180}{2 \cdot 30} = 3;$$
  
 $w'_{c. B} - \frac{N_{2B}}{2K_B} = \frac{4320}{2 \cdot 45} - 48.$ 

где окончательно принято

$$N_{2H} = 180; N_{2B} = 4320,$$

при этом 
$$B_{\delta}' = B_{\delta} \frac{170}{180} = 0.36 \cdot \frac{170}{180} = 0.35 \text{ T};$$

$$\Phi_{\delta}' = 0.93 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{170}{180} = 0.88 \cdot 10^{-3} \text{ B6.}$$

13. Число проводников в пазу якоря:

$$N_{\rm n.H} = \frac{N_{\rm 2H}}{z_{\rm 2}} = \frac{180}{15} = 12;$$

$$N_{\rm nB} = \frac{N_{\rm 2B}}{z_{\rm 2}} = \frac{r_{\rm 4320}}{15} = 288.$$

Паги обмоток якоря по секциям и коллектору:

$$y_{1H} = \frac{K_{11}}{2p} - \varepsilon = \frac{30}{2} - 0 = 15; \ y_{2H} - y_{1H} - 1 = 15 - 1 = 14; \ y = 1; \ y_{K} = 1;$$
$$y_{1B} - \frac{K_{B}}{2p} - \varepsilon = \frac{45}{2} - 0.25 = 22; \ y_{2B} = y_{1B} - 1 = 22 - 1 = 21;$$

шаг обмоток по пазам

$$y_{\rm II} = \frac{z_2}{2n} - \varepsilon = \frac{15}{2} - 0.5 = 7.$$

15. Окончательные величины лицейных нагрузок якоря:

$$A_{\rm H} = \frac{N_{\rm 2H}I_{\rm 2H}}{2\pi D_{\rm ug}} = \frac{180 \cdot 11.3}{2\pi \cdot 4.95} \approx 65 \text{ A/cm};$$

$$A_{\rm B} = \frac{N_{\rm 2B}I_{\rm 2B}}{2\pi D_{\rm ug}} = \frac{4320 \cdot 0.4}{2\pi A.05} \approx 55 \text{ A/cm}.$$

# Размеры зубцов, пазов и проводов обмоток якоря

Предварительный выбор плотностей тока в обмотках якоря.
 Удельная тепловая загрузка якоря

$$q = \alpha' \Delta b_m (1 + 0.1v_2) = 0.10 (1 + 0.1 \cdot 19.4) = 0.294 \text{ By/cm}^2.$$

Допустимая плотность тока в обмотках якоря в среднем:

$$\dot{i}_{2H}' = \frac{1400q}{A_H} = \frac{1400 \cdot 0.294}{65} = 6.3 \text{ A/mm}^2;$$

$$\dot{i}_{2B}' = \frac{1400q}{A_D} = \frac{1400 \cdot 0.294}{55} = 7.5 \text{ A/mm}^2.$$

Сечение и диаметр провода обмоток якори.
 Предварительно:

$$q'_{2H} = \frac{I_{2H}}{2i'_{2H}} = \frac{11.3}{2 \cdot 6.3} = 0.895 \text{ mm}^2;$$

$$q'_{2B} = \frac{I_{2B}}{2\dot{j}'_{2B}} = \frac{0.4}{2 \cdot 7.5} = 0.0267 \text{ mm}^2.$$

Окончательно принимаем по данным ГОСТ 7262—54 и ГОСТ 6324—52 (приложение I):

$$q_{\mathrm{2H}}=0,850$$
 мм²;  $d_{\mathrm{2H}}/d_{\mathrm{2H, H}}=1,04/1,15$  мм, марка ПЭВ-2;

18. Окончательные плотности тока в проводниках обмоток якоря:

$$i_{2H} = \frac{I_{2H}}{2q_{2H}} = \frac{11.3}{2.0.850} = 6.65 \text{ A/Nm}^6;$$

$$I_{2R} = 0.4$$

$$j_{2B} = \frac{I_{2B}}{2q_{2B}} = \frac{0.4}{2 \cdot 0.0254} = 7.85 \text{ A/mm}^2.$$

Площадь сечения паза якоря.

Площадь паза якоря, занимаемая изолированными проводниками,

$$\begin{split} Q_{\text{n. nH}} &= \frac{N_{\text{n. ti}} d_{\text{2H. u}}^2}{f_0} = \frac{12 \cdot 1,15^2}{0.74} = 21.4 \text{ mm}^2; \\ Q_{\text{n. nB}} &= \frac{N_{\text{n. E}} d_{\text{2B. u}}^2}{f_0} = \frac{288 \cdot 0,255^2}{0.74} = 25.4 \text{ mm}^2; \end{split}$$

площадь наза, занимаемая назовой изолянией.

$$Q_{\rm n, H} = \delta_{\rm n} \Pi = 0.35 \cdot 30 = 10.5 \text{ mm}^2$$

где принято  $H \approx 0.6 \cdot D_{19} = 0.6 \cdot 49.5 \approx 30$  мм;  $\delta_{\rm H} = 0.35$  мм — лакоткань ЛШІ — 0.15 мм (ГОСТ 2214—60, приложение II) и электрокартон ЭВ — 0,2 мм (ГОСТ 2824—60, приложение 111);

плошаль паза, занимаемая клином,

$$Q_{\rm H-K} = b_{\rm K,I} h_{\rm K,I} = 3 \cdot 0.6 \approx 2.0 \, \, {\rm mm}^2$$
;

общая потребная площадь сечення паза (с учетом скоса пазов на одно пазовое деление)

$$Q_{n} = \frac{Q_{n. n. H} + Q_{n. n. B} + Q_{n. n. H} + Q_{n. K}}{\cos \gamma} = \frac{21.4 + 25.4 + 10.5 + 2}{0.96} = 62 \text{ mm}^{2}.$$

rme 
$$\cos \gamma = \frac{t_0}{\sqrt{t_2^2 + t_0^2}} = \frac{5.0}{\sqrt{1.04^2 + 5.0^2}} = 0.96.$$

20. Коэффициент заполнения паза изолированиым проводом

$$k_{\rm n, \, H} = \frac{N_{\rm n, H}q_{\rm 2H, \, H} + N_{\rm n, \, E}q_{\rm 2B, \, H}}{Q_{\rm n}\cos\gamma} = \frac{12\cdot1.03 + 288\cdot0.0502}{62\cdot0.96} = 0.45,$$

что для двухобмоточного якоря допустимо.

21. Размеры паза и зубцов якоря.

Примем трапецендальную форму паза с одинаковой толщиной зубца по его высоте. Согласно рис. 1.3, б получается:

$$b'_{112} = 7.0 \text{ mm}; \quad b''_{112} = 2.5 \text{ mm}; \quad h_{112} = 13.0 \text{ mm}; \quad b''_{12} = 2.5 \text{ mm}.$$

Піновна прорези

$$a_{\rm n2} =$$
 (2 : 8)  $d_{\rm 2H,\,H} =$  2,0·1,15  $\approx$  2,3 mm;

примем  $a_{no} = 2,2$  мм.

Шаги по вершинам зубцов якоря

$$I_2 = \frac{\pi D_{\text{H2}}}{z_2} = \frac{\pi \cdot 4,95}{15} = 1,04 \text{ cm}.$$

Размеры зубца:

$$b'_{32} = t_2 - a_{112} = 1,04 - 0,22 = 0,82 \text{ cm};$$
  
 $b''_{12} = 0.25 \text{ cm} - \text{согласно рис. 1.3. 6.}$ 

Проверка максимальной индукции в минимальном сечении зубца

$$B_{32} = \frac{B_6 t_2}{0.93 \cdot b_{32}''} = \frac{0.35 \cdot 1.04}{0.93 \cdot 0.25} = 1.57 \text{ T,}$$

что допустимо.

Обмотку высшего напряження располагаем в низу паза под обмоткой инзшего напряжения.

22. Средняя длина одного проводника обмоток якоря

$$I_{\text{cos}} = I_0 + 1.2D_{\text{res}} = 5.0 + 1.2 \cdot 4.95 \approx 11.0 \text{ cm}.$$

23. Сопротивления обмоток якоря в нагретом состоящим при 75° С:

$$r_{\text{2H}} = 1.22 \frac{N_{\text{2H}} l_{\text{tp2}}}{5700 \cdot 4 q_{\text{2H}}} = 1.22 \frac{180 \cdot 11.0}{5700 \cdot 4 \cdot 0.850} = 0.125 \text{ Om};$$

$$r_{\rm 2B} = 1.22 \, \frac{N_{\rm 2B} l_{\rm cp2}}{5700 \cdot 4 q_{\rm yB}} = 1.22 \, \frac{4320 \cdot 11.0}{5700 \cdot 4 \cdot 0.0254} = 100 \, \, {\rm Om}.$$

24. Падения напряжения в обмотках якоря при полной нагрузке:

$$\Delta U_{2H} = I_{2H}r_{2H} = 11.3 \cdot 0.125 = 1.4$$
 B, with  $\frac{1.4}{24} \cdot 100 = 5.9\%$ ;

$$\Delta U_{2\text{B}} = I_{2\text{B}} r_{2\text{B}} = 0.4 \cdot 100 = 40 \text{ B}, \text{ или } \frac{40}{450} \cdot 100 = 8.9\%.$$

что допустимо.

# Коллекторы и щетки

25. Предварительные величикы диаметров коллекторов:

$$D_{\mathrm{K.~H}}^{'} =$$
 (0,5 ÷ 0,9)  $D_{\mathrm{H}2} =$  0,6 · 4,95  $pprox$  3,0 cm;

$$D'_{\rm w,B} = (0.5 \div 0.9) D_{\rm wg} = 0.8 \cdot 4.95 \approx 3.9 \text{ cm}.$$

26. Ширины коллекторных пластии.

Коллекторные делеккя:

$$t'_{\text{K. H}} = \frac{\pi D'_{\text{K. H}}}{K_{\text{H}}} = \frac{\pi \cdot 30}{30} = 3.14 \text{ NM};$$

$$I_{\rm R.~B}^{'} = \frac{\pi D_{\rm R.~B}^{'}}{K_{\rm B}} - \frac{\pi \cdot 39}{45} = 2,74$$
 MM.

Примем

$$\beta_{R.~H} = 2.0$$
 mm;  $\beta_{u.~H} = 0.5$  mm;

$$\beta_{\rm K,\ B}\!=\!2.0$$
 NM;  $\beta_{\rm H,\ B}\!=\!0.6$  MM.

Окончательные коллекторные деления

$$t_{\rm R.~H} = \beta_{\rm R.~H} + \beta_{\rm R.~H} = 2.0 + 0.5 = 2.5$$
 mm;   
  $t_{\rm R.~B} = \beta_{\rm R.~B} + \beta_{\rm R.~B} = 2.0 + 0.6 = 2.6$  mm.

27. Окончательные диаметры коллекторов и окружные скорости их:

$$\begin{split} D_{\rm K.~H} &= \frac{K_{\rm H} I_{\rm K.~H}}{\pi} = \frac{30 \cdot 2.5}{\pi} = 24 \text{ mm}; \\ D_{\rm K.~B} &= \frac{K_{\rm B} I_{\rm K.~B}}{\pi} = \frac{45 \cdot 2.6}{\pi} = 37 \text{ mm}; \\ v_{\rm K.~H} &= \frac{\pi D_{\rm K.~H} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 2.4 \cdot 7500}{60} \cdot 10^{-2} = 9.4 \text{ m/c}; \\ v_{\rm K.~B} &= \frac{\pi D_{\rm K.~B} n}{60} \cdot 10^{-2} = \frac{\pi \cdot 3.7 \cdot 7500}{60} \cdot 10^{-2} = 14.5 \text{ m/c}. \end{split}$$

28. Сорт щеток и плотность тока под щетками.

Примем для низковольтного коллектора щетки марки М-6, для высоковольтного коллектора щетки марки ЭГ-8; тогда согласно табл. 1-1 данные этих щетох.

$$f_{\rm H,\ H}=$$
 15 A/cn²;  $\Delta U_{\rm H,\ H}=$  1,5 B;  $\mu_{\rm H}=$  0,20;  $p_{\rm H,\ H}=$  1,96 H/cn² (или 0,20 kr/cn²);

$$j_{\rm m,~B}=10~{\rm A/cm^2};~\Delta U_{\rm m,~H}=2.4~{\rm B};~\mu_{\rm B}=0.25;~\rho_{\rm m,~B}=2.45~{\rm H/cm^2}$$
 (ruhu 0.25 km/cm²).

29. Площади сечения щеток и их размеры:

$$S'_{\text{III. H}} = \frac{I_{2\text{H}}}{\rho j'_{\text{III. H}}} = \frac{11.3}{1.15} = 0.75 \text{ cm}^2;$$

$$S'_{\text{HL B}} = \frac{I_{\text{2B}}}{pj'_{\text{HL B}}} = \frac{0.4}{1.10} = 0.04 \text{ cm}^2.$$

Примем размеры щеток по ГОСТ 12237-71:

$$S_{\rm ul,\ H} = a_{\rm ul,\ H} b_{\rm ul,\ H} = 1.0\cdot0.63 = 0.63\ {\rm cm}^2; \quad a_{\rm ul,\ H} = 1.0\ {\rm cm}; \quad b_{\rm ul,\ H} = 0.63\ {\rm cm};$$

$$S_{\mathrm{nl},\;\mathrm{B}} = a_{\mathrm{nl},\;\mathrm{B}} b_{\mathrm{nl},\;\mathrm{B}} = 0.32 \cdot 0.25 = 0.08 \;\mathrm{cm}^3;\;\; a_{\mathrm{nl},\;\mathrm{B}} = 0.32 \;\mathrm{cm};\;\; b_{\mathrm{nl},\;\mathrm{B}} = 0.25 \;\mathrm{cm}.$$

Высота щеток

$$h_{\text{nij. H}} = (1.5 \div 2.0) a_{\text{nij. H}} = 2 \cdot 1.0 = 2.0 \text{ cm};$$

$$h_{\rm Hi,\ B} = (1.5 \div 2.0) \, a_{\rm Hi,\ B} = 2 \cdot 0.32 \approx 0.64 \, \, {\rm cm};$$

примем  $h_{\text{пц. B}} = 0.8$  см.

30. Окончательные плотности тока пов шетками:

$$j_{\text{HL}, H} = \frac{I_{2H}}{pa_{\text{HL}, H}b_{\text{HL}, H}} = \frac{11.3}{1 \cdot 1 \cdot 0.63} - 18 \text{ A/cm}^2;$$

$$j_{\text{HL}, B} = \frac{I_{2B}}{pa_{\text{HL}, D}b_{\text{HL}, D}} = \frac{0.4}{1 \cdot 0.32 \cdot 0.25} = 5 \text{ A/cm}^2.$$

31. Длины коллекторов.

Активные длины коллекторов по оси вала:

$$I_{\rm K.~H}^{'}=(1.5\div2.0)~a_{\rm H.~H}=1.7\cdot1.0=1.7~{\rm cm};$$
 
$$I_{\rm K.~B}^{'}=(1.5\div2.0)~a_{\rm H.~B}=2\cdot0.32\approx0.7~{\rm cm}.$$

Полные длины коллекторов по оси вала:

$$\begin{split} & \boldsymbol{l}_{\text{K. H}} = \boldsymbol{l}_{\text{K. H}}' + (3 \div 5) \, \boldsymbol{d}_{2\text{H}} = 1.7 + 3.0 \cdot 0.104 = 2.0 \, \text{ cm}; \\ & \boldsymbol{l}_{\text{K. B}} = \boldsymbol{l}_{\text{K. B}}' + (3 \div 5) \, \boldsymbol{d}_{2\text{B}} = 0.7 + 5 \cdot 0.018 \approx 0.8 \, \text{ cm}. \end{split}$$

Проверка коммутации.
 Ширины коммутационных зои;

$$\begin{split} b_{\text{K. II}} = b_{\text{II, II}}^{'} + \left[ a_{\text{H}} + \left| \frac{K_{\text{H}}}{2p} - y_{1\text{H}} \right| - \frac{a}{p} \right] t_{\text{K. H}}^{'} = \\ &= 1, 3 + \left[ 2 + \left| \frac{30}{2} - 15 \right| - \frac{1}{1} \right] \cdot 0.515 = 1.81 \text{ cm}; \\ b_{\text{K. B}} = b_{\text{II, B}}^{'} + \left[ a_{\text{B}} + \left| \frac{K_{\text{B}}}{2p} - y_{1\text{B}} \right| - \frac{a}{p} \right] t_{\text{K. B}}^{'} = \\ &= 0.335 + \left[ 3 + \left| \frac{45}{2} - 22 \right| - \frac{1}{1} \right] \cdot 0.348 = 1.20 \text{ cm}, \end{split}$$

что вполне допустимо, так как

$$b_{\text{K. H}} < 0.8(\tau_2 - b_0) = 0.8(7.8 - 5.15) = 2.12 \text{ cm};$$

при этом:

$$\begin{split} b_{\text{II}, \text{ II}}' &= b_{\text{II}, \text{ II}} \frac{D_{\text{N2}}}{D_{\text{K. II}}} = 0.63 \cdot \frac{4.95}{2.4} = 1.3 \text{ cm}; \\ t_{\text{K. II}}' &= t_{\text{R. II}} \frac{D_{\text{IIS}}}{D_{\text{K. II}}} = 0.25 \cdot \frac{4.95}{2.4} = 0.515 \text{ cm}; \\ b_{\text{II}, \text{ II}}' &= b_{\text{III}, \text{ II}} \frac{D_{\text{IIS}}}{D_{\text{K. II}}} = 0.25 \cdot \frac{4.95}{3.7} = 0.335 \text{ cm}; \\ t_{\text{K. II}}' &= t_{\text{K. II}} \frac{D_{\text{IIS}}}{D_{\text{II}}} = 0.26 \cdot \frac{4.95}{3.7} = 0.348 \text{ cm}. \end{split}$$

Так как согласно укладке обмоток в пазы обмотка высшего напряжения, расположенная в низу паза, занимает около 60% глощада паза, а обмотка низшего напряжения — 40%, то высоты обмоток в пазу составляют:  $h_{\rm Pl} = 5$ ,0 мм,  $h_{\rm D} = 8$  мм.

Удельные магиитные проводимости для полей рассеяния обмоток якоря при трапещендальных пазах будут:

$$\begin{split} \lambda_{\mathrm{H}} &= \left[0.6 \frac{2 l_{\mathrm{H}}}{b_{\mathrm{n}2} + b_{\mathrm{n}2}} + \frac{l_{\mathrm{n}}}{l_{\mathrm{0}}} + 0.92 \log \left(\frac{\pi l_{2}}{a_{\mathrm{n}\mathrm{g}}}\right)\right] \cdot 10^{-8} = \\ &= \left[0.6 \frac{2 \cdot 5.0}{7.8 + 5.8} + \frac{1.2 \cdot 4.95}{5.0} + 0.92 \log \left(\frac{\pi \cdot 1.04}{0.22}\right)\right] \cdot 10^{-8} = \end{split}$$

 $= 2,73 \cdot 10^{-8} \text{ B6/(A \cdot cm)},$ 

$$\begin{split} \lambda_{\rm B} = & \left[ 0.6 \, \frac{2 \cdot h_{\rm B}}{b_{\rm r2} + b_{\rm r2}} + \frac{l_{\rm r}}{l_{\rm 0}} + 0.92 \log \left( \frac{n l_{\rm 2}}{a_{\rm rs}} \right) \right] \cdot 10^{-8} = \\ = & \left[ 0.6 \, \frac{2 \cdot 8}{5.8 + 2.5} + \frac{1.2 \cdot 4.95}{5.0} + 0.92 \log \left( \frac{n \cdot 1.04}{0.22} \right) \right] \cdot 10^{-8} = \end{split}$$

 $=3,42\cdot10^{-8}$  B6/(A·cm).

Средние значения реактивных э. д. с. в короткозамкнутых секциях якоря

$$e_{\text{p. II}} = 2w_{\text{c. H}} \cdot (h_{\text{H}}A_{\text{H}}v_{\text{p.}} \cdot 10^2 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 0 \cdot 2, 73 \cdot 10^{-8} \cdot 65 \cdot 19, 4 \cdot 10^2 = 0, 10 \text{ B};$$
  
 $e_{\text{p. B}} = 2w_{\text{c. H}} \cdot (h_{\text{A}}A_{\text{B}}v_{\text{p.}} \cdot 10^2 = 2 \cdot 48 \cdot 5, 0 \cdot 3, 42 \cdot 10^{-8} \cdot 55 \cdot 19, 4 \cdot 10^2 = 1, 75 \text{ B}.$ 

Э. д. с. от поля якоря в короткозамкнутых секциях

$$\begin{split} e_{\mathbf{a.\ H}} &= \frac{0.4\pi w_{\mathbf{c.\ H}} \left(A_{\mathbf{H}} - A_{\mathbf{B}}\right) \tau_{2} l_{0} v_{2} \cdot 10^{-6}}{\delta_{0}} = \\ &\qquad \qquad - \frac{0.4\pi \cdot 3 \cdot (65 - 55) \cdot 7.8 \cdot 5.0 \cdot 19.4 \cdot 10^{-6}}{1,32} = 0,021 \; \; \text{B;} \end{split}$$

$$\begin{split} e_{a. \; B} = \frac{0.4 \pi w_{c. \; B} \left(A_{11} - A_{B}\right) \tau_{2} I_{0} v_{2} \cdot 10^{-6}}{\delta_{0}} = \\ = \frac{0.4 \pi \cdot 48 \left(65 - 55\right) \cdot 7.8 \cdot 5.0 \cdot 19.4 \cdot 10^{-6}}{1.32} = 0.34 \; \; \text{B}, \end{split}$$

где 
$$\delta_0 \approx \frac{\tau_2 - b_0}{2} = \frac{7.8 - 5.15}{2} = 1.32$$
 см.

Средние значения результирующих э. д. с. в короткозамкнутых секциях:

$$e_{\text{H}} = e_{\text{p. H}} + e_{\text{n. H}} = 0.10 + 0.02 = 0.12 \text{ B};$$
  
 $e_{\text{B}} = e_{\text{p. B}} + e_{\text{n. B}} = 1.75 + 0.34 = 2.09 \text{ B};$ 

котя в. д. с.  $e_{\rm B}$  получилясь иссколько повышенной, однако здесь это допустимо веледствие благоприятного взаимного влимиия двух обмоток друг на друга при коммутации токов в них.

#### Расчет магнитной системы преобразователя

Магантную систему преобразователя примем с отъемными шихтованными полюсами согласно рис. 1.13, a,

83. Длина воздущного зазора под полюсом

$$\delta \approx 0.8 \frac{\tau_2 (A_{\rm H} - A_{\rm B})}{B_{\rm A}} \cdot 10^{-4} = 0.8 \frac{7.8 (65 - 55)}{0.35} \cdot 10^{-4} = 0.018 \text{ cm};$$

. примем  $\delta = 0.25$  мм.

34. Высота сердечника якоря

$$h_{\text{C2}} = \frac{D_{\text{H2}} - (2h_{\text{H2}} \mid \cdot d_{\text{H3}})}{2} - \frac{4.95 - (2 \cdot 1.3 + 1.0)}{2} \approx 0.67 \text{ cm},$$

где диаметр вала принят:

$$d_{\text{BB}} = (0.18 - 0.24) \cdot D_{\text{BO}} = 0.20 \cdot 4.95 \approx 1.0 \text{ cm}.$$

Проверка индунции в сердечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta} \cdot 10^3}{2 \cdot 0.93 h_{colo}} = \frac{0.88 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 0.67 \cdot 5.0} = 1.41 \text{ T.}$$

что допустимо.

35. Размеры полюса.

Осевая длина

$$l_{\rm II} = l_{\rm O} = 5.0$$
 cm.

Высоту сердечника полюса предварительно примем:

$$h_{\rm H} = (0.25 \div 0.40) D_{\rm H2} = 0.28 \cdot 4.95 \approx 1.4 \text{ cm}.$$

Сечение сердечника полюса

$$Q_{\rm n}\!=\!\frac{\Phi_{\rm 0}\sigma\text{-}10^4}{B_{\rm n}}\!=\!\frac{0.88\text{-}10^{-3}\text{-}1.1\text{-}10^4}{1.3}\approx 7.5~{\rm cm}^2,$$

где принято  $B_{\rm B} = 1.3$  Т.

Полосы выполняются щихтованными; материал — листовая электротехническая сталь марки ЭН толщикой 0,5 мм (ГОСТ 802—58, приложение IV).

Шкрина сердечника полюса

$$b_n = \frac{Q_n}{k_2 l_n} = \frac{7.5}{0.95 \cdot 5.0} \approx 1.6 \text{ cm}.$$

36. Размеры станины.

Поперечное сечение

$$Q_{\rm CI} = \frac{\Phi_{\delta} \sigma \cdot 10^4}{2B_{\rm CI}} = \frac{0.88 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{2 \cdot 1.2} = 4 \text{ cm}^2,$$

где принято  $B_{c1}=1,2$  Т; материал — корпуская сталь 10. Осевая плина

$$I_{c1} = I_0 + (3 \div 5)$$
 cm = 5 + 3 = 8.0 cm.

Высота

$$h_{c1} = \frac{Q_{c1}}{h_2 l_{c1}} = \frac{4}{1 \cdot 8} = 0.5 \text{ cm}.$$

 Эскиз магнитной системы преобразователя (в масштабе).
 Из эскиза магнитной системы преобразователя получаются следующие средние длины путей магнитного поля на каждом участке:  $L_{c_1} = 14\,$  см;  $L_0 = 2h_0 = 2 \cdot 1, 4 = 2,8$  cm;  $L_0 = 2\delta = 2 \cdot 0,025 - 0,05$  cm;  $L_{30} = 2h_{00} = 2 \cdot 1,3 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,3 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00} = 2 \cdot 1,4 = 2h_{00}$ -2.6 cm:

$$L_{\rm C2} = \frac{\pi \left(D_{\rm H2} - 2h_{\rm H2} - h_{\rm C2}\right)}{2p} = \frac{\pi \left(4.95 - 2\cdot1.3 - 0.67\right)}{2} \approx 2.6 \ \ {\rm cm}.$$

38. М. д. с. для воздушного зазора. Коэффициент воздушного зазора

$$k_{\delta} = \frac{t_{2}}{b_{30}' + 10\delta} = \frac{1.04 + 10.0,025}{0.82 + 10.0,025} = 1.21.$$

М. д. с.

$$F_{\delta} = 1.6B_{\delta}k_{\delta}\delta \cdot 10^{3} = 1.6 \cdot 0.35 \cdot 1.21 \cdot 0.025 \cdot 10^{3} = 170.$$

39. М. д. с. для зубцов якоря. Индукция в сечении зубца

$$B_{32} = \frac{B_{\delta}t_2}{0.93b_{-p}''} = \frac{0.35 \cdot 1.04}{0.93 \cdot 0.25} = 1.56 \text{ T}.$$

M. n. c.

$$F_{32} = H_{32}L_{32} = 18 \cdot 2.6 = 47$$

где  $H_{32}=18$  — для стали марки ЭП (кривая на рис. 1.30). 40. М. д. с. для сердечника якоря. Инпукция в серпечнике якоря

$$B_{c2} = \frac{\Phi_{\delta} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 h_{c} s l_0} = \frac{0.88 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{2 \cdot 0.93 \cdot 0.67 \cdot 5.0} = 1.41 \text{ T.}$$

М. л. с.

$$F_{c2} = H_{c2}L_{c2} = 16 \cdot 2.6 = 42,$$

где  $H_{c2} = 16$  — для стали марки ЭП (кривая на рис. 1.30). 41. М. п. с. или серпечников полюсов. Индукция в сердечнике полюса

$$B_{\rm n} = \frac{\Phi_{\rm b} \sigma \cdot 10^{\rm a}}{h_{\rm b} h_{\rm r} I_{\rm m}} = \frac{0.88 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^{\rm a}}{0.95 \cdot 1.6 \cdot 5.0} = 1.27 \text{ T}.$$

М. д. с.

$$F_{\rm n} = H_{\rm n} L_{\rm n} = 8.2.8 \approx 22,$$

где  $H_0 = 8$  — для стали марки Э11 (кривая на рис. 1.30). М. д. с. для станины. Индукция в станине

$$B_{c1} = \frac{\Phi_{\delta} \sigma \cdot 10^4}{2k_0 h_{cs} I_{cs}} = \frac{0.88 \cdot 10^{-3} \cdot 1.1 \cdot 10^4}{2 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 8} = 1.21 \text{ T}.$$

М. д. с.

$$F_{c1} = H_{c1}L_{c1} = 8,2.14 = 115,$$

где  $H_{c1} = 8.2 - для стали 10 (кривая на рис. 1.31).$ 

43. М. д. с. для воздушного зазора в стыке между станиной и отъемными полюсами.

Индукция в зазоре стыка

$$B_{c\delta}=B_{\pi}=1.27$$
 Т.   
  $F_{c\delta}=1.6B_{c\delta}\delta_{c}\cdot 10^{4}=1.6\cdot 1.27\cdot 0.004\cdot 10^{4}=81.$ 

44. Характеристика холостого хода преобразователя.

Расчет этой характеристики производится по табл. 1.3 гл. 1.

45. М. д. с. реакции якоря.

Поперечная м. д. с. якоря. Так как эта м. д. с. определяется по переходнюй характеристике рис. 1.14 путем перемещения вправо примоугольника abcd с основанием  $b_0$  ( $A_{\rm H}-A_{\rm B}$ ), то они в преобразователях обычно получаются небольшими и в данном примере составляют  $F_d=12$ .

Продольная м. д. с. вкоря:

$$\begin{split} F_{\beta H} &= 2b_{\beta}A_{H} = 2 \cdot 0.02 \cdot 65 \approx 2; \\ F_{\beta B} &= 2b_{\beta}A_{B} = 2 \cdot 0.02 \cdot 55 \approx 2. \end{split}$$

Коммутационная м. д. с. якоря:

$$\begin{split} F_{\text{K. H}} &= b_{\text{K. H}} A_{\text{H}} \frac{1}{a_{0\text{H}} + b_{0\text{H}} + 1} \left( 1 + \frac{0.2\pi\tau_0}{\delta_0 \lambda_{\text{H}}} \cdot 10^{-8} \right) = \\ &= 1.81 \cdot 65 \cdot \frac{1}{6.5 + 5.7 + 1} \left( 1 + \frac{0.2 \cdot \pi \cdot 7.8 \cdot 10^{-8}}{1.32 \cdot 2.73 \cdot 10^{-8}} \cdot 10^{-8} \right) = 21, \\ F_{\text{K. B}} &= b_{\text{K. B}} A_{\text{B}} \frac{1}{a_{0\text{B}} + b_{0\text{B}} + 1} \left( 1 + \frac{0.2\pi \cdot \tau_2}{\delta_0 \lambda_{\text{B}}} \cdot 10^{-8} \right) = \\ &= 1.20 \cdot 55 \cdot \frac{1}{0.96 + 0.19 + 1} \left( 1 + \frac{0.2\pi \cdot 7.8}{1.32 \cdot 3.42 \cdot 10^{-8}} \right) = 64. \end{split}$$

где

$$\begin{split} L_{\text{OH}} &= \frac{w_{\text{c. H}} h_{\text{H}} A_{\text{H}} l_{0}^{b} b_{\text{it. H}}}{i_{2\text{H}}} = \frac{3 \cdot 2.73 \cdot 10^{-6} \cdot 65 \cdot 5 \cdot 1.3}{5.65} = 0.61 \cdot 10^{-5} \text{ T}; \\ R_{\text{ii.} \text{H}} &= \frac{\Delta U_{\text{ii.} \text{H}}}{2 l_{\text{ii.} \text{H}}} = \frac{1.5}{2 \cdot 11.3} = 0.066 \text{ CM}; \\ T_{\text{H}} &= \frac{b_{\text{ii.} \text{H}}}{v_{\text{k. H}}} = \frac{0.63}{940} = 0.67 \cdot 10^{-3} \text{ c}; \\ A_{\text{H}}' &= \frac{R_{\text{iii.} \text{H}} T_{\text{H}}}{L_{\text{oH}}} = \frac{0.066 \cdot 0.67 \cdot 10^{-3}}{0.61 \cdot 10^{-5}} \approx 7.2; \\ a_{\text{OH}} &= \frac{1.7 a_{\text{H}}' A_{\text{H}}'}{\Delta U_{\text{iii. H}}} = \frac{1.7 \cdot 0.8 \cdot 7.2}{1.5} \approx 6.5i. \end{split}$$

$$b_{0\mathrm{H}} = \frac{1,7b_{\mathrm{H}}A_{\mathrm{H}}'}{\Delta U_{\mathrm{UL},\mathrm{H}}} = \frac{1,7\cdot0,7\cdot7,2}{1,5} = 5,7;$$

$$L_{0\mathrm{E}} = \frac{w_{\mathrm{c.B}}A_{\mathrm{B}}A_{\mathrm{b}}b_{\mathrm{b}}'_{\mathrm{BB}}}{I_{2\mathrm{B}}} = \frac{48\cdot3,42\cdot10^{-8}\cdot55\cdot5\cdot0,335}{0,2} = 75,5\cdot10^{-5}\ \Gamma;$$

$$R_{\mathrm{HL,B}} = \frac{\Delta U_{\mathrm{HL,B}}}{2J_{\mathrm{HL,B}}} = \frac{2,4}{2\cdot0,4} = 3,0\ \mathrm{CM};$$

$$T_{\mathrm{B}} = \frac{b_{\mathrm{HL,B}}}{v_{\mathrm{KL,B}}} = \frac{0,25}{1450} = 0,172\cdot10^{-3}\ \mathrm{c};$$

$$A_{\mathrm{B}}' = \frac{R_{\mathrm{HL,B}}T_{\mathrm{B}}}{L_{\mathrm{CB}}} = \frac{3,0\cdot0.172\cdot10^{-3}}{75,5\cdot10^{-5}} = 0,68;$$

$$a_{0\mathrm{B}} = \frac{1,7a_{\mathrm{B}}'A_{\mathrm{B}}}{\Delta U_{\mathrm{HL,B}}} = \frac{1,7\cdot2,0\cdot0,68}{2\cdot4} = 0,96;$$

$$b_{0\mathrm{B}} = \frac{1,7b_{\mathrm{B}}A_{\mathrm{B}}'}{\Delta U_{\mathrm{HL,B}}} = \frac{1,7\cdot0,4\cdot0,68}{2\cdot4} = 0,19,$$

при этом!

для щеток марки M-6  $a'_{\rm H}=0.8$  B;  $b'_{\rm H}=0.7$  B;

для щеток марки ЭГ-8  $a_{\rm B}^\prime = 2.0$  В;  $b_{\rm B}^\prime = 0.4$  В.

Результирующая м. д. с. якоря преобразователя будет

$$F_R = F_q - (F_{\beta H} - F_{\beta B}) - (F_{K.H} - F_{K.B}) =$$
  
= 12 - (2 - 2) - (21 - 64) = 55.

46. Полная м. д. с. возбуждения преобразователя при нагрузке на пару полюсов.

Э. п. с. якоря

$$E'_{11} = U_{11} - \Delta U_{221} - \Delta U_{111, 11} = 24 - 1, 4 - 1, 5 = 21, 1$$
 B,

тогда согласно характеристике холостого хода (рис. 1.15) получается

$$F_{\rm B} = F_{\rm D}' + F_{\rm R} = 570 + 55 = 625.$$

# Расчет обмотки возбуждения преобразователя

47. Сечение и диаметр провода обмотки параллельного возбуждения

$$q_{\rm HI} = 1.22 \frac{pF_{\rm B} I_{\rm CD1}}{5700\,U_{\rm HI}} = 1.22\,\frac{1\cdot625\cdot18}{5700\cdot24} = 0.10~{\rm mm}^2,$$

где  $I_{\rm cpi}\approx 2\,(b_{\rm R}+I_{\rm R}+2\delta_{\rm R})=2\,(1.6+5.0+2\cdot1.2)\approx 18$  см; при этом предварительно принято  $\delta_{\rm K}=1.2$  см. По ГОСТ 7262—55 из приложения 1 смоичательно принимаем:

$$q_{\rm III} = 0.113 \text{ mm}^2; \quad d_{\rm III}/d_{\rm III. H} = 0.38/0.44 \text{ mm},$$

провод марки ПЭВ-2.

48. Плотность тока в обмотке возбуждения

$$j_{\rm m} = \frac{I_{\rm m}}{q_{\rm m}} = \frac{0.8}{0.113} = 7.1 \text{ A/MM}^2;$$

при этом окончательно принято  $I_{ut} = 0.8$  A.

49. Число витков обмотки возбуждения на полюс

$$W_{\text{til}} = \frac{F_{\text{n}}}{2I_{\text{til}}} = \frac{625}{2 \cdot 0.8} = 390.$$

 Потребная площадь окна для размещения обмотки возбуждения на полюсе

$$Q_{\text{tr}}' = \frac{W_{\text{tr}}d_{\text{IL},\text{R}}^2}{f_0'} = \frac{390 \cdot 0.44^2}{0.82} \approx 92 \text{ mm}^3.$$

где принято  $f_0 = 0.82$ .

61. Фактическая площадь окна для размещення обмотки возбуждення

$$Q_{11} = (1,1 \div 1,2) Q'_{11} = 1,2.92 = 110 \text{ MM}^2,$$

т. е. примерно

$$h'\delta_{v} = 9.0 \cdot 12 \text{ MM}^2$$
.

Число витков в одном слое катушки по высоте сердечинка полюса

$$m' = \frac{h' - 2\delta_H}{d_{\text{total}}} = \frac{9 - 2 \cdot 0.5}{0.44} = 18.$$

Число слоев в катушке

$$m'' = \frac{W_{111}}{m'} = \frac{390}{18} \approx 22.$$

Окончательная толщина катушки

$$\delta_{\nu} = m'' d_{\text{HI}} = 22.0.44 \approx 10 \text{ MM}.$$

Окончательная высота сердечника полюса будет

$$h_{\rm B} = h' + 5$$
 mm =  $9 + 5 = 14$  mm.

52. Сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состоявии при 75° С

$$r_{\rm til} = 1.22 \frac{2\rho W_{\rm in} l_{\rm CPI}}{5700 \, q_{\rm ril}} = 1.22 \, \frac{2 \cdot 390 \cdot 18}{5700 \cdot 0.113} \approx 27 \, \text{ Om}$$

и ток возбуждения

$$I_{\text{III}} = \frac{U_{\text{H}}}{r_{\text{III}}} = \frac{24}{27} = 0.89 \text{ A}.$$

53. Потери в обмотках якоря и возбуждения:

$$P_{\text{N2H}} = I_{\text{2H}}^2 r_{\text{2H}} = 11.3^2 \cdot 0.125 \approx 16.0 \text{ BT};$$
  
 $P_{\text{N2B}} = I_{\text{2B}}^2 r_{\text{2B}} = 0.4^2 \cdot 100 = 16.0 \text{ BT};$   
 $P_{\text{Pl-III}} = I_{\text{2I}}^2 r_{\text{III}} = 0.89^2 \cdot 27 = 21.3 \text{ BT}.$ 

54. Переходные потери в контактах щеток и коллектора:

$$P_{\text{K. IIJ. H}} = I_{2\text{H}} \Delta U_{\text{IIJ. H}} = 11,3\cdot 1,5 = 17.0 \text{ BT;}$$

$$P_{\text{K. IIJ. H}} = I_{2\text{H}} \Delta U_{\text{III. H}} = 0,4\cdot 2,4 = 0,96 \text{ BT.}$$

55. Потери на гистерезис и вихревые токи р стали якоря. Масса (вес) стали:

$$\begin{split} \mathcal{G}_{cp} &= 5.5 \, (D_{eg} - 2h_{ng})^3 \, I_0 \cdot 10^{-3} = \\ &= 5.5 \, (4.95 - 2 \cdot 1.3)^3 \cdot 5.0 \cdot 10^{-3} = 0.152 \, \text{ kr}; \\ \mathcal{G}_{32} &= 7.8 \, z_2 I_{9g}^{F} h_{ng} I_0 \cdot 10^{-3} = 7.8 \cdot 15 \cdot 0.25 \cdot 1.3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 0.19 \, \text{ kr}. \end{split}$$

Потери:

$$P_{ce} = p_{c2}B_{c2}^{'2}G_{c2} = 30.1 \cdot 1.51^2 \cdot 0.152 = 10.4 \text{ BT;}$$
  
 $P_{32} = p_{38}B_{39}^{'2}G_{32} = 31.6 \cdot 1.68^2 \cdot 0.19 = 17.0 \text{ BT,}$ 

где

$$\begin{split} \rho_{\text{C2}} &= 2\varepsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 2.5 \, \rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2 = 2 \cdot 4.1 \left(\frac{125}{100}\right) + \\ &\quad + 2.5 \cdot 5.1 \left(\frac{125}{100}\right)^2 = 30.1 \, \text{ Bt/kf;} \\ \rho_{32} &= 1.5\varepsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 3\rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2 = 1.5 \cdot 4.1 \left(\frac{125}{100}\right) + \\ &\quad + 3 \cdot 5.1 \left(\frac{125}{100}\right)^2 = 31.6 \, \text{ Bt/kf;} \\ B_{\text{C2}}' &= B_{\text{C2}} \frac{E_{\text{H}}'}{E_{\text{H}}} = 1.41 \, \frac{21.1}{19.6} = 1.51 \, \text{ T;} \\ B_{32}' &= B_{32} \frac{E_{\text{H}}'}{E_{\text{H}}} = 1.56 \, \frac{21.1}{19.6} = 1.68 \, \text{ T;} \\ \sum P_{\text{C}} &= P_{\text{C2}} + P_{32} = 10.4 + 17.4 = 27.8 \, \text{Bt.} \end{split}$$

56. Механические потери в преобразователе:

$$P_{\text{r. m.H}} = \mu_{\text{H}} p_{\text{m.H}} S'_{\text{m.H}} v_{\text{r. H}} =$$

$$= 0.2 \cdot 1.96 \cdot 2 \cdot 0.63 \cdot 9.4 \approx 4.65 \text{ Br.}$$

$$\begin{split} P_{\tau, \text{ ul} \cdot B} &= \mu_B P_{\text{ul} \cdot B} S_{\text{ul} \cdot B}^{'} v_{K \cdot B} = \\ &= 0.25 \cdot 2.45 \cdot 2 \cdot 0.08 \cdot 14.5 = 1.42 \text{ Br}; \\ P_{\tau, \pi} &= k_m G_0 n \cdot 10^{-3} = 1.1 \cdot 0.97 \cdot 7500 \cdot 10^{-3} = 8.0 \text{ Br}, \end{split}$$

где принято  $k_m = 1.1$ ;

$$\begin{split} G_a &= \frac{\pi}{4} \left( D_{\text{H}2}^2 I_0 + D_{\text{K, H}}^2 I_{\text{K, H}} + D_{\text{K, B}}^2 I_{\text{K, B}} I_{\text{K, B}} \right) \gamma_a \cdot 10^{-3} = \\ &= \frac{\pi}{4} \left( 4.95^2 \cdot 5.0 + 2.4^2 \cdot 1.8 + 3.7^2 \cdot 0.8 \right) 8.5 \cdot 10^{-3} \approx 0.97 \text{ kg}; \\ P_{\text{T, B}} &= 2D_{\text{H}2}^3 n^3 I_0 \cdot 10^{-14} - 2 \cdot 4.95^3 \cdot 7500^3 \cdot 5.0 \cdot 10^{-14} = 5.0 \text{ Bg}; \\ P_{\text{NX}} &= P_{\text{T, HH}} + P_{\text{T, HB}} + P_{\text{T, B}} + P_{\text{T, B}} = \end{split}$$

57. Общие потери в преобразователе

$$\sum P = \xi_0 \left( P_{\text{M2H}} + P_{\text{M2B}} + P_{\text{M. III}} + P_{\text{R. III. H}} + P_{\text{R. III. H}} + P_{\text{R. III. H}} + \sum P_{\text{C}} + P_{\text{MX}} \right) =$$

$$= 1.08 \left( 16.0 + 16.0 + 21.3 + 17.0 + 0.96 + 27.4 + 19.1 \right) = 128 \text{ Br.}$$

= 4,65 + 1,42 + 8,0 + 5,0 = 19,1 Br.

Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке преобразователя

$$\eta = \frac{P_{\rm B}}{P_{\rm B} + \sum P} \cdot 100 = \frac{180}{180 + 128} \cdot 100 = 58,5\%$$

и потребляемый им ток от источинка цизшего напряжения

$$I_{\rm H} = \frac{P_{\rm B} + \sum P}{U_{\rm H}} = \frac{180 + 128}{24} = 12.8 \text{ A}.$$

# Упрощенный тепловой расчет преобразователя

- 59. Превышение температуры якоря преобразователя.
- а, Полные потеры в активном слое якоря

$$P'_{\text{M2}} = (P_{\text{M2H}} + P_{\text{M2B}}) \frac{I_0}{I_{\text{cp2}}} + \sum P_c = (16.0 + 16.0) \frac{5.0}{11} + 27.4 = 41.9 \text{ Br.}$$

б. Поверхность охлаждения активного слоя якоря

$$S_a \approx \pi D_{\rm H2} I_0 = \pi \cdot 4,95 \cdot 5,0 = 78 \text{ cm}^2.$$

в. Среднее превышение температуры якоря над окружающей средой

$$\Delta \vartheta_2 = \frac{P_{\text{rd2}}'}{\alpha' (1 + 0, 1v_2) S_a} = \frac{41.9}{0.0024 \cdot (1 + 0, 1 \cdot 19.4) \cdot 78} \approx 76^{\circ} \text{C}.$$

60. Превышение температуры коллекторов преобразователя.

а. Полиме потери на коллекторах:

$$P_{\text{K. H}} = P_{\text{K. HI, H}} + P_{\text{T. HI, H}} = 17.0 + 4.65 = 21.6 \text{ BT;}$$
  
 $P_{\text{K. H}} = P_{\text{K. HI, B}} + P_{\text{T. HI, B}} = 0.96 + 1.42 = 2.4 \text{ BT.}$ 

б. Поверхности охлаждения коллекторов:

$$\begin{split} S_{\text{K-H}} &= \pi D_{\text{K-H}} I_{\text{K-H}} = \pi \cdot 2.4 \cdot 2.0 = 15.1 \text{ cm}^2; \\ S_{\text{K-H}} &= \pi D_{\text{K-H}} I_{\text{K-H}} = \pi \cdot 3.7 \cdot 0.8 = 9.3 \text{ cm}^2. \end{split}$$

в. Средние превышения температуры коллокторов над окружающей средой:

$$\Delta \theta_{\text{R. H}} = \frac{P_{\text{R. H}}}{a_{\text{R}} (1 + 0.1 v_{\text{R. H}}) S_{\text{R. H}}} = \frac{21.6}{0.008 (1 + 0.1 \cdot 9.4) 15.1} \approx 92^{\circ} \text{C};$$

$$\Lambda \vartheta_{\kappa, B} = \frac{P_{\kappa, B}}{\alpha_{\kappa} (1 + 0.1 \, v_{\kappa, B}) \, S_{\kappa, B}} \approx \frac{2.4}{0.006(1 + 0.1 \cdot 14.5) \cdot 9.3} \approx 18^{\circ} \text{C}.$$

61. Превышение температуры обмотки возбуждения преобразователя. а. Потери в одной катушке обмотки возбуждения

$$w_{\rm M, BH} = \frac{P_{\rm M, BH}}{2p} = \frac{21.3}{2} \approx 10.7 \text{ Bt.}$$

б. Поверхность охлаждения одной катушки обмотки возбуждения

$$\begin{split} S_0 \approx 2 \left( b_n + l_n + 4 \delta_K \right) h_K + 2 \left( b_n + 2 \delta_K \right) \delta_K = \\ &= 2 \left( 1, 6 + 5, 0 + 4 \cdot 1, 0 \right) 0, 8 + 2 \left( 1, 6 + 2 \cdot 1, 0 \right) 1, 0 \approx 24, 0 \text{ cm}^2. \end{split}$$

в. Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над окружающей средой

$$\Delta \theta_{EI} = \frac{\omega_{M,EII}}{\alpha_0' S_0} = \frac{10.7}{0.0044 \cdot 24} = 100^{\circ} \text{ C}.$$

Упрощенный тепловой расчет машины дает только весьма приблизительную оценку теплового режима работы, так как он оперирует весьма ориентировочными значениями коэффициентов теплоотдачи соответствующих ее поверхностей.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

# РАСЧЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Универсальные коллекторные электродвигатели мощностью от нескольких единиц до сотен ватт имеют разнообразное применение. Они широко используются, например, в телеграфных аппаратах, в устройствах автоматики и телемеханики, в часовой промышленности и т. д. Эти же двигатели с одной обмоткой возбуждения на полюсах находят большое применение и в установках домашнего быта, как-то: в вентиляторах, швейных и полотерных машинах, пылесосах, мясорубках и др. Универсальные коллекторные электродвигатели в принципе представляют собой двигатели последовательного возбуждения, работающие как от сети постоянного, так и сети переменного тока при одинаковой скорости вращения в режиме полиой нагрузки. Они развивают отиосительно высокий вращающий момент и имеют ограниченные размеры и массу вследствие их быстроходности.

При очень малых мощностях эти двигатели нногда строятся на весьма большие скорости вращения. Так, например, в часовой промышленности для привода мелкого шлифовального инструмента встречаются универсальные коллекториме электродвигатели мощ-

иостью около 1 Вт при 30 000 — 40 000 об/мин.

Универсальный коллекторный электродвигатель малой мощности имеет шихтованнум магнитную систему, собъраемую из листовой электродерущиемой стави холишной 0.35

вой электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм, (рис. 1.13, б), и две обмотки возбуждения на полюсах (рис. 7.1). Одна обмотка с меньшим числом витков и зажимами «0» и «со», преднавначена для работы двигателя от сети переменного тока, а другая включается дополнительно последовательно с первой при работе его от сети постоянного тока; зажимы двигателя в этом случае обозиачены «0» и «=».

Увеличение числа витков обмотки возбуждения при работе двигателя от сети постоянного тока вызывается необходимостью обеспечения при номинальной мощности той же скорости вращения, что и при работе от сети переменного тока. В самом деле, скорость вращения двигателя при определенном магнитном поле в воздушном зазоре характеризуется электров




Рис. 7.1. Схема универсального коллекторного двигателя

движущей силой вращения. Эта э. д. с. при работе двигателя от сети переменного тока вследствие наличия в нем индуктивных э. д. с. меньше, чем при работе от сети постоянного тока, поэтому в последием случае скорость вращения двигателя при том же поле была бы выше.

Для понижения этой скорости при работе двигателя от сети постоянного тока до требуемой величины приходится усиливать поле полюсов посредством включения дополнительной обмотки возбуждения.

# 7-1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Основой для расчета универсальных коллекторных электродвигателей малой мощиости являются следующие данные:

полезиая мощность  $P_2$ ,  $B_T$ ;

напряжения питающих сетей  $U_{\mathrm{nc}}$  и  $U_{\mathrm{np}}$ , В;

частота сети  $f_1$ ,  $\Gamma$ ц;

скорость вращения n, об/мин;

режим работы продолжительный, кратковременный; исполнение двигателя закрытое, защищениюе.

Универсальные коллекторные электродвигатели строятся обычно закрытого исполнения на напряжения сети переменного тока 127 и 220 В и сети постоянного тока 110 и 220 В.

# 7-2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Определение диаметра и длины якоря универсального коллекторного двигателя, как н в случае проектирования других машии, является также важнейшим этапом его расчета. Этот якорь имеет аналогичное устройство и технологично изготовления, как н вышерассмотренные машины постоянного тока.

## 1. Расчетная мощность электродвигателя

Еслн приближению положить, что потерн в обмотках и контактах щеток малых универсальных коллекторных двигателей для продолжительного режима работы при питании их от сети переменного тока составляют в среднем около одной трети общих потерь, то расчетную мощность таких двигателей, как и рассмотренных




Рис. 7.2. Кривые к. п. д. универсальных коллекторных двигателей в зависимости от полезной мощности на валу

выше двигателей постоянного тока, можно определить по следующей формуле:

 $P_a = EI_2 - \frac{2+\eta}{3\eta} P_2 B_T$ 

где  $P_2$  — номинальная мощность электродвигателя по заданию,  $\mathrm{Br};\eta$  — к. п. д. двигателя, выбираемый по кривым рис. 7.2.

# 2. Ток и э. д. с. якоря при нагрузке

Величины тока и э. д. с. якоря при нагрузке универсальных комлекторных электродвигателей предварительно определяются по следующим формулам:

 $I_2 = \frac{P_2}{\eta U_{\rm np} \cos \varphi}$ , A;  $E = \frac{P_3}{I_2} = \frac{2+\eta}{3} U_{\rm np} \cos \varphi$ , B,

где  $U_{\rm np}$  — номинальное напряжение двигателя по заданию;  $\eta$  — берется из позиции 1;  $\cos \varphi$  — коэффициент мощности универсального двигательного выпраживного при в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления в предост

ного коллекторного двигателя при иоминальной иагрузке, предсовращательно выбираемой по кривым рис. 7.3 в зависимости от а, в между обмотками возбуждения и якоря k, числа полюсов 2p и одопиения  $f_1/f_2$ , здесь  $f_1$  — частота сети переменного тока;  $f_2 = pn/60$  — частота перемагиичивания стали якоря; n — скорость вращения якоря по задянию.

Универсальные коллекторные электродвигатели мощностью до 150—200 Вт обычно выполияются двухполюсными и свыше этих мощиостей— четырехполюсными.

Коэффициент мощиости двигателя соя ф, как показывают кривые рис. 7.3, имеет оптимальные значения при коэффициентах траисформации порядка




Рис. 7.3. Кривые соя ф — **I** (k) универсального коллекторного двигателя

0,10-0,15 в случае 2p-2 и порядка 0,05-0,075 в случае 2p-4; поэтому для получения высокого  $\cos \varphi$  целесообразно выбирать значение коэффициента трансформации k в пределах:

$$0,10-0,25-$$
 для  $2p=2;$   $0,05-0,10-$  для  $2p=4.$ 

#### 3. Машинная постоянная

Для коллекторных машин переменного тока эта постоянная определяется следующей формулой:

$$C = \frac{6 V \overline{2 \cdot 10^4}}{\alpha B_6 A_2} = \frac{D_{112}^2 l_0^n}{P_a},$$

где  $B_6$  — амплитудное значение индукции в воздушном зазоре под полюсом при работе двигателя от сети переменного тока, выбираемое по кривым рис. 1.2;  $A_2$  — линейная нагрузка якоря, выбираемая по кривым рис. 1.2;  $\alpha=0.60\div0.70$ .

#### 4. Диаметр и расчетная длина якоря

В универсальных коллекторных электродвигателях отношение длины пакета якоря  $l_0$  к его диаметру или внутреннему диаметру полюсов  $D_{\rm n1}$  обычно находится в пределах:

$$\xi - l_0/D_{n1} = 0,4 \div 1,6.$$

Внутренний диаметр полюсов и расчетная длина пакета якоря будут:

$$D_{\mathrm{nl}} = \sqrt[3]{\frac{CP_{\mathrm{e}}}{\xi_{\mathrm{n}}}}$$
, cm;  $l_0 = \xi II_{\mathrm{nl}}$ , cm,

где n берется по заданию;  $P_a$  — из позиции 1; C — из позиции 3. Расчетные значення внутреннего диаметра полюсов  $D_{n1}$  н длины пакета якоря  $I_0$  обычно округляются до ближайших стандартных чисел согласно ГОСТ 6636—69 (приложенне VIII); при этом окончательный диаметр якоря  $D_{n2} = D_{n1} - 2\delta$ , где  $\delta$  — длина воздушного зазора между полюсами и якорем согласно  $\S$  7-4.

#### 5. Окружная скорость якоря

$$v_2 = \frac{\pi D_{\rm H2} n}{60} \cdot 10^{-2}$$
, m/c,

где n берется по заданию;  $D_{\mathfrak{n}\mathfrak{d}}$  — из позицни 4.

# 6. Полюсный шаг и расчетнан полюсная дуга

$$\tau_2 = \frac{\pi D_{\text{H2}}}{2p}$$
;  $b_0 = \alpha \tau_2$ , CM,

где 2p берется из позиции 2;  $\alpha$  — из позиции 3;  $D_{\rm H2}$  — из позиции 4.

# 7. Частота перемагничивания стали якоря

$$f_2 = \frac{pn}{60}$$
, Гц.

#### 7-3. ЯКОРЬ ДВИГАТЕЛЯ

#### 8. Обмотка якоря

В универсальных коллекторных двигателях ири двухполюсиом исполиении применяется простая петлевая обмотка, а при четырех-полюсном — простая волновая обмотка якоря.

Расчет этой обмотки производится, так же как и для машии постоянного тока, по формулам позиций 8—15 гл. 1 со следующим

видоизменением некоторых позиций.

Число проводников обмотки якоря по позиции 9 гл. 1 в универсальных коллекторных двигателях определяется по формуле

$$N_3 = \frac{60a \sqrt{2E}}{pn\Phi_b},$$

где a=1; n берется по заданию; E и p — из позицин 2;  $\Phi_{\delta}$  — из позиции 8 гл. 1.

Число коллекторных пластин по позиции 11 гл. 1 в универсальиых двигателях в целях ограничения величины траисформаторной э. д. с. в коммутирующих секциях обмотки якоря не должно быть менее определениого значения.

В малых электродвигателях трансформаториая э. д. с.  $e_t$  в этих секциях по условиям благогриятной коммутации должна составлять  $e_t \leqslant 6 \div 8$  В при этом верхний предел относится к меньшим мощностям.

Наимеиьшее число коллекторных пластин здесь определяется из условия

 $K = \pi \left(\frac{I_1}{I_2}\right) \frac{E}{e_i}$ 

с округлением до ближайщего целого числа, кратного числу пазов якоря.

В универсальных коллекторных двигателях обычио принимается

$$K = (2 \div 3) z_2;$$

здесь  $f_1$  берется по ззданию; E — нз позиции 2;  $f_2$  — из позиции 7 данной главы и  $z_2$  согласио позиции 10 гл. 1.

Остальные позиции (8, 10, 12—15 гл. 1) для расчета обмотки якоря уинверсальных электродвигателей применяются без изменения; в иих зиачения отдельных величин беругся:  $B_{\delta}$ — из позиции 3;  $D_{\rm n2}$  и  $I_0$ — из позиции 4 и  $I_0$ — из позиции 6 гл. 7.

#### 9. Размеры зубцов, пазов и проводов обмотки якоря

Все изложениое в § 1-4 гл. 1 относительно размеров пазов и проводов обмотки якоря для машии постояиного тока может быть отнесеио и к универсальным коллекториым двигателям, поэтому расчет их для даиных двигателей производится, так же как и для

упомянутых машин, по формулам позиций 16—24 гл. 1, в которых значения отдельных величин берутся: 2p и  $I_s$  — из позиции 2;  $B_6$  — из позиции 3,  $D_{n2}$  и  $I_0$  — из позиции 4 гл. 7; остальные величные берутся из соответствующих последующих поянций той же главы.

#### 10. Коллектор, щеткодержатели и щетки

Конструктивное оформление коллектора и щеточного аппарата и расчет их для универсальных коллекторных двигателей производится, так же как и для машии постоянного тока, по формулам позиций 25—32 гл. 1, в которых значения отдельных величии берутся:  $I_3$ — из позиции 2;  $D_{\rm H2}$  и  $I_0$ — из позиции 4 и  $v_2$ — из позиции 5 гл. 7; остальные величины берутся из соответствующих последующих покиний настоящей главы.

Следует заметить, что в универсальных электродвигателях ширина щетки по окружности коллектора, по позиции 29 гл. 1; обычно

принимается

$$b_{\rm m} = (1 \div 1,5) \beta_{\rm K}$$
, см.

Кроме того, при проверке коммутации машины по повиции 32 гл. 1 в универсальных двигателях следует провернть также, кроме реактивиой э. д. с.  $e_{\rm p}$  и э. д. с. от поля якоря  $e_{\rm a}$  в коммутирующей секции, еще и величниу траисформаториой э. д. с.  $e_{\rm r}$ , индуктирующейся в ней вследствие пульсации главного поля полюсов при работе двигателя от сети переменного тока.

Трансформаторная э. д. с. одной секции обмотки якоря опреде-

ляется по следующей известной формуле:

$$e_1 = 4,44 f_1 \omega'_{c2} \Phi_{\delta}$$
, B,

где  $f_1$  берется по заданию;  $\Phi_6$  н  $w_{c2}'$  — из соответствующих позиций.

Для получения благоприятиой коммутации универсального коммекторного двигателя малой мощности исобходимо, чтобы значение  $e_t$  не превосходило 6—8 В.

#### 7-4. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Магинтиая система универсальных коллекторных двигателей выполняется в виде шихтованной станины вместе с полюсами (рис. 1,13,6).

Расчет этой системы производится, так же как и в рассмотренных выше машинах постоянного тока, по формулам позиций 33—46 гл. 1 со следующими видоизмененнями некоторых позиций.

Длина воздушного зазора под полюсом по позицин 33 гл. 1 для универсальных коллекторных двигателей определяется по следующей формуле:

 $\delta \approx 0.4 \frac{\tau_2 A_2}{B_6} \cdot 10^{-4}$ , cm,

где  $B_{\delta}$  берется из позиции 3;  $\tau_2$  — из позиции 6 и  $A_3$  — из соответствующей позиции гл. 7.

Для универсальных электродвигателей при расчете магиитной

системы отпадает позиция 43 гл. 1.

Остальные позиции (34—46, гл. 1) для расчета магнитной системы этого двигателя применяются без изменения; в них значення отдельных величин берутся:  $I_2$  — из позиции 2;  $B_\delta$  — из позиции 3;  $D_{n3}$  и  $I_0$  — из позиции 4 и  $b_0$  — из позиции 6 гл. 7.

# 7-5. ОБООТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Как указывалось выше, на полюсах универсального коллекторного электродвигателя имеются две последовательные обмотки возбуждения. Одна предназначена для работы двигателя от сети переменного тока, а другая включается дополнительно последовательно с первой при работе его от сети постоянного тока. Ниже дается расчет этих обмоток возбуждения.

#### Расчет обмотки возбуждения переменного тока

#### 11. Число витков обмотки, приходящихся на один полюс

Числю витков обмотки на полюс  $W_{\mathbf{c}}$  определяется по числу проводов обмотки якоря с помощью коэффициента трансформации k, принятого при предварительном выборе  $\cos \phi$  двигателя:

$$W_{\mathbf{c}}' = \frac{N_2}{2a} k$$
,

где a=1; k берется из позиции 2;  $N_2$  — из позиции 8 данной главы.

12. Сечение и диаметр провода обмотки возбуждения

Предварительно сечение провода

$$q'_{c} = \frac{I_{\underline{s}}}{I'_{c}}$$
, mm<sup>2</sup>,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $j_{\rm c}'$  — по кривым рис. 1.16, в зависимости от вращающего момента и режима работы двигателя.

По ГОСТ (приложение I) окончательно выбираются ближайшие сечение и диамето провода:

$$q'_c = \ldots; d'_c/d'_{c,n} = \ldots$$

13. Окончательная плотность тока в обмотке возбуждения

$$j'_{c} = \frac{I_{2}}{g'_{c}}, \text{TA/MM}^{2},$$

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $q_{
m c}'$  — из позиции 12 даниой главы.

14. Сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состояции при 75° С

$$r'_{c} = 1,22 \frac{2pW_{c}l'_{cp_{c}}}{5700q'_{c}}$$
, OM,

где  $W_{\rm c}'$  берется из позиции 11;  $\eta_{\rm c}'$  — из позиции 12;  $I_{\rm cpl}'$  — средняя длина витка обмотки возбуждения, см., определяемая по эскизу расположения обмотки на полюсе (при ее определении следует учесть замечания в позиции 50 гл. 1); 1,22— коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления обмотки при нагревании от 20 до 75° С.

15. Активиое падение папряжения в обмотке возбуждения

$$\Delta U_c' = I_s r_c'$$
, B,

где  $I_2$  берется из позиции 2;  $r_{
m c}'$  — из позиции 14 даниой главы.

 Требуемая площадь окна для размещения обмотки возбуждения из полюсе

$$Q_{c}' = \frac{W_{c}' d_{c, \Pi}'^{2}}{f_{0}'}, \text{ mm}^{2},$$

где  $f_0'=0.82\div0.88$  — коэффициент, учитывающий возможивые неточности иамотки рядов проволоки в катушке;  $W_{\rm c}$  берется из позиции 11;  $d_{\rm c,\, x}$  — из позиции 12 даниой главы

17. Фактическая площадь окна с учетом места для дополнительней обмотки постоянного тока

$$Q_c = (1,3 \div 1,6) Q'_c$$
, MM<sup>2</sup>,

где  $Q_{\rm c}'$  — берется из позиции 16 данной главы.

На основании этих даиных производится размещение обмоток из полюсах и уточнение высоты сердечника полюса.

18. Проверка величины воздушного зазора под полюсом

М. д. с. обмотки возбуждения на пару полюсов при нагрузке двигателя

$$F_{c} = 2 V_{2}W_{c}I_{2}$$

где  $I_2$  берется из позиции 2,  $W_{\rm c}$  — из позиции 11 даиной главы. В позиции 46 гл. 1 при расчете магнитной системы двигатсля получена м. д. с. возбуждения при нагрузке  $F_{\rm e}$ . Если эта м. д. с. не равиа м. д. с.  $F_{\rm c}$ , следует несколько изменить величину воздушного зазора и соответственно коэффициент зубчатости в позиции 38 так, чтобы сумма м. д. с. в позиции 46 была равиа  $F_{\rm c}$ .

Далее необходимо проверить величину коэффициента мощности двигателя при нагрузке, который фактически получится при установленных расцетом размерах машины и числе вытков обмоток

якоря н возбуждения.

На рис. 7.4 представлена днаграмма э. д. с. универсального коллекториого двигателя при работе его от сети переменного тока. В днаграмме угол между приложенным к зажимам двигателя напряжением  $U_{\rm np}$  и током  $I_2$  определяет сос, о двигателя при нагрузке; —  $\dot{E}_{\rm cf}$  и —  $\dot{E}_{\rm cf}$  являются составляющими напряжения,

уравновешивающими соответственно э. д. с. самонидукции в обмотке возбуждения от пульсации главного поля полюсов  $\ddot{\mathbf{n}}$  э. д. с. самонидукции в обмотке якоря от пульсации поперечного поля якоря; —  $\dot{\mathbf{E}}$  — является составляющей напряжения, уравновешивающей э. д. с. вращения якоря, и, наконец,  $\dot{I}_2 (r_2 + r_{\rm c} + r_{\rm m})$  и  $+ \dot{I}_2 (x_{\rm o2} + x_{\rm oc})$  — активное и индуктивное от полей рассеяния падення напряжения в обмотках якоря и возбуждения.

Угол  $\rho$  между током  $I_2$  и полем возбуждения  $\Phi_\delta$  вызывается потерями на гистерезис и вихревые токи в стали двигателя и током, возникаю-




Рис. 7.4. Диаграмма э. д. с. универсального коллекторного пригателя

щим в (коммутирующих секциях обмотки якоря под влиянием трансформаторной э. д. с. е<sub>t</sub>. Поэтому для определения соя ф двизтеля необходимо предварительно вычислить все указанные в дваграмме величины.

#### Активное падение напряжения в двигателе при работе его от сети переменного тока

$$\Delta U_a' = \Delta U_2 + \Delta U_{iq} + \Delta U_c', B,$$

где  $\Delta U_2$  — берется из позиции 24;  $\Delta U_{\rm m}$  — из табл. 1.1 позиции 28 гл. 1, согласно принятой марки щеток,  $\Delta U_{\rm c}$  — из позиции 15 данной главы.

# 20. Индуктивное падение напряжения от полей рассеяния в двигателе

Индуктивное падение напряжения рассеяния в обмотке якоря при работе его от сети переменного тока определяется по следующей приближенной формуле:

$$I_2 x_{02} = \frac{\pi f_1 N_2^2 \lambda_2 l_0}{2a^2 z_2} I_2$$
, B.

Индуктивное падение напряжения рассеяния в обмотке возбуждения

$$I_2 x_{\sigma c} = 4,44 f_1 2 \rho W_c \gamma_{\sigma} (\sigma - 1) \Phi_{\delta}, B.$$

Индуктивное падение напряжения рассеяния в двигателе

$$\Delta U_{0}' = I_{2}x_{02} + I_{2}x_{00}$$
, B.

В этих формулах  $\gamma_\sigma=0.75 \div 0.85$  — коэффициент сцепления поля рассеяния с обмоткой возбуждения; a=1;  $f_1$  берется по заданию; 2p и  $I_2$  — из позиции 2;  $I_0$  — из позиции 4;  $N_2$  — из позиции 8,  $W_c$  — из позиции 11 гл. 7; остальные величины —  $\Phi_{\rm b}$ ,  $I_2$  —  $I_3$  — определяются согласио соответствующим позициям гл.  $I_3$ 

#### Э. д. с. самоиндукции в обмотке якоря от пульсации поперечного поля якоря

Эта э. д. с. определяется по следующей приближенной формуле:

$$E_{qt} = 0.15 \frac{f_1 \alpha^3 N_2^2 D_{H2} I_0 \cdot 10^{-8}}{a^2 p^2 k_0 \delta} I_2$$
, B,

где a=1;  $I_1$  берется по заданию; 2p и  $I_2-$  из позиции 2; a- из позиции 3;  $D_{\rm H2}$  и  $I_0-$  из позиции 4;  $N_2-$  из позиции 8 гл. 7, 8 и  $k_5-$  согласно позиции 38 гл. 1.

#### 22. Э. д. с. самоиндукции в обмотке возбуждения от пульсации главного поля полюса

Э. д. с. от пульсации главного поля определяется по известной формуле:

 $E'_{ct} = 4,44 f_1 2 p W'_c \Phi_{\delta}, B,$ 

где  $f_1$  берется по заданию; 2p — на позидии  $2;~W_c^{'}$  — на позидии 11 гл.  $7,~\Phi_\delta$  — согласно позидин 8 гл. 1.

# 23. Коэффициент мощности двигателя

Согласно диаграмме рис. 7.4, активная и индуктивная составляющие приложениого к зажимам двигателя напряжения в вольтах при  $\rho=0$  будут:

активная составляющая напряжения

$$U_a = \Delta U_a' + E;$$

индуктивиая составляющая напряжения

$$U_{\sigma} = \Delta U'_{\sigma} + E_{ql} + E'_{cl}$$
;

напряжение на зажимах двигателя

$$U_{\rm np} = \sqrt{U_a^2 + U_\sigma^2}.$$

Если значение корня получилось не равным напряжению по заданию, следует несколько изменить величину э. д. с. вращения E и пропорционально ей поле  $\Phi_{\delta}$  так, чтобы получился требуемый результат.

Искомый коэффициент мощности двигателя при нагрузке будет

$$\cos \varphi = U_a/U_{\rm mp}$$
,

где E берется из позиции 2;  $\Delta U_a'$  — из позиции 19;  $\Delta U_b'$  — из позиции 20;  $E_{qt}$  — из позиции 21;  $E_{ct}'$  — из позиции 22 данной главы.

#### Расчет дополнительной обмотки возбуждения постоянного тока

При работе универсального коллекторного двигателя от сети постоянного тока коэффициент мощности становится равным единице и потребляемый им ток из сети будет меньше.

24. Ток и э. д. с. якоря при работе двигателя от сети постоянного тока

$$I_2' = \frac{P_2}{\eta' U_{\text{n.c.}}}$$
, A;  $E' = \frac{2 + \eta'}{3} U_{\text{n.c.}}$  B,

где  $P_2$  и  $U_{\rm n.\,c}$  — берутся по заданию;  $\eta'$  — согласно кривой рис. 7.2.

 Полезное поле полюса в воздушном зазоре при работе двигателя от сети постоянного тока

$$\Phi_{\delta}' = \frac{60aE'}{pnN_B}$$
, B6,

где a=1; n берется по заданию;  $\rho$  — из позиции 2;  $N_2$  — из позиции 8; E' — из позиции 24 данной главы.

#### Полная м. д. с. возбуждения постоянного тока, приходящаяся на пару полюсов

Расчет м. д. с. возбуждения  $F_{\rm c}'$  производится по формулам позиций 38—42 н 45—46 гл. 1, в которых индукции каждого участка магнитиой системы должны быть изменены в отношении  $\frac{\Phi_{\rm b}'}{\Phi_{\rm b}}$ , например:

$$B_{\delta}' = B_{\delta} \frac{\Phi_{\delta}'}{\Phi_{\delta}}$$
,

где  $B_{0}$  берегся из позиции 3;  $\Phi_{0}$  — из позиции 24 даниой главы;  $\Phi_{0}$  — согласно позиции 8 гл. 1.

27. Число витков дополнительной обмотки возбуждения на полюс

Общее число витков обмотки возбуждення, приходящихся на один полюс при работе двигателя от сети постоянного тока,

$$W_{\mathbf{c}} = \frac{F_{\mathbf{c}}^{"}}{2I_{2}^{'}}$$
.

Число витков дополнительной обмотки возбуждення, приходящихся на один полюс, \_\_\_\_\_

 $W_{\mathbf{c}}^{"} = W_{\mathbf{c}} - W_{\mathbf{c}}^{"}$ 

где  $W_{\rm c}'$  берется из позиции 11;  $I_2'$  — из позиции 24;  $F_{\rm c}^*$  — из позиции 26 дациой главы.

 Сечение и диаметр провода дополнительной обмотки возбуждения Предварительно

$$q'_{c} = \frac{l'_{2}}{f'_{c}}$$
, MM<sup>2</sup>,

где  $\vec{I_2}$ — берется из позиции 24;  $\vec{f_c}$ — согласно кривым рис. 1.16, в зависимости от вращающего момента и режима работы двигателя. По ГОСТ (приложение I) окончательно выбираются ближайшие сечение и днаметр провода:

$$q_{c}^{r} = \ldots; d_{c}^{r}/d_{c}^{r} = \ldots$$

29. Окончательная плотность тока в дополнительной обмотке возбуждения

$$\bar{I}_{c}^{"} = \frac{I_{2}'}{q_{c}'}, A/_{MM^{2}},$$

где  $I_2'$  берется из позиции 24;  $q_2''$  — из позиции 28 данной главы.

30. Сопромивление дополнительной обмотки возбуждения в нагретом состоянии при  $75^{\circ}\mathrm{C}$ 

$$r_{\rm c}'' = 1,22 \frac{2pW_{\rm c}'' I_{\rm cp1}''}{5700g_{\rm c}''}$$
, Om,

где  $W_{\mathbf{c}}^{"}$  берется из позиции 27;  $q_{\mathbf{c}}^{*}$  — из позиции 28 данной главы;  $I_{\mathbf{cpl}}$  — средняя длниа витка обмотки возбуждення, см, определяемая по эскизу расположения обмотки на полюсе.

 Надение напряжения в обеих обмотках возбуждения при работе двигателя от сети постоянного тока

$$\Delta U_{c} = I_{2}'(r_{c}' + r_{c}'), B,$$

где  $r_{\mathbf{c}}'$  берется нз позицин 14;  $I_2'$  — из позицни 24;  $t_{\mathbf{c}}''$  — из позицни 30 даиной главы.

32. Проверка величины э. д. с. якоря при работе двигателя от сети постоянного тока

$$E' = U_{\text{n.c}} - \Delta U_{\text{c}} - \Delta U_{\text{u}} - \Delta U_{2} \frac{I'_{2}}{I_{2}}$$
, B,

где  $U_{\rm n.c}$  — берется по заданию;  $I_2$  — из позиции 2;  $I_2'$  — из позиции 24;  $\Delta U_{\rm c}$  — из позиции 31 данной главы;  $\Delta U_2$  — согласно позиции 24;  $\Delta U_{\rm nl}$  — из табл. 1.1 позиции 28 гл. 1.

Полученияя здесь величина э. д. с. E' ие должна отличаться от предварительного значения повиции 21 более чем на  $\pm$  3%. При большем отклюнении ее следует учесть замечания в позиции 52 гл. 1.

 Потребная площадь окна для размещения дополнительной обмотки возбуждения

$$Q_{c}^{*} = \frac{W_{c}^{"}d_{c,B}^{"2}}{f_{c}^{'}}, \text{ MM}^{2},$$

где  $f_0'=0,82\div0,88;\;W_{\rm c}''$  берется из позиции 27;  $d_{\rm c,\,\pi}'=$  из позиции 28 данной главы.

# 7-6, ПОТЕРИ И КОЗФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Потери и к. п. д. универсального коллекторного двигателя рассчитываются, так же как и машин постояниого тока, по формулам позиций 60—65 гл. 1.

При работе универсального двигателя от ссти переменного тока полиые магнитные потери из гистерезис и вихревые токи в стали  $\sum P_{\mathbf{c}}$  определяются следующим образом.

Масса стали станины, полюсов, сердечника и зубцов якоря
 Масса станины

$$G_{c1} \approx 22 (D_{n1} + 2h_n + h_{c1}) h_{c1} l_0 \cdot 10^{-3}$$
; Kr;

масса полюсов

$$G_{\rm r} \approx 2p7.8Q_{\rm r}h_{\rm r} \cdot 10^{-3}$$
, kr;

масса сердечника якоря

$$G_{c2} \approx 5.5 (D_{H2} - 2h_{H2})^2 l_0 \cdot 10^{-3}$$
, Kr;

масса зубцов якоря

$$G_{s0} \approx 7.8z_0 b_{s0} h_{r0} l_0 10^{-3}$$
, Kr.

В этих формулах  $D_{n1}$ ,  $D_{n2}$  и  $I_0$  берутся из позиции 4 даниой главы;  $z_2$  — согласно позиции 10;  $b_{s2}$  и  $h_{n2}$  — из позиции 21;  $Q_n$  — из позиции 35;  $h_n$  — из позиции 35;  $h_n$  — из позиции 36 гл. 1.

 Магнитные потери на гистерезие и вихреные токи в стали станины, полюсов и якоря двигателя

Потери в стали станины

$$P_{cl} = p_{cl} B_{cl}^2 G_{cl}$$
, Br;

потери в стали полюсов

$$P_{\rm n} = p_{\rm cl} B_{\rm n}^2 G_{\rm n}$$
, Bt];

потери в стали сердечника якоря

$$P_{c2} = p_{c2}B_{c2}^2G_{c2}$$
, B<sub>T</sub>,

потери в стали зубцов

$$P_{s0} = p_{s0}B_{s0}^2G_{s0}$$
, Br.

Полные магнитные потери в стали двигателя при работе его от сети переменного тока,

$$\sum P_{c} = P_{c1} + P_{T} + P_{c2} + P_{32}$$
, Br.

В этих формулах  $G_{c1}$ ,  $G_{n}$ ,  $G_{c2}$  и  $G_{a3}$  берутся из позиции 34 данной главы;  $B_{a2}$  — согласно позиции 39;  $B_{c2}$  — из позиции 40;  $B_{n}$  — из позиции 41;  $B_{c1}$  — по позиции 42 гл. 1.

Удельные потери в стали, Вт/кг

$$\begin{split} & \rho_{c1} = 2\varepsilon \left(\frac{f_1}{100}\right) + 2.5\rho \left(\frac{f_1}{100}\right)^2; \\ & \rho_{c2} = 2\varepsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 2.5\rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2; \\ & \rho_{s2} = 1.5\varepsilon \left(\frac{f_2}{100}\right) + 3\rho \left(\frac{f_2}{100}\right)^2. \end{split}$$

при этом  $f_1$  берется по заданию,  $f_2$  — из позиции 7 данной главы;  $\epsilon$  и  $\rho$  — из табл. 1.4 гл. 1.

При работе двигателя от сети постоянного тока потери в стали имеют место только в сердечнике и зубцах якоря при другом значении поля.

Потери в обмотках якоря и возбуждения универсального двигателя вычисляются согласно позиции 60 гл. 1 отдельно для работы от сети переменного и сети постоянного тока.

#### 36. К. п. д. универсального коллекторного двигателя

Для универсального коллекторного двигателя вычисляются два коэффициента полезного действия — при работе его от сети переменного и постоянного тока.

К. п. д. этого двигателя будет:при работе от сети переменного тока

$$\eta = \frac{U_{\rm np}I_2\cos\varphi - \Sigma P}{U_{\rm np}I_2\cos\varphi} \cdot 100;$$

при работе от сети постояиного тока

$$\eta' = \frac{U_{\rm nc}I_2' - \Sigma P'}{U_{\rm nc}I_2'} \cdot 100,$$

где  $U_{\rm np}$  и  $U_{\rm nc}$  берутся по заданию;  $I_2$  — из позиции 2;  $\cos \varphi$  — из позиции 23;  $I_2$  — из позиции 24 даиной главы;  $\sum P$  и  $\sum P'$  — из позиции 64 гл. 1.

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

# ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ

#### 8-1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все потери энергии в рассмотренных выше коллекторных машинах малой мощности независимо от их вида превращаются в тепло, которое нагревает отдельные части машины и рассенвается с поверхности ее в окружающую среду. По мере повышення температуры машины постепенно возрастает и теплоотдача поверхности ее. При определенном установившемся значении превышения температуры машины над температурой окружающей среды все тепло, возникающее в ией, полностью рассенвается с ее поверхности в эту среду. Температура машины является важнейшим фактором, ограничивающим мощность ее при данных размерах и роде изоляции обмоток.

В Как известно, предельная допустимая температура нагрева мапины определяется нормами в зависимости от класса изоляции обмоток. В обычных машинах общего применения употребляется изоляция класса Е, которая представляет собой некоторые синтетические органические материалы (изоляция эмаль-проводов; слоистые пластики на основе теллислозных бумаг и тканей и др.). В этих машинах для данного класса изоляции допускаемый предел превышения температуры по ГОСТ 183—66 составляет 75° С. Одиако ввиду того, что срок службы малых электродвигателей и генераторов постоянного тока специального изазначения в ряде случаев измеряется только иесколькими сотнями часов, то в этих случаях для иих специальными нормами устанавливаются более высокие пределы допускаемых превышений температуры.

Так как точини учет всех факторов и условий теплоотдачи с поверхиости нагретых частей машин малой мощности в окружающую среду затруднителен, то расчет превышения температуры их над окружающей средой может быть произведен только приближенно.

#### 8-2. ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯКОРЯ

Удельные потери в обмотке, стали якоря и трения его о воздух из 1 см длины одного паза соответственно выражаются:

$$w_{\text{N2}} = \frac{I_{2/2}^2}{z_2 I_{\text{CP2}}}; \quad w_{\text{C2}} = \frac{\sum P_{\text{C}}}{z_2 I_{0}}; \quad w_{\text{T.B}} = \frac{P_{\text{T.B}}}{z_2 I_{0}}, \quad \text{BT/CM},$$

где  $I_{2}$  — ток якоря машины, А;  $I_{0}$  — длина пакета якоря, см;  $z_{2}$  — число пазов якоря;  $I_{\mathrm{CDS}}$  — средняя длина проводника обмотки якоря, см;  $r_{2}$  — омическое сопротивление обмотки якоря, Ом;  $P_{\mathrm{T-B}}$  — потери в стали якоря, Вт;  $P_{\mathrm{T-B}}$  — потери на трение якоря о воздух, Вт.

Средиее превышение температуры обмотки якоря над темпера-

турой окружающей среды 🐠 ..

Так как все тепло, выделяющееся в обмотке якоря, передается через пазовую изолящию стали якоря, то суммарные удельные потерн якоря  $w_{\rm M3} + w_{\rm c2} + w_{\rm r...}$  практически снимаются воздухом с наружной поверхности его зубцов и весьма мало передаются через вал.

Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой окружающей среды при установившемся режиме будет

$$\Delta\theta_2 - \frac{\left(1 + \alpha_\alpha b_{32}^{'} \frac{\beta}{\lambda'\Pi}\right) \omega_{n2} + \omega_{c2} + \omega_{\tau_3}}{\alpha_\alpha b_{32}^{'}}, \ ^{\circ}C,$$

где  $b_{s2}'$ — ширина вершины зубца якоря, см;  $\alpha_a = \alpha \cdot (1+0.1\ v_2)$ — результирующий коэффициент теплоотдачи наружной поверхности якоря. В машинах постоянного тока по опытным данным при нормальном давлении воздуха 0,101 МН/м² (760 мм рт. ст.) этот коэффициент в среднем имеет следующие значения:

при закрытом исполнении

$$\alpha' = 0.0016 \div 0.0020 \text{ Bt/(см}^2 \cdot \text{град)};$$

при защищениом исполнении с вентилятором

$$\alpha' = \alpha'_{B0} = 0,0036 - 0,0044$$
 Вт/(см²-град),

 $v_2$  — окружная скорость вращения якоря, м/с;  $\lambda'$  — коэффициент теплопроводности междувитковой изоляции проводов в назу и пазовой изоляции, который в рассматриваемых манинах малой мощности можно в среднем принять раввым 0,0013 — 0,0014Вт/(см-град); II — периметр паза, см (рис. 1.10);  $\beta = \beta_1 + \beta_2$  — общая толщина изоляции от меди до стенки паза, см;  $\beta_1$  — толщина пазовой изоляции плюс изоляция одной стороны проводника, см;  $\beta_2$  — эквнвалентная междувитковая изоляция проводников в пазу, см; для круглых проводников составляет:

$$\beta_2 = \frac{m_a}{4} \frac{d_{2H}}{k_c}.$$

прн этом  $m_n$  — число изолированных проводников в ряду по средней ширпие паза;  $k_c \approx 1+4\left(\frac{d_2}{d_2}-0,4\right)$ ;  $d_2$  и  $d_{2n}$  — диаметры голого и изолированного проводов обмотки якоря.

В случае двухколлекториой машины расчет удельных потерь в обмотке якоря  $w_{\rm n2}$  и превышения температуры его производится

для двух обмоток совместно.

В машинах постояцного тока, применяемых в авиации, коэффициент теплоотдачи поверхности якоря  $\alpha'$  определяется в зависимости от высоты по уравнениям (1-5) или (1-6) позиции 16 гл. 1.

#### 8-3. ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОЛЛЕКТОРА

Полные потери на коллекторе

$$P_{\kappa} = P_{\text{tot, K}} + P_{\tau, \text{ref}}$$
, Br.

Поверхность охлаждения коллектора

$$S_{\kappa} = \pi D_{\kappa} l_{\kappa}$$
, cm<sup>2</sup>,

где  $D_{\rm K}$  — днаметр коллектора, см;  $I_{\rm K}$  — длина коллектора, см;  $P_{\rm m, \, K}$  — переходные потери в контактах щеток и коллектора, Вт;  $P_{\rm r. \, m}$  — потери иа трение щеток о коллектор, Вт.

Среднее превышение температуры коллектора над температурой

окружающей среды при установившемся режиме

$$\Delta \theta_{\rm K} = \frac{P_{\rm K}}{\sigma_{\rm K} (1 + 0.1 v_{\rm K}) S_{\rm K}}, \, {}^{\rm o} \, {\rm C},$$

где  $v_k$  — окружная скорость коллектора, м/с; коэффициент теплоотдачи поверхиости коллектора  $\alpha_\kappa = 0.004 \div 0.008 \; \mathrm{Br/(cm^2 \cdot rpag)}.$ 

В двухколлекториой машние расчет превышения температуры производится для каждого коллектора в отдельности.

#### 8-4. ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Потери в одной катушке обмотки возбуждения

$$w_{\text{M.B}} = \frac{P_{\text{M.B}}}{2n}$$
, Br,

где  $P_{_{\text{М.В.}}}$  — потери в обмотке возбуждения, Вт. Поверхности охлаждения одной катушки (рис. 1.13):

$$S_1 \approx 2(b_n + l_n + 4\delta_k)h_k$$

— наружная поверхиость по высоте катушкн, соприкасающаяся с воздухом, см $^{2}$ ;

$$S_2 \approx 2(b_n + l_n + 2\delta_k)\delta_k + 2l_n\delta_k$$

 поверхность соприкосновення катушки с внутренней поверхностью станины и полюсного наконечника, см²;

$$S_3 \approx 2(b_{\rm H} + 2\delta_{\rm K})\delta_{\rm K}$$

— наружная поверхность по ширине катушки, соприкасающаяся с воздухом вне полюспого наконечника, см $^2$ ;

$$S_4 \approx 2(b_n + l_n)h_k$$

— поверхность соприкосновения катушки с сердечником полюса,  $\mathrm{cm}^2$ ;

здесь  $b_n$  и  $l_n$  — ширина и длина сердечника полюса, см;  $\delta_\kappa$  и  $h_\kappa$  — ширина и высота катушки в соответствии с ее конструкцией, см.

СРЕДНЕЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ БОЗБУЖДЕНИЯ НАД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ПРИ СТАНИНЕ С ОТЪЕМНЫМИ ПОЛЮСАМИ (Рис. 1.13. a)

Так как все тепло, выделяющееся в катушке возбуждения в виде потерь  $w_{\text{M-B}}$ , частью снимается воздухом непосредственно с поверхностей катушки  $S_1$  и  $S_2$ , а частью передается через поверхности  $S_3$  и  $S_4$  стали сердечника полюса и станииы и затем синмается воздухом с внутренней и наружной поверхностей ее  $S_c$  и  $S_c$  (рис. 1.13, a), то среднее превышение температуры обмотки возбуждения иад окружающей средой будет

$$\Delta \vartheta_{\rm B} = \frac{AB}{A+B} w_{\rm M.B.} \circ C$$

где

$$A = \frac{1}{\alpha'_{c}S'_{c} + \alpha'_{c}S'_{c}} + \frac{1}{\lambda_{2}\frac{S_{2}}{\beta_{2}} + \lambda_{4}\frac{S_{4}}{\beta_{4}}};$$

$$B = \frac{1}{\frac{\lambda_1 \alpha_0^r S_1}{\lambda_1 + \alpha_0^r \beta_1} + \frac{\lambda_3 \alpha_0^r S_3}{\lambda_3 + \alpha_0^r \beta_3}};$$

при этом коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности катушки и внутренией поверхиости станины, Вт/(см²-град):

при закрытом исполнении машины

$$\alpha_0'' = 0,0007 \div 0,0008;$$
  
 $\alpha_0' = 0,0004 \div 0,0005;$ 

при защищенном исполнении машины с вентилятором

$$\alpha'_0 = 0.0014 \div 0.0016;$$
  
 $\alpha'_c = 0.0008 \div 0.0010;$ 

 $\alpha_e'' = 0,0008 \div 0,0010$  — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности станины;  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  — коэффициенты теплопроводности междувитковой и паружной изоляции соответствующей поверхности катушки, которые в среднем могут быть приняты в пределах:  $\lambda' = 0,0008 \div 0,0009$  Вт/(см. град);

$$S_{c}' = \frac{\pi D_{1} l_{c}}{2p} - S_{2}; S_{c}'' = \frac{\pi D_{H1} l_{c}}{2p}$$

— площади внутренней и иаружной поверхиостей станины, см³;  $\beta_1 = \beta_4 = \beta$  +  $\beta_9$  — общая толщина изоляции от меди до поверхностей катушки возбуждення  $S_1$  и  $S_4$ , см;  $\beta_2 = \beta_3 = \beta^* + \beta_9^*$  — то же до новерхностей  $S_2$  и  $S_8$ , см; здесь  $\beta'$  и  $\beta''$  — толщины изоляции между медыю и соответствующей поверхностью катушки возбуждения, соприкасающейся с охлаждающим воздухом или сталью станины, сердечника и наконечника полюса, см;

$$\beta'_{3} = \frac{m'}{4} \frac{d_{B-H}}{k_{C}}; \quad \beta''_{5} = \frac{m''}{4} \frac{d_{B-H}}{k_{C}}$$

эквивалентные толщины междуватковой изоляции по ширине и высоте катушки соответственно, см;

$$m' \approx \frac{\delta_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}}{d_{\scriptscriptstyle \mathrm{B,B}}}; \quad m'' \approx \frac{h_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}}{d_{\scriptscriptstyle \mathrm{B,B}}}$$

— число витков в слое по ширине и высоте катушки соответственно;  $k_{\rm c}$  вычисляется согласио § 8-2,  $I_{\rm c}$  — длина станины, см;  $D_{\rm 1}$  и  $D_{\rm H1}$ — внутренний и наружный днаметры станины, см.

СРЕДНЕЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ ВОЗ-ВУЖДЕНИЯ НАД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ПРИ ШИХТОВАННОЙ СТАНИНЕ (Puc 1.13,6)

В этом случае периметр катушки возбуждения больше, чем в рассмотренном случае, и поэтому поверхности ее в соответствии с замечанием в позиции 50 гл. 1, будут определяться следующими приближенными соотношениями, см<sup>2</sup>:

$$\begin{split} S_1 \approx & (b_0 + b_n + 2l_n + 8\delta_k) h_k; \\ S_2 \approx & (b_0 + b_n + 4l_n + 4\delta_k) \delta_k; \\ S_3 \approx & (b_0 + b_n + 4\delta_k) \delta_k; \\ S_4 \approx & (b_0 + b_n + 2l_n) h_k; \end{split}$$

где  $b_0$  — расчетная длина полюсной дуги, см.

Кроме того, вследствие значительной воздушной прослойки между поверхностью сердечника полюса и внутренней поверхностью катушки  $S_4$  из-за неплотного прилегания ее к сердечнику, коэффициент теплопроводности  $\lambda_4$  от меди к стали сердечника через эту

поверхность будет значительно меньше, чем через другие. Этот коэффициент в среднем можно принять:

$$\lambda_4 = 0.0002 \div 0.0003$$
 Вт/(см-град).

Величина  $\beta_4$  должна учитывать также и толщину слоя воздуха между указанными поверхностями сердечника и катушки.

Для универсальных коллекторных электродвигателей расчет превышений температуры якоря, коллектора и обмотки возбуждения над температурой окружающей среды обычно производится при работе его от сети переменного тока, так как в этом случае потерн в якоре и на коллекторе больше. При расчете превышения температуры обмотки возбуждения в данном двигателе необходимо учитывать потери в стали станины и полюсов:  $w_{c1} = \frac{P_{c1} + P_{n}}{2p}$ , ковструкцию катушек возбуждения для случая шихтованной станины и закрытие катушки переменного тока дополнительной катушкой

струкцию катушек возбуждения для случая шихтованной станниы и закрытие катушки переменного тока дополнительной катушкой постоянного тока. Так как поверхность  $S_1$  первой катушки закрыта дополнительной катушкой, то теплоотдача ее в этом направленни практически отсутствует, поэтому в коэффициенте B нужно положить  $\lambda_1=0$ .

Тогда превышение температуры обмотки возбуждения перемениого тока в универсальном коллекторном электродвигателе будет:

$$\Delta \vartheta_{\rm B} = \frac{AB}{A+B} \left( w_{\rm M-B} + \frac{C_0}{A} w_{\rm c1} \right), \, {}^{\rm c}C_1,$$

гле

$$C_0 = \frac{1}{\alpha_c S_c + \alpha_c S_c'};$$

при этом под  $S_{\rm c}'$  н  $S_{\rm c}''$  понимаются площади виутренней и наружной поверхностей корпуса, определяемые как и выше,

#### 8-5. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАНІИН

В целях сокращения объема вычислительной работы при теплового расчет малых мащин постоянного тока можно в приближенных расчетах ограничиться упроценным методом теплового расчета. В этом случае средние превышения температур якоря, коллектора и обмотки возбуждения машины над температурой окружающей среды определяются по следующим приближенным формулам.

# 1. Превышение температуры якоря

Полиые потерн в активном слое якоря

$$P'_{M2} = P_{M2} \frac{l_0}{l_{Cp2}} + \sum P_c$$
, Bt.

Поверхность охлаждения активного слоя якоря

$$S_{\mathrm{H2}} \! pprox \! \pi D_{\mathrm{H2}} l_{\mathrm{0}}$$
, cm<sup>2</sup>,

где  $D_{\rm H2}$  и  $t_0$  — диаметр и длина якоря, см;  $t_{\rm cp2}$  — средняя длина проводника якоря, см;  $P_{\rm M2}$  — потери в обмотке якоря, Вт;  $\sum P_{\rm c}$  — потери в стали якоря, Вт.

Среднее превышение температуры якоря над температурой окружающей среды при установившемся режиме

$$\Delta \theta_2 = \frac{P'_{M2}}{\alpha' (1 + 0.1v_2) S_{H2}}, \, {}^{\circ}C,$$

где при закрытом исполнении машин  $\alpha' = 0.0018 \div 0.0026$  Вт/(см²  $\times$  град).

#### 2. Превышение температуры коллектора

В этом случае расчет превышения температуры коллектора машины производится согласно § 8-3.

#### 3. Превышение температуры обмотки возбуждения

Потери в одной катушке обмотки возбуждения

$$w_{\text{M-n}} = \frac{P_{\text{M-n}}}{2p}$$
, Bt,

где  $P_{\text{м-в}}$  — потери в обмотке возбуждения, Вт.

Поверхность охлаждения одной катушки обмотки возбуждения: при станние с отъемными полюсами (рис. 1.13, а)

$$S_0 \approx 2(b_{\rm E} + l_{\rm E} + 4\delta_{\rm K})h_{\rm K} + 2(b_{\rm E} + 2\delta_{\rm K})\delta_{\rm K}$$
, cm<sup>2</sup>;

при шихтованной станине (рис. 13, б)

$$S_0 \approx (b_0 + b_n + 2l_n + 8\delta_k) h_k + (b_0 + b_n + 4\delta_k) \delta_k$$
, cm<sup>2</sup>,

где  $b_0$  — длина полюсной дуги, см;  $b_n$  в  $I_n$  — ширина и длина сердечника полюса, см;  $\delta_{\kappa}$  и  $I_{l_{\kappa}}$  — ширина и высота катушки в соответствии с ее конструкцией, см.

Среднее превышение температуры обмотки возбуждения иад температурой окружающей среды при установившемся режиме

$$\Delta \theta_{\rm B} = \frac{w_{\rm M,B}}{c_0'' S_0}$$
, °C,

где при закрытом исполиении машин  $\alpha_0''=0,0032\div0,0044$  Вт/(см²  $\times$  уград).

#### приложение і

#### Размеры круглых медных обмоточных проводов

по ГОСТ 2773—51, ГОСТ 6324—52, ГОСТ 7262—54, ГОСТ 7019—60, МРТУ 2—43—12—61 и МИО 003—63

				_		
			Диаметр про	вода с изоля	цией, мм	
Диаметр голого провода, мм	Сечение голого провода, мм <sup>2</sup>	ПЭЛ и ПЭТ (ГОСТ	119B-2 119TB n 119Ф-2 (ГОСТ 7262 — 54,	пэлшо пэлшко	пвд	ПЭТКСОТ (ГОСТ 7019—
P.I.S.	l l	2773 51)	МРТУ2-4313— 61 и МИО 003 63)	(гост 6	324 — <b>52)</b>	60)
0.05	0,00196	0.065	0.08	0,12		[
0.06	0.00283	0.075	0.09	0,12		
0,00	0.00385	0,085	0.10	0.14		
0,08	0.00502	0,095	0.11	0,15	=	
0.09	0.00686	0,105	0,12	0.16	l _	
0.10	0,00785	0,120	0,13	0,175	1 —	
0,11	0.00950	0.130	0,14	0,185	l —	
0,12	0.0113	0.140	0,15	0.195	-	
0,13	0.0132	0.150	0.16	0,205		_
0,14	0.0154	0.160	0,17	0.215	l —	
0,15	0,0176	0,170	0.19	0.225	l —	
0.16	0,0201	0,180	0,20	0,235		-
0,17	0,0227	0,190	0,21	0.245	l —	]
0.18	0.0254	0,200	0,22	0,255	-	_
0,19	0,0283	0,210	0,23	0,265	_	
0,20	0,0314	0,225	0,24	0,290	0,39	~
0,21	0,0346	0,235	0,25	0,300	0,40	. –
0,23	0,0415	0,255	0,28	0,320	0.42	_
0,25	0,0440	0,275	0,30	0,340	0,44	_
0,27	0,0572	0,305	0,32	0,370	0,49	1 –
0,29	0,0660	0.325	0,34	0,390	0,51	_
0,31	0,0754	0,350	0,36	0,415	0,53	
0,33	0,0855	0,370	0,38	0,435	0,55	0,47
0.35	0,0962	0,390	0,41	0,455	0,57	0,49
0.38	0,113	0,420	0,44	0,490	0,60	0,52
0,41	0,132	0,450	0,47	0,520	0,63	0,55
0,44	0,152	0,485	0,50	0,550	0,66	0,58
0,47	0,173	0,515	0,53	0,580	0,69	0,61
0,49	0,188	0,535	0,55	0,600	0,71	0,63
0,51	0,204	0,560	0,58	0,625	0,73 0,75	0,65 0,67
0,53	0,220	0,580	0,60	0,645		
0,55	0,237	0,600	0,62	0,665	0,77	0,69
	ŧ	1	I	l I	l	

			Диаметр провода с изоляцией, мм					
Днаметр голого провода, мм	Сечение голого провода, мм²	ПЭЛ и ПЭТ (ГОСТ 2773 — 51)	H3B-2 H3TB H H3Φ-2 (FOCT 7262 → 54, MPTY2-4313 — 61 H MHO 003 — 63)	пэлшо пэлшко (гост са	ПБД 324 — 52)	1331KCOT (FOCT 7019 — 60)		
0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,69 0,72 0,77 0,80 0,86 0,93 0,96 1,04 1,10 1,20 1,25 1,35 1,45 1,56 1,68 1,74 1,86 1,96 1,96 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,8	0,255 0,273 0,301 0,321 0,385 0,374 0,407 0,486 0,503 0,541 0,581 0,679 0,785 0,850 0,916 0,985 1,085 1,1180 1,130 1,130 1,140 1,650 1,770 1,30 1,540 1,540 1,570 1,770 1,320 1,540 1,540 1,570 1,770 1,320 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430	0,620 0,640 0,670 0,690 0,720 0,740 0,780 0,800 0,830 0,660 0,890 1,070 1,115 1,195 1,295 1,280 1,380 1,380 1,480 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,980 2,180 2,180	0,64 0,66 0,70 0,72 0,75 0,77 0,30 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,02 1,05 1,11 1,15 1,23 1,27 1,31 1,46 1,41 1,46 1,67 1,67 1,79 1,85 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67	0,685 0,705 0,755 0,785 0,645 0,645 0,895 0,995 0,985 1,025 1,135 1,135 1,135 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255	0,79 0,81 0,84 0,89 0,99 0,91 1,05 1,08 1,12 1,15 1,18 1,27 1,31 1,35 1,43 1,47 1,52 1,67 1,72 1,72 1,78 1,89 1,48 1,89 1,48 1,89 1,48 1,89 1,48 1,89 1,201 2,21 2,29 2,53	0,71 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,87 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,06		
2,44	4,65	2,520	2,57	2,595	2,71			

#### приложение и

#### Лакоткань электроизоляционная по ГОСТ 2214-60

#### Марки лакоткани

Хлопчатобумажная: ЛХІ— нормальная, с повышеннымн днэлектрическими свойствамн. ЛХ2 — нормальная.

ЛХМ — маслостойкая. ЛХС — специальная.

Шелковая:

ЛПП — нормальная, с повышенными диэлектрическими свойствами

ЛШ2 — нормальная

ЛШС1 — специальная, с повышенными диэлектрическими свойствами ЛШС2 — специальная

ЛШС - специальная, тонкая

*Технические условия*: 1, Ширина лакоткани — от 700 до 1000 мм.

2. Среднее пробивное напряжение лакоткани после выдержки в течение 18 ч, при температуре  $20 \pm 5^{\circ}$  С и относительной влажности воздуха  $65 \pm 5\%$ , марка лакоткани и толщина ее приведены в таблице.

Марка лакоткани	Толщина, мл	<i>U</i> , кв <sub>эфф</sub>	Марка лакоткани	Толюшна, мм	<i>U</i> , кв <sub>эфф</sub>
лхі	0,15 0,17 0,20 0,24	4,2 4,8 5,6 6,7	ИХИ	0,17 0,20 0,24	5, 1 6, 1 7, 7
ЛХ2	ЛХ2 0,15 0,17 0,20 0,24 0,30	3,3 3.7 4,4	ЛХС	0,17 0,20	4,7 5,0
		5,2 6,6		0.04	0,3
лші	0,10 0,15	5,0 7.5	лис	0,05 0,06	1,0 2,0
Millo	0,08 0,10	2,7 3,6	лшсі	0,12	7,6
ЛШ2	0,12 0,15	4,3 5,4	лшс2	0,12	6,5

#### приложение III

#### Технические показатели картона электроизоляционного марки ЭВ по ГОСТ 2824-60

Назрание показачеля	Норма
Толщина, мм	01; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1; 1,25; 1,5, 1,75; 2; 2,5; 3
Объемная масса (вес) при 10%-ной влажности, г/см³, картона толщиной, мм:	1,10, -, -,0, 0
0,1—0,5	1,15 1,00 0,95

Название поквазтеля	Норма
Пробивная напряженность <i>U</i> , кВ <sub>эфф</sub> /мм картона толщиной, мм: 0,1—0,3 0,4—0,5 1—2 2,5—3 Пробивная напряженность после одного перегиба в про-	11 10 8 7,5
Проотвенов напряженность после одкого переглов в про- дольном направлении U, к $B_{a\phi\phi}/м$ м картона толщиной, мм 0.1-0.3 0.4-0.5	6 5

#### приложение IV

#### Сталь электротехническая тонколистовая по ГОСТ 802-58

Марки стал**и** 

Листовая электротехническая сталь по степени легирования ее креминем, магнитным и электрическим свойствам подразделяется на следующие марки:

911, 912, 913 921, 922 931, 934, 9310, 9320, 9330, 9340, 9370

341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348

Буквы н цифры в марках электротехнической стали условно обозначают:

Э -- электротехническая сталь

Первая цифра (1, 2, 3, 4) — степень легирования кремнием: 1 слаболегированная сталь; 2 — среднелегированная сталь; 3 — повышенно-легированная сталь; 4 — высоколегированная сталь.

В торая цифра (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) — гарантированные электро-

магнитные свойства стали:

 2, 3,— удельные потери при перемагничивании стали с частотой 50 Гц к магнитнан индукция в сильных полях;

4 — удельные потери при перемагничивании стали с частотой 400 Гц н магнитная индукция в средних полях:

 6 — магнитная проницаемость в слабых полях — от 0,002 до 0,008 A/cm 8 — магнитная проницаемость в средних полях — от 0,03 до 10А/см.

Третья цифра (0) — обозначает, что сталь колоднокатаная.

Толшина и размеры листов стали привелены в табл. 1.

# Teferior 1

			1 aonuqu 1
Марка сталн	Толщина, мм	Wapana,	Длина, мм
911, 912, 921, 922, 931, 932, 941, 942, 943, 944, 9310, 9320, 9330	0,5	600—1000	1200—2000]
9310, 9320, 9330, 931, 932, 341, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948	0,35	240—1000	15002000
9380, 9370, 9340, 944, 945, 946, 947, 948	0,20	<b>240—7</b> 50	720—1500
344	0,10	700	720

Таблица 2

Марка стали	Толщина, ым	Магнитная видукция В не менее, Т. при наприженности магнитного поля Н. А/см					Удельные потерк р н более, Вт/кг, при отноше индукции к частоте)		тиошении]
		10	25	50	100	300	1.0/50	1,5/50	1,7/50
911	0,5	-	1,50	1,62	1,75	1,97	3,30	7,90	-
312	0,5	_	1,49	1,61	1,74	1,96	2,80	6,80	
931 931	0,5 0,35	=	1,46 1,46	1,57 1,57	1,70 1,70	1,90 1,90	2,00 1,60	4,50 3,60	=
341 341	0,5 0,35	1,30 1,30	1,45 1,45	1,56 1,56	1,68 1,68	1,88 1,88	1,60 1,35	3,60 3,20	=
942 942	0,5 0,35	1,29 1,29	1.44	1, <b>5</b> 5 1, <b>5</b> 5	1,66 1,66	1,87 1,87	1,40 1,20	3,20 2,80	=
9310 9310	0,5 0,35	1,57 1,57	1,70 1,70	1.80 1,80	1,90 1,90	1,98 1,98	1,25 1,00	2,80 2,20	3,80 3,20

Таблица З

Марка стали	Толщина, мм	Магнитная недукция В не менее, Т, при напряженности магнитного поля $H$ , $\Lambda$ /см			Удельные потери р не бо- лее, Вт/кг, при отношении яндукции к частоте	
		5	10	25	0,75/400	1,0/400
9340	0,35	1,46	1,57	1,70	12,0	21,0
9340	0,20	1,40	1,55	1,67	7,0	12,0
344	0,35	1,18	1,29	1,43	10,7	19,0
344	0,20	1,18	1,28	1,42	7,2	12,5
344	0,15	1,16	1,28	1,41	6,8	11,7
344	0,10	1,15	1,27	1,40	6,0	10,5

Среднее удельное электрическое сопротивление стали, Ом-мм<sup>2</sup>/м для марок;

911, 912, 913 — 0,25; 921, 922 — 0,40; 931, 932, 9310, 9320, 9330, 9340 — 0,50; 941, 942, 943, 944 — 0,60.

# ПРИЛОЖЕНИЕ V Материалы магнитнотвердые литые по ГОСТ 17 809—72

Марка сплава	Максималь- ная энергия ( <i>BH</i> ) <sub>Макс</sub> <i>[2,</i> кДж/м <sup>3</sup>	Қоэрцитив- ная сила Н <sub>С</sub> , кА/м	Остаточнан индукция, Т	Отношение <i>В]Н</i> в точке ( <i>ВН</i> ) <sub>МВКС</sub> /2 × ×10 <sup>-3</sup> Т/кА/м
IOHU4 IOHU8 IOHU8 IOHU8 IOHUKIB IOHUKIBC IOHUKIBC IOHUKIBC IOHUBUK24 IOHUBUK24 IOHUBUK24 IOHUBUK24 IOHUBUK24 IOHUBUK25A IOHUBUK25A IOHUBUK25A IOHUBUK25A IOHUBUK25BA IOHUBUK25BA IOHUBUK25BA IOHUK3113BA IOHUK3113BA IOHUK3515BA IOHUK3515BA IOHUK3515BA IOHUK3515BA IOHUK3515BA IOHUK3515BA	3,6 5,1 4,0 6,0 9,7 18 18 18 18 18 28 28 28 28 28 28 32 14 16 16 18 36 40	40 444 58 48 55 44 36 40 48 50 44 48 50 44 48 52 48 62 92 92 92 92 92 91 110 1115 135 145	0,50 0,60 0,43 0,75 0,90 1,10 1,30 1,25 1,10 1,40 1,35 1,40 1,35 1,40 1,25 1,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	12.0—16.0 13.0—16.0 7.0—10.0 15.5—18.0 15.0—20.0 22.0—28.0 30.0—33.0 25.0—27.5 20.0—22.0 15.0—17.5 16.0—17.5 24.0—25.0 24.0—25.0 24.0—25.0 24.0—25.0 24.0—25.0 24.0—30.0 8.0—10.0 8.0—10.0 8.0—9.0 8.0—9.0 8.0—9.0 8.0—9.0 8.0—9.0

Примечание. В боозначении марок сплавов буквы означают: B — инобий;  $\Pi$  — медь; K — кобольт, H — инкель; C — кремний; T — ткгаи; D — алюмний; A — столбчатая кристаллическая структура; AA — монокристаллическая структура. Цифры указывают на процентное содержание влемента.

# приложение VI

# Выписка из таблицы стандартной атмосферы по ГОСТ 4401—48

Н, км (высота)	р, мы рт. ст. (давление)	9, °С (температура воздуха)	у, кг/м <sup>3</sup> (объемная мясса воздуха)	р — үlg, кг-с <sup>2</sup> /м <sup>4</sup> (где g — 9,80 м/с <sup>2</sup> )
0 0 11 15 20 25 30 50	760 760 169 90,0 41,0 19,0 9,0 0,68	0 +15 -56,5 -56,5 -56 -50 -40 +10	1,293 1,225 0,363 0,193 0,089 0,041 0,019 0,0013	0,1249 0,0371 0,0197 0,00896 0,00407 0,00185 0,000134

#### ПРИЛОЖЕНИЕ VII

#### Предпочтительные числа и их ряды по ГОСТ 8032-56

В соответствии с таблицей, приведенной ниже, числа свыше 10 получаются увлюжением на 10; 100; 1000 п т. д., а числа менее 1 — умножением на 0,1; 0,001 в т. д. Соответствение радов: R5, R10, R20 и R40.

	Номер пред-				
R5	R10	R20	R40	ночтительного числа	
1,00	1,00	1,00	1,00	0	
		1,12	1,06 1,12 1,18	2	
	1,25	1,25	1,25	4	
		1,40	1,32 1,40 1,50	3 4 5 6 7	
1,60	1,60	1,60	1,60	8	
		1,80	1,70 1,80	9 10	
	2,00	2,00	1,90 2,00	11 12	
		2,24	2,12 2,24	13 14	
			2,36	15	
2,50	2,50	2,50	2,50 2,65	16 17	
		2,80	2,80 3,00	18 19	
	3,15	3,15	3,15 3,35	20 21	
}	!	3,55	3,55 3,75	22 23	
4,00	4,00	4,00	4,00	24	
		4,50	4,25 4,50	25 26	
	5,00	5,00	4,75 5,00	27 28	
		5,60	5,30 5,60	29 30	
			6,00	31	
6,30	6,30	6,30	6,30 6,70	32 33	
		7,10	7,10 7,50	34 35	
		8,00	8,00 8,55	36 37	
		9,00	9,00 9,50	38 39	
10,00	10,00	10,00	10,00	40	

# ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

#### Номинальные диаметры и длины в машиностроении по ГОСТ 6636—69

В стандарте установлены предпочтительные ряды размеров, представляющие собой геометрические прогрессии со знаменателямн  $\sqrt[5]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$ ;  $\sqrt[7]{10}$  с необходимыми округлениями. Обозначение рядов: R5a; R10a; R20a и R40a.

Ряд <i>R</i> 5а	Ряд <i>R</i> 10а	Ряд <i>R</i> 20a	Ряд <i>R</i> 40a	Ряд <i>R</i> 5а	Psiд RIGa	Ряд <i>R</i> 20 <i>a</i>	Ряд <i>R</i> 40a			
0,001	0,001	100,0	0,001	0,025	0,025	0,025	0,025 0,026			
		0,002	0,002 0,003	i		0,028	0,028 0,030			
	0,004	0,004	0,004 0,005		0,032	0,032	0,032 0,034			
		0,006	0,006 0,007			0,036	0,036 0,038			
0,008	0,008	0,008	0,008 0,009	0,04	0,04	0,04	0,040 0,042			
1		0,01	0,01 0,011			0,045	0,045 0,048			
	0,012	0,012	0,012 0,013	İ	0,05	0,05	0,050 0,052			
		0,014	0,014 0,015			0,056	0,056 0,058			
0,016	0,016	0,016	0,016 0,017	0,063	0,063	0,063	0,063 0,065			
		0.018	0,018 0,019			0.071	0,071 0,075			
[	0,020	0,020	0,020 0,021		0,08	0,080	0,080 0,085			
		0,022	0,022 0,024			0,090	0,090 0,095			
0,1	0, t	0,1	0,1 0,105	0,63	0,630	0,630	0,630 0,650			
		0,110	0,110 0,115			0,710	0,710 0,750			

Ряд <i>R</i> 5а	Ряд <i>R</i> 10a	Ряд <i>R</i> 20a	Ряд <i>R</i> 40a	Ряд <i>R</i> 5а	Ряд R10а	Ряд <i>R20a</i>	Ряд <i>R</i> 40а
	0.12	0,12	0,120 0,130		0,800	0.800	0,800 0,850
		0,140	0,140 0,150			0,900	0,900 0,950
0,16	0,16	0,16	0,160 0,170	1,0	1,0	1,0	1,0 1,05
		0,180	0,180 0,190			1,1	1,1 1,15
	0,200	0,200	0,200 0,210		1,2	1,2	1,2 1,3
		0,220	0,220 0,240			1,4	1,4 1,5
0,25	0,250	0,250	0,250 0,260	1,6	1,6	1,6	1,6 1,7
		0,280	0,260 0,300			1,8	1,8 1,9
	0,320	0,320	0,320 0,340		2,0	2,0	2,0 2,1
		0,360	0,360 0,380			2,2	2,2 2,4
0,4	0,400	0,400	0,400 0,420	2,5	2,5	2,5	2,5 2,6
i	-	0,450	0,450 .0,480			2,8	2,8 3,0
	0,500	0,500	0,500 0,520		3,2	3,2	3,2 3,4
		0,560	0,560 0,580			3,6	3,6 3,8

					· · · · ·		
Ряд <i>R</i> 5а	Png ŘiCa	Ряд <i>R</i> 20a	Ряд <i>R40a</i>	Ряд Қба	Pra Rica	Ряд <i>R</i> 20 <i>a</i>	Ряд <i>R40a</i>
4,0	4,0	4,0	4,0 4,2	<b>2</b> 5	25	<b>2</b> 5	25 96
		4,5	4,5 4,8			28	28 30
	5,0	5,0	5,0 5,2		32	32	32 34
		5,6	5,6 5,0		<u> </u> 	36	36 38
6,3	6,3	6,3	6,3 6,5	40	40	40	40 42
		7,1	7,1 7,5			45	45 48
	8	8	8 8,5		50	50	50 53
		9	9 9,5			56	56 60
10	10	10	10 10,5	63	63	63	63 65
		11	11 11,5			71	71 75
	12	12	12 13		80	80	80 85
	.~	14	14 15			90	90 95
16	16	16	16 17	100	100	100	100 105
		18	18 19			110	110 120
	20	20	20 21		125	125	125 130
		22	22 24			140	140 150

#### приложение іх

#### Основные технические данные малых электродвигателей постоянного тока параллельного возбуждения типа ПЛ

		Номиналь	ные дан	ные		Масса дви	гателя.	
Тип двигателя	Мощ- пость	Скорость враще-	при на	. А. пряже- п. В	%	кг, при исполн		Момент инерции якоря,
	на валу. Вт	ния, об;мин	110	220	П.	1115/493	ФЗ	KT-CM <sup>2</sup>
ПЛ 051 ПЛ 052 ПЛ 061 ПЛ 062 ПЛ 071 ПЛ 072 ПЛ 061 ПЛ 061 ПЛ 062 ПЛ 061 ПЛ 071	30 50 80 120 180 270 400 600 50 80 120	2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700	0,68 0,96 1,4 1,9 2,7 3,8 5,4 7,6 0,9 1,3 1,9 2,6	0,34 0,48 0,7 0,95 1,35 1,9 2,7 3,8 0,45 0,65 0,95 1,3	40 47 52 57 61 65 68 72 50 55 58 64	2,1 2,6 3,7 4,5 5,9 7,3 12,5 3,8 4,5 6,1	2,0 2,5 3,6 4,4 5,7 7,1 9,2 3,7 4,9 7,3	1,25 1,75 3,25 4,0 7,0 8,75 16,25 22,0 3,25 4,0 7,0 8,75
ПЛ <b>081</b> ПЛ <b>082</b>	270 400	1400 1400	3,8 5.0	1,9 2,5	66 72	9,5 12,6	9.2 12.3	16,25 22,0

П р и м е ч а и и с. Электродвитатели типа ПЛ имеют защищенное исполнение; оболочка двигателей из алюминия; формы исполнения:  $11/2/\Phi 3$  — на лапах с фланцем на щите;  $\Phi 3$  — без лап с фланцем на щите.

#### Основные размеры (в миллиметрах) малых электродвигателей постояиного тока параллельного возбуждения типа ПЛ (форма испытания Щ2/Ф3)

Тип двигателя	Вылет лап по шприне, В,	Вылет гаск щеткодержа- телей, В <sub>1</sub>	Наружный диаметр кор- пуса, D	Диаметр кои- ца вала, d	Высота кор- пуса без фильтра. И	Высота кор- пуса с филь- тром, Ня	Высота оси вала, //	Длина кор- пуса с кон- цом вала, L	Длина конца вала, 1
ПЛ 051 ПЛ 052 ПЛ 061 ПЛ 062 ПЛ 071 ПЛ 072 ПЛ 081 ПЛ 062	100 100 115 115 135 135 165 165	94 94 112 112 130 130 156 156	88,5 88,5 106 106 125 125 151 151	8 10 10 12 12 14 14	122 122 140 140 170 170 197 197	134 134 154 154 175 175 204 204	53 53 63 63 75 75 90	168 183 202 218 238 258 262 298	20 20 23 23 30 30 30 30

П р и м е ч а и и е. Электродвигатели типа ПЛ в форме исполнения ФЗ, в отличие от электродвигателей в форме исполнения Щ2/ФЗ, не вмеют лап. Размеры  $B_2$ . D, d, L, I электродвигателей в форме исполнения ФЗ такие же, как и у двигателей в форме исполнения Щ2/ФЗ.

Основные технические данные исполнительных электродвигателей постоянного тока типа СЛ приложение х

Основные	ОСКОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНИМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДЬИТАТЕЛЬНИ	даниры	MCHON :	GINATERBREIX	THE TOTAL ON	Modra	Marare	лостоянного тока типа		Taganithi.	1 A	Ī	
Система возбужаения	Tun Abkratens	напряже- В ,зып	иощность та .упан вн	скорость вращения, об/мия	аращающий момент. кг-сы	-жұдеон мот А "винад	ледожи жот А	Момент якоря, кг.см²	пом вала ился с кон- тупин кор-	наружный корпуса корпуса		диаметр нояца влиа	Macca, kr
Паралиелькое возбуждение	======================================	8222422222	2777788887778	66888688888888888888888888888888888888		99999999999999999999999999999999999999	0000000-000 22224-65 22224-65 22224-65 22224-65 22224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-65 2224-	00000000000000000000000000000000000000	8822121212222412881 822212122224128812	8866588888888	ឧកឧឧឧឧឧឧឧឧ	44000000000000	2000
Параллельное возбуждение для потенциометрических схем	CJ-267 CJ-367	22	32	3800 2500	0,65	80,0	1,0	2,0	115	70 85	13.5	မာဇာ	1,25
Параллельное возбуждение стабилизированкой скорости (с центробежими рогулятором)	001-280 011-380 51-370 51-370	<b>8585</b>	28 23 77	4500 4500 3000	9000 9000 9000	00.32	2002	0,75 0,75 3.6	156 180 180 248	70 88 108	25.25.25 25.25.25	වසහට	46.60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Последовательное возбужде- не (нереверсивные)	CJI-526 CJI-525A	252	78 30	3800	2,0 1.0	1,2	3,0	7:1	196	108	91 98	60	ಕ್ಕಳ ಕ್ಷಕ್ಕ
Последовательное возбужде- не (реверсивные)	555 555	0000	10 110	3800	0,23 0,24 0,28	0,26  .1  .5	0,26	0,053	7380	888	7 16 16	455	0 8.4 5 8.5,
Двигатель с постояниыми магнитами	CJI-M	56	C-I	0025	0,035	i	0.3	0,0024	ı	æ	1	ı	2'0

# приложение хі

Основные технические данные малых электродвигателей постояниого тока с постояными магнитами серии ДПМ при различном напряжении питающей сети

Основыме технические дажные электромашинных усилителей с поперечими полем приложение хи

		Š	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	TOLUNI			nevi bowa	YIGHUM	ובייום וביום מיים	COLORAGE INTERPRETATION OF THE STREET PROPERTY INTERPRETATION OF THE STREET	wallonew.		
						90	Обмотки управленвя	авленвя		Данные	Данные приводного двигателя	двигателя	
Тян	АтэондиоМ ТВ	Напряже- Я , вив	А "ноТ	K. n. pt	Tor.	Число	Сопро- тивление каждой обмотки, Ож	Входная мощ- ность, Вт	Коэффи- циент усиления мощ- ности	род тока	напряже- яне, В	Tox,	Скорость враще- икя, об/жяк
пе,о-чме	300	85	5,0	0,65	10	2	1300	0,13	2300	Постоянный	25	27.	2000
3M y-0,5II	700	385	11,6	0,75	ດ ເ ເບັກ	2	1600	357	4600	Постоянный	285		2000
3MY-0,5A	200	365	່ວແກ້ກ	7,0	ရှိတွင် ကိုက်	C/1	1600	300	3300	Трехфазный	127	7,00	2850
3MV-1,2H	1600	199	2.4.5 oʻrb.c	0 2 8 8	် ကို ကို	676	4000	ខ្លួន	9600	Постоянный	110	25. 25. 1,0	4000
67,1- TING	0091	3	601	0 / 10		١	0005	0,10	000	т рехідавия	220/380	6,05/3,5	2850

Примечание, Приводной двигатель располагается в одном корпусе с усилителем.

Основыме технические данные малых универсальных коллекторных электродвигателей в защищенном исполнении типа Ул

приложение хии

Marrie	UNDMERT	poropa, Kr.cM"	9000 2019 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
кг, при	олиения	£	00
Macca, K	non awdom	Щ2/Ф3	0080 4040
		D 1900	දෙදෙදෙද මේසීසීසී
7., %		лере- женном токе	¥ජපහසුව
Υ, π.		постоян- ном токс	%&55888
ИФИОМ		220_ B	00000-
ири иориз	neuvii.	g -012	200000 2012
SKrarens, A.	nambar	B ~221	50000 8888888
Tok AB		110_B	0000 242888
Ско- рость враще- няя, об/жип			20022000 20022000 20022000
Morri	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	па валу. Вт	-5888888 -5888888
	THE	двигателя	2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


None N	noment neputar poropa, kr.cM <sup>2</sup>	644.60000644.600644.658
сг, при полиения	Ş.	සු ආසල පුදු – සු සු සු අතු – පු සු සු ආපද කු වි සි සි සි සි පු සු සු සි සි සි සි සි සි සි සි සි සි සි සි සි
Масса, кт. при форме исполиения	пт2/Ф3	ಲ್ಲಿಸ್ ಅಧಿಧ್ವ
	Ф 800	80008844444000-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Д., %	на пере- мениом токе	8222242422222222222222
κ, n	Ha HOCTOSHI- HOM TORE	822212224422221222222222222222222222222
AUBIIOM	220_ B	
, при порм желии	210_ B	ారుశలదందరావాలు బద్ధిర్వాలు బరుజ్ఞు - సెట్లప్రశ్లీ చేశాలు జన్నాడ్లు శత్విలు కాణ
Ток дингателя, А. при пормальном напряжении	127_ B	සුවල් සුවල් ප්රතිකාව වෙන වෙන වෙන වෙන වෙන වෙන වෙන වෙන වෙන වෙ
Ток ди	110_B	යනුවෙන්වෙන්වේ ප්රදේශයට ප්රථ ප්රථ ප්රථ ප්රථ ප්රථ ප්රථ ප්රථ ප්රථ
S	рость праще- ния, об/мин	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
Жощ-	ка валу, Вт	සුදිරිසිදිය පයස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සිය සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සිය සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සිය සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සියිස් සි
	Тип двигателя	\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\2\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac

2. Они жиегот алюминивовую оболочку и выпускаются в двух формах исполнения: Щ2/ФЗ — на лепах с фланцам из щите и ФЗ — без лап Приметания. 1. Электродентатели УЛ рассинтаны на работу как от сети постоянного, так и переменного тока настотов 50 гд. фланцем на ците.

3. Электродънгатели УЛ рассчатываются на два различных напряжения переменного и постоянного тока (на 127\_В и 110\_В или на


4. Электроленгатела УЛ выпускаются как с радиоломехоподавалющими устройствами (фильтрами), так и без них. 226\_ B H 210\_ B).

# ПРИЛОЖЕНИЕ XIV Электродвигатель постоянного тока 40 Вт. 27 В, 6000 об/мин



приложение XV

Универсальный коллекторный электродвигатель 40 Вт, 120/110 В, 3000 об/мин



#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Армольд Э. Манины постоянного тока. Т. 1 и П. М. - Л., Гостехиздат, 1931. 496 с. и 508 с. с ил.

Метилер К. Расчет универсальных коллекторных двигателей. М.—Л., Госэнергоиздат, 1932. 100 с. с ил.

3. Рихтер Р. Электрические машины, Т. 1. М.-Л., ОНТИ, 1935. 508 с. с ил. 4. Ермолии Н. П. Расчет электродвигателей постоянного тока и универсальных коллекторных двигателей малой мощности. ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленипа), 1940. 64 с ил.

5. Ермолии Н. П. Переходные процессы в машинах постоянного тока.

М.—Л., Госэнергоиздат, 1951. 190 с. с ил.

6. Қасьянов В. Т. Расчет электрических машин постоянного тока. Л., ВМА, 1952. 212 с. с ил.

7. Ермолин Н. П. Расчет маломощных коллекторных машин. М. -- Л., Госэнергоиздат, 1955, 168 с. с ил.

8. Ермолии Н. П. Основные принципы проектирования серии маломощных электродвигателей постоянного тока, «Известия ЛЭТИ», вып. XXVII, 1955, с. 5—11 с ил.

9. Ермолин Н. П. Стабилизация скорости вращения маломощных электродвигателей постоянного тока. - «Известия ЛЭТИ», 1958. вып. XXXIV.

с. 133-142 с ил.

10. Ермолив Н. П. Основы расчета маломощиой реверсивной установки с большим маховым моментом на валу исполнительного электродвигателя. — «Известия ЛЭТИ», 1958, вып. ХХХV, с. 9—26 с ил. 11. Бертинов А. И., Ризник Г. А. Проектирование авиационных электрических машин постоянного тока. М., Оборонгиз, 1958. 424 с. с. ил.

12. Ермолия Н. П. Электрические машины малой мощности. М., «Высшая

школа», 1962 и 1967. 492 с. и 504 с. с ил. Электрические машины малой мощности. М.—Л., Госэнергонздат, 1963, 432 с. с ил. Авт.: Д. А. Завалишин и др.

14. Захарьян В. М. Некоторые особенности расчета магнитной цени малых электрических машии. - «Электротехника», 1963, № 12, с. 62-67 с ил.

15. Верхопятинцкий П. Д. Электрические элементы автоматики. Л., Судпромгиз, 1963, 536 с. с ил. 16. Электрические машины с постоянными магнитами. М.-Л., «Энергия»,

1964. 480 с. с ил. Авт.: В. А. Балагуров и др. 17. Микродвигатели для систем автоматики. Справочник под ред. Э. А. Ло-

дочникова и Ф. М. Юферова. М., «Энергия», 1969. 272 с. с ил. 18. Постоянные магинты. Справочник под ред. Ю. М. Пятина. М., «Энергия», 1971. 376 с. с ил.